

Fotoalbum

door Bram van Duinen



Libau



TEAM RUIMTELIJKE
KWALITEIT

ADVIESCOMMISSIES

LANDSCHAP EN
STEDENBOUW

GEBOUWD
ERFGOED

ARCHEOLOGIE

Onderwerp

second opinion Deventerstraatweg, Zwolle

Locatie

Deventerstraatweg 7a en 11a, Zwolle

Advies

Strijdig


een ernstige verstoring

de krachtige horizontale noklijn op ca. 10 meter bij twee panden wordt onderbroken naar 13 meter, met een opvallend verticale uitstraling.

bij de twee individuele panden een onevenwichtige verhouding tussen onderbouw en kapvolume die inbreuk maakt op de beeldkwaliteit van het gehele woonblok aan de Deventerstraatweg.

De dakvorm oogt te manifest in relatie tot de onderbouw.

de vormkwaliteit van het gehele ensemble aan de Deventerstraatweg valt te prevaleren boven de individuele uitstraling van individuele panden daarin.



Historische fotos van de Deventerstraatweg. Op de bovenste twee is de Martelaarsgracht nog aanwezig. Op de onderste foto's heeft de Deventerstraatweg de allure van een allée zoals aan de Oosterlaan en Westerlaan. Er zijn ideeën om een watergang in combinatie met een allée en buurtpark terug te laten keren bij toekomstige ontwikkeling van de Spoorzone. Aantasting van het straatbeeld door opbouwappartementen is daarbij ongewenst.











DAK/ NOKHOOGTE ASSENDORP OUD

