

Bijlage 10

INSPECTIERAPPORT

Van dhr. [REDACTED] (inspecteur ODMH)

Betreft Turfmarkt 60 te Gouda

Kenmerk 2017218207

Aangemaakt d.d. 13 november 2018

Controle

Datum: 13 november 2018
Aanleiding: Constructief onderzoek

Adresgegevens

Locatie(s): Turfmarkt 60 te Gouda
Sectie en kadastraal nr.: Gouda, GDA01, sectie B , nummer 3773
Eigenaar/gebruiker: [REDACTED]

Nadere informatie

Een visuele inspectie is uitgevoerd naar de werkzaamheden aan de stabilisatie voorzieningen.

FOTOMAP 1 foto 1985 tm foto 1995 (foto 1998 is vervallen)



Foto 1985 onderzijde spant met UNP profielen



Foto 1986 onderzijde spant met UNP profielen



Foto 1987 onderzijde spant met UNP profielen



Foto 1989 onderzijde spant op ingebouwd vast steunpunt met UNP profielen



Foto 1990 spant halverwege kap bovenzijde UNP profiel- bevestiging steiger




Foto 1991 spant halverwege kap bovenzijde UNP profiel- bevestiging steiger




Foto 1992




foto 1993 beoordeling Wijnen steiger binnenzijde 12-11-2018



foto 1994 bovenzijde kap boven spantboog



foto 1995 vervolg foto 1994 bovenzijde kap boven spantboog

INSPECTIERAPPORT

Van dhr. [REDACTED] (inspecteur ODMH)
Betreft Turfmarkt 60 te Gouda
Kenmerk 2017218207
Aangemaakt d.d. 13 november 2018

Controle

Datum: 13 november 2018
Aanleiding: Constructief onderzoek

Adresgegevens

Locatie(s): Turfmarkt 60 te Gouda
Sectie en kadastraal nr.: Gouda, GDA01, sectie B , nummer 3773
Eigenaar/gebruiker: [REDACTED]

Nadere informatie

Een visuele inspectie is uitgevoerd naar de werkzaamheden aan de stabilisatie voorzieningen.

FOTOMAP 2 foto 1996 tm foto 2006



Foto 1996 bovenzijde kap boven spantboog




Foto 1997 onderzijde spantboog en ondersteuning door steiger



Foto 1998 ondersteuning door steiger van spantboog (bovenzijde steiger halverwege kap)



Foto 1999 ondersteuning door steiger van spantboog (onderzijde steiger halverwege kap)



Foto 2001 ondersteuning door steiger van spantboog (onderzijde steiger halverwege kap)



Foto 2002 halverwege kap




Foto 2003 steigerwerk met trekstang



Foto 2004 ondersteuning boog




Foto 2005 profiel met bevestigingspunt trekstang



Foto 2006 ondersteuning steiger halverwege kap

INSPECTIERAPPORT

Van dhr. [REDACTED] (inspecteur ODMH)

Betreft Turfmarkt 60 te Gouda

Kenmerk 2017218207

Aangemaakt d.d. 13 november 2018

Controle

Datum: 13 november 2018

Aanleiding: Constructief onderzoek

Adresgegevens

Locatie(s): Turfmarkt 60 te Gouda

Sectie en kadastraal nr.: Gouda, GDA01, sectie B , nummer 3773

Eigenaar/gebruiker: [REDACTED]

Nadere informatie

Een visuele inspectie is uitgevoerd naar de werkzaamheden aan de stabilisatie voorzieningen.

FOTOMAP 3 foto 2007 tm foto 2016




Foto 2007 steigerconstructie halverwege kap



Foto 2008 gelijk aan foto 2009 steigerconstructie halverwege kap

2017218207



Foto 2010 ondersteuning door steiger van spantboog (steiger halverwege kap)



Foto 2011 ondersteuning door steiger van spantboog (schoren richting ondergrond)



Foto 2012 gelijk aan foto 2013 ondersteuning steiger van spantboog
(bovenzijde steiger halverwege kap)



Foto 2014 kapconstructie boven spantboog



Foto 2015 kapconstructie boven spantboog (vervolg van foto 2014 bovenin nok)



Foto 2016 trekstang vanaf buitengevel

INSPECTIERAPPORT

Van dhr. [REDACTED] (inspecteur ODMH)

Betreft Turfmarkt 60 te Gouda

Kenmerk 2017218207

Aangemaakt d.d. 13 november 2018

Controle

Datum: 13 november 2018

Aanleiding: Constructief onderzoek

Adresgegevens

Locatie(s): Turfmarkt 60 te Gouda

Sectie en kadastraal nr.: Gouda, GDA01, sectie B , nummer 3773

Eigenaar/gebruiker: [REDACTED]

Nadere informatie

Een visuele inspectie is uitgevoerd naar de werkzaamheden aan de stabilisatie voorzieningen.

FOTOMAP 4 foto 2017 tm foto 2022



Foto 2017 kapconstructie boven spantboog



Foto 2018 kapconstructie boven spantboog



Foto 2019 gelijk aan foto 2020 kapconstructie richting bovenzijde spantboog




Foto 2021 kapconstructie boven spantboog



Foto 2022 ondersteuning steiger van spantboog (steiger halverwege kap)

Bijlage 11



Peters & van Leeuwen

Constructeurs en adviseurs voor de bouw

Peters & van Leeuwen B.V.
Gebouw Gouwespoor
Stationsplein 9F
2801 AK Gouda
TELEFOON 0182 231 400
E-MAIL info@pelecon.nl
WEBSITE www.pelecon.nl

Van der Speld Bouw
T.a.v. de heer [REDACTED]
Marconistraat 4
2809 PD Gouda

IBAN NL83 ABNA 0521 6355 78
BIC ABNANL2A
KVK 29050000
BTW 8092 66441 B01

Datum : 13 november 2018
Projectnummer : 2018.257
Uw referentie :
Betreft : Advies Turfmarktkerk Gouda

Geachte heer [REDACTED]

Hedenmiddag 13 november 2018, hebben wij een werkbezoek gebracht aan de turfmarktkerk te Gouda.

Het steigerwerk is gekeurd en nu geschikt om te gebruiken, om daarop de diverse te slopen gebouwonderdelen te steunen.

De noordhoekspanten zijn aan de onderkant voldoende versterkt.
De spanten zijn allen voldoende gesteund d.m.v. schoren, die afsteunen op de steiger.
De metselwerkpenanten tussen de ramen in de zijgevels dienen nog verankerd te worden aan de binnensteiger.

De boog boven het voormalige orgelbalkon dient nog een keer extra gesteund te worden.
Deze laatste 2 zaken zijn doorgesproken met de uitvoerder [REDACTED]

Voor de sloopvolgorde is het volgende met [REDACTED] afgesproken:

1. Verwijderen van alle pannen
2. Sloop gevels van nok tot ca 4 m- top
3. Sloop van een deel van de samengestelde spanten, e.e.a. in overleg met de constructeur Peters & van Leeuwen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet
Peters & van Leeuwen B.V.

[REDACTED]