

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De Pindullekesboom

object: 5DI001

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5DI001** **De Pindullekesboom**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

GEM-C

Gemeente - onderhoudscontract

98

SCHOONMAAKONDERHOUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2-Budget

GEM-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEM-P

Gemeente - planmatig onderhoud

22

METSELWERK

0

272

0

0

0

0

0

0

0

0

272

2-Budget

GEM-P

0

272

0

0

0

0

0

0

0

0

272

3-Gebouw

5DI001

0

272

0

0

0

0

0

0

0

0

272

3-Gebouw

5DI001

De Pindullekesboom

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaande uit gemetselde kasseien sokkel met daarop het betonne kusntwerk verkeert in zijn geheel in een redelijke tot goede staat. Het oppervlak van het beeld is poreus. Op het beeld zit algengroei. De voegen van de sokkel zijn uitgespoeld en daarop groeit tevens onkruid.

Kunstenaar; Frans Goossens

Kelkvormige sculptuur, gevormd door een 'stam' met daarboven stronkachtige vormen. Naar de top toe wordt de voorstelling gedetailleerder. Te zien zijn onder andere een poort, een kerk en een toren.



2246; 6000

Voegwerk; Vervangen

Uitgespoeld voegwerk en onkruid tussen voegen tpv de sokkel.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Op het beeld bevindt zich plaatselijk algengroei.



3-Gebouw		5DI001	De Pindullekesboom			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw		5DI001	De Pindullekesboom			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSELWERK														
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van sokkel van kasseien vervangen/repareren	2	1,00pt	272,00	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	272	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	272	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5DI001					0	272	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De Ontmoeting

object: 5DI003

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5DI003		De Ontmoeting								
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW	
2-Budget												
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-A	Achterstallig onderhoud											
35	NATUURSTEEN	2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.738
2-Budget	GEM-A	2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.738
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D	Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	4.746
2-Budget	GEM-D	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	4.746

3-Gebouw	5DI003	3.213	475	475	475	475	475	475	475	475	475	7.484
----------	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

3-Gebouw

5DI003

De Ontmoeting

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Een bronze kunstwerk, geplaatst op een sokkel van graniet platen. Het geheel verkeert in een redelijke staat. Het voegwerk van de natuurstenen beplating van de sokkel is los of weg, één natuurstenen afdekband is gescheurd aan de achterzijde en er zijn lichte plekken in het patineerwerk zichtbaar.

Kunstenaar; Marga Brey

Twee gestileerde, staande mensfiguren die elkaar de rechterhand schudden.



1785; 1500

Kunstwerken; Conserveren

Incidenteel lichte plekken in het patineerwerk van de beelden.



3500; 3000

Natuursteen; Repareren

Op meerdere plaatsen is het voegwerk deels tot volledig los/niet meer aanwezig. Tevens zitten de platen op enkele plaatsen los.



3500; 6000

Natuursteen; Vervangen

De natuursteen randafwerking aan de achterzijde van de sokkel is gescheurd.



3-Gebouw		5DI003	De Ontmoeting			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
35	NATUURSTEEN														
3500; 3000; 0-	Natuursteen; Repareren; Algemeen-	Betreft: Opnieuw voegen tussen beplatingen van sokkel en het vastzetten enkele platen	2	1,00pt	1414,28	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500; 6000; 0-	Natuursteen; Vervangen; Algemeen-	gescheurde rand van sokkel vervangen	2	1,00pt	1324,09	1.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						2.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5DI003	De Ontmoeting			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5DI003	De Ontmoeting			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1500; 0-	Kunstwerken; Conserveren; Algemeen-	bronzen beelden bijpatineren	3	1,00pt	338,98	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden in de was zetten na het schoonmaken	3	1,00pt	135,59	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
1-Hoofdgroep						17	475	475	475	475	475	475	475	475	475
2-Budget						GEM-D	475	475	475	475	475	475	475	475	475

3-Gebouw	5DI003														
						3.213	475	475	475	475	475	475	475	475	475

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Molenaar met kind

object: 5DI004

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5DI004** **Molenaar met kind**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-A	Achterstallig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D	Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	102	102	102	102	102	102	102	102	814
2-Budget	GEM-D	0	0	102	102	102	102	102	102	102	102	814
GEM-P	Gemeente - planmatig onderhoud											
22	METSELWERK	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	272
2-Budget	GEM-P	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	272

3-Gebouw **5DI004**

0	0	102	374	102	102	102	102	102	102	102	102	1.085
----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

3-Gebouw

5DI004

Molenaar met kind

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Gemetselde stenen met daarop een molensteen, daarop een sokkel van gemetselde steen, daarop een betonnen molensteen en daarop een bronze beeld. Het geheel verkeert in een redelijke staat. In de bovenste molensteen zitten echter veel scheuren. Een deel van het kunstwerk "het kind" ontbreekt waarbij ook een deel van de sokkel is afgebroken.

Kunstenaar; Jean en Marianne Bremers

Molenaar met pet op die met zijn rechterhand een zak vasthoudt. Op

zijn linkerhand staat een grote kat. Voor hem staat een jongetje met uitgestrekte armen en opgeheven hoofd.



2100; 3000

Betonwerk; Repareren

Verschillende scheuren in de bovenste steen van de sokkel.



3-Gebouw		5DI004	Molenaar met kind			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1020; 0-	Kunstwerken; Opstellen Rapportage; Algemeen-	Advieskosten kunstenaar.	3	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw		5DI004	Molenaar met kind			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5DI004	Molenaar met kind			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden in de was zetten na het schoonmaken	3	1,00pt	101,69	0	0	102	102	102	102	102	102	102	102	
1-Hoofdgroep						0	0	102	102	102	102	102	102	102	102	
2-Budget						0	0	102	102	102	102	102	102	102	102	

3-Gebouw		5DI004	Molenaar met kind			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSSELWERK														
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van kasseien van sokkel, totaal ca. 2 m2	3	1,00pt	271,97	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	272	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5DI004					0	0	102	374	102	102	102	102	102	102
----------	--------	--	--	--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Kunstobjecten Zaert

object: 5DI005

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5DI005	Kunstobjecten Zaert										
Periode : 2018 - 2027			Index					0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS		0	5.690	0	0	0	0	0	0	0	0	5.690
2-Budget	GEM-P		0	5.690	0	0	0	0	0	0	0	0	5.690

3-Gebouw	5DI005		0	5.690	0	0	0	0	0	0	0	0	5.690
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5DI005

Kunstobjecten Zaert

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaat uit een 3-tal gegalvaniseerde stalen figuren en verkeert in een redelijke staat. Op de drie kunstwerken zijn veel krassen en bekladdingen aanwezig. De onderliggende menielaag is op diverse plaatsen zichtbaar en op een enkele plaats blijft water staan en is roestvorming zichtbaar.

Kunstenaar; Mathew Filipoo

Drie abstracte figuren op ronde voetplaten. In de bestrating zijn drie kruizen opgenomen. Het geheel wordt gescheiden van de stoep door een stenen rand die door afwisselend geplaatste, liggende en staande stukken steen is gevormd.



1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen


Tpv krassen en op de hoeken is de menielaag op diverse plaatsen zichtbaar.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Op het kunstwerk zijn veel bekladdingen aanwezig.



3-Gebouw		5DI005	Kunstobjecten Zaert			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	Nat reinigen; Algemeen-	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5DI005	Kunstobjecten Zaert			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1020; 0-	Kunstwerken; Opstellen Rapportage; Algemeen-	Advieskosten kunstenaar.	3	1,00pt	605,00	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
1785; 5210; 0-	Kunstwerken; Herschilderen; Algemeen-	Coatinglaag van de 3 kunstwerken	2	3,00st	1694,90	0	5.085	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	5.690	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	5.690	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5DI005					0	5.690	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Carnaval des Animaux

object: 5HS001

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HS001	Carnaval des Animaux											
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C			Gemeente - onderhoudscontract										
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D			Gemeente - dagelijks onderhoud										
17	TERREININVENTARIS		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017
2-Budget			102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017

3-Gebouw	5HS001		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017
----------	--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw **5HS001** **Carnaval des Animaux**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk geplaats op een harstenen sokkel verkeert in een goede staat. In 2015 is het kunstwerk verplaats naar de Misse.

Kunstenaar; H. Goddefroy

Vier op elkaar gestapelde varkensfiguren met bovenop een vogel. De snuiten wijzen alle in een verschillende richting.

3-Gebouw		5HS001	Carnaval des Animaux			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS001	Carnaval des Animaux			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018							Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten	3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
1-Hoofdgroep						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
2-Budget						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	

3-Gebouw	5HS001															
						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



D'n Upperman

object: 5HS002

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5HS002** **D'n Upperman**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 *Totaal*

GEM-A **Achterstallig onderhoud**

17 TERREININVENTARIS

1.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.322

2-Budget

GEM-A

1.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.322

GEM-C **Gemeente - onderhoudscontract**

98 SCHOONMAAKONDERHOUD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-Budget

GEM-C

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GEM-D **Gemeente - dagelijks onderhoud**

17 TERREININVENTARIS

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1.017

2-Budget

GEM-D

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1.017

3-Gebouw **5HS002**

1.424 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 2.339

3-Gebouw

5HS002

D'n Upperman

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het bronze beeld geplaatst op een hardstenen sokkel verkeert in een redelijke staat. Op de onderkant van het beeld zijn grote roestplekken aanwezig. Het roestwater is ook over de sokkel gelopen.


Kunstenaar; Bart van Hoek



1785; 1000

Kunstwerken; Onderhouden

Roestplekken op het beeld en roestwater over de sokkel. Het is vreemd dat de roestplekken deels over het beeld lopen en daardoor niet duidelijk wat nu de exacte oorzaak is. Er is een stelpost opgenomen om vervolg onderzoek uit te voeren en de roest te verwijderen.



3-Gebouw		5HS002	D'n Upperman			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1000; 0-	Kunstwerken; Onderhouden; Algemeen-	Stelpost voor oorzaak roestuitslag opheffen en roestuitslag verwijderen		2	1,00pt	1322,01	1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		17														
2-Budget		GEM-A														
							1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS002	D'n Upperman			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS002	D'n Upperman			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten	3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
1-Hoofdgroep						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
2-Budget						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	

3-Gebouw	5HS002															
						1.424	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Hengelaar

object: 5HS003

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5HS003** **Hengelaar**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

GEM-A

Achterstallig onderhoud

20

HEIWERK EN BIJZONDERE
FUNDERINGEN

12.339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.339

2-Budget

GEM-A

12.339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.339

GEM-C

Gemeente - onderhoudscontract

98

SCHOONMAAKONDERHOUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2-Budget

GEM-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEM-P

Gemeente - planmatig onderhoud

20

HEIWERK EN BIJZONDERE
FUNDERINGEN

0

4.068

0

0

0

0

0

0

0

0

4.068

2-Budget

GEM-P

0

4.068

0

0

0

0

0

0

0

0

4.068

3-Gebouw

5HS003

12.339

4.068

0

0

0

0

0

0

0

0

16.407

3-Gebouw **5HS003** **Hengelaar**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Een stalen kunstwerk verhoogd d.m.v. een verhoging in de grond met bielzen bekisting. Het kunstwerk verkeert in een redelijk staat. Wel zijn er veel krassen e.d. in de coatinglaag aanwezig en graffiti zichtbaar.

De verhoogde sokkel bestaande uit gedeeltelijk in het water geplaatste verticale en horizontale bielzen verkeert in een matige tot slechte staat. Diverse bielzen zijn ter hoogte van de waterlijn en aan de bovenzijde bevatten houtrot. Om de stabiliteit van de sokkel te waarborgen is herstel/vervanging op korte termijn nodig.

Kunstenaar; Ton Maria Nijhof

Verticaal geplaatste stalen plaat waarin bovenin een halve ovale vorm is uitgesneden. Een stalen buis kronkelt door de plaat heen. Via de onderkant in een boog terug via de bovenkant, uitlopend in een golvende vorm.

2099; 6000

Diversen; Vervangen

Op de sokkel/bielzen is houtrot aanwezig. Geadviseerd wordt om de sokkel bestaande uit gedeeltelijk in water aanwezige verticale en horizontale bielzen te herstellen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Op het kunstwerk is vervuiling en graffiti aanwezig, tevens is eerder verwijderde graffiti nog zichtbaar.



3-Gebouw		5HS003	Hengelaar		2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20	HEIWERK EN BIJZONDERE FUNDERINGEN														
2099; 6000; 0-	Diversen; Vervangen; Algemeen-	stelpost voor (partieel) vervangen van sokkel bestaande uit gedeeltelijk in water aanwezige verticale en horizontale bielzen	1	1,00pt	12338,80	12.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						20	12.339	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-A	12.339	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS003	Hengelaar			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	Nat reinigen; Algemeen-	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS003	Hengelaar				2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20	HEIWERK EN BIJZONDERE FUNDERINGEN													
2099; Diversen; Herschilderen; 5210; 0- Algemeen-	stelpost voor herstellen van schade/beklading aan kunstwerk en schilderen.	2	1,00pt	4067,73	0	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	20				0	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-P				0	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS003				12.339	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---------------	--	--	--	---------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Roggeblad

object: 5HS004

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5HS004** **Roggeblad**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

GEM-C

Gemeente - onderhoudscontract

98

SCHOONMAAKONDERHOUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2-Budget

GEM-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEM-D

Gemeente - dagelijks onderhoud

17

TERREININVENTARIS

475

271

271

271

271

271

271

271

271

271

2.915

2-Budget

GEM-D

475

271

271

271

271

271

271

271

271

271

2.915

GEM-P

Gemeente - planmatig onderhoud

47

SCHILDERWERK

0

266

0

0

0

0

0

0

0

0

266

2-Budget

GEM-P

0

266

0

0

0

0

0

0

0

0

266

3-Gebouw

5HS004

475

537

271

271

271

271

271

271

271

271

3.181

3-Gebouw

5HS004

Roggeblad

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaande uit messing en graniet verkeert in een redelijke staat. Enkele bouten ontbreken en ter plaatse van het maaiveld is wat roestvorming geconstateerd. De granieten plaat is door vandalisme aan de randen beschadigd. Het tekstbordje van de gemeente Bernheze is bekrast, maar nog wel duidelijk leesbaar.

Kunstenaar; Jos Verwiel

Drie op elkaar gestapelde in u-vorm gevouwen delen, bevestigd door duidelijk zichtbare bouten en moeren. Taps toelopend. Op de voorgrond ligt een granieten plaat waarin de afbeelding van een roggeplantje en tekst is gezandstraald.



1700; 2000

Terreininventaris; Corrigeren


Tekstbordje van de gemeente Bernheze is bekrast, maar nog wel leesbaar.



1785; 1000

Kunstwerken; Onderhouden

Twee moeren ontbreken en één moer is afgebroken.



4799; 5210

Diverse onderdelen; Herschilderen

Aan de onderzijde van het kunstwerk zijn roestplekken aanwezig.



3-Gebouw **5HS004** **Roggeblad**

Onderdeel;Bewerking

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen
Vervuiling op het kunstwerk.



3-Gebouw		5HS004	Roggeblad			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw		5HS004	Roggeblad			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1000; 0-	Kunstwerken; Onderhouden; Algemeen-	ontbrekende bouten en moeren weer aanbrengen	2	1,00pt	203,39	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	beeld na het schoonmaken in de was zetten	3	1,00pt	271,19	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	
1-Hoofdgroep						17	475	271	271	271	271	271	271	271	271	
2-Budget						GEM-D	475	271	271	271	271	271	271	271	271	

3-Gebouw		5HS004	Roggeblad			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
47	SCHILDERWERK															
4799; 5210; 0-	Diverse onderdelen; Herschilderen; Algemeen-	roestplekken op verankering van het kunstwerk		2	1,00pt	265,97	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		47					0	266	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-P					0	266	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS004					475	537	271	271	271	271	271	271	271	271
----------	--------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tango

object: 5HS005

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS005		Tango									
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
2-Budget		GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034

3-Gebouw	5HS005		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5HS005

Tango

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een redelijke staat. Op diverse plaatsen is de coatinglaag beschadigd ten gevolge van vandalisme. Het tekstbordje van de gemeente Bernheze is bekrast, maar nog wel duidelijk leesbaar.

Kunstenaar; Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.



1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Op diverse plaatsen is er schade aan de coatinglaag, vermoedelijk door vandalisme. Geadviseerd wordt om het schilderwerk gelijktijdig uit te voeren met de andere 6 Tango kunstwerken, om zo de eenheid van de kunstwerken te kunnen waarborgen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Aan de onderzijde van het kunstwerk is een hoeveelheid algengroei aanwezig.



3-Gebouw		5HS005	Tango			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS005	Tango				2-Budget	GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken;			2	1,00pt	2033,86	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210; 0- Herschilderen; Algemeen-																
1-Hoofdgroep						17	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS005					0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tango

object: 5HS006

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS006		Tango									
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-A		Achterstallig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	
2-Budget	GEM-A	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034	
2-Budget	GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034	

3-Gebouw	5HS006		881	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.915
----------	--------	--	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5HS006

Tango

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een matige staat. Nagenoeg de gehele onderste 25 cm van het kunstwerk is ernstig aangetast door roest. Op enkele plaatsen is het staalwerk doorgeroest en opengescheurd. Om verdere aantasting te voorkomen is herstel op korte termijn nodig.

Kunstenaar; Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.



1785; 3000

Kunstwerken; Repareren

Roest op met name het onderste gedeelte van het kunstwerk.



1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Met name aan de onderste onderdelen van het kunstwerk is roest aanwezig. Geadviseerd wordt om de roest te verwijderen en het schilderwerk gelijktijdig uit te voeren met de andere 6 Tango kunstwerken, om zo de eenheid van de kunstwerken te kunnen waarborgen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Algengroei op het kunstwerk.



3-Gebouw		5HS006	Tango			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken; Repareren; 3000; 0- Algemeen-	staalwerk onderste gedeelte repareren	1	1,00pt	881,34	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep					17	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget					GEM-A	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw		5HS006	Tango			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-		contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS006	Tango				2-Budget	GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken;			2	1,00pt	2033,86	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210; 0- Herschilderen; Algemeen-																
1-Hoofdgroep						17	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS006					881	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tango

object: 5HS007

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS007		Tango											
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW		
2-Budget															
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal			
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract													
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud													
17	TERREININVENTARIS	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034			
2-Budget	GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034			
GEM-V		Vandalisme													
17	TERREININVENTARIS	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185			
2-Budget	GEM-V	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185			

3-Gebouw	5HS007		185	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.219
----------	--------	--	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5HS007

Tango

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een redelijke staat. Op diverse plaatsen is de coatinglaag beschadigd.

Kunstenaar; Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.



1700; 2000

Terreininventaris; Corrigeren

Het tekstbordje is beschadigd waarbij delen van de tekst niet meer leesbaar zijn.



1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Op diverse plaatsen is er schade aan de coatinglaag. Geadviseerd wordt om het schilderwerk gelijktijdig uit te voeren met de andere 6 Tango kunstwerken, om zo de eenheid van de kunstwerken te kunnen waarborgen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Vervuiling en oude graffiti plekken aanwezig op het kunstwerk.



3-Gebouw		5HS007	Tango			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS007	Tango		2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud							
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW							
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 5210; 0-	Kunstwerken; Herschilderen; Algemeen-		2	1,00pt	2033,86	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						17	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS007	Tango			2-Budget		GEM-V		Vandalisme						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1700; 2000; 0-	Terreininventaris; Corrigeren; Algemeen-	Tekstbordje van de gemeente Bernheze		3	1,00st	185,07	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep							185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget							185	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS007					185	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tango

object: 5HS008

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS008		Tango										
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW		
2-Budget														
1-Hoofdgroep				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud												
17	TERREININVENTARIS		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
2-Budget		GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034

3-Gebouw	5HS008		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5HS008

Tango

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een redelijke staat. Op enkele plaatsen is de coatinglaag beschadigd ten gevolge van vandalisme en roest is zichtbaar. Algengroei op kunstwerk.

Kunstenaar; Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.



1785; 5210


Kunstwerken; Herschilderen

Op diverse plaatsen is er schade aan de coatinglaag en kleine roestplekken zichtbaar. Geadviseerd wordt om de roest te verwijderen en het schilderwerk gelijktijdig uit te voeren met de andere 6 Tango kunstwerken, om zo de eenheid van de kunstwerken te kunnen waarborgen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen
Algengroei op kunstwerk.



3-Gebouw		5HS008	Tango			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS008	Tango				2-Budget		GEM-P						Gemeente - planmatig onderhoud	
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS													
1785; Kunstwerken; 5210; 0- Herschilderen; Algemeen-	Op diverse plaatsen is er schade aan de coatinglaag. Geadviseerd wordt om het schilderwerk gelijktijdig uit te voeren met de andere 6 Tango kunstwerken, om zo de eenheid van de kunstwerken te kunnen waarborgen.	2	1,00pt	2033,86	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	17				0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-P				0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS008				0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tango

object: 5HS009

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HS009	Tango											
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C			Gemeente - onderhoudscontract										
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P			Gemeente - planmatig onderhoud										
17	TERREININVENTARIS		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
2-Budget			0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034

3-Gebouw	5HS009		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5HS009

Tango

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een redelijke staat. Op enkele plaatsen is de coatinglaag op de uitwendige hoeken geheel afgesleten waardoor roestvorming ontstaat. Algengroei op kunstwerk en vervuiling op het informatie bordje.

Kunstenaar; Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.



1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Op diverse plaatsen is er schade aan de coatinglaag. Geadviseerd wordt om het schilderwerk gelijktijdig uit te voeren met de andere 6 Tango kunstwerken, om zo de eenheid van de kunstwerken te kunnen waarborgen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Algengroei op kunstwerk en vervuiling op het informatie bordje.



3-Gebouw		5HS009	Tango			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS009		Tango		2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken;			2	1,00pt	2033,86	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210; 0- Herschilderen; Algemeen-																
1-Hoofdgroep		17					0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-P					0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS009					0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tango

object: 5HS010

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HS010	Tango																			
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW									
2-Budget																					
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal								
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract																				
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2-Budget	GEM-C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
GEM-P	Gemeente - planmatig onderhoud																				
17	TERREININVENTARIS		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034								
2-Budget	GEM-P		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034								

3-Gebouw	5HS010		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5HS010

Tango

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een redelijke staat. In een ronde uitsparing is roest zichtbaar en over het algemeen is er vervuiling/algengroei op het kunstwerk.

Kunstenaar; Wim Geeven


Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.



1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Op diverse plaatsen is er schade aan de coatinglaag. Geadviseerd wordt om het schilderwerk gelijktijdig uit te voeren met de andere 6 Tango kunstwerken, om zo de eenheid van de kunstwerken te kunnen waarborgen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen
Vervuiling/algengroei op kunstwerk



3-Gebouw		5HS010	Tango			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS010	Tango				2-Budget	GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken;			2	1,00pt	2033,86	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210; 0- Herschilderen; Algemeen-																
1-Hoofdgroep		17				0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-P				0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS010					0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tango

object: 5HS011

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS011	Tango										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034	
2-Budget		GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	2.034	

3-Gebouw	5HS011		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5HS011

Tango

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een redelijke staat maar het is geheel beklad met een vilstift.

Kunstenaar; Wim Geeven

Dit object maakt onderdeel uit van een groep van 7 abstracte beelden, verbonden door blauw getinte klinkers, om de 10 meter in het wegdek.



1785; 1200

Kunstwerken; Schoonmaken

Aangebrachten teksten met vilstift.



1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Op diverse plaatsen is er schade aan de coatinglaag en roestplekken. Geadviseerd wordt om de roestplekken te verwijderen en het schilderwerk gelijktijdig uit te voeren met de andere 6 Tango kunstwerken, om zo de eenheid van de kunstwerken te kunnen waarborgen.



De koppelkoker is volledig ingegroeid. Zover zichtbaar verkeert de koker nog in redelijk tot goede staat, desondanks wordt geadviseerd de koker gelijktijdig te schilderen met het overige schilderwerk.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Aangebrachte teksten met vilstiften en vervuiling op het kunstwerk.



3-Gebouw		5HS011	Tango			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS011	Tango			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken; 1200; 0- Schoonmaken; Algemeen-	verwijderen van met vilstift aangebrachte teksten	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep					17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget					GEM-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw		5HS011	Tango				2-Budget	GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken;			2	1,00pt	2033,86	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210; 0- Herschilderen; Algemeen-																
1-Hoofdgroep		17				0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-P				0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS011					0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De vijf eiken

object: 5HS012

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS012	De vijf eiken										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-A		Achterstallig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	13.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.613
2-Budget		GEM-A	13.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.613
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	3.025	0	0	0	0	3.025	0	0	0	0	6.050
22	METSELWERK	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
2-Budget		GEM-P	0	3.535	0	0	0	0	3.025	0	0	0	6.560

3-Gebouw	5HS012		13.613	3.535	0	0	0	0	3.025	0	0	0	20.173
----------	--------	--	--------	-------	---	---	---	---	-------	---	---	---	--------

3-Gebouw

5HS012

De vijf eiken

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaande uit keramiek en beton verkeert in een matige tot slechte staat. In nagenoeg alle elementen zijn aan de gladde voorzijde scheuren en barsten aanwezig. In enkele elementen zijn grotere scheuren en losse delen aanwezig. Ook het voegwerk tussen de elementen is op diverse plaatsen los of eruit. Geadviseerd wordt om vervolgonderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de wapening, de scheuren te herstellen en vervolgens nieuwe coating aan te brengen.

Kunstenaar; Michiel Kuipers

Vijf staanders in de vorm van halve boomstammen die aan de platte kant van het snijvlak witte silhouetten vertonen van pilaren tegen een groene achtergrond. Bovenin zijn her en der dwarrelende blauwe bladeren te zien. De bomen zijn niet aan elkaar gelijk, niet statisch, maar speels en dynamisch.



1785; 1000

Kunstwerken; Onderhouden

Meerdere zettingsscheuren aanwezig op het kunstwerk. Mogelijk is de wapening in het kunstwerk aangetast. Geadviseerd wordt om te scheuren te herstellen en tevens vervolgonderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de wapening.



1785; 1550

Kunstwerken; Conditionering oppervlak

Nieuwe coating aanbrengen na het herstellen van de scheuren.



2246; 6000

Voegwerk; Vervangen

Voegwerk op enkele plaatsen uitgespoeld.



3-Gebouw **5HS012** **De vijf eiken**

Onderdeel;Bewerking

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Plaatselijk een bekladding aanwezig op het kunstwerk.



3-Gebouw		5HS012	De vijf eiken			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1000; 0-	Kunstwerken; Onderhouden; Algemeen-	Stelpost herstellen scheuren en vervolgonderzoek.	1	1,00pt	11253,00	11.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1785; 1020; 0-	Kunstwerken; Opstellen Rapportage; Algemeen-	Advieskosten kunstenaar.	3	1,00pt	2359,50	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						13.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget						13.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw		5HS012	De vijf eiken			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS012	De vijf eiken			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	Plaatselijk herstellen en hydrofobe coating opnieuw aanbrengen	2	1,00pt	3025,00	0	3.025	0	0	0	0	3.025	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	3.025	0	0	0	0	3.025	0	0	0
22	METSELWERK														
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk	3	1,00pt	510,05	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	510	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-P			0	3.535	0	0	0	0	3.025	0	0		

3-Gebouw	5HS012	13.613	3.535	0	0	0	0	3.025	0	0	0
----------	--------	---------------	--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Wiskundige figuren in neonlicht

object: 5HS013

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HS013	Wiskundige figuren in neonlicht										
Periode : 2018 - 2027		Index 0,00 % vanaf 2018									Inclusief BTW	
2-Budget												
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P	Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	5.472	0	0	0	0	0	0	5.472
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-P	0	0	0	5.472	0	0	0	0	0	0	5.472

3-Gebouw	5HS013	0	0	0	5.472	0	0	0	0	0	0	5.472
----------	--------	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw **5HS013** **Wiskundige figuren in neonlicht**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Een kunstwerk bestaande uit stalen omlijsting met stalen rooters en neonbuizen verkeert in een redelijke tot goede staat. Het kunstwerk heeft in 2009 een grote onderhoudsbeurt gehad. Ter plaatse van de verstekken van de omrandingen is de roest echter alweer zichtbaar.

Kunstenaar; Ton Krijnen

Uit drie vierkante delen bestaand lichtobject. De delen bestaan uit een stalen frame met aan twee kanten stalen vlechtwerk en daarachter perspex. Daartussen is neonlicht geplaatst. In het linker deel in de vorm van een cirkel, in het midden in de vorm van een vierkant en in het rechterdeel in de vorm van een driehoek.

1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Het kunstwerk bevat incidenteel enkele roestplekken en beschadigingen. Er is een post opgenomen om deze punten bij te werken zodat het schilderwerk weer enkele jaren meekan



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Kleine hoeveelheid vervuiling aanwezig aan de bovenzijde van het kunstwerk.



3-Gebouw		5HS013	Wiskundige figuren in neonlicht			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS013		Wiskundige figuren in neonlicht				2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud				
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf		2018		Inclusief BTW				
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17		TERREININVENTARIS														
1785;	Kunstwerken;	stalen omrandingen en roosters	2	1,00pt	4745,69	0	0	0	4.746	0	0	0	0	0	0	0
5210; 0-	Herschilderen; Algemeen-															
1785;	Kunstwerken;	Bijwerken	2	1,00pt	726,00	0	0	0	726	0	0	0	0	0	0	0
5210; 0-'	Herschilderen; Algemeen-'															
1-Hoofdgroep						17	0	0	0	5.472	0	0	0	0	0	0
63		ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6349;	Lampen; Vervangen;	1x per twee jaar neon	3	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000; 0-	Algemeen-	verlichtingsbuizen vervangen														
1-Hoofdgroep						63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-P	0	0	0	5.472	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS013	0	0	0	5.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De Krullevaar

object: 5HS014

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HS014	De Krullebaar											
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P	Gemeente - planmatig onderhoud												
17	TERREININVENTARIS		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
2-Budget	GEM-P		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034

3-Gebouw	5HS014		0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5HS014

De Krullevaar

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een redelijke staat. Het komt echter niet goede meer tot zijn recht omdat pal naast het kunstwerk een fietsenstalling is geplaatst. Bovendien bevat het kunstwerk enkele kale delen, incidenteel corrosie en algemeen verkleuring. Om het kunstwerk in een goede staat te houden wordt geadviseerd de corrosie te verwijderen en het schilderwerk op korte termijn uit te voeren.

Kunstenaar; Ton Maria Nijhof

Twee verticale blauwe buizen (poten), daarop een gevouwen en gebogen plaat (romp), daardoorheen een schuin geplaatste kortere blauwe buis (snavel).

1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Het kunstwerk bevat enkele kale delen, incidenteel corrosie en algemeen verkleuring. Om het kunstwerk in een goede staat te houden wordt geadviseerd de corrosie te verwijderen en het schilderwerk op korte termijn uit te voeren.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Kunstwerk met enige regelmaat vervuild en bevat plaatselijk algengroei.



3-Gebouw		5HS014	De Krullevaar			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS014	De Krullebaar			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud							
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW							
1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS																
1785; Kunstwerken;	5210; 0- Herschilderen; Algemeen-	stelpost	2	1,00pt	2033,86	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						17	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-P	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS014					0	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De Buitelaar

object: 5HS015

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HS015	De Buitelaar										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW	
2-Budget												
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
BG-D	Bevoegd Gezag - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	BG-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw **5HS015** **De Buitelaar**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het bronze kunstwerk verkeert in een goede staat. Het kunstwerk is eigendom van basisschool De Kiem.

Kunstenaar; René van Seumeren

Twee over elkaar buitelende kinderen. De kinderen houden elkaar vast bij de enkels terwijl ze een koprol maken.

3-Gebouw		5HS015	De Buitelaar			2-Budget		BG-D		Bevoegd Gezag - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS015	De Buitelaar				2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS015													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Labrys

object: 5HS016

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS016	Labrys										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-A		Achterstallig onderhoud											
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR		2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360
2-Budget		GEM-A	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR		2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	21.175
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD		605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	6.050
2-Budget		GEM-D	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	27.225
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN		0	0	0	0	0	0	0	881	0	0	881
2-Budget		GEM-P	0	0	0	0	0	0	0	881	0	0	881

3-Gebouw	5HS016		5.082	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	3.604	2.723	2.723	30.466
----------	--------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

3-Gebouw

5HS016

Labrys

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaande uit hardsteen en gewapend beton is in 2015 gerenoveerd. Het geheel verkeert in een goede staat van onderhoud. Er is een extra regel opgenomen met klachtenonderhoud, gezien de regelmaat waarbij jaarlijk verschillende klachten voorholpen dienen te worden.


Kunstenaar; Charles Vergouwen

Bouwwerk in de vorm van een driehoek met vier zuilen bekroond door kapitelen waarop een timpaan rust. Langs de zuilen stroomt een 'watergordijn'.

3500; 1700

Natuursteen; Onderzoeken

Kleine beschadiging op een hoek en incidenteel een scheur op de sokkels



5302; 2020

Waterinstallatie; Corrigeren, aansluiting

De installatie is kort na ingebruikname defect geraakt. Van de vier pilaren waaruit water komt functioneert de middelste watertoevoer in de pilaar niet meer. Het lijkt op een lekkage en de kraan is tijdelijk dichtgezet. Het kunstwerk draait nu op watertoevoer in de buitenste drie pilaren, maar de watertoevoer is niet gelijkmatig. Gemeente vraagt om herstel, afhankelijk van kosten en beleid.

3-Gebouw		5HS016	Labrys			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR															
5302; 2020; 600-	Waterinstallatie; Corrigeren, aansluiting; Technische ruimte-	Conform begroting: 3.1708020 Bernheze act mop kunstwerken 2017 d.d. 7-8-2018. FvE. Op advies aangepast: eenvoudig herstel: voegwerk herstel en afstellen watertoevoer.	2	1,00pt	2359,50	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		53				2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-A				2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS016	Labrys			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	Nat reinigen; Algemeen-	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS016	Labrys			2-Budget			GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR														
5318; 1000; 0-	Pompen; Onderhouden; Algemeen-	fa. van Beurden uit Tilburg; jaarlijks in voorjaar in gebruikstellen van fontein en in het najaar winterklaar maken van pompen, filters e.d. inclusief eventueel vervangen van onderdelen	2	1,00pt	2117,50	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
1-Hoofdgroep						53	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD														
9910; 1000; 0-	Klachtenonderhoud; Onderhouden; Algemeen-	Klachtenonderhoud	2	1,00pt	605,00	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605
1-Hoofdgroep						99	605	605	605	605	605	605	605	605	605
2-Budget		GEM-D				2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723

3-Gebouw		5HS016	Labrys				2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
30		KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN														
3070; 6000; 0-	Kitvoeg; Vervangen; Algemeen-	Vervangen kitvoegen ter plaatse van natuursteen elementen en verlichtingsstrips.		3	1,00pt	881,34	0	0	0	0	0	0	0	881	0	0
1-Hoofdgroep							0	0	0	0	0	0	0	881	0	0
2-Budget							0	0	0	0	0	0	0	881	0	0

3-Gebouw	5HS016					5.082	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	3.604	2.723	2.723
----------	--------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De gemeente verlicht

object: 5HS017

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5HS017** **De gemeente verlicht**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 *Totaal*

GEM-D **Gemeente - dagelijks onderhoud**

63 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-Budget

GEM-D

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GEM-P **Gemeente - planmatig onderhoud**

17 TERREININVENTARIS

0 605 0 0 0 0 0 0 0 0 605

63 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

0 20.268 0 0 0 0 0 0 0 0 20.268

2-Budget

GEM-P

0 20.873 0 0 0 0 0 0 0 0 20.873

3-Gebouw **5HS017**

0 20.873 0 0 0 0 0 0 0 0 20.873

3-Gebouw

5HS017

De gemeente verlicht

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk verkeert in een goede staat. Enkele ledprinten kleuren niet meer juist mee. Daarnaast zijn er met enige regelmaat ledprinten kapot. De gemeente heeft een offerte opgevraagd voor vervanging van de verlichting incl. laagspanningsvoedingen. Gezien het aangegeven klachtenpatroon, bijkomende kosten en de huidige levensduur wordt geadviseerd de vervanging uit te voeren van; 60 verlichtingsblokken en de 4 zwakstroomvoedingen in de regelkast.


Kunstenaar; Herman Kuijer

Twee horizontale rijen van elk 30 blokken met LED verlichting. In de onderste rij zit de LED verlichting aan de bovenzijde van het blok, in de bovenste rij zit de LED verlichting aan de onderzijde van het blok. Elk blok heeft een afmeting van 20,5l x 10h x 10d. Tussen de blokken onderling zit een ruimte van ca. 2 cm.

6370; 6000

Zwakstroominstallatie; Vervangen


Vervangen voedingen (zie regel ledprinten).



6399; 6000

Diversen; Vervangen

Enkele verlichting werkt niet correct meer en er dient regelmatig verlichting vervangen te worden. Er is een offerte aangevraagd voor de vervanging van de verlichting incl. laagspanningsvoedingen.



3-Gebouw		5HS017		De gemeente verlicht		2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
63		ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6399; 9000; 0-		Diversen; Klachtenonderhoud; Algemeen-		jaarlijkse post herstel kunstwerk	3	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		63					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-D					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS017	De gemeente verlicht				2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS													
1785; Kunstwerken; Opstellen	Advieskosten kunstenaar.	3	1,00pt	605,00	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
1020; 0- Rapportage; Algemeen-														
1-Hoofdgroep	17				0	605	0	0	0	0	0	0	0	0

63 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

6370; Zwakstroominstallatie;	4 stuks voedingen in regelkast	3	1,00pt	1028,50	0	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0
6000; 0- Vervangen; Algemeen-	(fa. Rena)													
6399; Diversen; Vervangen;	ledprinten in elk blok (fa. Rena)	3	60,00st	320,65	0	19.239	0	0	0	0	0	0	0	0
6000; 0- Algemeen-	met een theoretische levensduur van 50.000 uur.													
1-Hoofdgroep	63				0	20.268	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-P				0	20.873	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS017				0	20.873	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Samen Apart

object: 5HS018

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HS018	Samen Apart											
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P	Gemeente - planmatig onderhoud												
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	1.695	0	0	0	0	0	0	0	1.695
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0	0	3.390
2-Budget	GEM-P	0	0	0	5.085	0	0	0	0	0	0	0	5.085

3-Gebouw	5HS018		0	0	0	5.085	0	0	0	0	0	0	5.085
----------	--------	--	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw **5HS018** **Samen Apart**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk geheel verkeert in een goede staat. Op de masten zijn vuil en stickers aangetroffen. Op de masten zijn plaatselijk enkele kleine krassen zichtbaar.

Kunstenaar; Karin Colen

Het kunstwerk bestaat uit 5 gebogen masten. Aan de masten zijn grote bladeren bevestigd met plattegronden van Heesch, Loosbroek, Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch en Nistelrode eruit gelaserd. s'Avonds worden de bladeren vanuit de top van de masten verlicht met een spotje. De plattegronden van de dorpen worden op de grond geprojecteerd en worden zo één gemeente.

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Verschillende stickers aanwezig op het kunstwerk en vervuiling op de uitkraging van het blad.



3-Gebouw		5HS018	Samen Apart			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS018	Samen Apart			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 5210; 0-	Kunstwerken; Herschilderen; Algemeen-	coating masten met bladeren, meerdere kleuren	2	5,00st	338,98	0	0	0	1.695	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	17					0	0	0	1.695	0	0	0	0	0	0
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6344; 6000; 0-	Armaturen; Vervangen; Algemeen-	spots boven aan masten	3	5,00st	677,96	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0
6349; 6000; 0-	Lampen; Vervangen; Algemeen-	lampen in spots boven aan masten periodiek vervangen	2	5,00st	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	63					0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-P					0	0	0	5.085	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS018					0	0	0	5.085	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Plein gemeentehuis herdenkingsmonument

object: 5HS019

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS019		Plein gemeentehuis herdenkingsmonument									
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	0	1.017	0	0	0	1.017
2-Budget	GEM-P	0	0	0	0	0	0	0	1.017	0	0	0	1.017

3-Gebouw	5HS019		0	0	0	0	0	0	0	1.017	0	0	1.017
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	-------

3-Gebouw **5HS019** **Plein gemeentehuis herdenkingsmonument**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL Voorbereidings- en plankosten; Toelichting
Het natuurstenen kunstwerk verkeert in een uitstekende staat. Op een kleine hoeveelheid mosgroei na zijn er geen bijzonderheden geconstateerd.

Kunstenaar; Jan Hendriks
Een hardstenen zuil met drie zijden en een schuin oplopende afgebrokkelde bovenkant. De 3 zijden zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Op 2 zijden zijn de plaquettes bevestigd die voorheen in het gemeentehuis hingen (voor de verbouwing van het gemeentehuis). Deze plaquettes zijn gemaakt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van WOII/Nederlands-Indie uit de kern Heesch.
Op de derde zijde staat een gedicht van Mathieu Bosch en is bedoeld om ruimte te bieden om ook andere (oorlogs)slachtoffers te gedenken.

9800; 1210 Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen
Kleine hoeveelheid mosgroei bovenop de zuil en op de plaquettes.



3-Gebouw		5HS019	Plein gemeentehuis herdenkingsmonument			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS019	Plein gemeentehuis herdenkingsmonument				2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15	BESTRATING															
1500; 4500; 0-	Bestrating; Herstraten; Algemeen-	natuurstenen platen herstraten en split opnieuw aanbrengen		3	1,00pt	1016,93	0	0	0	0	0	0	0	1.017	0	0
1-Hoofdgroep							0	0	0	0	0	0	0	1.017	0	0
2-Budget							0	0	0	0	0	0	0	1.017	0	0

3-Gebouw	5HS019													
		0	0	0	0	0	0	0	0	1.017	0	0		

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Kunstproject De Hoef 2

object: 5HS020

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HS020	Kunstproject De Hoef 2											
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw	5HS020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw **5HS020** **Kunstproject De Hoef 2**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het geheel verkeert in een goede staat. Er moet echter voor worden gezorgd dat het kunstwerk vanaf de openbare weg zichtbaar is en blijft. Ook de tekst op de keien moet goed leesbaar blijven. Het kunstwerk staat nu verborgen tussen de planten en er liggen plantresten op het kunstwerk.

Kunstenaar; Jeroen van Westen

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Het kunstwerk staat verborgen tussen de planten en er liggen plantresten op het kunstwerk.



3-Gebouw	5HS020	Kunstproject De Hoef 2			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS020				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Rotonde Nistelrodeseweg

object: 5HS021

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HS021	Rotonde Nistelrodeseweg										
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98		SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
15		BESTRATING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
15		BESTRATING	0	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	1.399
2-Budget		GEM-P	0	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	1.399

3-Gebouw	5HS021		0	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	1.399
----------	--------	--	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw **5HS021** **Rotonde Nistelrodeseweg**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het rontonde verkeert in een redelijke tot goede staat. Er is op veel plaatsen mosgroei en onkruid tussen de stenen van de bestrating aanwezig. Ook is op de stenen enige algengroei/ en vervuiling aanwezig waardoor de verschillende kleurschakeringen tussen de stenen onderling enigszins verloren gaat.

Kunstenaar; Jeroen van Westen

Als bolsegment aangelegde kern van de rotonde bestraat met bakstenen in verschillende kleuren.

1500; 1200

Bestrating; Schoonmaken

Met enige regelmaat is er onkruid aanwezig op de rotonde.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

De bestrating van het kunstwerk/rotonde is over het algemeen vervuild en in het midden zijn witte vlekken op de stenen zichtbaar.



3-Gebouw		5HS021	Rotonde Nistelrodeseweg			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen met hogedruk reiniger (contract nog afsluiten)		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HS021	Rotonde Nistelrodeseweg			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
15	BESTRATING															
1500; 1200; 0-	Bestrating; Schoonmaken; Algemeen-	bestrating 3x per jaar onkruidvrij maken, ca. 452 m2	3	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw		5HS021	Rotonde Nistelrodeseweg			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15	BESTRATING														
1500; 2000; 0-	Bestrating; Corrigeren; Algemeen-	partieel herstraten	3	452,00m2	3,09	0	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HS021				0	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Bevrijdingskapel met Maria

object: 5HW001

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5HW001** **Bevrijdingskapel met Maria**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P	Gemeente - planmatig onderhoud											
22	METSELWERK	0	4.303	0	0	0	0	0	0	0	0	4.303
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	2.462	0	0	2.462
47	SCHILDERWERK	0	325	0	203	0	0	0	0	0	0	529
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	271
2-Budget	GEM-P	0	4.628	0	475	0	0	0	2.462	0	0	7.565
GEM-V	Vandalisme											
22	METSELWERK	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
2-Budget	GEM-V	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183

3-Gebouw **5HW001**

183 4.628 0 475 0 0 0 2.462 0 0 7.748

3-Gebouw **5HW001** **Bevrijdingskapel met Maria**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kapel verkeert in een redelijke tot goede staat. Het huidige voegwerk vraagt echter wel om de nodige aandacht.

Kunstenaar; Michael van Helvert (Madonna) en M.J.M. Hansen (ontwerp kapel)
Kapel met bordesje ervoor, afgebakend door omheininkje. In de kapel een reliëf voorstellende Maria met kind, beiden dragen een aureool. Aan beide zijwanden in de kapel is een natuurstenen plaquette bevestigd. Voor de kapel bevindt zich in het plaveisel een gedenksteen. Op de gevel van de kapel prijkt een reliëf van een adelaar met lint. Links en rechts in het bordes is een vierkante tegel met een gat erin aangebracht. Op de een staat Heeswijk en op de ander Dinther. Naast de kapel is een zitbankje geplaatst.

2200; 3000

Metselwerk; Repareren


Steen ontbreekt. Herstel gelijktijdig uitvoeren met het uitvoeren van het voegwerk.



2246; 6000

Voegwerk; Vervangen

Het voegwerk van de bevrijdingskapel is verweerd door weersinvloeden. Slecht voegwerk kan nadelige gevolgen hebben voor de gevel. Geadviseerd wordt het voegwerk te vervangen.



3-Gebouw		5HW001		Bevrijdingskapel met Maria		2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98		SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-		Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen van madonna		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HW001	Bevrijdingskapel met Maria			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22		METSELWERK													
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van buitengevels van kapel en voegwerk van muurtjes en penanten met ezelsrug	3	50,00m2	86,06	0	4.303	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		22				0	4.303	0	0	0	0	0	0	0	0
33		DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN													
3301; 6000; 0-	Keramische dakpannen; Vervangen; Algemeen-	incl. nokvorsten	3	10,00m2	187,25	0	0	0	0	0	0	0	1.873	0	0
3366; 6000; 0-	Loden stroken, opgaande gevels; Vervangen; Algemeen-	loden stroken ter plaatse van dakpannen	3	8,00m1	73,69	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0
1-Hoofdgroep		33				0	0	0	0	0	0	0	2.462	0	0
47		SCHILDERWERK													
4700; 5216; 0-	Schilderwerk; Herschilderen, metaal; Algemeen-	stalen buis van hekwerk	2	11,00m1	20,34	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0
4700; 5216; 0-	Schilderwerk; Herschilderen, metaal; Algemeen-	2 stalen vlaggemasten	2	2,00st	101,69	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0
4799; 5210; 0-	Diverse onderdelen; Herschilderen; Algemeen-	houten strook aansluiting dakpannen-gevel	2	5,00m1	20,34	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		47				0	325	0	203	0	0	0	0	0	0
63		ELEKTRISCHE INSTALLATIE													
6344; 6000; 0-	Armaturen; Vervangen; Algemeen-	Philips armatuur in kapel	3	1,00st	271,18	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		63				0	0	0	271	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-P				0	4.628	0	475	0	0	0	2.462	0	

3-Gebouw		5HW001				Bevrijdingskapel met Maria				2-Budget		GEM-V		Vandalisme															
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00		% vanaf		2018				Inclusief BTW													
1-Hoofdgroep																													
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.		Hoeveelh.		Bedrag/Eh		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
22		METSELWERK																											
2200; 3000; 0-		Metselwerk; Repareren; Algemeen-		Herstellen ontbrekende steen. Gelijktijdig uitvoeren met voegwerk		3		1,00pt		182,63		183		0		0		0		0		0		0		0		0	
1-Hoofdgroep		22								183		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2-Budget		GEM-V								183		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

3-Gebouw	5HW001					183	4.628	0	475	0	0	0	2.462	0	0
----------	--------	--	--	--	--	-----	-------	---	-----	---	---	---	-------	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Bevrijdingskapel met Maria

object: 5HW001

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HW001		Bevrijdingskapel met Maria									
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
22	METSSELWERK	0	4.303	0	0	0	0	0	0	0	0	4.303	
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	2.462	0	0	2.462	
47	SCHILDERWERK	0	325	0	203	0	0	0	0	0	0	529	
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	271	
2-Budget		GEM-P	0	4.628	0	475	0	0	0	2.462	0	0	7.565
GEM-V		Vandalisme											
22	METSSELWERK	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	
2-Budget		GEM-V	183	0	0	0	0	0	0	0	0	183	

3-Gebouw	5HW001	183	4.628	0	475	0	0	0	0	2.462	0	0	7.748
----------	--------	-----	-------	---	-----	---	---	---	---	-------	---	---	-------

3-Gebouw **5HW001** **Bevrijdingskapel met Maria**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kapel verkeert in een redelijke tot goede staat. Het huidige voegwerk vraagt echter wel om de nodige aandacht.

Kunstenaar; Michael van Helvert (Madonna) en M.J.M. Hansen (ontwerp kapel)
Kapel met bordesje ervoor, afgebakend door omheininkje. In de kapel een reliëf voorstellende Maria met kind, beiden dragen een aureool. Aan beide zijwanden in de kapel is een natuurstenen plaquette bevestigd. Voor de kapel bevindt zich in het plaveisel een gedenksteen. Op de gevel van de kapel prijkt een reliëf van een adelaar met lint. Links en rechts in het bordes is een vierkante tegel met een gat erin aangebracht. Op de een staat Heeswijk en op de ander Dinther. Naast de kapel is een zitbankje geplaatst.

2200; 3000

Metselwerk; Repareren


Steen ontbreekt. Herstel gelijktijdig uitvoeren met het uitvoeren van het voegwerk.



2246; 6000

Voegwerk; Vervangen

Het voegwerk van de bevrijdingskapel is verweerd door weersinvloeden. Slecht voegwerk kan nadelige gevolgen hebben voor de gevel. Geadviseerd wordt het voegwerk te vervangen.



3-Gebouw		5HW001				Bevrijdingskapel met Maria				2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract				
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00		% vanaf		2018		Inclusief BTW				
1-Hoofdgroep																		
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
98		SCHOONMAAKONDERHOUD																
9800; 1210; 0-		Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen van madonna		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		98					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw		5HW001	Bevrijdingskapel met Maria			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
22	METSELWERK															
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van buitengevels van kapel en voegwerk van muurtjes en penanten met ezelsrug	3	50,00m2	86,06	0	4.303	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						22	0	4.303	0	0	0	0	0	0	0	
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN															
3301; 6000; 0-	Keramische dakpannen; Vervangen; Algemeen-	incl. nokvorsten	3	10,00m2	187,25	0	0	0	0	0	0	0	1.873	0	0	
3366; 6000; 0-	Loden stroken, opgaande gevels; Vervangen; Algemeen-	loden stroken ter plaatse van dakpannen	3	8,00m1	73,69	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	
1-Hoofdgroep						33	0	0	0	0	0	0	2.462	0	0	
47	SCHILDERWERK															
4700; 5216; 0-	Schilderwerk; Herschilderen, metaal; Algemeen-	stalen buis van hekwerk	2	11,00m1	20,34	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700; 5216; 0-	Schilderwerk; Herschilderen, metaal; Algemeen-	2 stalen vlaggemasten	2	2,00st	101,69	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0	
4799; 5210; 0-	Diverse onderdelen; Herschilderen; Algemeen-	houten strook aansluiting dakpannen-gevel	2	5,00m1	20,34	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						47	0	325	0	203	0	0	0	0	0	
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE															
6344; 6000; 0-	Armaturen; Vervangen; Algemeen-	Philips armatuur in kapel	3	1,00st	271,18	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						63	0	0	0	271	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-P			0	4.628	0	475	0	0	0	0	2.462	0		

3-Gebouw		5HW001	Bevrijdingskapel met Maria			2-Budget		GEM-V		Vandalisme						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22		METSELWERK														
2200; 3000; 0-	Metselwerk; Repareren; Algemeen-	Herstellen ontbrekende steen. Gelijktijdig uitvoeren met voegwerk		3	1,00pt	182,63	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep							183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget							183	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HW001					183	4.628	0	475	0	0	0	2.462	0	0
----------	--------	--	--	--	--	-----	-------	---	-----	---	---	---	-------	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Dr. Boutkan (gedenkteken)

object: 5HW002

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5HW002** **Dr. Boutkan (gedenkteken)**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

GEM-C

Gemeente - onderhoudscontract

98

SCHOONMAAKONDERHOUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2-Budget

GEM-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEM-P

Gemeente - planmatig onderhoud

15

BESTRATING

0

0

0

0

766

0

0

0

0

0

766

22

METSELWERK

0

0

0

544

0

0

0

0

0

544

35

NATUURSTEEN

0

678

0

0

0

0

0

0

0

0

678

2-Budget

GEM-P

0

678

0

0

1.310

0

0

0

0

0

1.988

3-Gebouw

5HW002

0

678

0

0

1.310

0

0

0

0

0

1.988

3-Gebouw **5HW002** **Dr. Boutkan (gedenkteken)**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het beeld van hardsteen verkeert in een redelijke tot goede staat. Er zijn in het harsteen enkele scheurtjes aanwezig en is opgenomen voor herstel in 2018.

Kunstenaar; Trudy Broos

Reliëf van het hoofd van Dr. Boutkan en profiel.

3-Gebouw		5HW002	Dr. Boutkan (gedenkteken)			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HW002	Dr. Boutkan (gedenkteken)			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15	BESTRATING														
1528; Kasseien; Herstraten; 4500; 0- Algemeen-			3	12,50m2	61,24	0	0	0	0	766	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	15					0	0	0	0	766	0	0	0	0	0
22	METSELWERK														
2246; Voegwerk; Vervangen; 6000; 0- Algemeen-		voegwerk van sokkel van betonklinkers	3	1,00pt	543,99	0	0	0	0	544	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	22					0	0	0	0	544	0	0	0	0	0
35	NATUURSTEEN														
3500; Natuursteen; Repareren; 3000; 0- Algemeen-		scheurtjes in kunstwerk (hardsteen)	3	1,00pt	677,95	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	35					0	678	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-P					0	678	0	0	1.310	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HW002					0	678	0	0	1.310	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-----	---	---	-------	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Vendelier

object: 5HW003

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HW003	Vendelier										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
2-Budget		GEM-D	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
22	METSELWERK	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	510	
2-Budget		GEM-P	0	0	0	0	0	510	0	0	0	510	

3-Gebouw	5HW003		102	102	102	102	102	102	612	102	102	102	1.527
----------	--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw **5HW003** **Vendelier**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL Voorbereidings- en plankosten; Toelichting
Het bronze beeld verkeert in een goede staat. Het kunstwerk is verplaatst en staat nu op de parkeerterrein bij het Gildehuis.

Kunstenaar; Jean en Marianne Bremers
Beeld van vendelier.

9800; 1210 Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen
Op de sokkel een plaatselijk een hoeveelheid roestwater aanwezig.



3-Gebouw		5HW003	Vendelier			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HW003	Vendelier			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1-Hoofdgroep		17					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
2-Budget		GEM-D					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

3-Gebouw		5HW003	Vendelier			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSELWERK															
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	sokkel van kasseien		3	1,00pt	510,09	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0
1-Hoofdgroep							0	0	0	0	0	0	510	0	0	0
2-Budget							0	0	0	0	0	0	510	0	0	0

3-Gebouw	5HW003					102	102	102	102	102	102	612	102	102	102
----------	--------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Water en Licht

object: 5HW004

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HW004	Water en Licht											
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW		
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
BG-P		Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud											
22	METSELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HW004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw **5HW004** **Water en Licht**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk met een beeld van graniet verkeert in een redelijke staat. Het beeld is enigszins vervuild. Daarnaast is het voegwerk van de sokkel plaatselijk uitgewassen, geadviseerd wordt om op midden lange termijn het voegwerk te vervangen. Het kunstwerk is eigendom van de Abdij en wordt ook de Abdij onderhouden.

Kunstenaar; Frans van den Burgt
Een gestileerde vis met daarop een gestileerde vogel.

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Oude deels weggeregende vogelpoepresten op het kunstwerk aanwezig.



3-Gebouw		5HW004	Water en Licht			2-Budget		BG-P		Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
22	METSELWERK															
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van sokkel	2	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw	5HW004	Water en Licht				2-Budget	GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HW004													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Pater van den Elsen

object: 5HW005

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5HW005	Pater van den Elsen												
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW		
2-Budget														
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal		
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw	5HW005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw **5HW005** **Pater van den Elsen**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het beeld in de muur bestaande uit kalksteen verkeert in een goede staat. Op de voet van het kunstwerk is een hoeveelheid mosgroei aanwezig. Het kunstwerk is eigendom van de Abdij.

Kunstenaar; Joseph Cantré

Hoek reliëf met afbeelding van pater in geestelijke kledij met een rozenkrans in zijn hand. Linksboven is het wapen van de abdij te zien. Rechtsboven is het wapen van de NCB (Noord-Brabantsche Christelijke Boerenbond) te zien: een abstracte afbeelding van ploeg en kruis.

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Mosgroei aan de voet van het kunstwerk



3-Gebouw	5HW005	Pater van den Elsen				2-Budget	GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00 % vanaf	2018						Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HW005													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Romance, Money & Motorbikes (Gymnasium Bernrode, ledverlichting in aul

object: 5HW006

datum : oktober 2018

3-Gebouw5HW006Romance, Money & Motorbikes (Gymnasium Bernrode, ledverlichting in aula)

Periode : 2018 - 2027Index0,00 % vanaf 2018Inclusief BTW

2-Budget												
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-A	Achterstallig onderhoud											
	17 TERREININVENTARIS	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360
	80 LOSSE INVENTARIS	7.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.865
2-Budget	GEM-A	10.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.225
GEM-D	Gemeente - dagelijks onderhoud											
	80 LOSSE INVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98 SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P	Gemeente - planmatig onderhoud											
	80 LOSSE INVENTARIS	0	0	0	0	0	4.746	0	0	0	0	4.746
2-Budget	GEM-P	0	0	0	0	0	4.746	0	0	0	0	4.746

3-Gebouw	5HW006	10.225	0	0	0	0	4.746	0	0	0	0	14.970
----------	--------	--------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	--------

3-Gebouw	5HW006	Romance, Money & Motorbikes (Gymnasium Bernrode, ledverlichting in aula)
----------	--------	--

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Op het moment van opname was de gehele installatie defect. Er is begrepen dat het kunstwerk van de 9 jaar dat het aanwezig is, slecht 1 jaar ook daadwerkelijk heeft mogen functioneren.

Kunstenaar; Martin en Inge Riebeek

Ledtoepassing op de wand.

Een interactief filmbeeld waarop portretten van mensen verbonden aan Bernrode worden vertoond. Op deze wijze ontstaat een interactief documentaire portret van Bernrode en zijn gebruikers. Als je voor het scherm stapt wordt dat door een camera gedetecteerd en activeer je het aangekondigde portret.

8000; 3000

Losse inventaris; Repareren

De verlichting van de led wall is opnieuw defect. Er is een stelpost opgenomen voor het repareren van het kunstwerk op basis van herstel werkzaamheden bij vorige storing. Volgens factuur van Inter Visual Systems zijn verschillende onderdelen niet meer leverbaar en is er in 2013 om die reden bij hen enkele van deze essentiële onderdelen opgeslagen.



3-Gebouw		5HW006	Romance, Money & Motorbikes (Gymnasium Bernrode, ledverlichting in aula				2-Budget	GEM-A		Achterstallig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW				
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; Kunstwerken; Opstellen	Advieskosten kunstenaar.		3	1,00pt	2359,50	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020; 0- Rapportage; Algemeen-															
1-Hoofdgroep		17				2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	LOSSE INVENTARIS														
8000; Losse inventaris;	stelpost op basis van herstel		3	1,00pt	7865,00	7.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000; 0- Repareren; Algemeen-	werkzaamheden bij vorige storing.														
1-Hoofdgroep		80				7.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-A				10.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5HW006	Romance, Money & Motorbikes (Gymnasium Bernrode, ledverlichting in aula				2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud					
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
80	LOSSE INVENTARIS															
8000; 9000; 0-	Losse inventaris; Klachtenonderhoud; Algemeen-	stelpost voor herstel storingen e.d. aan led wall	3	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		80														
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1200; 0-	Schoonmaakonderhoud; Schoonmaken; Algemeen-	stelpost voor gehele led wall jaarlijks stofvrij maken (eventueel contract nog afsluiten)	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		98														
2-Budget		GEM-D														

3-Gebouw		5HW006	Romance, Money & Motorbikes (Gymnasium Bernrode, ledverlichting in aula				2-Budget	GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW				
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80	LOSSE INVENTARIS														
8000; 6000; 0-8000; 6000; 0-	Losse inventaris; Vervangen; Algemeen-	stelpost voor vervangen tv scherm en camera	3	1,00pt	2033,87	0	0	0	0	0	2.034	0	0	0	0
8000; 6000; 0-	Losse inventaris; Vervangen; Algemeen-	stelpost voor vervangen bijbehorende schakelapparatuur e.d.	3	1,00pt	2711,82	0	0	0	0	0	2.712	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						80	0	0	0	0	0	4.746	0	0	0
2-Budget						GEM-P	0	0	0	0	0	4.746	0	0	0

3-Gebouw	5HW006	10.225	0	0	0	0	0	4.746	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--------	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Baken voor Heilaren - Noord

object: 5HW007

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5HW007		Baken voor Heilaren - Noord									
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-A		Achterstallig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
2-Budget		185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HW007		185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
----------	--------	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

3-Gebouw **5HW007** **Baken voor Heilaren - Noord**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaat uit cortenstaal met betonne voetplaat en verkeert in een goede staat. Het door de gemeente geplaatste teksbordje is bekrast en het kunstwerk is wat vervuild.

Kunstenaar; Niko de Wit

Dit beeld staat als een herkenningsteken, 'een baken' in het plantsoen en verwijst door zijn schuine stand vanuit de bebouwde omgeving naar het landschap verderop. Het uitgangspunt voor het beeld is een sterk afgeknotte, omgekeerde piramide. Uit het midden van deze vorm is een schijf gesneden met schuine zijrand. De restvorm is in vieren gedeeld, wat vier hoekdelen oplevert. Deze zijn langs de hoekribben gestapeld, waardoor een volume is ontstaan met een schuin oplopende richting. De ronde schijf houdt de hellende vorm als het ware in evenwicht en geeft iets van geborgenheid.

1700; 2000

Terreininventaris; Corrigeren

Het teksbordje van de gemeente Bernheze is bekrast en beklad met viltstift, waardoor het deels niet duidelijk leesbaar meer is.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Tpv de inkaping van het kunstwerk is vervuiling aanwezig (lijkt net bitumenkit oid) en aan de rechter zijde witte uitslag.



3-Gebouw		5HW007	Baken voor Heilaren - Noord			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1700; 2000; 0-	Terreininventaris; Corrigeren; Algemeen-	Tekstbordje van de gemeente Bernheze		3	1,00st	185,07	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep 17							185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget GEM-A							185	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HW007	Baken voor Heilaren - Noord			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5HW007				185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---------------	--	--	--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Paddo

object: 5L0001

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5L0001	Paddo											
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C			Gemeente - onderhoudscontract										
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget			GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw

5L0001

Paddo

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het cortenstalen kunstwerk verkeert in een goede staat. Het bordje van de gemeente is bekrast maar is nog wel prima leesbaar en een kleine hoeveelheid algengroei op sokkel

Kunstenaar; onbekend

De abstracte vorm die doet denken aan een paddestoel. Opgebouwd uit aan elkaar gelaste, gebogen stalen stroken.

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Kleine hoeveelheid algengroei tpv sokkel



3-Gebouw	5L0001	Paddo				2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0001													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Dobbelsteen

object: 5L0002

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5L0002	Dobbelsteen										
Periode : 2018 - 2027			Index					0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	
2-Budget		GEM-D	148	0	0	0	0	0	0	0	0	148	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	2.712	0	0	0	0	0	0	0	0	2.712	
2-Budget		GEM-P	0	2.712	0	0	0	0	0	0	0	2.712	

3-Gebouw	5L0002		148	2.712	0	0	0	0	0	0	0	0	2.860
----------	--------	--	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw **5L0002** **Dobbelsteen**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL Voorbereidings- en plankosten; Toelichting
De betonne dobbelsteen verkeert in een redelijke staat. De teksten op de dobbelsteen zijn gedeeltelijk verdwenen en roestvorming is geconstateerd. Op het tekstbordje zit een fout in de tekst (jaartal).

Kunstenaar; Architect Th. van Gorp

1700; 2000 Terreininventaris; Corrigeren
In het tekstbordje staat een jaartal fout vermeld. Er staat nu: (1906-1079).



1785; 5210 Kunstwerken; Herschilderen
Teksten op de dobbelsteen niet duidelijk meer leesbaar, afbladderen van het schilderwerk en corrosie op het kunstwerk. Geadviseerd wordt om het kunstwerk op korte termijn te schilderen.



3-Gebouw		5L0002	Dobbelsteen			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	Nat reinigen; Algemeen-	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5L0002	Dobbelsteen			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1700;	Terreininventaris;	Tekstbordje van de gemeente	3	1,00st	148,06	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000; 0-	Corrigeren; Algemeen-	Bernheze													
1-Hoofdgroep						148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						148	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5L0002	Dobbelsteen			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 5210; 0-	Kunstwerken; Herschilderen; Algemeen-	gehele kunstwerk	2	1,00pt	2711,83	0	2.712	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		17				0	2.712	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-P				0	2.712	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0002					148	2.712	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



H. Donatus

object: 5L0003

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5L0003	H. Donatus										
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
2-Budget												
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
BG-P	Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
22	METSELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	BG-P	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0003		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw **5L0003** **H. Donatus**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaande uit vermoedelijk gips of andere zachte steensoort verkeert in een slechte staat. Het schilderwerk bevat kalen delen en een deel van het kunstwerk ontbreekt. De parochie is eigenaar van het geheel.

Kunstenaar; onbekend

Mansfiguur gekleed in gevechtstenuet met Romeinse uitstraling. De man draagt een helm en een cape. In zijn handen heeft hij een zwaard en een ganzenveer.

1785; 1015

Kunstwerken; Uitgebreid onderhoud

De zwaard van het kunstwerk ontbreekt en schilderwerk bevat kale delen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Vervuiling op het beeld en mos-/algengroei op de sokkel.



3-Gebouw		5L0003	H. Donatus			2-Budget		BG-P		Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1015; 0-	Kunstwerken; Uitgebreid onderhoud; Algemeen-	restaureren van het beeld	2	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1785; 5210; 0-	Kunstwerken; Herschilderen; Algemeen-		2	1,00pt	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
1-Hoofdgroep 17						0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
22	METSELWERK															
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van sokkel en plateau	2	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep 22						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget BG-P						0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	

3-Gebouw	5L0003	H. Donatus				2-Budget	GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00 % vanaf	2018						Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0003													
					0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



H. Hart

object: 5L0004

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5L0004	H. Hart										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
BG-D		Bevoegd Gezag - dagelijks onderhoud											
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget	BG-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BG-P		Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	METSSELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget	BG-P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw	5L0004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw **5L0004** **H. Hart**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het beeld van natuursteen op een metselwerk sokkel verkeert in een matige tot slechte staat. Op het beeld heeft door de jaren oppervlakte schade opgelopen door erosie. Het metselwerk van de sokkel verkeert in een goede staat. Voor aan beeld en tegen de sokkel zijn twee schijnwerpers geplaatst tbv de kerk. De parochie is eigenaar van het beeld.

Kunstenaar; Petrus Rovers

Heilige met op zijn borst een hart met daaromheen een stralenkrans. De heilige helt naar voren en strekt beide armen beschermend uit naar een aan zijn voeten geknielde man. Linksvoor zijn vormen van huisjes en een abdij te zien. Achterop zijn kinderkopjes afgebeeld.

1785; 1015

Kunstwerken; Uitgebreid onderhoud

Het gehele beeld heeft oppervlakte schade door erosie ten gevolge van "zure regen". Hierdoor zijn de zachtere delen weggewassen in de loop der tijd. Om de verloren details van de verweerde structuur te conserveren dient een nieuwe toplaag te worden aangebracht, waarbij verdwenen stukken van het beeld worden aangevuld.



6313; 3000

Leidingen; Repareren

Mantelbuis van de stroomkabel tbv schijnwerpen is aan de onderzijde kapot (achterzijde beeld).



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Mos- en algengroei op beeld en sokkel.



3-Gebouw		5L0004	H. Hart			2-Budget		BG-D		Bevoegd Gezag - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
63		ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6313;	Leidingen; Repareren;	mantelbuis van elektravoeding		2	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000; 0-	Algemeen-															
1-Hoofdgroep		63					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		BG-D					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5L0004	H. Hart	2-Budget		BG-P		Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf		2018						
1-Hoofdgroep														
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS													
1785; Kunstwerken; Uitgebreid	restaureren van het beeld	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015; 0- onderhoud; Algemeen-														
1-Hoofdgroep	17				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	METSELWERK													
2246; Voegwerk; Vervangen;	voegwerk van sokkel	2	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000; 0- Algemeen-														
1-Hoofdgroep	22				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	BG-P				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0004	H. Hart				2-Budget	GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00 % vanaf	2018						Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0004													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Annunciator

object: 5L0005

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5L0005	Annunciator										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	2.788	
2-Budget		GEM-D	279	279	279	279	279	279	279	279	279	2.788	
GEM-V		Vandalisme											
17	TERREININVENTARIS	10.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.225	
2-Budget		GEM-V	10.225	0	0	0	0	0	0	0	0	10.225	

3-Gebouw	5L0005	10.503	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	13.012
----------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

3-Gebouw

5L0005

Annunciator

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het geheel verkeert in een matige staat. Het wiel en verschillende vingers van het kunstwerk zijn afgebroken en lagen los op de sokkel. Daarnaast is er op het gehele kunstwerk algengroei aanwezig.

Kunstenaar; Peter H. van de Locht

Opstapeling van vegetabile vormen, aangevuld met antropomorfe elementen. Te zien zijn o.a. een mensfiguur, de vorm van een wiel en golvend water.

1785; 3000

Kunstwerken; Repareren

Het wiel en verschillende vingers van de rechter hand van het kunstwerk zijn volledig afgebroken. Bij moment van opname lagen de afgebroken delen op de sokkel, daarbij is niet duidelijk of het kunstwerk nog compleet is. Er is een stelpost opgenomen voor het herstellen van het wiel en het opnieuw aanbrengen op het schroefdraad dat nu uit het beeld steekt. Voor het voorzien van de vingers met metalen staafjes en gelijmd aanbrengen op het kunstwerk. En het aanbrengen van de onbrekende granieten delen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Algengroei met name op de bovenkant "het hoofd" van het beeld.



3-Gebouw		5L0005	Annunciator			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5L0005	Annunciator			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	beeld na het schoonmaken in de 3 was zetten met vloeibare steenwas	3	1,00pt	278,76	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
1-Hoofdgroep		17				279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
2-Budget		GEM-D				279	279	279	279	279	279	279	279	279	279

3-Gebouw	5L0005	Annunciator				2-Budget		GEM-V		Vandalisme				
						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS													
1785; Kunstwerken; Repareren; 3000; 0- Algemeen-	stelpost; Herstellen afgebroken delen van het kunstwerk	1	1,00pt	10224,50	10.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	17				10.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-V				10.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0005				10.503	279	279	279	279	279	279	279	279	279
----------	--------	--	--	--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Ballonvaart Bernheze

object: 5L0006

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5L0006	Ballonvaart Bernheze											
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-V	Vandalisme												
17	TERREININVENTARIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw

5L0006

Ballonvaart Bernheze

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het betreft het kunstwerk "Ballonvaart Bernheze" te Loosbroek. Het kunstwerk is in 2015 gerealiseerd en inmiddels weer weggehaald omdat het beschadigd was door vandalisme. Er zijn plannen om het kunstwerk in aangepaste vorm terug te brengen.

Kunstenaar; Philip Lüschen

De display op het kunstwerk telt de 257 dagen af naar nul. Zit je op het juiste tijdstip op de gouden stoel. Dan ben jij de gelukkige die gratis mee mag in een luchtballon.

3-Gebouw		5L0006	Ballonvaart Bernheze			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw	5L0006	Ballonvaart Bernheze				2-Budget		GEM-V		Vandalisme				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS													
1785; Kunstwerken; Repareren; 3000; 0- Algemeen-	Kosten voor het nieuwe schetsontwerp (€ 3.209,88), in apart krediet, niet in OHP.	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1785; Kunstwerken; Repareren; 3000; 0- Algemeen-	Realisatie van het aangepaste kunstwerk. Kosten zijn op basis van de begroting van de kunstenaar. (€ 24.844,02), in apart krediet, niet in OHP.	3	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	17				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-V				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5L0006				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



H. Hartbeeld

object: 5NI001

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5NI001** **H. Hartbeeld**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
BG-D	Bevoegd Gezag - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	METSELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	NATUURSTEEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	BG-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BG-P	Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud											
22	METSELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	BG-P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw **5NI001**

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3-Gebouw **5NI001** **H. Hartbeeld**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stenen beeld met bakstenen sokkel met gemetselde sierranden van zandsteen verkeert in een redelijke staat. Een stuk van de sierrand aan de achterzijde kapot en de stenenplaat met tekst aan de voorzijde is aan het afbrokkelen, hiervoor is een herstelpost opgenomen. Het kunstwerk is eigendom van de parochie.

Kunstenaar; onbekend

Heilig Hart Beeld. De rechterarm van Jezus is omhoog geheven. De linkerhand wijst op het hart dat midden op zijn borst prijkt. De figuur staat op een halve bol

3500; 3000

Natuursteen; Repareren

De steen aan de voorzijde voorzien met tekst is aan het afbrokkelen. Aan de achter van de sokkel is tevens een stuk afgebroken. Om de de steen met tekst te herstellen dient een toplaag te worden aanbracht..



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

De randen van de sokkel en het beeld in zijn algemeenheid vervuild met mosgroei.



3-Gebouw		5NI001	H. Hartbeeld	2-Budget		BG-D		Bevoegd Gezag - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf		2018						
1-Hoofdgroep														
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS													
1785; Kunstwerken;	restaureren beeld	3	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000; 0- Onderhouden; Algemeen-														
1-Hoofdgroep	17				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	METSELWERK													
2200; Metselwerk; Repareren;	kapotte stenen van sokkel	2	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000; 0- Algemeen-	vervangen													
1-Hoofdgroep	22				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	NATUURSTEEN													
3500; Natuursteen; Repareren;	Steen met tekst en achterzijde	3	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000; 0- Algemeen-	van bovenste sierrand van sokkel herstellen.													
1-Hoofdgroep	35				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	BG-D				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI001	H. Hartbeeld			2-Budget		BG-P		Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSELWERK															
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van sokkel	2	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI001	H. Hartbeeld				2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI001				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Ad de Laat

object: 5NI002

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI002	Ad de Laat										
Periode : 2018 - 2027			Index					0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	1.695
2-Budget		GEM-D	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	1.695
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
22	METSELWERK	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	645
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	1.627	0	0	0	0	0	0	0	1.627
2-Budget		GEM-P	0	0	645	1.627	0	0	0	0	0	0	2.273

3-Gebouw	5NI002		169	169	815	1.797	169	169	169	169	169	169	3.967
----------	--------	--	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw **5NI002** **Ad de Laat**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het bronze kunstwerk op gemetselde sokkel verkeert in een goede staat. Het voegwerk van de sokkel is enigszins aangetast.

Kunstenaar; Toon Grassens

Man, zittend op hek met gitaar in zijn handen. Onder het hek op muurtje ligt een houtstronk. Rechts voor het hek staat een accordeon.
Het geheel staat op een stoepje van keien.

2246; 6000

Voegwerk; Vervangen

Voegwerk plaatselijk uitgespoeld. Geadviseerd wordt om het voegwerk over enkele jaren te vervangen.



3-Gebouw		5NI002	Ad de Laat			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	Nat reinigen; Algemeen-	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI002	Ad de Laat			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	169,48	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
1-Hoofdgroep		17					169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
2-Budget		GEM-D					169	169	169	169	169	169	169	169	169	169

3-Gebouw		5NI002	Ad de Laat			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSELWERK														
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	gemetselde sokkel	3	3,50m2	184,41	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						22	0	0	645	0	0	0	0	0	0
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6344; 6000; 0-	Armaturen; Vervangen; Algemeen-	spots in bestrating	3	3,00st	542,36	0	0	0	1.627	0	0	0	0	0	0
6349; 6000; 0-	Lampen; Vervangen; Algemeen-	periodiek, spots in bestrating	3	3,00st	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						63	0	0	0	1.627	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-P	0	0	645	1.627	0	0	0	0	0

3-Gebouw

5NI002

169

169

815

1.797

169

169

169

169

169

169

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Brabantse boer

object: 5NI003

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI003		Brabantse boer									
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
2-Budget	GEM-D	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	

3-Gebouw	5NI003		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017
----------	--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw **5NI003** **Brabantse boer**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het bronze kunstwerk verkeert in een goede staat. Het kunstwerk is eigendom van Stichting Cultuurgood in Den Bosch.

Kunstenaar; Toon Grassens

Boer op klompen die wandelt met in elke hand een melkbus.

3-Gebouw		5NI003	Brabantse boer			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	Nat reinigen; Algemeen-	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI003	Brabantse boer			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten	3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
1-Hoofdgroep						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
2-Budget						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	

3-Gebouw	5NI003															
						102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Brabantse boerin

object: 5NI004

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5NI004	Brabantse boerin											
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D	Gemeente - dagelijks onderhoud												
17	TERREININVENTARIS		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017
2-Budget	GEM-D		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017

3-Gebouw	5NI004		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017
----------	--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw

5NI004

Brabantse boerin

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het bronze kunstwerk verkeert in een goede staat. Het kunstwerk is eigendom van Stichting Cultuurgood in Den Bosch.

Kunstenaar; Toon Grassens

Boerin op klompen die melk uit een emmer door een zeef in een melkkan giet.

3-Gebouw		5NI004	Brabantse boerin			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw						5NI004	Brabantse boerin					2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud					
Periode : 2018 - 2027												Index	0,00	% vanaf	2018				Inclusief BTW		
1-Hoofdgroep																					
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
17	TERREININVENTARIS																				
1785; 1550; O-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102					
1-Hoofdgroep		17					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102					
2-Budget		GEM-D					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102					

3-Gebouw	5NI004
	102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Vissenduet

object: 5NI005

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5NI005** **Vissenduet**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 *Totaal*

GEM-C **Gemeente - onderhoudscontract**

98 SCHOONMAAKONDERHOUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-Budget **GEM-C** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GEM-P **Gemeente - planmatig onderhoud**

17 TERREININVENTARIS 0 5.424 0 0 0 0 0 0 0 0 5.424

22 METSELWERK 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 407

2-Budget **GEM-P** 0 5.830 0 0 0 0 0 0 0 0 5.830

3-Gebouw **5NI005**

0 5.830 0 0 0 0 0 0 0 0 5.830

3-Gebouw **5NI005** **Vissenduet**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaat uit kunststeen op een betonnen sokkel met gemetselde voetplaat en verkeert in een matige staat. De eerder uitgevoerde reparaties aan het kunstwerk zijn slecht uitgevoerd en zitten weer los. Het voegwerk van de gemetselde sokkel ontbreekt grotendeels en gras en onkruid groeit in de gemetselde sokkel.

Kunstenaar; Leo Geurtjens

Lage cilindervorm met daarop een gestileerde voorstelling van twee vissen die opspringen uit het water.

1785; 3000

Kunstwerken; Repareren

Restaureren slecht uitgevoerd reparatiewerk.



2246; 6000

Voegwerk; Vervangen

Uitgespoeld/ontbrekend voegwerk tpv sokkel van het kunstwerk.




3-Gebouw		5NI005	Vissenduet			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-		contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI005	Vissenduet			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; Kunstwerken; Repareren; 3000; 0- Algemeen-	stelpost, restaureren eerder uitgevoerde reparatie	2	1,00pt	5423,64	0	5.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep 17					0	5.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	METSELWERK														
2246; Voegwerk; Vervangen; 6000; 0- Algemeen-	voegwerk van rollaag van sokkel	2	1,00m2	406,78	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep 22					0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget GEM-P					0	5.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI005					0	5.830	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Piet Mondriaan herdenkingsteken

object: 5N1006

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5NI006	Piet Mondriaan herdenkingsteken										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW	
2-Budget												
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract										
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud										
17	TERREININVENTARIS	0	5.203	0	0	0	0	0	0	0	0	5.203
2-Budget	GEM-P	0	5.203	0	0	0	0	0	0	0	0	5.203

3-Gebouw	5NI006		0	5.203	0	0	0	0	0	0	0	0	5.203
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw **5NI006** **Piet Mondriaan herdenkingsteken**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een matige staat. Op diverse plaatsen zijn roestplekken aanwezig en op enkele plaatsen bladdert de verflaag.

Kunstenaar; Tiny Kerkhof

Frame met daarin een abstracte schildering in de stijl waar Mondriaan beroemd mee werd. Rode, blauwe en gele vlakken in een raster van zwarte lijnen op een witte achtergrond.

1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Plaatselijk afbladdering van schilderwerk en roestplekken op verschillende plaatsen. Stelpost opgenomen voor het herstellen van de roestplekken en het schilderen van de het geheel.



3-Gebouw		5NI006	Piet Mondriaan herdenkingsteken			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI006	Piet Mondriaan herdenkingsteken			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1020; 0-	Kunstwerken; Opstellen Rapportage; Algemeen-	Advieskosten kunstenaar.	3	1,00pt	605,00	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
1785; 5210; 0-	Kunstwerken; Herschilderen; Algemeen-	stelpost voor geheel restaureren (herschilderen)	2	1,00pt	4598,00	0	4.598	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	5.203	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	5.203	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI006	0	5.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Nisselroise Wever

object: 5NI007

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI007		Nisselroise Wever											
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW		
2-Budget															
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal			
GEM-A		Achterstallig onderhoud													
22	METSELWERK	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190		
2-Budget	GEM-A	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190		
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract													
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud													
17	TERREININVENTARIS	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017		
2-Budget	GEM-D	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017		
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud													
22	METSELWERK	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346		
2-Budget	GEM-P	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346		

3-Gebouw	5NI007		292	447	102	102	102	102	102	102	102	102	1.553
----------	--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw **5NI007** **Nisselroise Wever**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het bronze beeld op een sokkel van kasseien verkeert in een redelijke staat. Een kassei van de sokkel ontbreekt en het voegwerk van de gemetselde sokkel is enigszins aangetast.

Kunstenaar; Jean en Marianne Bremers

Lopende man die op zijn linkerschouder drie rollen stof draagt.

2200; 3000

Metselwerk; Repareren

Kassei in sokkel ontbreekt



2246; 6000

Voegwerk; Vervangen

Voegwerk van de sokkel is aangetast.



3-Gebouw		5NI007	Nisselroise Wever			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSSELWERK															
2200; 3000; 0-	Metselwerk; Repareren; Algemeen-	kassei in sokkel ontbreekt	2	1,00pt	190,00	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI007	Nisselroise Wever			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI007	Nisselroise Wever			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1-Hoofdgroep		17					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
2-Budget		GEM-D					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

3-Gebouw		5NI007	Nisselroise Wever			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSSELWERK															
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van sokkel	3	2,25m2	153,67	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI007					292	447	102	102	102	102	102	102	102	102
----------	--------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De Kleermaker

object: 5NI008

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI008	De Kleermaker										
Periode : 2018 - 2027			Index					0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C			Gemeente - onderhoudscontract										
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D			Gemeente - dagelijks onderhoud										
17	TERREININVENTARIS		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017
2-Budget			102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017
GEM-P			Gemeente - planmatig onderhoud										
22	METSELWERK		0	0	0	0	0	0	0	0	393	0	393
2-Budget			0	0	0	0	0	0	0	0	393	0	393

3-Gebouw	5NI008	102	102	102	102	102	102	102	102	102	495	102	1.410
----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw

5NI008

De Kleermaker

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het bronze beeld op een sokkel van baksteen met hardstenen afdekplaats verkeert in een goede staat.

Kunstenaar; Toon Grassens

Man die in kleermakerszit bezig is met een kledingstuk. Voor zijn voeten liggen een schaar en een strijkijzer. Om zijn nek hangt een centimeter.

1785; 1550

Kunstwerken; Conditionering oppervlak

Lichte plekken in patina op handvat van strijkijzer.



3-Gebouw		5NI008	De Kleermaker			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI008	De Kleermaker			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1-Hoofdgroep		17					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
2-Budget		GEM-D					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

3-Gebouw		5NI008	De Kleermaker			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSELWERK														
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van gemetselde sokkel	3	3,20m2	122,95	0	0	0	0	0	0	0	0	393	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	393	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	393	0

3-Gebouw	5NI008					102	102	102	102	102	102	102	102	495	102
----------	--------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Veerman

object: 5NI009

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI009	Veerman										
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
2-Budget		GEM-D	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	363	
2-Budget		GEM-P	0	363	0	0	0	0	0	0	0	363	

3-Gebouw	5NI009	102	465	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.380
----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw

5NI009

Veerman

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk betreft een brons beeldje dat geplaatst is op hardstenen plaat die weer op een schanskorf is geplaatst en verkeert in een redelijke staat. De tekstplaat is licht vervuild. De bevestigingsplaat van het beeld is geheel geroest.

Kunstenaar; Willy Slegers- Van der Putt
Man die een kar voort trekt.

1785; 1500

Kunstwerken; Conserveren

Stalen voetplaat onder beeld, incl. bouten en moeren bevatten over het algemeen roest. Geadviseerd wordt om de voetplaat te vervangen om vervolgschade te voorkomen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Tekstplaat licht vervuild.



3-Gebouw		5NI009	Veerman			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI009	Veerman			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1-Hoofdgroep		17					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
2-Budget		GEM-D					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

3-Gebouw		5NI009	Veerman			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1500; 0-	Kunstwerken; Conserveren; Algemeen-	stalen voetplaat onder beeld, incl. bouten en moeren (roest).	2	1,00pt	363,00	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep 17						0	363	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget GEM-P						0	363	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI009					102	465	102	102	102	102	102	102	102	102
----------	--------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Heilige Lambertus

object: 5NI010

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5NI010	Heilige Lambertus											
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
BG-P	Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud												
17	TERREININVENTARIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	BG-P		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw **5NI010** **Heilige Lambertus**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een matige staat. De verflaag van het gehele oppervlak is verkleurd en verpoederd. Op veel plaatsen is het oppervlak geroest en op diverse plaatsen is de verflaag gebladderd. Het kunstwerk is eigendom van John van den Boogaart.

Kunstenaar; Tiny Kerkhof en Mari Hommeles

Gestileerde afbeelding van de heilige Lambertus. Op zijn hoofd draagt hij een mijter met kruis. In zijn handen een staf en een abdij.

1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Een aanzienlijke hoeveelheid roest aanwezig op het kunstwerk



3-Gebouw		5NI010		Heilige Lambertus		2-Budget		BG-P		Bevoegd Gezag - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken; 5210; 0- Herschilderen; Algemeen-	ontroesten, primeren en lakken		2	1,00pm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						BG-P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI010	Heilige Lambertus				2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI010													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tramrails

object: 5NI011

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5NI011	Tramrails											
Periode : 2018 - 2027			Index		0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW		
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C	Gemeente - onderhoudscontract												
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D	Gemeente - dagelijks onderhoud												
15	BESTRATING		0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	464
2-Budget	GEM-D		0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	464

3-Gebouw	5NI011		0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	464
----------	--------	--	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----

3-Gebouw **5NI011** **Tramrails**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaat natuurstenen klinkers en verkeert in een redelijke staat. Op de bestrating van natuursteen bevinden zich afzetpaaltjes, bloembakken, fietsenrekken en terrasmeubillair. Dit leidt de aandacht af van de afbeelding. Over het algemeen is het mosgroei aanwezig tussen de bestrating.

Kunstenaar; Gemeentewerken

Afbeelding gemaakt met behulp van gekleurde, natuurstenen klinkers.
Twee lijnen doorkruizen het plein. De twee lijnen lopen door een zwarte vorm, met daar omheen lichte klinkers en daaromheen een zwarte rand.
Een stukje verder is nog een kleinere zwarte vorm te zien.

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Mosgroei tussen de bestrating.



3-Gebouw		5NI011	Tramrails			2-Budget			GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI011	Tramrails				2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15	BESTRATING													
1500; 2000; 0-	Bestrating; Corrigeren; Algemeen-	partieel herstellen van de sierbestrating van natuursteen	3	75,00m2	6,19	0	0	0	464	0	0	0	0	0
1500; 4500; 0-	Bestrating; Herstraten; Algemeen-	herstraten van de sierbestrating van natuursteen, gelijktijdig uitvoeren met de aansluitende openbare bestrating	3	75,00m2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	15				0	0	0	464	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-D				0	0	0	464	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI011				0	0	0	464	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Zeven Eeuwen Nistelrode

object: 5NI012

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5NI012** **Zeven Eeuwen Nistelrode**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

GEM-A

Achterstallig onderhoud

17

TERREININVENTARIS

2.360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.360

35

NATUURSTEEN

21.152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.152

2-Budget

GEM-A

23.512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.512

GEM-C

Gemeente - onderhoudscontract

98

SCHOONMAAKONDERHOUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2-Budget

GEM-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3-Gebouw

5NI012

23.512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.512

3-Gebouw **5NI012** **Zeven Eeuwen Nistelrode**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het hardstenen kunstwerk verkeert in een matige tot slechte staat. De beplating van de sokkel is gescheurd en gedeeltelijk los en nagenoeg alle voegen tussen de platen zijn eruit of zitten los. In het beeld zitten enkele grote scheuren. Bovendien zijn diverse hoekjes van het beeld af en is de lijmnaad aan de achterzijde los en/of gedeeltelijk eruit. Ook is de plek van eerder verwijderde graffiti nog zichtbaar. Om verder aantasting en vervanl te voorkomen is restauratie op korte termijn nodig.

Kunstenaar; Huib Fens

Grillige contour waaruit als een soort deur twee rechte stukken gesneden zijn.

3500; 1015

Natuursteen; Uitgebreid onderhoud

Stelpost voor restaureren het gehele kunstwerk; 3-tal grote scheuren, graffiti vlekken wegschuren, kapotte tegels herstellen, uitgespoelde naden herstellen.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Op het kunstwerk zijn begladingen en graffiti aangetroffen.



3-Gebouw		5NI012	Zeven Eeuwen Nistelrode			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; Kunstwerken; Opstellen	1020; 0- Rapportage; Algemeen-	Advieskosten kunstenaar.	3	1,00pt	2359,50	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep					17	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	NATUURSTEEN														
3500; Natuursteen; Uitgebreid	1015; 0- onderhoud; Algemeen-	stelpost voor restaureren gehele kunstwerk (herstellen, vastleggen en opnieuw voegen beplating sokkel, scheuren e.d. in beeld herstellen, graffiti vlekken wegschuren, lijmmaad herstellen, kapotte hoekjes repareren)	2	1,00pt	21152,23	21.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep					35	21.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget					GEM-A	23.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI012	Zeven Eeuwen Nistelrode			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI012				23.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---------------	--	--	--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Plastiek

object: 5NI013

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5NI013** **Plastiek**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

GEM-A **Achterstallig onderhoud**

17 TERREININVENTARIS

2.360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.360

2-Budget

GEM-A

2.360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.360

GEM-C **Gemeente - onderhoudscontract**

98 SCHOONMAAKONDERHOUD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2-Budget

GEM-C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEM-D **Gemeente - dagelijks onderhoud**

15 BESTRATING

0

0

0

475

0

0

0

0

0

0

475

2-Budget

GEM-D

0

0

0

475

0

0

0

0

0

0

475

GEM-P **Gemeente - planmatig onderhoud**

17 TERREININVENTARIS

0

2.085

0

2.085

0

2.085

0

2.085

0

2.085

10.424

2-Budget

GEM-P

0

2.085

0

2.085

0

2.085

0

2.085

0

2.085

10.424

3-Gebouw

5NI013

2.360

2.085

0

2.559

0

2.085

0

2.085

0

2.085

13.258

3-Gebouw **5NI013** **Plastiek**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL Voorbereidings- en plankosten; Toelichting
Het keramiek geglazuurde kunstwerk is in 2011 geheel gerestaureerd en verkeert in een goede staat. Wel zijn er op een enkele plaatsen weer (kalk)afzettingen zichtbaar.

Kunstenaar; Lies Cosijn
Ronde vorm met gat in het midden, geplaatst schuin achter een tulpvormig object. Het geheel is opgebouwd uit keramische delen die in elkaar overvloeiende kleuren geglazuurd zijn. De oppervlakte is ruw. Achter op het tulpvormige deel is een afbeelding in reliëfvorm zichtbaar. Te zien zijn huisjes en een rad.

1785; 1000 Kunstwerken; Onderhouden
Kalkafzetting op verschillende plaatsen op het kunstwerk



9800; 1210 Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen
Plaatselijk mosgroei tussen de voegen van het kunstwerk



3-Gebouw		5NI013	Plastiek		2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud							
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW							
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken; 1000; 0- Onderhouden; Algemeen-	Stelpost; herstellen kalkafzetting		2	1,00pt	2359,50	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						17	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-A	2.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI013	Plastiek			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	Nat reinigen; Algemeen-	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI013	Plastiek			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15	BESTRATING															
1505; 1000; 0-	Grind; Onderhouden; Algemeen-	grind schoonmaken en aanvullen	2	1,00pt	474,57	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI013	Plastiek				2-Budget	GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1500; 0-	Kunstwerken; Conserveren; Algemeen-	Inspecteren en klein onderhoud (aanbrengen bijenwasemulsie als bescherm laag)	3	1,00pt	2084,71	0	2.085	0	2.085	0	2.085	0	2.085	0	2.085	
1-Hoofdgroep						0	2.085	0	2.085	0	2.085	0	2.085	0	2.085	
2-Budget						0	2.085	0	2.085	0	2.085	0	2.085	0	2.085	

3-Gebouw	5NI013					2.360	2.085	0	2.559	0	2.085	0	2.085	0	2.085
----------	--------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Ons Durske

object: 5NI014

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI014		Ons Durske									
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
2-Budget		GEM-D	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
22	METSELWERK	0	0	0	0	0	0	307	0	0	0	307	
2-Budget		GEM-P	0	0	0	0	0	307	0	0	0	307	
GEM-V		Vandalisme											
17	TERREININVENTARIS	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	
2-Budget		GEM-V	264	0	0	0	0	0	0	0	0	264	

3-Gebouw	5NI014		366	102	102	102	102	102	409	102	102	102	1.589
----------	--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw

5NI014

Ons Durske

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het geheel verkeert in en redelijke staat. Het naamplaatje op de sokkel is verdwenen en het voegwerk van de sokkel is enigszins aangetast. De afzetpaaltjes en de ketting ertussen is aangetast door roest. Bovendien staan enkele paaltjes scheef.

Kunstenaar; Frans van den Burgt

Meisje dat met rechterhand een stukje van haar rok optilt. In de linkerhand heeft zij een vis. Op haar rechterschouder zit een vogel.

1785; 3000

Kunstwerken; Repareren

Op de sokkel van het kunstwerk ontbreekt een textplaat (gebrek sinds 2013)



3-Gebouw		5NI014	Ons Durske			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-		contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI014	Ons Durske			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten	3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1-Hoofdgroep		17				102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
2-Budget		GEM-D				102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

3-Gebouw		5NI014	Ons Durske			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	METSELWERK															
2246; 6000; 0-	Voegwerk; Vervangen; Algemeen-	voegwerk van sokkel	3	2,00m2	153,69	0	0	0	0	0	0	0	307	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	307	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	307	0	0	0

3-Gebouw		5NI014	Ons Durske			2-Budget		GEM-V		Vandalisme					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; Kunstwerken; Repareren; 3000; 0- Algemeen-	ontbrekend naamplaatje aanbrengen	2	1,00pt	264,41	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep					264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget					264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI014															
						366	102	102	102	102	102	409	102	102	102	102

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Zevengesternte

object: 5NI015

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI015		Zevengesternte									
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	339
2-Budget		GEM-D	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	339

3-Gebouw	5NI015		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	339
----------	--------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

3-Gebouw **5NI015** **Zevengesternte**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

De zwerfkeien en bronze plaquette verkeren in een redelijke tot goede staat. Het bordje van de gemeente is vervuild maar nog wel goed leesbaar.

Kunstenaar; A. Henderson (tekst) en H. de Laat (miniatuur)

Groep van zeven zwerfkeien, waarvan de grootste kei centraal geplaatst is. De groep is geplaatst op een cirkelvormige bestrating. Tussen de grootste kei en de kleinere keien lopen verbindingslijnen, in de vorm van kleine keien, die in het straatwerk verzonken zijn.

3-Gebouw		5NI015	Zevengesternte			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	Nat reinigen; Algemeen-	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI015	Zevengesternte			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen plaquette na het schoonmaken in de was zetten	3	1,00pt	33,89	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
1-Hoofdgroep						34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
2-Budget						34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

3-Gebouw	5NI015														
						34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Poort van het Paradijs

object: 5NI016

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5NI016	Poort van het Paradijs											
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00 % vanaf 2018							Inclusief BTW
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw	5NI016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3-Gebouw **5NI016** **Poort van het Paradijs**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het cortenstalen kunstwerk verkeert in een goede staat. Op het kunstwerk is algengroei aangetroffen.

Kunstenaar; Huub Kortekaas

Open deur, taps toelopend, met in de opening 17 bloembladeren.

Geplaatst op een verhoogd zandbed om het beeld kracht te geven.

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Het kunstwerk is plaatselijk algengroei aangetroffen.



3-Gebouw	5NI016	Poort van het Paradijs				2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract				
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018					Inclusief BTW

1-Hoofdgroep

Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD													
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep	98				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI016				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Gedenkteken stoomtram

object: 5NI017

datum : oktober 2018

3-Gebouw	5NI017	Gedenkteken stoomtram												
Periode : 2018 - 2027			Index				0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW			
2-Budget														
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C			Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P			Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS		0	2.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.965
2-Budget			0	2.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.965

3-Gebouw	5NI017		0	2.965	0	0	0	0	0	0	0	0	2.965
----------	--------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw **5NI017** **Gedenkteken stoomtram**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het stalen kunstwerk verkeert in een matige tot redelijke staat. Op diverse plaatsen is roestvorming geconstateerd, de verflaag is verpoederd en verweerd. De tekst aan 1 zijde van het tekstbord is moeilijk leesbaar omdat de zwarte verf op de letters afbladderd.

Kunstenaar; Tiny Kerkhof

Metalen frame met daarin verwerkt een wiel, stukken tramrails, een paar schakels van een ketting en een tekstbord. Het is gelakt in de kleuren rood, groen en geel.

1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Het tekstbord aan de achterzijde is moeilijk leesbaar.

Roestvorming op diverse onderdelen/ramwerk en de verflaag is verweerd/verpoederd.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Mosgroei en vervuiling op het tekstbord aan de achterzijde en tussen de U-profielen.



3-Gebouw		5NI017		Gedenkteken stoomtram		2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI017	Gedenkteken stoomtram			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; Kunstwerken; 5210; 0- Herschilderen; Algemeen-	Stelpost; Schilderen alle stalen onderdelen en het moeilijk leesbare tekstbord aan de achterzijde		2	1,00pt	2964,50	0	2.965	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	2.965	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	2.965	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI017					0	2.965	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De Groeituin

object: 5NI018

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI018	De Groeituin										
Periode : 2018 - 2027			Index					0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-V		Vandalisme											
17	TERREININVENTARIS		1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322
2-Budget	GEM-V		1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322

3-Gebouw	5NI018		1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322
----------	--------	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5NI018

De Groeituin

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaande uit keramische tegels en metselwerk verkeert in een matige staat. Diverse tegels zijn niet meer aanwezig. Tevens zijn diverse "bakjes" van de tegels afgebroken. Dit geeft een gevaarlijke situatie omdat de breukranden scherp zijn, tevens zit er boven op het kunstwerk incidenteel schroefdraad in de muur waarbij niet duidelijk is waarom zich hier bevindt. Het kunstwerk is over het algemeen vervuild met zand en tussen de naden met mosgroei.

Kunstenaar; J.H. van Melis

Gebogen gemetselde muur waarop en waartegen allerlei verschillende tegels zijn aangebracht.

1785; 3000

Kunstwerken; Repareren

Diverse tegels ontbreken of zijn afgebroken.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Veel mosgroei tussen de voegen en zand in de bakjes.



3-Gebouw		5NI018	De Groeituin			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI018	De Groeituin			2-Budget		GEM-V		Vandalisme					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; Kunstwerken; Repareren; 3000; 0- Algemeen-	stelpost voor ontbrekende tegels 2 weer aanbrengen en kapotte tegels vervangen, excl. leveren tegels		2	1,00pt	1322,01	1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		17				1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-V				1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI018					1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Een teken van troost

object: 5NI019

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI019		Een teken van troost									
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
2-Budget	GEM-D	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	317	
2-Budget	GEM-P	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	317	

3-Gebouw	5NI019	102	102	102	102	102	102	102	419	102	102	1.334
----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw **5NI019** **Een teken van troost**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het bronze beeld verkeert in een redelijke tot goede staat. In de sokkel van hardsteen zitten enkele scheurtjes. Vermoedelijk is het herstel hiervan deels uitgevoerd of zijn de scheuren weer deels open gaan staan.

Kunstenaar; Jet van Zijl

Een monument opgericht en bedoeld voor ouders van kinderen die tijdens de zwangerschap zijn overleden. Voorheen konden deze kinderen op grond van religieuze gronden niet op de begraafplaats 't Loo worden begraven. Voor die groep ouders en kinderen is dit monument opgericht.

9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Een kleine hoeveelheid vervuiling aanwezig op beide hoofden van de beelden.



3-Gebouw		5NI019	Een teken van troost			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen (nog in contract opnemen)	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI019	Een teken van troost			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1-Hoofdgroep		17					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
2-Budget		GEM-D					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

3-Gebouw		5NI019	Een teken van troost			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1709;	Afrastering; Vervangen;	horizontale stalen buis	3	3,60m1	88,13	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0
6000; 0-	Algemeen-														
1-Hoofdgroep		17				0	0	0	0	0	0	0	317	0	0
2-Budget		GEM-P				0	0	0	0	0	0	0	317	0	0

3-Gebouw	5NI019														
						102	102	102	102	102	102	102	419	102	102

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



De Zenbaan

object: 5NI020

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI020		De Zenbaan									
Periode : 2018 - 2027						Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
15	BESTRATING	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0	3.390	
17	TERREININVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	1.695	0	0	1.695	
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-P	0	0	0	3.390	0	0	0	1.695	0	0	5.085

3-Gebouw	5NI020		0	0	0	3.390	0	0	0	1.695	0	0	5.085
----------	--------	--	---	---	---	-------	---	---	---	-------	---	---	-------

3-Gebouw **5NI020** **De Zenbaan**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het kunstwerk bestaande uit rubbergranulaat, metaal en kunststof verkeert in een redelijke tot goede staat. Tpv enkele schroeven is corrosie aanwezig en is de toplaag van de kunststof lampenkappen plaatselijk afgebladderd.

Kunstenaar; Kunstenaarscollectief Lokatief

Het kunstwerk bestaat uit een tartanbaan met vijf in elkaar overvloeiende cirkels, die op hun beurt weer in cirkelvormige banen zijn opgedeeld. In het midden van elke cirkel is een lichtpaal geplaatst voorzien van ledtechniek. De Zenbaan is een sportvoortuin waar naar gekeken en op gesport kan worden. Het is een 'aangeharkte' tartanbaan rondom functionele lichtpalen die in het spel betrokken kunnen worden en een verwijzing naar binnensporten in zich dragen.

1785; 5210

Kunstwerken; Herschilderen

Enkele bevestigingsboutjes roesten.



6344; 6000

Armaturen; Vervangen

Toplaag van de kunststof lampenkappen is plaatselijk afgebladderd.



3-Gebouw		5NI020	De Zenbaan			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI020		De Zenbaan		2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15	BESTRATING														
1500; 5210; 0-	Bestrating; Herschilderen; Algemeen-	stelpost voor onderhoud en omnieuw aanbrengen van belijning	3	1,00pt	3389,78	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						15	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0
17	TERREININVENTARIS														
1785; 5210; 0-	Kunstwerken; Herschilderen; Algemeen-	coating masten	2	5,00st	338,98	0	0	0	0	0	0	0	1.695	0	0
1-Hoofdgroep						17	0	0	0	0	0	0	1.695	0	0
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6349; 6000; 0-	Lampen; Vervangen; Algemeen-	led lampen in masten periodiek vervangen	2	5,00st	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-P	0	0	0	3.390	0	0	0	1.695	0

3-Gebouw	5NI020					0	0	0	3.390	0	0	0	1.695	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	---	---	-------	---	---	---	-------	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Zwarte Molen; Het verleden

object: 5NI021

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI021	Zwarte Molen; Het verleden										
Periode : 2018 - 2027			Index				0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW		
2-Budget													
1-Hoofdgroep			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
17	TERREININVENTARIS		0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	407
2-Budget		GEM-P	0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	407

3-Gebouw	5NI021		0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	407
----------	--------	--	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----

3-Gebouw **5NI021** **Zwarte Molen; Het verleden**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

De bronze krans met bevestigings middelen verkeert in een goede staat. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Kunstenaar; Kunstenaarscollectief La Salle; Patty Struik en Albert Goederond
Krans van "takken" met cijfer "50" erin. De krans is met behulp van 3 stalen kettingen en kunststof banden aan de boomtakken bevestigd.

3-Gebouw		5NI021		Zwarte Molen; Het verleden		2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98		SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-		Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-		contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep		98					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-C					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI021	Zwarte Molen; Het verleden			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS														
1785; 1600; 0-	Kunstwerken; Controleren/inspecteren; Algemeen-	jaarlijkse controle van bevestigingen (contract nog afsluiten)	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI021	Zwarte Molen; Het verleden				2-Budget		GEM-P	Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
17	TERREININVENTARIS															
1785; Kunstwerken; Vervangen; kunststof banden rondom	6000; 0- Algemeen- boomtakken vervangen	3	3,00st	135,59	0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		17				0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-P				0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	

3-Gebouw	5NI021																0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Tafel en bank bij Gilde

object: 5NI022

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI022		Tafel en bank bij Gilde											
Periode : 2018 - 2027				Index				0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW			
2-Budget															
1-Hoofdgroep				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract													
98	SCHOONMAAKONDERHOUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud													
47	SCHILDERWERK		0	1.492	0	0	1.492	0	0	1.492	0	0	0	4.475	
2-Budget		GEM-P	0	1.492	0	0	1.492	0	0	1.492	0	0	0	4.475	

3-Gebouw	5NI022		0	1.492	0	0	1.492	0	0	1.492	0	0	4.475
----------	--------	--	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------

3-Gebouw	5NI022	Tafel en bank bij Gilde
----------	---------------	--------------------------------

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het betreffen een driehoekvormige tafel met daar omheen houten banken. De tafel en banken zijn geplaatst op rvs-poten. Het geheel is in 2015/2016 gerealiseerd en verkeert in een goede staat van onderhoud. Incidenteel is een schroef aangetroffen die niet helemaal is vastgedraaid.

3-Gebouw		5NI022		Tafel en bank bij Gilde		2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI022	Tafel en bank bij Gilde			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
47	SCHILDERWERK														
4700; 5214; 0-	Schilderwerk; Herschilderen, hout transparant; Algemeen-	uitgevoerd in 2016	2	1,00pt	1491,50	0	1.492	0	0	1.492	0	0	1.492	0	0
1-Hoofdgroep		47				0	1.492	0	0	1.492	0	0	1.492	0	0
2-Budget		GEM-P				0	1.492	0	0	1.492	0	0	1.492	0	0

3-Gebouw	5NI022					0	1.492	0	0	1.492	0	0	1.492	0	0
----------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Breuklijn Nesterlé

object: 5NI023

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5NI023		Breuklijn Nesterlé									
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-A		Achterstallig onderhoud											
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944
2-Budget	GEM-A	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	3.322	0	0	0	0	0	0	0	3.322
2-Budget	GEM-P	0	0	0	3.322	0	0	0	0	0	0	0	3.322

3-Gebouw	5NI023		944	0	0	3.322	0	0	0	0	0	0	4.266
----------	--------	--	-----	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	-------

3-Gebouw

5NI023

Breuklijn Nesterlé

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het betreffen een 'breuklijn' (ledstrip) welke vanuit het pand verzonken in de bestrating over het terrein loopt. En een ontwerp van kringpatronen in de ruit.

Het gedeelte van de Ledstrip welke zich in het terrein bevindt lijkt nog steeds niet geheel waterdicht te zijn, wat geregeld storingen met zich meebrengd. Mogelijk valt dit te verhalen onder de garantie.

Kunstaar; Tamar Frank,

De kunsttoepassing bestaat uit een verzonken lichtlijn op het publiek toegankelijke voorplein, als symbool voor de breuklijn die de aandacht trekt naar de entree. Hiermee wordt de verbinding tussen het oude en nieuwe deel beeldend versterkt. Het fenomeen van het roestkleurige water in dit natuurgebied is een kenmerkende eigenschap van het omringende landschap. Tamar Frank verbeeldt dit in de langzame kleurverandering van de lichtlijn.

Het tweede onderdeel van de kunsttoepassing is een ontwerp van kringpatronen uitgesneden in etsfolie en direct op de glazen gevel van de nieuwbouw aangebracht. De patronen zijn een verbeelding van een trilling als in een aardverschuiving, maar ook een golfbeweging die ontstaat als je een steen in water werpt. Als de zon op het raam schijnt werkt het patroon door in de schaduw op de achterwand. Bij nacht doet de gangverlichting het patroon van binnen naar buiten oplichten.

6310; 3000

Lichtinstallatie; Repareren

De verlichting van de breuklijn is wederom defect. Vermoedelijk opnieuw door korstluiting. Geadviseerd wordt om verlichting te repareren. Mocht inderdaad blijken dat het defect gaan van de verlichting komt door het niet waterdicht zijn van de strip (kortsluiting), dan vervanging van de verlichting volgens planning uitvoeren.



3-Gebouw		5NI023	Breuklijn Nesterlé			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
63		ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6310; Lichtinstallatie;		Herstellen defecten verlichting		2	1,00pt	943,80	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000; 0- Repareren; Algemeen-																
1-Hoofdgroep		63					944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget		GEM-A					944	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI023	Breuklijn Nesterlé			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD														
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten) Glasbewassing en schoonhouden strip.	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5NI023	Breuklijn Nesterlé			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6343; 6000; 0-	Verlichting; Vervangen; Algemeen-	Vervangen LED-strip (buitendeel). De nieuwe toe te passen strip dient van betere waterdichte kwaliteit te zijn.	2	1,00pt	3321,98	0	0	0	3.322	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	0	3.322	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	0	3.322	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5NI023					944	0	0	3.322	0	0	0	0	0	0
----------	--------	--	--	--	--	------------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



D'n Vorstenbossche mulder

object: 5V0001

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5V0001	D'n Vorstenbossche mulder										
Periode : 2018 - 2027							Index	0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget		GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1.356	
2-Budget		GEM-D	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1.356	
GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud											
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	475	
2-Budget		GEM-P	0	0	475	0	0	0	0	0	0	475	

3-Gebouw	5V0001		136	136	610	136	136	136	136	136	136	136	1.830
----------	--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw	5V0001	D'n Vorstenbossche mulder
----------	---------------	----------------------------------

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting
Het bronze beeld verkeert in een goede staat.

Kunstenaar; Toon Grassens
Een molenaar met voor zich een zak graan waarop de muizen zich
tegoed doen aan het graan. Een poes staat toe te kijken. Op de
achtergrond staat de molen De Windlust.

3-Gebouw		5V0001		D'n Vorstenbossche mulder		2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800;	Schoonmaakonderhoud;	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210; 0-	Nat reinigen; Algemeen-															
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5V0001	D'n Vorstenbossche mulder			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	135,59	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
1-Hoofdgroep		17					136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
2-Budget		GEM-D					136	136	136	136	136	136	136	136	136	136

3-Gebouw		5V0001	D'n Vorstenbossche mulder			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6344; 6000; 0-	Armaturen; Vervangen; Algemeen-	spot in straatwerk	3	1,00st	474,57	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0
6349; 6000; 0-	Lampen; Vervangen; Algemeen-	spot in straatwerk periodiek vervangen	3	1,00st	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						0	0	475	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						0	0	475	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw	5V0001	136	136	610	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



't Pronte Poar

object: 5V0002

datum : oktober 2018

3-Gebouw		5V0002	't Pronte Poar										
Periode : 2018 - 2027			Index				0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW		
2-Budget													
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
GEM-A		Achterstallig onderhoud											
35	NATUURSTEEN	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022	
2-Budget	GEM-A	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022	
GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract											
98	SCHOONMAAKONDERHOUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-Budget	GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud											
17	TERREININVENTARIS	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	
2-Budget	GEM-D	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1.017	

3-Gebouw	5V0002		1.124	102	102	102	102	102	102	102	102	102	2.039
----------	--------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3-Gebouw **5V0002** **'t Pronte Poar**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

Het geheel verkeert in een redelijke staat. De natuurstenen beplating van de sokkel is op een aantal plaatsen gescheurd.

Kunstenaar; Jean en Marianne Bremers

Staande vrouw gehuld in klederdracht, aan haar arm hangt een mand.
Daarnaast zit een man op een stoel, hij draagt een pet.

3500; 3000

Natuursteen; Repareren

De hardstenen plaat is op verschillende plaatsen gescheurd en op de achterzijde is een stukje afgebroken. Geadviseerd wordt om de scheuren en het afgebroken stukje aan te vullen met speciale hars.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Vervuiling op het kunstwerk.



3-Gebouw		5V0002	't Pronte Poar			2-Budget		GEM-A		Achterstallig onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
35	NATUURSTEEN														
3500; 3000; 0-	Natuursteen; Repareren; Algemeen-	gescheurde platen van sokkel vervangen en herstellen van de voegen tussen de platen	3	1,00pt	1022,45	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						35	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-A	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5V0002	't Pronte Poar			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen	2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep						98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget						GEM-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5V0002	't Pronte Poar			2-Budget		GEM-D		Gemeente - dagelijks onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17	TERREININVENTARIS															
1785; 1550; 0-	Kunstwerken; Conditionering oppervlak; Algemeen-	bronzen beelden na het schoonmaken in de was zetten		3	1,00pt	101,69	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
1-Hoofdgroep		17					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
2-Budget		GEM-D					102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

3-Gebouw	5V0002	1.124	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
----------	--------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Meerjarenonderhoudsplan 2018 - 2027



Duivenfolly

object: 5V0004

datum : oktober 2018

3-Gebouw **5V0004** **Duivenfolly**

Periode : 2018 - 2027

Index

0,00 % vanaf 2018

Inclusief BTW

2-Budget

1-Hoofdgroep

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 *Totaal*

GEM-C **Gemeente - onderhoudscontract**

98 SCHOONMAAKONDERHOUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-Budget **GEM-C** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GEM-P **Gemeente - planmatig onderhoud**

46 BEGLAZING 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 265

47 SCHILDERWERK 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 475

63 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 0 0 0 0 0 0 1.356 0 0 0 1.356

2-Budget **GEM-P** 0 739 0 0 0 0 1.356 0 0 0 2.095

3-Gebouw **5V0004**

0 739 0 0 0 0 1.356 0 0 0 2.095

3-Gebouw **5V0004** **Duivenfolly**

Onderdeel;Bewerking

0900; TOEL

Vorbereidings- en plankosten; Toelichting

De folly verkeert in een redelijke staat. Op de gehele kunstwerk is vervuild. Op de kolommen bevindt zich corrosie, afbladderend en verpoederd schilderwerk. Tevens zijn 2 ramen kapot en is hierbij tevens de stopverf gescheurd.

Kunstenaar; Marius Boender

De folly staat op een voet van gematteerd roestvast staal. De vloer, de kolommen en het dak zijn van roestvast staal, maar om esthetische redenen voorzien van een geschoppeerde hechtlaag (door vlamspuiten erop gesmolten) die met hars en pigment geïmpregneerd is. De laag is aangebracht als hechtlaag voor de kleur en geeft het oppervlak van roestvast staal een levendige huid. De panelen zijn van trespa, bekleed met een laagje polyester voor 'de huid' en de kleur. De roestvaste kolommen zijn gelakt.

4600; 3000

Beglazing; Repareren

Gebroken stopverfranden en twee ruiten die kapot zijn.



4700; 5216

Schilderwerk; Herschilderen, metaal

Verf op stalen kolommen en "neuzen" bevatten corrosie, zijn verpoederd en bladderen plaatselijk. Geadviseerd wordt om het schilderwerk op korte termijn uit te voeren.



9800; 1210

Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen

Het kunstwerk is over het algemeen vervuild, met name het dak en de wanden van de folly.



3-Gebouw		5V0004	Duivenfolly			2-Budget		GEM-C		Gemeente - onderhoudscontract						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
98	SCHOONMAAKONDERHOUD															
9800; 1210; 0-	Schoonmaakonderhoud; Nat reinigen; Algemeen-	contract IBN, jaarlijks reinigen (contract nog afsluiten)		2	1,00pt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Budget							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Gebouw		5V0004	Duivenfolly			2-Budget		GEM-P		Gemeente - planmatig onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
46	BEGLAZING															
4600; 3000; 0-	Beglazing; Repareren; Algemeen-	Stopverfkanten en ruitjes vervangen incl. schilderen	2	1,00pt	264,82	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		46				0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	SCHILDERWERK															
4700; 5216; 0-	Schilderwerk; Herschilderen, metaal; Algemeen-	stalen kolom onder folly, 4 kolommen op hoeken van folly en 2 "neuzen" tegen de trespa platen.	2	1,00pt	474,57	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		47				0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE															
6344; 6000; 0-	Armaturen; Vervangen; Algemeen-	Massive spotjes in onderzijde stalen rand	2	4,00st	338,98	0	0	0	0	0	0	1.356	0	0	0	
6349; 6000; 0-	Lampen; Vervangen; Algemeen-	Massive spotjes in onderzijde stalen rand, periodiek vervangen	2	4,00st	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep		63				0	0	0	0	0	0	1.356	0	0	0	
2-Budget		GEM-P				0	739	0	0	0	0	1.356	0	0	0	
3-Gebouw						0	739	0	0	0	0	1.356	0	0		