

KW nr.	Type	Element	Bouwdeel	Gebrek	Omvang	Herstelmaatregel	Opmerking	Conditie	Verzorging	Safety	Herstelkosten
1034	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aansluiting, defect	1,00 m2	Herstellen verharding	Betreft de halfverharding aan westzijde. De aansluiting op het rijdek dient te worden hersteld.	6	1	5 €	50,00
1035	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Erosie	20,00 m1	Conserveren houten leuningwerk		4	1	5 €	1.500,00
1036	Vlonder/Steiger	Steiger	Luik	Onderdeel, ontbreekt	250,00 € post	Herstel divers	Afsluitbaar maken luik.	6	1	5 €	250,00
1058	Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied	Onverhard oppervlak	Gaten	2,00 m2	Herstellen verharding	Ter plaatsen van de aansluiting op het dek zijn gaten in het gras waargenomen. Hers	4	1	5 €	100,00
1072	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Houtrot	26,00 m1	Vervangen houten leuningwerk		5	1	5 €	4.550,00
1081	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Halfverharding	Verzakking	4 m2	Herstellen verharding	ter plaatse van de aansluitingen op het dek. (beide zijden)	4	1	5 €	200,00
539	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Wet & regelgeving, voldoet niet	5,00 m1	Aanbrengen stalen leuningwerk	Stalen leuning aanbrengen i.v.m. met wet en regelgeving (val hoogte).	1	4	5 €	1.500,00
542	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Zetting	6,00 m2	Herstellen verharding	Voetpaden ter plaatse van aansluiting op het dek.	3	1	5 €	300,00
551	Brug	Kerende constructie	Sloof	Houtrot	250,00 € post	Herstel divers	Betreft de houten deksloof van de houten damwand voor de brug.	6	1	5 €	250,00
567	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Wet & regelgeving, voldoet niet	5,00 m1	Aanbrengen stalen leuningwerk		1	4	5 €	1.500,00
568	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Wet & regelgeving, voldoet niet	10,00 m1	Aanbrengen stalen leuningwerk		1	4	5 €	3.000,00
569	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Halfverharding	Verzakking	2,00 m2	Herstellen verharding	De halfverharding ter plaatse van de aansluiting herstellen.	3	1	5 €	100,00
584	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verzakking	2,00 m2	Herstellen verharding	Herstellen aansluiting aan de westzijde.	4	1	5 €	100,00
587	Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt	5,00 m1	Vervangen houten leuningwerk	Houten leuning ontbreekt. Dient aangebracht te worden om de veiligheid te waarborg	3	1	5 €	875,00
596	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verzakking	6,00 m2	Herstellen verharding	Herstellen aansluiting aan beide zijden van het brugdek.	4	1	5 €	300,00
606	Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Stroefheid	30,00 m2	Aanbrengen slijtlaag op houten dek	Betreft 26 steigers. Iedere steiger is ruim 1 m2.	5	1	5 €	1.350,00
606	Vlonder/Steiger	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Halfverharding	Uitspoeling	5,00 m2	Herstellen verharding	Betreft half verharding. Verschillende locaties met het grootste gat bij steigernummer	3	1	5 €	250,00
609	Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Plasvorming	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuningafwerking	1	1	5	
637	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Wet & regelgeving, voldoet niet	9,00 m1	Aanbrengen stalen leuningwerk	Stalen leuning aanbrengen i.v.m. met wet en regelgeving (val hoogte).	1	4	5 €	2.700,00
638	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Wet & regelgeving, voldoet niet	10,00 m1	Aanbrengen stalen leuningwerk	Stalen leuning aanbrengen i.v.m. met wet en regelgeving (val hoogte).	1	4	5 €	3.000,00
639	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Wet & regelgeving, voldoet niet	9,00 m1	Aanbrengen stalen leuningwerk	Stalen leuning aanbrengen i.v.m. met wet en regelgeving (val hoogte).	1	4	5 €	2.700,00
675	Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager	Bevestiging, defect	500,00 € post	Herstel divers	Gebroken bevestigingen van de dwarsdrager vervangen.	3	1	5 €	500,00
722	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt	2,00 m1	Vervangen houten leuningwerk	Zie herstel bouwdeel Leuning	3	1	5	
766	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek	350,00 € post	Herstel divers	Richten stalen leuningwerk.	4	1	5 €	350,00
766	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt	2,00 € post	Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen	Betreft moeren van beide leuningen.	4	1	5 €	600,00
797	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Oppervlakteschade	8,00 m2	Vervangen houten dekbeplanking	Zie herstel bouwdeel Rijdek	4	1	5	
797	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Gaten	8,00 m2	Vervangen houten dekbeplanking	Zie herstel bouwdeel Rijdek	4	1	5	
797	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Houtrot	8,00 m2	Vervangen houten dekbeplanking	Het rijdek vertoont houtrot en dient vervangen te worden.	4	1	5 €	1.440,00
802	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Plasvorming	1,00 stk	Reinigen object		5	2	5	
807	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Wet & regelgeving, voldoet niet	18,00 m1	Aanbrengen stalen leuningwerk		1	4	5 €	5.400,00
863	Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Breuk	1,00 stk	Vervangen houten dekplank	1 dekplank is gebroken.	3	1	5 €	125,00
865	Kademuur	Kerende constructie	Leuning	Deformatie, kritiek	350,00 € post	Herstel divers	Richten leuningwerk en vervangen/aanbrengen bevestigingsmiddelen.	1	1	5 €	350,00
871	Kademuur	Kerende constructie	Trap	Functie, verminderd	500,00 € post	Herstel divers	Verwijderen Trap.	5	1	5 €	500,00
922	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt	12,00 m1	Aanbrengen stalen leuningwerk	Aanbrengen leuning aan beide zijden van object. Eventueel plaatsen op borstwering.	5	1	5 €	3.600,00
1016	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Houtrot	60,00 m2	Vervangen houten dekbeplanking	Inclusief gripstrips.	3	1	4 €	10.800,00
1016	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Stroefheid	60,00 m2	Vervangen slijtlaag	Zie herstel bouwdeel Rijdek	4	1	4	
1016	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verzakking	6,00 m2	Herstellen verharding	Herstellen elementverharding aansluiting op rijdek.	3	1	4 €	300,00
1035	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Houtrot	4,00 m2	Vervangen houten dekbeplanking	Houten dekplanken op horizontale gedeelte, dekplanken voorzien van gripstrip.	3	1	4 €	720,00
1059	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Halfverharding	Verzakking	4,00 m2	Herstellen verharding	Betreft verzakking bij de aansluitingen op dek.	1	1	4 €	200,00
1080	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Halfverharding	Verzakking	1,00 m2	Herstellen verharding	Herstellen halfhardeverharding aansluiting op rijdek.	4	1	4 €	50,00
1081	Brug	Kerende constructie	Damwand	Houtrot	15 m1	Vervangen houten damwand		5	1	3 €	6.000,00
581	Kademuur	Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied	Onverhard oppervlak	Uitspoeling	250,00 € post	Herstel divers	Herstellen van de uitspoelingen.	1	1	4 €	250,00
592	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie	Zetting	4,00 m2	Herstellen verharding	Betreft verzakking bij de aansluitingen op dek.	3	1	4 €	200,00
593	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie	Zetting	15,00 m2	Vervangen houten brug	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	4	
596	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Onthechting	1.370,00 m2	Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek	Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek	2	1	4 €	10.750,00
630	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Nader onderzoek na de restlevensduur. De langsliggers, dwarsliggers en palen zijn c	2	1	4 €	1.500,00
630	Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	4	
630	Brug	Steunpunt	Paal	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	4	
721	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Onthechting	56,00 m2	Aanbrengen slijtlaag op houten dek		2	1	4 €	2.520,00
721	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Zetting	5,00 m2	Herstellen verharding	Betreft de aansluiting op het brugdek.	3	1	4 €	250,00
722	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Onthechting	56,00 m2	Aanbrengen slijtlaag op houten dek		4	1	4 €	2.520,00
731	Kademuur	Kerende constructie	Beschoeiing	Functie, verminderd	500,00 € post	Herstel divers	Aanbrengen gronddoek en afdichten gaten ten gevolg van uitspoeling.	1	1	4 €	500,00
798	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot	7,00 m2	Vervangen houten brug	Het object vertoont houtrot aan het rijdek en de liggers. Daarnaast is het rijdek glad e	2	1	4 €	8.400,00
798	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Houtrot	7,00 m2	Vervangen houten brug	Zie herstel bouwdeel Langsligger	5	1	4	
798	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Losliggend	7,00 m2	Vervangen houten brug	Zie herstel bouwdeel Langsligger	5	1	4	
798	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Stroefheid	7,00 m2	Vervangen houten brug	Zie herstel bouwdeel Langsligger	5	1	4	
798	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak	Verzakking	7,00 m2	Vervangen houten brug	Zie herstel bouwdeel Langsligger	3	1	4	
798	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak	Gaten	7,00 m2	Vervangen houten brug	Zie herstel bouwdeel Langsligger	3	1	4	
807	Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied	Onverhard oppervlak	Oneffenheden	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Boog	4	1	4	
921	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Wapeningscorrosie	1,00 stk	Technische inspectie	Technische inspectie naar de staat van de wapening, oorzaak en het benodigde hers	5	1	4 €	1.500,00
921	Brug	Steunpunt	Paal	Wapeningscorrosie	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	2	1	4	
921	Brug	Steunpunt	Oplegbalk	Wapeningscorrosie	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	4	1	4	
922	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Wapeningscorrosie	1,00 stk	Technische inspectie	Technische inspectie naar de staat van de wapening, oorzaak en het benodigde hers	5	1	4 €	1.500,00
922	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Afbrokkelen	11,00 m2	Beton reparatie	Reservering voor betonreparatie na technische inspectie.	5	1	4 €	4.950,00
922	Brug	Steunpunt	Paal	Wapeningscorrosie	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	2	1	4	
922	Brug	Steunpunt	Oplegbalk	Wapeningscorrosie	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	2	1	4	
KW 1003	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	0,5 van de 2,5	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	1	1	2 €	50,00
KW 1005	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	1 van de 3,3 r	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	3	1	2 €	50,00
KW 1008	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	1 van de 3,5 r	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	3	1	2 €	50,00
KW 1009	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	1,5 van de 3,0	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	2	1	2 €	50,00
KW 1010	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	2,5 van de 3,0	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	3	1	2 €	50,00
KW 1023	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Houtrot	1,5 van de 3,5	Vervangen	Houten traptreden vervangen voor betonnen traptreden.	4	1	2 €	1.400,00
KW 1025	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	2,5 van de 3,0	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	2	1	2 €	50,00
KW 1027	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	2,5 van de 3,0	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	3	1	2 €	50,00
KW 1029	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	2,5 van de 3,0	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	3	1	2 €	50,00
KW 1032	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	2,5 van de 3,0	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	4	1	2 €	50,00
KW 1039	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Houtrot	2 van de 4 m2	Vervangen		4	2	2 €	600,00
KW 1039	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Scheefstand	2 van de 4 m2	Herplaatsen		4	2	2 €	250,00
KW 536	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	2 van de 8 m2	Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	1	1	2 €	50,00
KW 538	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	2 van de 3 m2	Reinigen		1	2	2 €	35,00
KW 579	Spoorwegovergang	Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg	Asfaltverharding	Scheurvorming	3 van de 100 r	Herstellen	Scheurvorming dient herstelt te worden om vervolg schade te beperken.	3	1	2	Nader te bepalen
KW 579	Spoorwegovergang	Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg	Asfaltverharding	Gaten	2 van de 100r	Herstellen	Gaten dienen gedicht te worden om al vervolg schade te beperken.	3	1	2	Nader te bepalen
KW 591	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aansluiting, onjuist	1 van de 12,5 l	Herstraten		3	1	2 €	100,00
KW 687	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Bevestiging, defect	1 van de 4 stul	Herstellen		4	1	2 €	80,00
KW 732	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Houtrot	2,0 van de 8,0	Vervangen houtentrap voor betonnen exemplaar		5	1	2 €	2.500,00
KW 732	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Stroefheid	2,0 van de 8,0	Reinigen van algengroei en dergelijke	Deze kosten zijn opgenomen bij herstel houtrot.	5	1	2	-
KW 732	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onderdeel, ontbreekt	1 van de 8,0 r	Aanbrengen traptreden	Deze kosten zijn opgenomen bij herstel houtrot.	5	1	2	-
KW 805	Duiker	Hoofddraagconstructie	Buis	Scheur, constructief	5 van de 15m2	Restaureren.		4	1	3	Nader te bepalen.
KW 807	Duiker	Hoofddraagconstructie	Buis	Scheur, constructief	5 van de 15m2	Restaureren.		4	1	3	Nader te bepalen.
KW 905	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Onderdeel, ontbreekt	2 van de 6 m2	Herstellen		4	1	2 €	100,00
KW 905	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onderdeel, ontbreekt	1,5 van de 10 l	Herstellen		2	2	2 €	250,00
KW 907	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Onderdeel, ontbreekt	4 van de 9m2	Herstellen		4	1	2 €	300,00
KW 989	Wildrooster	Hoofddraagconstructie	Rooster	Vervorming	4 van de 4 roo	Vervangen		5	1	2 €	800,00

Inspectiegegevens uit 2014, andere risicoscore. Schaal van 1 tot 3

Subtotaal			€	97.265,00
Kleine aanvullende herstelmaatregelen tijdens uitvoering			15%	€ 14.589,75
Aanvullende maatregelen (wegafzetting, milieubescherming)			20%	€ 19.453,00
Uitvoeringskosten, winst en risico aannemer			15%	€ 14.589,75
Onvoorzien			10%	€ 9.726,50
Afronding				€ 1.376,00
Totaal			ex BTW	€ 157.000,00

KW nr.	Type	Element	Bouwdeel	Gebrek	Omvang	Herstelmaatregel	Opmerking	Score			Herstelkosten
								Conditie	Verzorging	Safety	
596	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Onthechting	1.370,00 m2	Vervangen slijtlaag op stalen/kunststof dek		2	1	4	€ 92.000,00
							Subtotaal Kleine aanvullende herstelmaatregelen tijdens uitvoering Aanvullende maatregelen (wegafzetting, milieubescherming) Uitvoeringskosten, winst en risico aannemer Onvoorzien Afronding Totaal				€ 92.000,00
								10%			€ 9.200,00
								5%			€ 4.600,00
								15%			€ 13.800,00
								5%			€ 4.600,00
											€ 800,00
									ex BTW		€ 125.000,00

KW nr.	Type	Element	Bouwdeel	Gebrek	Omvang	Herstelmaatregel	Opmerking	Conditie	Verzorging	Safety	Herstelkosten	
526	Brug	Aanrijbalk	Aanrijbalk, Algemeen					1	1	1		
526	Brug	Aanrijbalk	Beschermlaag					1	1	1		
526	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Bebording/bewegwijzeri	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	3	1	€	450,00
526	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Bebording/bewegwijzeri	Wet & regelgeving, voldc	1,00 stk	Vervangen verkeersborden	Vervangen verkeersbord aan de oostzijde. Bord voldoet niet.	1	3	1	€	250,00
526	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek					1	1	1		
526	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1	1		
526	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Paal	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Paal	3	1	1		
526	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Paal	Onthechting		Behoeft geen herstel		3	1	1		
526	Brug	Hoofddraagconstructie	Wand					1	1	1		
526	Brug	Hoofddraagconstructie	Bordes					1	1	1		
526	Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
526	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1	1		
526	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
526	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
526	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
526	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
526	Brug	Kerende constructie	Vleugelwand					1	1	1		
526	Brug	Objectverlichting	Armatuur					1	1	1		
526	Brug	Objectverlichting	Bekabeling					1	1	1		
526	Brug	Terreinmeubilair	Hek					1	1	1		
526	Brug	Terreinmeubilair	Beschermlaag					1	1	1		
527	Kademuur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Peilschaal					1	1	1		
527	Kademuur	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
527	Kademuur	Kerende constructie	Keermuur	Scheur, niet constructief		Behoeft geen herstel		1	1	1		
527	Kademuur	Kerende constructie	Afdichting					1	1	1		
527	Kademuur	Onderhoudsvoorziening	Onderhoudsvoorziening, Algemeen					1	1	1		
530	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Peilschaal					1	1	1		
530	Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1	1		
530	Brug	Doorlaatkoker	Instroomopening					1	1	1		
530	Brug	Doorlaatkoker	Uitstroomopening					1	1	1		
530	Brug	Doorlaatkoker	Rooster					1	1	1		
530	Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
530	Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
530	Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1	1		
530	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1	1	€	1.000,00
530	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Erosie	20,00 stk	Vervangen ondersabeling	Lokaal ondersabeling van de leuning vervangen.	3	1	1	€	1.000,00
530	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Functie, verminderd	215,00 m1	Vervangen conservering stalen le	Betreft een gegalvaniseerde leuning.	2	1	1	€	21.500,00
530	Brug	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	3	1	1		
530	Brug	Kerende constructie	Keermuur	Afbrokkelen	30,00 m2	Beton reparatie	Op verschillende locaties van de sloof en wand.	3	1	1	€	19.500,00
530	Brug	Kerende constructie	Keermuur	Wapeningscorrosie	30,00 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Keermuur	3	1	1		
530	Brug	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen	30,00 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Keermuur	3	1	1		
530	Brug	Kerende constructie	Sloof	Wapeningscorrosie	30,00 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Keermuur	3	1	1		
530	Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1	1		
530	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding					1	1	1		
532	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Peilschaal					1	1	1		
532	Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1	1		
532	Brug	Doorlaatkoker	Instroomopening					1	1	1		
532	Brug	Doorlaatkoker	Uitstroomopening					1	1	1		
532	Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1	1		
532	Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1	1		
532	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	1.000,00
532	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
532	Brug	Kerende constructie	Keermuur	Afbrokkelen	20,00 m2	Beton reparatie	Op verschillende locaties van de sloof en wand.	3	1	1	€	13.000,00
532	Brug	Kerende constructie	Keermuur	Wapeningscorrosie	20,00 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Keermuur	3	1	1		
532	Brug	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	3	1	1		
532	Brug	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen	20,00 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Keermuur	3	1	1		
532	Brug	Kerende constructie	Sloof	Wapeningscorrosie	20,00 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Keermuur	3	1	1		
532	Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1	1		
532	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding					1	1	1		
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen onkruidgroei.	1	1	1	€	450,00
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
533	Brug	Hoofddraagconstructie	Windverband					1	1	1		
533	Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
535	Kademuur	Kerende constructie	Afdichting					1	1	1		

535 Kademuur	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		3	1	1		
535 Kademuur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1	1	€	450,00
539 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1	1		
539 Brug	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
539 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	450,00
540 Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1	1		
540 Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
540 Kademuur	Kerende constructie	Keermuur	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		1	1	1		
542 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	4	1	1	€	1.500,00
542 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	3	1	1		
542 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Bevestiging, ontbreekt	1,00 € post	Controleren en herstellen bevestiging	Enkele (ca. 6) moeren ontbreken.	1	1	1	€	300,00
542 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform	50,00 € post	Herstel divers	Betreft het bijwerken van de conservering van de leuning op 1 loc. in verband met or	1	1	1	€	50,00
542 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
542 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting	250,00 € post	Herstel divers	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
542 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1	1		
542 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	2	1	1		
542 Brug	Schamkant	Randelement					1	1	1		
542 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1	1		
542 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1	1		
542 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
542 Brug	Steunpunt	Oplegbalk					1	1	1		
542 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Asfaltconstructie					1	1	1		
542 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Onderdeel, ontbreekt	6,00 m1	Aanbrengen bitumineuze voegvoeg	In beide voegovergangen ontbreekt de afdichting.	4	1	1	€	1.500,00
542 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen					1	1	1		
542 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1	1		
542 Brug	Talud	Elementenverharding	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	2	1	1		
550 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
550 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
550 Brug	Hoofddraagconstructie	Rooster	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
550 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
550 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
550 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
550 Brug	Steunpunt	Paal					1	1	1		
551 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
551 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
551 Brug	Hoofddraagconstructie	Rooster	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
551 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
551 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Krassen		Behoeft geen herstel		1	1	1		
551 Brug	Steunpunt	Paal					1	1	1		
552 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
552 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
552 Brug	Hoofddraagconstructie	Rooster	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1	1		
552 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
552 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
552 Brug	Steunpunt	Paal					1	1	1		
567 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1	1		
567 Brug	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
568 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1	1		
568 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
569 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
569 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot		Behoeft geen herstel		1	1	1		
569 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1	1		
569 Brug	Kerende constructie	Beschoeiing					1	1	1		
569 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
571 Muur	Kerende constructie	Wand	Deformatie, kritiek	10,00 m2	Herstellen metselwerk	Zie herstel bouwdeel Wand	4	1	1		
571 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	4	1	1		
571 Muur	Kerende constructie	Wand	Onderdeel, ontbreekt	10,00 m2	Herstellen metselwerk	Ten behoeve van afschuiving en ontbrekende delen.	4	1	1	€	1.750,00
572 Muur	Kerende constructie	Wand	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
573 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
578 Muur	Afscheiding	Paal	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
578 Muur	Afscheiding	Paal	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		1	1	1		
581 Kademuur	Geleideconstructie	Geleiderail	Corrosie, uniform	10,00 m1	Vervangen conservering stalen le	Betreft geleiderail.	2	1	1	€	1.000,00
581 Kademuur	Geleideconstructie	Beschermlaag	Oppervlakteschade	10,00 m1	Vervangen conservering stalen le	Zie herstel bouwdeel Geleiderail	5	1	1		
581 Kademuur	Kerende constructie	Damwand			Behoeft geen herstel		3	1	1		
581 Kademuur	Kerende constructie	Damwand	Gaten	500,00 € post	Herstel divers	Afdichten gaten in stalen damwand.	3	1	1	€	500,00
581 Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1	1		
582 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Paal					1	1	1		
582 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
582 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
582 Brug	Hoofddraagconstructie	Rooster					1	1	1		
582 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		

582 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1	1		
582 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting		Behoeft geen herstel		1	1	1		
584 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Nader onderzoek na de restlevensduur. De langsliggers zijn aangetast. De landhoof	4	1	1	€	1.500,00
584 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		4	1	1	€	450,00
584 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
584 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
584 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
584 Brug	Steunpunt	Paal					1	1	1		
584 Brug	Steunpunt	Dwarsdrager					1	1	1		
584 Brug	Steunpunt	Landhoofd	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie		2	1	1		
585 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Paal					1	1	1		
585 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Nader onderzoek na de restlevensduur. De langsliggers zijn aangetast. De landhoof	2	1	1	€	1.500,00
585 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
585 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1	1		
585 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
585 Brug	Steunpunt	Paal					1	1	1		
585 Brug	Steunpunt	Dwarsdrager					1	1	1		
585 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
585 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding					1	1	1		
587 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
587 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1	1		
587 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
587 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Paal					1	1	1		
587 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	3	1	1		
587 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
588 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Hoofddraagconstructie,	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1	1	€	450,00
588 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Hoofddraagconstructie,	Afbrokkelen	0,20 m2	Beton reparatie	Afgebroken rand van stapsteen.	3	1	1	€	250,00
590 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	4	1	1	€	450,00
590 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	4	1	1		
590 Muur	Kerende constructie	Wand	Verwering		Behoeft geen herstel		4	1	1		
592 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
592 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
592 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting	10,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		2	1	1	€	1.000,00
592 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
592 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Afbrokkelen	0,30 m2	Beton reparatie	Betreft afgesprongen delen schampkant en blootliggende wapening.	1	1	1	€	375,00
592 Brug	Schampkant	Schampkant, Algemeer	Afbrokkelen	0,30 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Langsligger	3	1	1		
592 Brug	Schampkant	Schampkant, Algemeer	Wapeningscorrosie	0,30 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Langsligger	3	1	1		
592 Brug	Schampkant	Schampkant, Algemeer	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1	1	€	450,00
592 Brug	Schampkant	Schampkant, Algemeer	Onderdeel, ontbreekt	4,00 stk	Herstellen conusvulling	In schampkant.	3	1	1	€	140,00
592 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algeme	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Schampkant, Algemeen	2	1	1		
593 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot	15,00 m2	Vervangen houten brug	De rand liggers vertonen afname van max. 7 cm in breedte. De randligger/landhoofd	5	1	1	€	18.000,00
593 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
593 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
593 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
593 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
594 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot	15,00 m2	Vervangen houten brug	De rand liggers vertonen afname van max. 7 cm in breedte. De randligger/landhoofd	5	1	1	€	18.000,00
594 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Bevestiging, defect	15,00 m2	Vervangen houten brug	Zie herstel bouwdeel Langsligger	2	1	1		
594 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
594 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
594 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
594 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1	1		
596 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Paal	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	1		
596 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Nader onderzoek na de restlevensduur. De langsliggers, landhoofden zijn vergaand	4	1	1	€	1.500,00
596 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		4	1	1	€	450,00
596 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	1		
596 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
596 Brug	Steunpunt	Paal	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	1		
596 Brug	Steunpunt	Dwarsdrager	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Langsligger	3	1	1		
596 Brug	Steunpunt	Dwarsdrager	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	3	1	1		
596 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
596 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
596 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1	1		
598 muur	Kerende constructie	Damwand	Houtrot		Behoeft geen herstel		2	1	1		
598 muur	Kerende constructie	Gording	Houtrot		Behoeft geen herstel		2	1	1		
598 Muur	Schuifconstructie	Schuifconstructie, Algemeen					1	1	1		
601 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1	1		
601 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
601 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
601 Brug	Kerende constructie	Vleugelwand					1	1	1		
601 Brug	Kerende constructie	Beschermlaag					1	1	1		
601 Brug	Schampkant	Schampstrook	Scheur, niet constructief		Behoeft geen herstel		1	1	1		

601 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
601 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie	Scheur, niet constructief	6,00 m1	Aanbrengen bitumineuze voegov	Ter plaatse van de aansluitingen vindt scheurvorming plaats door ontbrekende dilata	1	1 1	€	1.500,00
601 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
604 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1 1		
604 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1 1		
604 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	450,00
604 Brug	Mantelbuis	Buisleiding					1	1 1		
604 Brug	Mantelbuis	Beschermlaag					1	1 1		
604 Brug	Schampkant	Randelement	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	4	1 1		
604 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie					1	1 1		
604 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algeme	Markering, onjuist	150,00 € p	Herstel divers	Vervangen van de versleten wegmarkering.	1	4 1	€	150,00
604 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
605 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
605 Brug	Hoofddraagconstructie	Rooster					1	1 1		
605 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1 1		
605 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
605 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1 1		
605 Brug	Steunpunt	Paal					1	1 1		
605 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
606 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1 1		
606 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
606 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Hoofddraagconstructie, Algemeen					1	1 1		
606 Vlonder/Steiger	Steunpunt	Paal					1	1 1		
607 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
607 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1 1		
607 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
607 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
607 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting		Behoeft geen herstel		1	1 1		
607 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1 1		
607 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	1.500,00
607 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	2	1 1		
607 Brug	Objectverlichting	Mast	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		1	1 1		
607 Brug	Objectverlichting	Armatuur					1	1 1		
607 Brug	Schampkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1 1		
607 Brug	Schampkant	Schamprook	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1 1		
607 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1 1		
607 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
607 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1 1		
607 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1 1		
607 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Betonverharding					1	1 1		
607 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1 1		
607 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1 1		
607 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
607 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
609 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
609 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1 1		
609 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
609 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
609 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	1.500,00
609 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
609 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuningafwerking	1	1 1		
609 Brug	Objectverlichting	Mast	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		1	1 1		
609 Brug	Objectverlichting	Armatuur					1	1 1		
609 Brug	Schampkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuningafwerking	1	1 1		
609 Brug	Schampkant	Schamprook	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuningafwerking	1	1 1		
609 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1 1		
609 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
609 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1 1		
609 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1 1		
609 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Betonverharding					1	1 1		
609 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuningafwerking	1	1 1		
609 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1 1		
609 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
609 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
612 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1 1		
612 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1 1		
612 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		3	1 1		
612 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform	200,00 € p	Herstel divers	Lokaal conservering vervangen i.v.m. onthechting door aanrijding. West-noordzijde.	3	1 1	€	200,00
612 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt		Behoeft geen herstel		3	1 1		
612 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	1.500,00
612 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		

612 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting	200,00 € p	Herstel divers	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
612 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1	1		
612 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
612 Brug	Schamkant	Randelement					1	1	1		
612 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1	1		
612 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1	1		
612 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie	Scheur, niet constructief	2,00 m2	Herstellen verharding	Bederft repareren van een scheur in het asfalt. Westzijde.	1	1	1	€	100,00
612 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1	1		
612 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
612 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1	1		
612 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
620 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		1	1	1		
620 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	1.500,00
620 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1	1		
620 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		2	1	1		
620 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		2	1	1		
620 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt		Behoeft geen herstel		2	1	1		
620 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
620 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting		Behoeft geen herstel		1	1	1		
620 Brug	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
620 Brug	Kerende constructie	Sloof					1	1	1		
620 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen					1	1	1		
620 Brug	Schamkant	Schort	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	1	1	1		
620 Brug	Schamkant	Schamstrook	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	2	1	1		
620 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1	1		
620 Brug	Steunpunt	Oplegbalk					1	1	1		
620 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1	1		
620 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1	1		
620 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1	1		
620 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen					1	1	1		
620 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1	1		
620 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
620 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1	1		
630 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek					1	1	1		
630 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	1.500,00
630 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	1		
630 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	1		
630 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
630 Brug	Objectverlichting	Armatuur					1	1	1		
630 Brug	Objectverlichting	Mast	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	1		
630 Brug	Objectverlichting	Mast	Graffiti	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	1		
630 Brug	Objectverlichting	Beschermlaag					1	1	1		
630 Brug	Steunpunt	Schoor					1	1	1		
630 Brug	Steunpunt	Dwarsdrager					1	1	1		
630 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
630 Brug	Terreinmeubilair	Hek					1	1	1		
630 Brug	Terreinmeubilair	Beschermlaag					1	1	1		
631 Muur	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		1	1	1		
631 Muur	Terreinmeubilair	Hek	Breuk	500,00 € p	Herstel divers	Repareren scheur in hekwerk. Verwijderen van corrosie en bijwerken van de conser	2	1	1	€	500,00
631 Muur	Terreinmeubilair	Hek	Corrosie, uniform	500,00 € p	Herstel divers	Zie herstel bouwdeel Hek	2	1	1		
631 Muur	Terreinmeubilair	Beschermlaag	Onthechting	500,00 € p	Herstel divers	Zie herstel bouwdeel Hek	1	1	1		
635 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1	1		
635 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	1	1	1	€	1.500,00
635 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
635 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
635 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
635 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Goot	1	1	1		
635 Brug	Schamkant	Randelement					1	1	1		
635 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1	1		
635 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1	1		
635 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1	1		
635 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Goot	1	2	1		
635 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1	1		
635 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
636 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	3	1	1	€	1.500,00
636 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	2	1	1		
636 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Onthechting	2,00 m2	Bijwerken slijtlaag (lokaal)	10m2 slijtlaag bijwerken. 2 m2 onthechting en 8m2 rafeling.	3	1	1	€	500,00
636 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Rafeling	8,00 m2	Bijwerken slijtlaag (lokaal)	Zie herstel bouwdeel Beschermlaag	3	1	1		
636 Brug	Hoofddraagconstructie	Boog	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	1	1	1		
636 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
636 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		

636 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
636 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
636 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1 1		
636 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
636 Brug	Objectverlichting	Armatuur					1	1 1		
636 Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen					1	1 1		
636 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
636 Brug	Schamkant	Beschermlaag					1	1 1		
636 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk		3	1 1		
636 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk		3	1 1		
636 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1 1		
636 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		
636 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algeme Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk		1	2 1		
636 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
636 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
636 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
637 Brug	Hoofddraagconstructie	Wand					1	1 1		
637 Brug	Hoofddraagconstructie	Wand	Erosie		Behoeft geen herstel		1	1 1		
637 Brug	Hoofddraagconstructie	Dak	Oppervlakteschade		Behoeft geen herstel		1	1 1		
637 Brug	Kerende constructie	Damwand					1	1 1		
637 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	2	1 1	€	450,00
637 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen					1	1 1		
638 Brug	Hoofddraagconstructie	Wand					1	1 1		
638 Brug	Hoofddraagconstructie	Dak					1	1 1		
638 Brug	Kerende constructie	Damwand					1	1 1		
638 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	2	1 1	€	450,00
638 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen					1	1 1		
639 Brug	Hoofddraagconstructie	Wand					1	1 1		
639 Brug	Hoofddraagconstructie	Dak					1	1 1		
639 Brug	Kerende constructie	Damwand					1	1 1		
639 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	2	1 1	€	450,00
639 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen					1	1 1		
642 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1 1		
642 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
642 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
642 Brug	Kerende constructie	Blokkenmuur	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Schamkant, Algemeen	2	1 1		
642 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.		1	1 1	€	450,00
642 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie	Rafeling	46,00 m2	Vervangen bitumineuze deklaag		1	1 1	€	2.760,00
642 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Elementenverharding					1	1 1		
642 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak					1	1 1		
642 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
644 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
644 Brug	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1 1		
645 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1 1		
645 Brug	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	2	1 1	€	450,00
645 Brug	Kerende constructie	Blokkenmuur	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Blokkenmuur	2	1 1		
645 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak					1	1 1		
670 Muur	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		3	1 1		
670 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
674 Kademuur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1 1		
674 Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
674 Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Krassen	170,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		2	1 1	€	17.000,00
674 Kademuur	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
674 Kademuur	Kerende constructie	Afdichting					1	1 1		
675 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
675 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
675 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Paal					1	1 1		
675 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Schoor					1	1 1		
675 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
684 Muur	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen	1,00 m2	Beton reparatie	Betreft herstellen afgesprongen delen en blootliggende wapening.	3	1 1	€	950,00
684 Muur	Kerende constructie	Wand	Wapeningscorrosie	1,00 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1 1		
684 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
691 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1 1		
691 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
691 Brug	Hoofddraagconstructie	Rooster	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1 1		
691 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1 1		
691 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Graffiti		Behoeft geen herstel		1	1 1		
691 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1 1		
691 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
695 Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
695 Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		

695	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1 1		
695	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Corrosie, uniform	16,00 m2	Vervangen conservering staaloppervlak		1	1 1	€	1.600,00
695	Kademuur	Kerende constructie	Beschermlaag	Krassen	16,00 m2	Vervangen conservering staalopp	Zie herstel bouwdeel sloof	1	1 1		
695	Kademuur	Terreinmeubilair	Paal					1	1 1		
695	Kademuur	Terreinmeubilair	Beschermlaag					1	1 1		
697	Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
697	Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
697	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1 1		
697	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	2	1 1		
697	Kademuur	Kerende constructie	Beschermlaag					1	1 1		
697	Kademuur	Terreinmeubilair	Paal	Corrosie, uniform	3,00 m2	Vervangen conservering staaloppervlak		1	1 1	€	300,00
697	Kademuur	Terreinmeubilair	Beschermlaag	Onthechting	3,00 m2	Vervangen conservering staalopp	Zie herstel bouwdeel Paal	1	1 1		
699	Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
699	Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
699	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1 1		
699	Kademuur	Kerende constructie	Sloof					1	1 1		
699	Kademuur	Kerende constructie	Beschermlaag					1	1 1		
699	Kademuur	Terreinmeubilair	Paal					1	1 1		
701	Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
701	Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
701	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1 1		
701	Kademuur	Kerende constructie	Sloof					1	1 1		
701	Kademuur	Kerende constructie	Beschermlaag					1	1 1		
701	Kademuur	Terreinmeubilair	Paal					1	1 1		
704	Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
704	Kademuur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
704	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	2	1 1	€	450,00
704	Kademuur	Kerende constructie	Sloof					1	1 1		
704	Kademuur	Kerende constructie	Beschermlaag					1	1 1		
704	Kademuur	Terreinmeubilair	Paal					1	1 1		
721	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Paal					1	1 1		
721	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
721	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1 1		
721	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1 1		
721	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	2	1 1		
721	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	2	1 1		
721	Brug	Steunpunt	Paal					1	1 1		
721	Brug	Steunpunt	Schoor					1	1 1		
721	Brug	Steunpunt	Dwarsdrager					1	1 1		
721	Brug	Steunpunt	Landhoofd	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1 1		
722	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Paal					1	1 1		
722	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
722	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
722	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	3	1 1		
722	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Breuk	2,00 m1	Vervangen houten leuningwerk	Vervangen gebroken bovenregel (5 m1) en aanbrengen van een ontbrekende spijl. E	3	1 1	€	350,00
722	Brug	Steunpunt	Paal					1	1 1		
722	Brug	Steunpunt	Schoor					1	1 1		
722	Brug	Steunpunt	Dwarsdrager					1	1 1		
722	Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
723	Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek					1	1 1		
723	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
723	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
723	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1 1		
723	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1 1		
723	Brug	Steunpunt	Paal					1	1 1		
723	Brug	Steunpunt	Schoor					1	1 1		
723	Brug	Steunpunt	Dwarsdrager					1	1 1		
723	Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
730	Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
730	Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1 1		
730	Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
730	Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Paal					1	1 1		
730	Vlonder/Steiger	Grendelinrichting	Grendelinrichting, Algemeen					1	1 1		
731	Kademuur	Kerende constructie	Sloof					1	1 1		
733	Muur	Kerende constructie	Wand	Onderdeel, ontbreekt	2,00 m2	Herstellen metselwerk	Aanbrengen ontbrekende stenen.	3	1 1	€	350,00
733	Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
738	Muur	Kerende constructie	Wand	Houtrot	63,00 m2	Vervangen houten damwand	Vervangen houten keerconstructie.	4	1 1	€	6.300,00
738	Muur	Kerende constructie	Wand	Kieren	63,00 m2	Vervangen houten damwand	Zie herstel bouwdeel Wand	4	1 1		
738	Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	4	1 1		
740	Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
741	Muur							1	1 1		

743	Muur	Kerende constructie	Wand	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
743	Muur	Kerende constructie	Wand	Verwering		Behoeft geen herstel		1	1 1		
761	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Losliggend	0,50 m2	Vervangen voegen metselwerk (lk Vastzetten losliggende steen		3	1 1	€	62,50
761	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
762	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Verzakking		Behoeft geen herstel		2	1 1		
762	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	450,00
763	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
764	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	450,00
765	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
765	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Losliggend	0,50 m2	Vervangen voegen metselwerk (lk Vastzetten losliggende steen.		3	1 1	€	62,50
766	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
766	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Scheur, niet constructief	6,00 m2	Herstellen verharding	Lokaal scheurherstel.	1	1 1	€	300,00
766	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		1	1 1		
766	Brug	Hoofddraagconstructie	Hoofddraagconstructie, Algemeen					1	1 1		
766	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Corrosie, uniform	70,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		2	1 1	€	7.000,00
766	Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen					1	1 1		
766	Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	1.500,00
766	Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		3	1 1		
766	Brug	Schamkant	Schampstrook					1	1 1		
766	Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
766	Brug	Steunpunt	Steunpunt, Algemeen	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Schamkant, Algemeen	1	1 1		
766	Brug	Steunpunt	Kolom					1	1 1		
766	Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1 1		
766	Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Onderdeel, ontbreekt	34,00 m1	Vervangen afdichtingsprofielen in voegovergang		5	1 1	€	5.950,00
766	Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen					1	1 1		
766	Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
766	Brug	Talud	Talud, Algemeen	Boomwortelopgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing		1	1 1	€	350,00
768	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
769	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
770	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
770	Muur	Kerende constructie	Trap					1	1 1		
770	Muur	Terreinmeubilair	Bank					1	1 1		
771	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Losliggend	0,50 m2	Vervangen voegen metselwerk (lk Vastzetten losliggende steen.		3	1 1	€	62,50
771	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing		3	1 1	€	350,00
772	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Losliggend	0,50 m2	Vervangen voegen metselwerk (lk Vastzetten losliggende steen.		3	1 1	€	62,50
772	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
774	Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
774	Muur	Kerende constructie	Trap					1	1 1		
778	Muur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1 1		
778	Muur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1 1		
778	Muur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Kast	Onderdeel, ontbreekt	80,00 € po:	Herstel divers	Aanbrengen glazen front van de reclamekast.	2	1 1	€	80,00
778	Muur	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		3	1 1		
778	Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
783	Vlonder/Steiger	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Verkeersbord					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Loopbrug	Rooster					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Loopbrug	Langsligger					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Loopbrug	Dwarsdrager					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Loopbrug	Leuning					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Loopbrug	Oplegpunt					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Steiger	Kist					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Steiger	Bolder					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Steiger	Rooster					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Steiger	Wrijfgording	Houtrot		Behoeft geen herstel		3	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Steiger	Paal					1	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Steiger	Paalbeugel	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
783	Vlonder/Steiger	Steiger	Beschermlaag	Onthechting	22,00 m2	Conserveren staaloppervlak	Conserveren van de palen.	5	1 1	€	1.650,00
783	Vlonder/Steiger	Steiger	Beschermlaag	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Paalbeugel	5	1 1		
783	Vlonder/Steiger	Terreinmeubilair	Paal					1	1 1		
784	Kademuur	Afmeervoorziening	Bolder					1	1 1		
784	Kademuur	Kerende constructie	Damwand					1	1 1		
784	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
784	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		1	1 1		
784	Kademuur	Kerende constructie	Afdichting	Onderdeel, ontbreekt		Behoeft geen herstel		1	1 1		
784	Kademuur	Remming- en/of geleidewerk	Wrijfgording					1	1 1		
787	Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
787	Muur	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1 1		
787	Muur	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		3	1 1		
787	Muur	Kerende constructie	Sloof	Voegvulling, defect		Behoeft geen herstel		3	1 1		
789	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
789	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Wet & regelgeving, voldoet niet		Behoeft geen herstel		2	4 1		
789	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		2	4 1		

789 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
789 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Breuk		Behoeft geen herstel		1	1	1		
789 Brug	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
789 Brug	Schamprant	Randelement					1	1	1		
789 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
789 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1	1		
789 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak					1	1	1		
789 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen	Markering, onjuist		Behoeft geen herstel		1	1	1		
789 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
790 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1	1		
790 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
790 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
790 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting		Behoeft geen herstel		2	1	1		
790 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
790 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
790 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1	1		
790 Brug	Talud	Talud, Algemeen	Uitspoeling	12,00 m1	Vervangen beschoeiingsconstructie	Betreft het aanbrengen van een beschoeiing om uitspoeling van het talud tegen te g	4	1	1	€	1.800,00
790 Brug	Terreinmeubilair	Paal					1	1	1		
791 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
791 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
791 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
791 Brug	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
791 Brug	Kerende constructie	Vleugelwand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
791 Brug	Kerende constructie	Damwand					1	1	1		
791 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
791 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Elementenverharding					1	1	1		
791 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding					1	1	1		
791 Brug	Talud	Talud, Algemeen	Breuk	4,00 m1	Vervangen beschoeiingsconstructie	De huidige taludbescherming is gebroken. Uitspoeling van talud voorkomen door een	4	1	1	€	600,00
791 Brug	Terreinmeubilair	Paal					1	1	1		
791 Brug	Terreinmeubilair	Beschermplaat					1	1	1		
791 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		1	1	1		
794 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	4	1	1	€	450,00
794 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		4	1	1		
794 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Peilschaal	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1	1		
794 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Paal	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1	1		
794 Brug	Doorlaatkoker	Bordes	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1	1		
794 Brug	Doorlaatkoker	Instroomopening					1	1	1		
794 Brug	Doorlaatkoker	Uitstroomopening					1	1	1		
794 Brug	Doorlaatkoker	Rooster	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1	1		
794 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1	1		
794 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1	1		
794 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1	1		
794 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
794 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Elementenverharding	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1	1		
794 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
794 Brug	Terreinmeubilair	Paal	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1	1		
796 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	450,00
797 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	450,00
797 Brug	Hoofddraagconstructie	Informatiebord					1	1	1		
797 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Houtrot		Behoeft geen herstel		1	1	1		
797 Brug	Steunpunt	Landhoofd	Houtrot		Behoeft geen herstel		1	1	1		
797 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Halfverharding					1	1	1		
797 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
798 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
799 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1	1		
799 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Bewegwijzeringsbord					1	1	1		
799 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
799 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
799 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
799 Brug	Kerende constructie	Vleugelwand					1	1	1		
799 Brug	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
799 Brug	Kerende constructie	Vleugelwand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1	1		
799 Brug	Mantelbuis	Buisleiding					1	1	1		
799 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
799 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Elementenverharding					1	1	1		
799 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie					1	1	1		
799 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak					1	1	1		
799 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
799 Brug	Talud	Talud, Algemeen	Breuk		Behoeft geen herstel		3	1	1		
799 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1	1		
800 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00

800 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
800 Brug	Hoofddraagconstructie	Rooster	Breuk		Behoeft geen herstel		2	1	1		
800 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
800 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Langsligger	1	1	1		
800 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
800 Brug	Kerende constructie	Beschoeiing					1	1	1		
800 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
800 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak					1	1	1		
802 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1	1		
802 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Corrosie, uniform	12,00 m2	Vervangen conservering staaloppervlak		3	1	1	€	1.200,00
802 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		5	2	1	€	450,00
802 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aansluiting, onjuist	360,00 € p	Herstel divers	Betreft aanbrengen van een afdichting (kit) tussen dek en randliggers.	5	2	1	€	360,00
802 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform	12,00 m1	Conserveren stalen leuningwerk		3	1	1	€	720,00
802 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		3	1	1		
802 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting	12,00 m1	Conserveren stalen leuningwerk	Zie herstel bouwdeel Leuning	4	1	1		
802 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak					1	1	1		
802 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1	1		
802 Brug	Terreinmeubilair	Paal					1	1	1		
807 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Peilschaal					1	1	1		
807 Brug	Hoofddraagconstructie	Boog	Scheur, constructief	1,00 stk	Technische inspectie	Bepalen wat de staat en restenlevensduur van het object is.	2	1	1	€	1.500,00
807 Brug	Kerende constructie	Vleugelwand	Afbrokkelen	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Boog	2	1	1		
807 Brug	Kerende constructie	Vleugelwand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	450,00
807 Brug	Kerende constructie	Wand	Scheur, constructief	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Boog	3	1	1		
807 Brug	Kerende constructie	Wand	Gaten	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Boog	3	1	1		
807 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen	Scheur, constructief	16,00 m2	Beton reparatie	Reservering voor betonreparatie na technische inspectie.	2	1	1	€	7.200,00
807 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Vleugelwand	2	1	1		
807 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Vleugelwand	1	1	1		
808 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek	Oppervlakteschade		Behoeft geen herstel		3	1	1		
808 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	3	1	1		
808 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1	1		
808 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		2	1	1		
808 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	2	1	1		
808 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1	1		
808 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	1.500,00
808 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
808 Brug	Mantelbuis	Buisleiding	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
808 Brug	Schampkant	Randelement	Voegvulling, defect		Behoeft geen herstel		2	1	1		
808 Brug	Schampkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	2	1	1		
808 Brug	Steunpunt	Paal	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
808 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
808 Brug	Steunpunt	Oplegbalk	Verwering		Behoeft geen herstel		2	1	1		
808 Brug	Steunpunt	Oplegbalk	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	2	1	1		
808 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1	1		
808 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1	1		
808 Brug	Talud	Talud, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
819 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek	Oppervlakteschade		Behoeft geen herstel		1	1	1		
819 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	1	1	1		
819 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Tevens onkruidgroei ter plaatse van de goten verwijderen.	1	1	1	€	1.500,00
819 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	1	1	1		
819 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
819 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1	1		
819 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1	1		
819 Brug	Schampkant	Randelement					1	1	1		
819 Brug	Schampkant	Afdichting					1	1	1		
819 Brug	Schampkant	Schampkant, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	1	1	1		
819 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1	1		
819 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
819 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie	Rafeling		Behoeft geen herstel		3	1	1		
819 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1	1		
819 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	1	1	1		
819 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1	1		
819 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen	Markering, onjuist		Behoeft geen herstel		1	3	1		
819 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1	1		
819 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1	1		
821 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek	Oppervlakteschade		Behoeft geen herstel		1	1	1		
821 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Tevens onkruidgroei ter plaatse van de goten verwijderen.	2	1	1	€	1.500,00
821 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1	1		
821 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
821 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
821 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Goot	1	1	1		
821 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Graffiti	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Goot	1	1	1		

821 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Onthechting		Behoeft geen herstel		4	1 1		
821 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Goot	4	1 1		
821 Brug	Schampkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Goot	2	1 1		
821 Brug	Schampkant	Afdichting					1	1 1		
821 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1 1		
821 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
821 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1 1		
821 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Goot	1	1 1		
821 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Goot	1	1 1		
821 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1 1		
821 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen					1	1 1		
821 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
821 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
830 Muur	Kerende constructie	Wand	Zetting	9,00 m2	Herstellen metselwerk	Lokaal herstel metselwerk, ten gevolge van zetting, deformatie en ontbrekende delen	3	1 1	€	1.575,00
830 Muur	Kerende constructie	Wand	Onderdeel, ontbreekt	9,00 m2	Herstellen metselwerk	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1 1		
830 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
831 Muur	Kerende constructie	Wand	Zetting	13,00 m2	Herstellen metselwerk	Lokaal herstel metselwerk, ten gevolge van zetting, deformatie en ontbrekende delen	3	1 1	€	2.275,00
831 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
831 Muur	Kerende constructie	Wand	Onderdeel, ontbreekt	13,00 m2	Herstellen metselwerk	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1 1		
831 Muur	Kerende constructie	Wand	Deformatie, niet kritiek	13,00 m2	Herstellen metselwerk	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1 1		
832 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	2	1 1	€	450,00
833 Muur	Kerende constructie	Wand	Zetting	6,00 m2	Herstellen metselwerk	Lokaal herstel metselwerk, ten gevolge van zetting.	3	1 1	€	1.050,00
833 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
835 Vlonder/Steiger	Fundering	Paal					1	1 1		
835 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1 1		
835 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
835 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
835 Vlonder/Steiger	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding					1	1 1		
837 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
837 Muur	Talud	Elementenverharding	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1 1		
840 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
840 Muur	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1 1		
840 Muur	Trapconstructie	Trap	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1 1		
840 Muur	Trapconstructie	Trap	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1 1		
842 Muur	Kerende constructie	Wand	Onderdeel, ontbreekt	1,00 m2	Herstellen metselwerk	Hoeksteen ontbreekt, ongeveer halverwege de muur.	2	1 1	€	175,00
842 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	2	1 1	€	450,00
842 Muur	Kerende constructie	Afdichting	Onderdeel, ontbreekt	5,00 m1	Vervangen voegafdichtingen		5	1 1	€	200,00
842 Muur	Kerende constructie	Afdichting	Onthechting	5,00 m1	Vervangen voegafdichtingen		5	1 1		
842 Muur	Talud	Elementenverharding	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1 1		
846 Muur	Kerende constructie	Damwand	Houtrot		Behoeft geen herstel		3	1 1		
846 Muur	Kerende constructie	Damwand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
846 Muur	Kerende constructie	Damwand	Kieren		Behoeft geen herstel		3	1 1		
846 Muur	Kerende constructie	Gording					1	1 1		
846 Muur	Kerende constructie	Sloof					1	1 1		
847 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	450,00
847 Muur	Kerende constructie	Afdichting	Onthechting	6,00 m1	Vervangen voegafdichtingen		3	1 1	€	240,00
847 Muur	Kerende constructie	Wandafwerking					1	1 1		
852 Muur	Afscheiding	Wand	Graffity	20,00 m2	Reinigen oppervlak	Inclusief verwijderen graffity.	2	1 1	€	140,00
852 Muur	Afscheiding	Wand	Verwerking	6,50 m2	Vervangen voegen metselwerk (k	Betreft 1 steens rollaag en lokaal enkele locaties.	2	1 1	€	812,50
853 Muur	Afscheiding	Wand	Graffity	40,00 m2	Reinigen oppervlak	Inclusief verwijderen graffity.	2	1 1	€	280,00
853 Muur	Afscheiding	Wand	Verwerking	10,00 m2	Vervangen voegen metselwerk (k	Betreft 1 steens rollaag en lokaal enkele locaties.	2	1 1	€	1.250,00
861 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Graffity	2,00 m2	Verwijderen graffiti		1	1 1	€	70,00
861 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Oppervlakteschade		Behoeft geen herstel		1	1 1		
861 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
861 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Breuk	19.000,00 *	Herstel divers	Betreft glaspanelen leuning.	2	1 1	€	19.000,00
861 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
861 Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen					1	1 1		
861 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
861 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1 1		
861 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen					1	1 1		
861 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
863 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1 1		
863 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
863 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
863 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Houtrot		Behoeft geen herstel		3	1 1		
863 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
863 Vlonder/Steiger	Hoofddraagconstructie	Windverband					1	1 1		
863 Vlonder/Steiger	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
864 Kademuur	Kerende constructie	Afdichting					1	1 1		
864 Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Scheur, niet constructief		Behoeft geen herstel		3	1 1		
864 Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Aansluiting, onjuist		Behoeft geen herstel		3	1 1		

864	Kademuur	Kerende constructie	Damwand					1	1	1		
864	Kademuur	Verankering	Draadstang					1	1	1		
865	Kademuur	Kerende constructie	Dekzerkprofiel					1	1	1		
865	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Afdichting, defect	6,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Betreft afdichting van de dilataties.	6	1	1	€	240,00
865	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Wortelingroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing		6	1	1	€	350,00
865	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		4	1	1	€	450,00
865	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Wortelingroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing	Zie herstel bouwdeel Sloof	4	1	1		
865	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Verwerking	400,00 m2	Vervangen voegen metselwerk		4	1	1	€	30.000,00
865	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Onderdeel, ontbreekt	1,00 m2	Vervangen metselwerk	1 m2 metselwerk ontbreekt.	4	1	1	€	350,00
865	Kademuur	Kerende constructie	Leuningafwerking	Corrosie, uniform	73,00 m1	Conserveren stalen leuningwerk		3	1	1	€	4.380,00
866	Kademuur	Kerende constructie	Dilatatievoeg	Onthechting	14,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Betreft afdichting van de dilataties.	3	1	1	€	560,00
866	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
866	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		4	1	1		
866	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		4	1	1	€	450,00
866	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
869	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
869	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		5	1	1	€	450,00
869	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Verwerking	135,00 m2	Vervangen voegen metselwerk		5	1	1	€	10.125,00
869	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Onderdeel, ontbreekt	1,00 m2	Herstellen metselwerk	1,5m2 metselwerk ontbreekt op verschillende locaties.	5	1	1	€	175,00
869	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1	1		
869	Kademuur	Kerende constructie	Dilatatievoeg	Onthechting	40,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Betreft afdichting van de dilataties.	3	1	1	€	1.600,00
871	Kademuur	Kerende constructie	Dekzerkprofiel	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1	1		
871	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	4	1	1		
871	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		4	1	1		
871	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Wortelingroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing		4	1	1	€	350,00
871	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		4	1	1	€	450,00
871	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Scheur, constructief		Behoeft geen herstel		4	1	1		
871	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Verwerking	295,00 m2	Vervangen voegen metselwerk		4	1	1	€	22.125,00
871	Kademuur	Kerende constructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek	700,00 € p	Herstel divers	Richten spijlen leuningwerk en vervangen/aanbrengen bevestigingsmiddelen.	1	1	1	€	700,00
871	Kademuur	Kerende constructie	Leuningafwerking	Corrosie, uniform	127,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		3	1	1	€	12.700,00
871	Kademuur	Kerende constructie	Dilatatievoeg	Onderdeel, ontbreekt	10,00 m1	Vervangen voegafdichtingen		5	1	1	€	400,00
872	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Graffity	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1	1		
872	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Scheur, niet constructief		Behoeft geen herstel		3	1	1		
872	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen graffity.	3	1	1	€	450,00
872	Kademuur	Kerende constructie	Leuning	Graffity	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1	1		
872	Kademuur	Kerende constructie	Leuningafwerking					1	1	1		
872	Kademuur	Kerende constructie	Dilatatievoeg	Onthechting	12,00 m1	Vervangen voegafdichtingen		4	1	1	€	480,00
872	Kademuur	Kerende constructie	Talud	Talud, Algemeen	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1	1		
872	Kademuur	Kerende constructie	Talud	Elementenverharding		Behoeft geen herstel		3	1	1		
873	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
873	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Onderdeel, ontbreekt	229,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Aanbrengen afdichting onder sloof westzijde	4	1	1	€	9.160,00
873	Kademuur	Kerende constructie	Leuning	Graffity	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1	1		
873	Kademuur	Kerende constructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen graffity.	1	1	1	€	450,00
873	Kademuur	Kerende constructie	Beschermlaag					1	1	1		
879	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
879	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Onderdeel, ontbreekt	73,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Aanbrengen afdichting onder sloof Maas zijde	4	1	1	€	2.920,00
879	Kademuur	Kerende constructie	Droogzetvoorziening					1	1	1		
880	Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen onkruid	4	1	1	€	450,00
880	Muur	Kerende constructie	Sloof					1	1	1		
880	Muur	Kerende constructie	Droogzetvoorziening					1	1	1		
881	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	450,00
881	Kademuur	Kerende constructie	Wand	Scheur, niet constructief		Behoeft geen herstel		2	1	1		
881	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Onderdeel, ontbreekt	69,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Aanbrengen afdichting onder sloof Maas zijde. Inclusief voegafdichting op een locati	3	1	1	€	2.760,00
881	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Afdichting, defect	69,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Zie herstel bouwdeel Sloof	3	1	1		
881	Kademuur	Kerende constructie	Droogzetvoorziening					1	1	1		
884	Kademuur	Kerende constructie	Wand					1	1	1		
884	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Onderdeel, ontbreekt	131,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Aanbrengen afdichting onder sloof Maas zijde	4	1	1	€	5.240,00
884	Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Graffity	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen graffity.	4	1	1	€	450,00
884	Kademuur	Kerende constructie	Droogzetvoorziening					1	1	1		
889	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	10,00 m2	Reinigen oppervlak		3	1	1	€	70,00
890	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	24,00 m2	Reinigen oppervlak		4	1	1	€	168,00
890	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		4	1	1		
891	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
891	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Scheur, niet constructief		Behoeft geen herstel		1	1	1		
892	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		4	1	1	€	450,00
892	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Scheur, niet constructief		Behoeft geen herstel		4	1	1		
892	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		4	1	1		
897	Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1	1		
897	Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen					1	1	1		
897	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		1	1	1		
897	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		

897 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting		Behoeft geen herstel		1	1 1		
897 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Onthechting	381,00 m2	Vervangen conservering betonop	Betreft betonconservering onderzijde van het object.	4	1 1	€	26.670,00
897 Brug	Mantelbuis	Buisleiding	Bevestiging, onjuist	100,00 €	Herstel divers	Herstellen van aansluiting van de mantelbuis.	2	1 1	€	100,00
897 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
897 Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen					1	1 1		
897 Brug	Schamkant	Randelement					1	1 1		
897 Brug	Schamkant	Beschermlaag	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	1.500,00
897 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1 1		
897 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
897 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie	Rafeling		Behoeft geen herstel		3	1 1		
897 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		
897 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		2	1 1		
897 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
898 Muur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1 1		
898 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
899 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1 1		
899 Brug	Geleideconstructie	Geleidebarri					1	1 1		
899 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1 1		
899 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		2	1 1		
899 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Tevens onkruidgroei ter plaatse van de goten verwijderen.	2	1 1		
899 Brug	Mantelbuis	Buisleiding					1	1 1		
899 Brug	Objectverlichting	Armatuur					1	1 1		
899 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
899 Brug	Schamkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	1.500,00
899 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1 1		
899 Brug	Schamkant	Rooster					1	1 1		
899 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1 1		
899 Brug	Steunpunt	Landhoofd	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		2	1 1		
899 Brug	Steunpunt	Landhoofd	Wapeningscorrosie		Behoeft geen herstel		2	1 1		
899 Brug	Steunpunt	Fundatie					1	1 1		
899 Brug	Steunpunt	Oplegbalk	Obstakels		Behoeft geen herstel		1	1 1		
899 Brug	Verharding wegtype 1, Hoofdwegenn	Asfaltconstructie					1	1 1		
899 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Afdichting, defect	30,00 m1	Vervangen bitumineuze voegover	Er is een lekkage geconstateerd in de voegovergang.	3	1 1	€	10.500,00
899 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
899 Brug	Talud	Elementenverharding	Uitspoeling		Behoeft geen herstel		1	1 1		
900 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1 1		
900 Brug	Geleideconstructie	Geleidebarri					1	1 1		
900 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1 1		
900 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	1.500,00
900 Brug	Objectverlichting	Armatuur					4	1 1		
900 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
900 Brug	Schamkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1 1		
900 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1 1		
900 Brug	Schamkant	Rooster					1	1 1		
900 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1 1		
900 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
900 Brug	Steunpunt	Fundatie					1	1 1		
900 Brug	Steunpunt	Oplegbalk					1	1 1		
900 Brug	Verharding wegtype 1, Hoofdwegenn	Asfaltconstructie					1	1 1		
900 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel	Afdichting, defect	30,00 m1	Vervangen bitumineuze voegover	Er is een lekkage geconstateerd in de voegovergang.	4	1 1	€	10.500,00
900 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
900 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
901 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1 1		
901 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1 1		
901 Brug	Geleideconstructie	Geleidebarri	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	1.500,00
901 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Afbrokkelen	0,50 m2	Beton reparatie	Beton reparatie aan rijdek uitvoeren.	3	1 1	€	625,00
901 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Wapeningscorrosie	0,50 m2	Beton reparatie		3	1 1		
901 Brug	Mantelbuis	Buisleiding					1	1 1		
901 Brug	Objectverlichting	Armatuur					1	1 1		
901 Brug	Schamkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Geleidebarri	1	1 1		
901 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
901 Brug	Verharding wegtype 1, Hoofdwegenn	Asfaltconstructie					1	1 1		
901 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		
901 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
901 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
901 Brug	Terreinmeubilair	Paal					1	1 1		
910 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen					1	1 1		
910 Brug	Hoofddraagconstructie	Tuiconstructie	Corrosie, uniform	60,00 m2	Conserveren staaloppervlak	Betreft de tuiconstructie inclusief bevestigingen. Vanwege de bereikbaarheid is een :	2	1 1	€	4.500,00
910 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager	Graffiti	25,00 m2	Verwijderen graffiti		1	1 1		
910 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1 1		
910 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	1.500,00

910 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Graffity	25,00 m2	Verwijderen graffiti	Verwijderen graffiti van de steunpunten, het talud, de leuning en het rijdek.	1	1 1	€	875,00
910 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1 1		
910 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	2	1 1		
910 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Graffity	25,00 m2	Verwijderen graffiti	Zie herstel bouwdeel Beschermlaag	2	1 1		
910 Brug	Steunpunt	Landhoofd	Graffity	25,00 m2	Verwijderen graffiti	Zie herstel bouwdeel Beschermlaag	1	1 1		
910 Brug	Steunpunt	Pyloon					1	1 1		
910 Brug	Steunpunt	Fundatie					1	1 1		
910 Brug	Steunpunt	Diagonaal (vakwerkligger)					1	1 1		
910 Brug	Steunpunt	Paal	Graffity	25,00 m2	Verwijderen graffiti	Zie herstel bouwdeel Beschermlaag	1	1 1		
910 Brug	Steunpunt	Schoor	Graffity	25,00 m2	Verwijderen graffiti	Zie herstel bouwdeel Beschermlaag	1	1 1		
910 Brug	Steunpunt	Balk					1	1 1		
910 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding					1	1 1		
910 Brug	Talud	Elementenverharding	Graffity	25,00 m2	Verwijderen graffiti	Zie herstel bouwdeel Beschermlaag	1	1 1		
912 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek					1	1 1		
912 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1 1		
912 Brug	Geluidbeperkende constructie	Geluidwering					1	1 1		
912 Brug	Geluidbeperkende constructie	Geluidwering					1	1 1		
912 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
912 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	2	1 1		
912 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
912 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
912 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	1.500,00
912 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1 1		
912 Brug	Kerende constructie	Damwand					1	1 1		
912 Brug	Schamkant	Randelement					1	1 1		
912 Brug	Schamkant	Schamstrook					1	1 1		
912 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1 1		
912 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
912 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1 1		
912 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		
912 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
912 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
913 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1 1		
913 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	2	1 1		
913 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	1.500,00
913 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
913 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
913 Brug	Kerende constructie	Damwand					1	1 1		
913 Brug	Schamkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1 1		
913 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1 1		
913 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
913 Brug	Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste	Asfaltconstructie					1	1 1		
913 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
913 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
914 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1 1		
914 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	2	1 1		
914 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	1.500,00
914 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
914 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
914 Brug	Kerende constructie	Damwand					1	1 1		
914 Brug	Schamkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Leuning	1	1 1		
914 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1 1		
914 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
914 Brug	Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste	Asfaltconstructie					1	1 1		
914 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
914 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
915 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1 1		
915 Brug	Geleideconstructie	Geleidebarri					1	1 1		
915 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen					1	1 1		
915 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
915 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
915 Brug	Schamkant	Randelement					1	1 1		
915 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1 1		
915 Brug	Schamkant	Rooster					1	1 1		
915 Brug	Steunpunt	Pijler	Graffity	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Fundatie	1	1 1		
915 Brug	Steunpunt	Pijler	Oppervlakteschade		Behoeft geen herstel		1	1 1		
915 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
915 Brug	Steunpunt	Fundatie	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen graffiti.	1	1 1	€	1.500,00
915 Brug	Verharding wegtype 1, Hoofdwegen	Asfaltconstructie					1	1 1		
915 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1 1		
915 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		

915 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
915 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
916 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1 1		
916 Brug	Geleideconstructie	Geleidebarri					1	1 1		
916 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen					1	1 1		
916 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
916 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
916 Brug	Schamkant	Randelement					1	1 1		
916 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1 1		
916 Brug	Schamkant	Rooster					1	1 1		
916 Brug	Steunpunt	Pijler	Graffiti	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen graffiti.	1	1 1	€	1.500,00
916 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
916 Brug	Steunpunt	Fundatie					1	1 1		
916 Brug	Verharding wegtype 1, Hoofdwegenn	Asfaltconstructie					1	1 1		
916 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1 1		
916 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		
916 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
916 Brug	Talud	Elementenverharding	Verzakking		Behoeft geen herstel		2	1 1		
916 Brug	Talud	Elementenverharding	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Pijler	2	1 1		
919 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
919 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
919 Brug	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		3	1 1		
919 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	3	1 1	€	450,00
919 Brug	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	3	1 1		
919 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie					1	1 1		
919 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
920 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1 1		
920 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
920 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Breuk	0,70 m1	Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen 1 stalen leuningstijl.	3	1 1	€	227,50
920 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform	0,70 m1	Vervangen stalen leuningwerk	Zie herstel bouwdeel Leuning	3	1 1		
920 Brug	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		3	1 1		
920 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
920 Brug	Mantelbuis	Buisleiding	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1 1		
920 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie	Plasvorming	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1 1		
920 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
921 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Afbrokkelen	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	5	1 1		
921 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		2	1 1		
921 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	450,00
921 Brug	Steunpunt	Oplegbalk	Afbrokkelen	17,00 m2	Beton reparatie	Reservering voor betonreparatie na technische inspectie.	4	1 1	€	7.650,00
921 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Asfaltconstructie	Dwarsonvlakheid		Behoeft geen herstel		3	2 1		
921 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Asfaltconstructie	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		3	2 1		
921 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
921 Brug	Terreinmeubilair	Paal	Oppervlakteschade	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1 1		
922 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
922 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Asfaltconstructie					1	1 1		
922 Brug	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Borstwering, Algemeen	4	1 1		
922 Brug	Talud	Talud, Algemeen	Onderdeel, ontbreekt	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	3	1 1		
922 Brug	Talud	Talud, Algemeen	Breuk	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	3	1 1		
922 Brug	Terreinmeubilair	Paal					1	1 1		
922 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen	Afbrokkelen	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Rijdek	3	1 1		
922 Brug	Borstwering	Borstwering, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
923 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1 1		
923 Brug	Geleideconstructie	Geleidebarri					1	1 1		
923 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HW	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		4	1 1		
923 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Afbrokkelen	0,30 m2	Beton reparatie	Betonherstel uitvoeren aan de hemelwaterafvoer goten.	3	1 1	€	285,00
923 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Wapeningscorrosie	0,30 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Goot	3	1 1		
923 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
923 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
923 Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen					1	1 1		
923 Brug	Schamkant	Randelement					1	1 1		
923 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1 1		
923 Brug	Schamkant	Rooster					1	1 1		
923 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1 1		
923 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
923 Brug	Steunpunt	Beschermlaag					1	1 1		
923 Brug	Verharding wegtype 1, Hoofdwegenn	Asfaltconstructie					1	1 1		
923 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1 1		
923 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		
923 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
923 Brug	Talud	Elementenverharding	Losliggend		Behoeft geen herstel		2	1 1		
923 Brug	Talud	Elementenverharding	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Tevens onkruidgroei ter plaatse van de goten verwijderen.	2	1 1	€	1.500,00

924 Brug	Geleideconstructie	Geleiderail					1	1	1		
924 Brug	Geleideconstructie	Geleidebarri					1	1	1		
924 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HW	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		4	1	1		
924 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	0,30 m2	Beton reparatie	Betonherstel uitvoeren aan de hemelwaterafvoer goten.	3	1	1	€	285,00
924 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Wapeningscorrosie	0,30 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Goot	3	1	1		
924 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Afbrokkelen	0,30 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Goot	3	1	1		
924 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Vervuiling	0,30 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Goot	3	1	1		
924 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Verzakking	0,30 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Goot	3	1	1		
924 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
924 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1	1		
924 Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen	Afbrokkelen	1,00 stk	Nader onderzoek	Zie herstel bouwdeel Oplegging, Algemeen	3	1	1		
924 Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen	Scheur, constructief	1,00 stk	Nader onderzoek	Nader onderzoek naar de staat van de betonnen opleggingen en het uitvoeren van e	3	1	1	€	4.500,00
924 Brug	Schampkant	Randelement					1	1	1		
924 Brug	Schampkant	Afdichting					1	1	1		
924 Brug	Schampkant	Rooster					1	1	1		
924 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1	1		
924 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1	1		
924 Brug	Steunpunt	Bescherm laag	Onthechting		Behoeft geen herstel		2	1	1		
924 Brug	Verharding wegtype 1, Hoofdwegenn	Asfaltconstructie					1	1	1		
924 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1	1		
924 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1	1		
924 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1	1		
924 Brug	Talud	Elementenverharding	Verzakking		Behoeft geen herstel		1	1	1		
932 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen					1	1	1		
932 Brug	Doorlaatkoker	Bescherm laag	Onthechting		Behoeft geen herstel		1	1	1		
932 Brug	Talud	Bescherm laag					1	1	1		
949 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
949 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Zetting		Behoeft geen herstel		1	1	1		
954 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	450,00
955 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
957 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	450,00
957 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Deformatie, niet kritiek	250,00 € p	Herstel divers	Rechtzetten omgevallen blok (1 stuk).	2	1	1	€	250,00
960 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
961 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
961 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		1	1	1		
966 Muur	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algeme	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
966 Muur	Doorlaatkoker	Rooster					1	1	1		
966 Muur	Doorlaatkoker	Woelbak					1	1	1		
966 Muur	Kerende constructie	Wand	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Doorlaatkoker, Algemeen	1	1	1		
967 Muur	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algeme	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1	1	€	450,00
967 Muur	Doorlaatkoker	Rooster					1	1	1		
967 Muur	Doorlaatkoker	Woelbak					1	1	1		
967 Muur	Kerende constructie	Wand	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	1	1	1		
967 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	450,00
973 Muur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1	1		
973 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1	1	€	450,00
975 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Peilschaal					1	1	1		
975 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1	1		
975 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1	1		
975 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger					1	1	1		
975 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager					1	1	1		
975 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1	1		
975 Brug	Hoofddraagconstructie	Windverband					1	1	1		
975 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1	1		
975 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Breuk	150,00 € p	Herstel divers	Betreft het herstellen van het gebroken glazen paneel in de leuning.	1	1	1	€	150,00
975 Brug	Hoofddraagconstructie	Bescherm laag					1	1	1		
975 Brug	Mantelbuis	Buisleiding					1	1	1		
975 Brug	Objectverlichting	Mast					1	1	1		
975 Brug	Objectverlichting	Armatuur					1	1	1		
975 Brug	Objectverlichting	Bescherm laag	Onthechting		Behoeft geen herstel		1	1	1		
975 Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen					1	1	1		
975 Brug	Oplegging	Bescherm laag					1	1	1		
975 Brug	Oplegging	Oplegbalk					1	1	1		
975 Brug	Schampkant	Schampstrook	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		1	1	1	€	1.500,00
975 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1	1		
975 Brug	Steunpunt	Steunpunt, Algemeen	Verwering		Behoeft geen herstel		3	1	1		
975 Brug	Steunpunt	Steunpunt, Algemeen	Graffity	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Schampkant, Algemeen	3	1	1		
975 Brug	Steunpunt	Landhoofd	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		1	1	1		
975 Brug	Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste	Asfaltconstructie					1	1	1		
975 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie					1	1	1		
975 Brug	Voegovergang	Rij-ijzer					1	1	1		

975 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algeme	Gaten	1.000,00 €	Herstel divers	Vervangen traanplaten ter plaatse van de voegovergang	2	1 1	€	1.000,00
975 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
978 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Aansluitleiding	Breuk	1,00 stk	Vervangen HWA-afvoerbuizen	Een afvoerbuis dient te worden vervangen om de functionaliteit te waarborgen. Teve	4	1 1	€	200,00
978 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
978 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1 1		
978 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
978 Brug	Objectverlichting	Bekabeling					1	1 1		
978 Brug	Objectverlichting	Armatuur	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	2 1	€	1.500,00
978 Brug	Objectverlichting	Aanstraalverlichting					1	1 1		
978 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
978 Brug	Oplegging	Beschermlaag					1	1 1		
978 Brug	Oplegging	Oplegbalk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Armatuur	1	1 1		
978 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1 1		
978 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
978 Brug	Steunpunt	Steunpunt, Algemeen	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Armatuur	3	1 1		
978 Brug	Steunpunt	Fundatie					1	1 1		
978 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
979 Kademuur	Kerende constructie	Damwand	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		3	1 1		
979 Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	450,00
980 Muur	Fundering	Luik					1	1 1		
980 Muur	Fundering	Fundatie	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	450,00
980 Muur	Kerende constructie	Wand					1	1 1		
986 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
986 Muur	Kerende constructie	Wand	Graffiti	1,00 m2	Verwijderen graffiti		3	1 1	€	35,00
986 Muur	Kerende constructie	Wand	Verwering	1,00 m2	Vervangen voegen metselwerk (lokaal)		3	1 1	€	125,00
991 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
991 Muur	Kerende constructie	Wand	Verwering	1,00 m2	Vervangen voegen metselwerk (lokaal)		3	1 1	€	125,00
992 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
992 Muur	Kerende constructie	Wand	Verwering	1,00 m2	Vervangen voegen metselwerk (lokaal)		3	1 1	€	125,00
995 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Breuk		Behoeft geen herstel		1	1 1		
995 Muur	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	30,00 m2	Reinigen oppervlak		1	1 1	€	84,00
995 Muur	Kerende constructie	Trottoirband					1	1 1		
996 Muur	Kerende constructie	Leuning					1	1 1		
996 Muur	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	12,00 m2	Reinigen oppervlak		1	1 1	€	84,00
996 Muur	Kerende constructie	Wand	Scheur, constructief		Behoeft geen herstel		1	1 1		
996 Muur	Kerende constructie	Beschermlaag	Onthechting		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1000 Muur	Kerende constructie	Wand	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1000 Muur	Kerende constructie	Afdichting	Onderdeel, ontbreekt	17,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Inclusief aanbrengen ontbrekende afdichtingen.	2	1 1	€	680,00
1000 Muur	Kerende constructie	Sloof					1	1 1		
1001 Muur	Kerende constructie	Wand	Deformatie, kritiek	5,00 m2	Herstellen metselwerk	Herstellen aanrijdschade metselwerkmuur inclusief deksloof.	1	1 1	€	875,00
1001 Muur	Kerende constructie	Afdichting	Onderdeel, ontbreekt	28,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Inclusief aanbrengen ontbrekende afdichtingen.	4	1 1	€	1.120,00
1001 Muur	Kerende constructie	Sloof	Deformatie, niet kritiek		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1007 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Vervuiling				1	1 1		
1007 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
1007 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1007 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Functie, verminderd	46 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		3	1 1	€	4.600,00
1007 Brug	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen	0,5 m2	Beton reparatie	blootliggende wapening en afgebrokkelde betondelen op verschillende locaties.	3	1 1	€	625,00
1007 Brug	Kerende constructie	Sloof	Wapeningscorrosie	0,5 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel sloof	3	1 1		
1007 Brug	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen bergoeiing	3	1 1	€	450,00
1007 Brug	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel sloof	1	1 1		
1007 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie					1	1 1		
1007 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding					1	1 1		
1011 Brug	Fundering						1	1 1		
1011 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object		1	1 1	€	450,00
1011 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing	Begroeiing Noordzijde en Zuidzijde.	1	1 1	€	350,00
1011 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
1011 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1011 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Corrosie, uniform	54,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		1	1 1	€	5.400,00
1011 Brug	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Kosten zijn opgenomen bij bouwdeel Goot	4	1 1		
1011 Brug	Kerende constructie	Sloof	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing	Begroeiing Noordzijde en Zuidzijde.	4	1 1	€	350,00
1011 Brug	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Kosten zijn opgenomen bij bouwdeel Goot	4	1 1		
1011 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Kosten zijn opgenomen bij bouwdeel Goot	4	1 1		
1011 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie					1	1 1		
1011 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verzakking		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1013 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
1013 Muur	Kerende constructie	Wand	Verwering	0,50 m2	Vervangen voegen metselwerk	Betreft het voegwerk ter hoogte van de waterlijn.	3	1 1	€	37,50
1015 Muur	Kerende constructie	Wand	Verzakking		Behoeft geen herstel		4	1 1		
1015 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		4	1 1	€	450,00
1016 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Nader onderzoek	Langsliggers vertonen schimmelvorming. Nader onderzoek t.b.v. duurzaamheid en g	4	1 1	€	800,00
1016 Brug	Hoofddraagconstructie	Houtrot	Herstel divers	500,00 € p	Herstel divers	Betreft oplegblokken van de langsliggers (2 stuks). aan de oostzijde.	4	1 1	€	500,00
1016 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00

1016 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing	Betreft begroeiing op en naast de brug.	3	1 1	€	350,00
1016 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1016 Brug	Steunpunt	Dwarsdrager					1	1 1		
1016 Brug	Steunpunt	Paal					1	1 1		
1016 Brug	Steunpunt	Oplegbalk					1	1 1		
1016 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
1016 Brug	Terreinmeubilair	Paal					1	1 1		
1022 Muur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord	Krassen		Behoeft geen herstel		4	1 1		
1022 Muur	Kerende constructie	Wand	Verwerking	8,00 m2	Vervangen voegen metselwerk		4	1 1	€	600,00
1022 Muur	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		4	1 1	€	450,00
1024 Brug	Fundering						1	1 1		
1024 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel sloof	3	2 1		
1024 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing	Zie herstel bouwdeel sloof	3	2 1		
1024 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
1024 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1024 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Corrosie, uniform	57,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		1	1 1	€	5.700,00
1024 Brug	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen vervuiling en onkruidgroei goot.	2	1 1	€	450,00
1024 Brug	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing	Begroeiing Noordzijde	2	1 1	€	350,00
1024 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie	Scheur, niet constructief	3,00 m2	Herstellen verharding	Lokaal scheurherstel	1	1 1	€	150,00
1024 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verzakking		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1026 Brug	Fundering						1	1 1		
1026 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1		
1026 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
1026 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Deformatie, niet kritiek	4,00 m1	Vervangen stalen leuningwerk	Vervangen gedeformeerd leuningwerk.	1	1 1	€	1.300,00
1026 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Corrosie, uniform	40,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		4	1 1	€	4.000,00
1026 Brug	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		2	1 1		
1026 Brug	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen vervuiling en onkruidgroei goot.	2	1 1	€	450,00
1026 Brug	Kerende constructie	Wand					1	1 1		
1026 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Asfaltconstructie					1	1 1		
1026 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding					1	1 1		
1028 Brug	Fundering						1	1 1		
1028 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Afbrokkelen	0,50 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Pijler	1	1 1		
1028 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Afbrokkelen	0,50 m2	Beton reparatie	Zie herstel bouwdeel Pijler	2	1 1		
1028 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1 1		
1028 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1028 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Corrosie, uniform	30,00 m1	Conserveren stalen leuningwerk		3	1 1	€	1.800,00
1028 Brug	Mantelbuis	Buisleiding	Bevestiging, defect		Behoeft geen herstel		2	1 1		
1028 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Pijler	4	1 1		
1028 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Pijler	4	1 1		
1028 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Voegvulling, defect	4,00 m1	Vervangen voegafdichtingen	Betreft het vervangen van de kitvoegafdichtingen in de schamkant.	4	1 1	€	160,00
1028 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
1028 Brug	Steunpunt	Pijler	Scheur, constructief	1,00 stk	Nader onderzoek	Nader onderzoek naar scheurvorming steunpunten.	3	1 1	€	4.000,00
1028 Brug	Steunpunt	Pijler	Afbrokkelen	0,50 m2	Beton reparatie	Betreft betonschade aan de liggers en aan de steunpunten.	3	1 1	€	475,00
1028 Brug	Steunpunt	Pijler	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
1028 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen	Scheurvorming	6,00 m1	Aanbrengen bitumineuze voegovergang	Ter plaatse van de aansluiting op het rijdek een bitumineuze voegovergang aanbrengen	4	1 1	€	1.500,00
1028 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
1030 Brug	Fundering						1	1 1		
1030 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1		
1030 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
1030 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1030 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Corrosie, uniform	40,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		2	1 1	€	4.000,00
1030 Brug	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Inclusief verwijderen vervuiling en onkruidgroei goot en sloof.	1	1 1	€	450,00
1030 Brug	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen	1,00 m2	Beton reparatie	Betreft een locatie t.p.v. leuningstijl.	1	1 1	€	950,00
1030 Brug	Kerende constructie	Wand	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing	Begroeiing Noordzijde en Zuidzijde.	1	1 1	€	350,00
1030 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Elementenverharding					1	1 1		
1030 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verzakking		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1031 Kademuur	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Informatiebord					1	1 1		
1031 Kademuur	Kerende constructie	Damwand	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Damwand	5	1 1		
1031 Kademuur	Kerende constructie	Damwand	Deformatie, niet kritiek	1,00 stk	Technische inspectie	Er is houtrot geconstateerd aan de damwandconstructie. Inspectie uitvoeren om rest	5	1 1	€	1.500,00
1031 Kademuur	Kerende constructie	Damwand	Boomwortelopgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing		5	1 1	€	350,00
1031 Kademuur	Kerende constructie	Gording	Bevestiging, defect	1,00 stk	Technische inspectie	Zie herstel bouwdeel Damwand	2	1 1		
1031 Kademuur	Kerende constructie	Leuning					1	1 1		
1031 Kademuur	Verharding wegtype 4, Licht belast	Elementenverharding	Verzakking	8,00 m2	Herstellen verharding		3	1 1	€	400,00
1034 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1 1		
1034 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1 1		
1034 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Stroefheid	1,00 stk	Reinigen object		6	1 1	€	450,00
1034 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag					1	1 1		
1034 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1034 Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag	Erosie	14,00 m1	Conserveren houten leuningwerk		4	1 1	€	1.050,00
1035 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1 1		
1035 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Rijdek	1	1 1		

1035 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	450,00
1035 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1035 Brug	Steunpunt	Landhoofd	Houtrot	1,00 stk	Technische inspectie	Naderonderzoek om de staat van de landhoofden te bepalen.	3	1 1	€	1.500,00
1036 Vlonder/Steiger	Steiger	Damwand					1	1 1		
1036 Vlonder/Steiger	Steiger	Dek	Onkruidgroei	6,00 m2	Reinigen oppervlak	Zie herstel bouwdeel Dek	2	1 1		
1036 Vlonder/Steiger	Steiger	Dek	Aangroei	6,00 m2	Reinigen oppervlak	Inclusief verwijderen onkruid op dek.	2	1 1	€	42,00
1036 Vlonder/Steiger	Steiger	Luik	Oppervlakteschade		Behoeft geen herstel		6	1 1		
1037 Kademuur	Kerende constructie	Leuning	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1037 Kademuur	Kerende constructie	Damwand	Houtrot		Behoeft geen herstel		4	1 1		
1037 Kademuur	Kerende constructie	Damwand	Verzakking		Behoeft geen herstel		4	1 1		
1037 Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Houtrot		Behoeft geen herstel		3	1 1		
1037 Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing		3	1 1	€	350,00
1037 Kademuur	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	10,00 m2	Reinigen oppervlak		3	1 1	€	168,00
1037 Kademuur	Kerende constructie	Leuning	Houtrot		Behoeft geen herstel		3	1 1		
1038 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	24,00 m2	Reinigen oppervlak		3	1 1	€	168,00
1038 Muur	Kerende constructie	Wand	Erosie	5,00 m2	Vervangen voegen metselwerk (lokaal)		3	1 1	€	625,00
1038 Muur	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen	1,00 m2	Herstellen metselwerk	Aan de uiteinden van de wand ontbreken enkele stenen.	3	1 1	€	175,00
1044 Brug	Fundering						1	1 1		
1044 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing		3	1 1	€	350,00
1044 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
1044 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning					1	1 1		
1044 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Corrosie, uniform	39,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk		3	1 1	€	3.900,00
1044 Brug	Kerende constructie	Sloof	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel		2	1 1		
1044 Brug	Kerende constructie	Sloof	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Wand	2	1 1		
1044 Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object		2	1 1	€	450,00
1044 Brug	Verharding wegtype 4, Licht belast	Elementenverharding					1	1 1		
1044 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verzakking		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1053 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	2	1 1	€	1.500,00
1053 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Kolk	1	1 1		
1053 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt		Behoeft geen herstel		2	1 1		
1053 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Krassen		Behoeft geen herstel		2	1 1		
1053 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
1053 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
1053 Brug	Kerende constructie	Wand					1	1 1		
1053 Brug	Oplegging	Oplegblok					1	1 1		
1053 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen					1	1 1		
1053 Brug	Schamkant	Schort					1	1 1		
1053 Brug	Steunpunt	Pijler					1	1 1		
1053 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
1053 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1 1		
1053 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		
1053 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen					1	1 1		
1053 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
1053 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
1056 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek	Deformatie, niet kritiek	2,00 stk	Vervangen verkeersborden	Betreft schrikhekken.	4	1 1	€	500,00
1056 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object		3	1 1	€	1.500,00
1056 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1 1		
1056 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1056 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
1056 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking					1	1 1		
1056 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen					1	1 1		
1056 Brug	Schamkant	Schort					1	1 1		
1056 Brug	Steunpunt	Kolom					1	1 1		
1056 Brug	Steunpunt	Landhoofd					1	1 1		
1056 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie					1	1 1		
1056 Brug	Voegovergang	Afdichtingsprofiel					1	1 1		
1056 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen					1	1 1		
1056 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen					1	1 1		
1056 Brug	Talud	Elementenverharding					1	1 1		
1056 Brug	Talud	Talud, Algemeen					1	1 1		
1057 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk					1	1 1		
1057 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot					1	1 1		
1057 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt		Behoeft geen herstel		2	1 1		
1057 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek					1	1 1		
1057 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting		Behoeft geen herstel		1	1 1		
1057 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	inclusief verwijderen begroeiing.	1	1 1	€	1.500,00
1057 Brug	Schamkant	Randelement					1	1 1		
1057 Brug	Schamkant	Afdichting					1	1 1		
1057 Brug	Schamkant	Schamstrook	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	Zie herstel bouwdeel Schamkant, Algemeen	1	1 1		
1057 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie	Rafeling		Behoeft geen herstel		3	1 1		
1057 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie	Afbrokkelen	4,00 m2	Herstellen verharding	Herstellen van afgebrokkeld asfalt t.p.v. rubber-bitumen afdichtingen in het asfalt.	3	1 1	€	200,00

1057 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Afdichting				1	1	1		
1057 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie				1	1	1		
1057 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen				1	1	1		
1058 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger				1	1	1		
1058 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1	€	450,00
1058 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning				1	1	1		
1058 Brug	Steunpunt	Landhoofd				1	1	1		
1058 Brug	Terreinmeubilair	Hek				1	1	1		
1059 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	3	1	1	€	450,00
1059 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform	20,00 m1	Vervangen conservering stalen le	3	1	1		
1059 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onkruidgroei	1,00 stk	Verwijderen begroeiing	3	1	1	€	350,00
1059 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek				1	1	1		
1059 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting	20,00 m1	Vervangen conservering stalen leuningwerk	2	1	1	€	2.000,00
1059 Brug	Hoofddraagconstructie	Bescherm laag	Onthechting	30,00 m2	Vervangen slijtlaag op betonnen dek	3	1	1	€	1.800,00
1059 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger				1	1	1		
1059 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	1	2	1		
1059 Brug	Voegovergang	Voegovergang, Algemeen				1	1	1		
1060 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Kolk	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	2	1	1	€	1.500,00
1060 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot				1	1	1		
1060 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Corrosie, uniform		Behoeft geen herstel	3	1	1		
1060 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Onderdeel, ontbreekt		Behoeft geen herstel	3	1	1		
1060 Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek				1	1	1		
1060 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting		Behoeft geen herstel	1	1	1		
1060 Brug	Kerende constructie	Wand				1	1	1		
1060 Brug	Schamkant	Schamkant, Algemeen				1	1	1		
1060 Brug	Schamkant	Randelement	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1		
1060 Brug	Schamkant	Afdichting				1	1	1		
1060 Brug	Schamkant	Schampstrook	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1	€	1.500,00
1060 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie	Dwarsonvlakheid	355,00 m2	Vervangen bitumineuze verhardin l.v.m. spoorvorming, rafeling, afbrokkelen en zetting.	5	1	1	€	44.375,00
1060 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie	Rafeling	355,00 m2	Vervangen bitumineuze verhardin	5	1	1		
1060 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie	Afbrokkelen	355,00 m2	Vervangen bitumineuze verhardin	5	1	1		
1060 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Asfaltconstructie	Zetting	355,00 m2	Vervangen bitumineuze verhardin	5	1	1		
1060 Brug	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Afdichting	Afbrokkelen	76,00 m1	Vervangen voegafdichtingen l.v.m. onthechting en ontbreken.	3	1	1	€	3.040,00
1060 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie				1	1	1		
1060 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algeme	Markering, onjuist	355,00 m2	Vervangen bitumineuze verhardin	1	1	1		
1061 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen				1	1	1		
1061 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1	€	450,00
1061 Brug	Kerende constructie	Blokkenmuur	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1		
1061 Brug	Kerende constructie	Blokkenmuur	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1		
1061 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie				1	1	1		
1061 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	2	1	1		
1061 Brug	Talud	Talud, Algemeen				1	1	1		
1064 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Schrikhek	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1		
1064 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen				1	1	1		
1064 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1	€	450,00
1064 Brug	Kerende constructie	Blokkenmuur	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	2	1	1		
1064 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie				1	1	1		
1064 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	2	1	1		
1064 Brug	Talud	Talud, Algemeen				1	1	1		
1065 Brug	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Verkeersbord				1	1	1		
1065 Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen				1	1	1		
1065 Brug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot				1	1	1		
1065 Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning				1	1	1		
1065 Brug	Kerende constructie	Blokkenmuur	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	4	1	1	€	1.500,00
1065 Brug	Kerende constructie	Blokkenmuur	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel	4	1	1		
1065 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Asfaltconstructie				1	1	1		
1065 Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Onverhard oppervlak	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	2	1	1		
1065 Brug	Wegmarkering	Wegmarkering, Algemeen				1	1	1		
1065 Brug	Talud	Talud, Algemeen				1	1	1		
1065 Brug	Terreinmeubilair	Paal				1	1	1		
1068 Muur	Hoofddraagconstructie	Leuning				1	1	1		
1068 Muur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting	17,00 m1	Conserveren stalen leuningwerk	5	1	1	€	1.020,00
1068 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1	€	450,00
1068 Muur	Kerende constructie	Afdichting				1	1	1		
1070 Muur	Hoofddraagconstructie	Leuning				1	1	1		
1070 Muur	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Onthechting	12,00 m1	Conserveren stalen leuningwerk	5	1	1	€	720,00
1070 Muur	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1	€	450,00
1070 Muur	Kerende constructie	Afdichting				1	1	1		
1072 Brug	Fundering					1	1	1		
1072 Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager				1	1	1		
1072 Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger				1	1	1		

1072	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek				1	1	1		
1072	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag				1	1	1		
1072	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	5	1	1	€	450,00
1072	Brug	Oplegging	Oplegging, Algemeen				1	1	1		
1075	Muur	Kerende constructie	Wand	Afbrokkelen		Behoeft geen herstel	1	1	1		
1077	Brug	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen				1	1	1		
1077	Brug	Doorlaatkoker	Leuning				1	1	1		
1077	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuningafwerking	Beschermingsgraad, onv	24,00 m1	Conserveren stalen leuningwerk	1	1	1	€	1.440,00
1077	Brug	Kerende constructie	Wand	Verwering	12,00 m2	Vervangen voegen metselwerk (lokaal)	4	1	1	€	1.500,00
1077	Brug	Kerende constructie	Wand	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	4	1	1	€	450,00
1077	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Onkruidgroei	1,00 stk	Reinigen object	1	1	1		
1079	Muur	Kerende constructie	Keermuur	Aangroei	13,00 m2	Reinigen oppervlak	3	1	1	€	91,00
1079	Muur	Kerende constructie	Beschoeiing	Houtrot		Behoeft geen herstel	2	1	1		
1080	Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager				1	1	1		
1080	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger				1	1	1		
1080	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek				1	1	1		
1080	Brug	Hoofddraagconstructie	Beschermlaag				1	1	1		
1080	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	3	1	1	€	450,00
1081	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger				1	1	1		
1081	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek				1	1	1		
1081	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning				1	1	1		
1081	Brug	Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager				1	1	1		
1081	Brug	Kerende constructie	Gording				1	1	1		
1082	Brug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	2	1	1		
1082	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Stroefheid	1,00 stk	Reinigen object	4	2	1		
1082	Brug	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Vervuiling	1,00 stk	Reinigen object	4	2	1		
1082	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Houtrot		Behoeft geen herstel	5	1	1		
1082	Brug	Hoofddraagconstructie	Leuning	Aangroei	1,00 stk	Reinigen object	5	1	1		
1082	Brug	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Halfverharding	Verzakking	2,00 m2	Herstellen verharding	3	1	1	€	100,00
KW 1012	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	1 van de 3	Reinigen	2	1	1	€	50,00
KW 1050	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verruiging	9 van de 1	Reinigen	2	1	1	€	50,00
KW 1071	Trap	Kerende constructie	Wand	Oppervlakteschade	1 van de 7	Herstellen	2	1	1	€	150,00
KW 1071	Trap	Kerende constructie	Wand	Zetting	1 van de 7	Monitoren	2	1	1	-	
KW 1071	Trap	Kerende constructie	Wand	Onderdeel, ontbreekt	0,1 van de	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 1073	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onderdeel, ontbreekt	1 van de 8	Herstellen	2	1	1	€	100,00
KW 1073	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	2 van de 8	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 643	Spoorwegoverga	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Elementenverharding	Langsonvlakheid	4 van 12m	herstraten	2	1	1	-	
KW 662	Spoorwegoverga	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Elementenverharding	Verzakking	0,5 van de	Ophogen bestrating	2	1	1	€	200,00
KW 679	Spoorwegoverga	Wegmarkering	Wegmarkering, Algeme	Slijtage, mechanisch	10 van de	Wegmarking aanbrengen	2	1	1	€	500,00
KW 680	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Afbrokkelen	0,05 van de	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 680	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	0,5 van de	Reinigen	2	1	1	€	50,00
KW 682	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Verruiging	4 van de 6	Verwijderen	2	1	1	-	
KW 683	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Verruiging	4 van de 6	Verwijderen	2	1	1	-	
KW 686	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Verruiging	4 van de 6	Verwijderen	2	1	1	-	
KW 698	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	1 van de 3	Reinigen	2	1	1	€	50,00
KW 706	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Verruiging	4 van 8 m2	Reinigen	2	1	1	-	
KW 707	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Verruiging	3 van de 6	Reinigen	2	1	1	-	
KW 729	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Corrosie, uniform	0,5 van de	Oppervlakken voorbehandelen er	2	1	1	€	300,00
KW 729	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	1,0 van de	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 729	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Oppervlakteschade	0,6 van de	Oppervlakte voorbehandelen en v	2	1	1	€	250,00
KW 757	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	0,8 van de	Behoeft geen herstel	2	2	1	-	
KW 757	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Zetting	1 van de 2	Herstellen	2	2	1	€	750,00
KW 759	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Schade, mechanisch	0,02 van de	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 776	Duiker	Doorlaatkoker	Buis	Verruiging	4 van de 6	Verwijderen	2	1	1	-	
KW 777	Duiker	Doorlaatkoker	Buis	Verruiging	0,5 van 1 n	Verwijderen	2	1	1	-	
KW 786	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Schade, mechanisch	0,1 van de	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 809	Hekwerk	Afscheiding	Borstwering, Algemeen	Aansluiting, onjuist	3 van de 2	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 812	Hekwerk	Afscheiding	Borstwering, Algemeen	Vervuiling	3 van de 5	Behoeft geen herstel	2	2	1	-	
KW 812	Hekwerk	Afscheiding	Borstwering, Algemeen	Afbrokkelen	0,2 van de	Behoeft geen herstel	2	2	1	-	
KW 820	Trap	Onderhoudsvoorziening	Beschermlaag	Rafeling	0,5 van de	Geen	2	1	1	-	
KW 834	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	1,5 van de	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 870	Trap	Onderhoudsvoorziening	Onderhoudsvoorziening	Oppervlakteschade	1 van de 6	Herstellen	2	1	1	€	450,00
KW 870	Trap	Onderhoudsvoorziening	Onderhoudsvoorziening	Onkruidgroei	0,2 van de	Reinigen	2	1	1	-	
KW 887	Hekwerk	Leuning	Beschermlaag	Beschermlaag, defect	20 van de	Behoeft geen herstel	2	1	1	-	
KW 905	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	6 van de 1	Reinigen	2	2	1	€	35,00
KW 906	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verzakking	0,5 van de	Herstraten	2	1	1	€	50,00
KW 935	Wildrooster	Hoofddraagconstructie	Rooster	Verruiging	4 van de 6	Reinigen	2	1	1	-	
KW 941	Wildrooster	Hoofddraagconstructie	Rooster	Verruiging	4 van de 6	Reinigen	2	1	1	-	
KW 945	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Corrosie, uniform	0,5 van de	Bijwerken en overlagen	2	1	1	€	250,00
KW 985	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Verruiging	1 van de 2	Reinigen	2	1	1	-	
KW 985	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	12 van 20	Reinigen	2	1	1	€	50,00

KW 994	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aansluiting, onjuist	0,3 van de Ophogen elementen verharding		2	2	1	€	250,00	, andere risicoscore. Schaal van 1 tot 3
KW 994	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	1 van de 2, Behoeft geen herstel		2	2	1	-		
KW 1014	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	1 van de 7, Reinigen		1	2	1	€	50,00	
KW 1020	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,5 van de Behoeft geen herstel		1	2	1	-		
KW 1021	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,5 van de Behoeft geen herstel		1	1	1	-		
KW 1040	Hekwerk	Leuning	Leuning, Algemeen	Aangroei	10 van de : Reinigen	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 1041	Hekwerk	Leuning	Leuning, Algemeen	Corrosie, uniform	2 van de 2! Behoeft geen herstel	Het betreft een lichte vorm van corrosie (vliegroest). Het is wel een aandachtspunt.	1	1	1	-		
KW 1041	Hekwerk	Leuning	Leuning, Algemeen	Aangroei	1 van de 2! Reinigen	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 1048	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Deformatie, niet kritiek	0,1 van de Behoeft geen herstel		1	1	1	-		
KW 1048	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	0,1 van de Reingen	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 1050	Trap	Leuning	Beschermlaag	Krassen	0,02 van de Behoeft geen herstel		1	1	1	n.v.t.		
KW 1050	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Vervuiling	1 van de 4, Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	1	1	1	€	25,00	
KW 1050	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	3 van de 2: Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	1	1	1	€	25,00	
KW 1052	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Aangroei	0,2 van de Reinigen.		1	1	1	€	50,00	
KW 1052	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	2 van de 2! Reinigen.		1	1	1	€	100,00	
KW 1052	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verruiging	2 van de 1! Reinigen		1	1	1	€	50,00	
KW 1054	Hekwerk	Fundering	In grond vervaardigde p	Aangroei	3 van de 1: Reinigen.		1	1	1	-		
KW 1066	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	1 van de 4! Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 1067	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	1 van de 2! Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 1069	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	3 van de 5! Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 1071	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Vervuiling	1 van de 9 Reinigen		1	1	1	€	50,00	
KW 1071	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	5 van de 2! Reinigen	Kosten zijn opgenomen bij bouwdeel bordes	1	2	1	-		
KW 1071	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Randschade	10 van de : Opvullen		1	2	1	-		
KW 1071	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	6 van de 2! Reinigen		1	2	1	-		
KW 1071	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Onkruidgroei	2 van van : Reinigen	Reinigen gedurende vast onderhoud	1	1	1	-		
KW 1083	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	0,5 van de Reingen	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 528	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	0,3 van de Reinigen.		1	1	1	€	35,00	
KW 534	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	0,2 van de Reinigen		1	1	1	€	35,00	
KW 537	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	0,5 van de Behoeft geen herstel		1	1	1	-		
KW 543	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Verruiging	2 van de 1: Behoeft geen herstel	Rondom het object is wildgroei aanwezig.	1	1	1	-		
KW 543	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Aangroei	5 van de 1: Behoeft geen herstel		1	1	1	-		
KW 546	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Corrosie, uniform	0,5 van de Behoeft geen herstel		1	1	1	-		
KW 546	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	1 van de 2! Behoeft geen herstel	Dient gereinigd te worden gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 547	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Corrosie, uniform	0,5 van de Geen.		1	1	1	-		
KW 547	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	1 van de 2! Behoeft geen herstel	Dient gereinigd te worden gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 548	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Aangroei	0,1 van de Behoeft geen herstel	Dient gereinigd te worden gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 548	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	4 van de 1: Reinigen		1	2	1	€	50,00	
KW 549	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Aangroei	1,5 van de Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 555	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,5 van 3 n Behoeft geen herstel	Dient gereinigd te worden gedurende vast onderhoud.	1	2	1	-		
KW 563	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,2 van de Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 566	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Aangroei	8 van de 8 Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	3	1	-		
KW 566	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	2 van de 1! Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 576	Hekwerk	Afscheiding	Paal	Schade, mechanisch	0,5 van de Behoeft geen herstel		1	1	1	-		
KW 576	Hekwerk	Afscheiding	Paal	Aangroei	10 van de : Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 576	Hekwerk	Afscheiding	Beschermlaag	Beschermlaag, defect	10 van de : Bijwerken en overlagen	Hekwerk vertoont diverse schades zoals afgebladderende oppervlakken en verkrijtin	1	1	1	€	65,00	
KW 580	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	2 van de 1! Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 586	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	0,5 van de Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 589	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	0,5 van de Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud	1	1	1	-		
KW 589	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	1 van de 4, Reinigen	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 595	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,2 van de Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 597	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	1 van de 4, Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	2	1	-		
KW 611	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Aangroei	0,2 van de Reinigen	Kosten voor het reinigen zijn opgenomen bij bouwdeel trap.	1	1	1	-		
KW 611	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	2 van de 2! Reinigen		1	1	1	€	50,00	
KW 611	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verruiging	1 van de 2! Reinigen		1	1	1	€	50,00	
KW 613	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Aangroei	0,3 van de Reinigen.	Kosten zijn opgenomen bij bouwdeel trap.	1	1	1	-		
KW 613	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	2 van de 2! Reinigen		1	1	1	€	50,00	
KW 613	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Verruiging	1 van de 1! Reinigen	Onvoldoende gereinigd gedurende vast onderhoud.	1	1	1	€	50,00	
KW 614	Hekwerk	Hek	Hek	Vergrassing	6 van de 1! Behoeft geen herstel	Rondom object is veel wildgroei aanwezig.	1	4	1	-		
KW 615	Hekwerk	Fundering	In grond vervaardigde p	Aangroei	3 van de 1: Reinigen.		1	1	1	-		
KW 615	Hekwerk	Hek	Hek	Vergrassing	6 van de 1! Behoeft geen herstel	Rondom object veel wildgroei aanwezig.	1	3	1	-		
KW 617	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	2 van de 1! Reinigen		1	1	1	€	50,00	
KW 621	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Aangroei	3 van de 2! Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-		
KW 623	Wildrooster	Hoofddraagconstructie	Rooster	Vervuiling	3 van de 6 Reinigen		1	2	1	€	50,00	
KW 627	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	3 van de 2! Reinigen		1	1	1	€	50,00	
KW 629	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Vervuiling	0,5 van de Reinigen	Kosten zijn opgenomen bij bouwdeel trap.	1	2	1	-		
KW 629	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	3 van de 1! Reinigen		1	1	1	€	50,00	
KW 632	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Aangroei	0,1 van de Behoeft geen herstel		1	1	1	-		
KW 632	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	1 van de 5 Behoeft geen herstel		1	1	1	-		
KW 633	Hekwerk	Afscheiding	Beschermlaag	Beschermlaag, defect	1 van de 1: Behoeft geen herstel		1	1	1	€	390,00	
KW 648	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Aangroei	5 van de 2! Reinigen	Kosten zijn opgenomen bij bouwdeel trap.	1	1	1	-		
KW 648	Trap	Leuning	Beschermlaag	Krassen	1 van de 2! Behoeft geen herstel		1	1	1	-		

KW 648	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Aangroei	2 van de 2l Reinigen	Kosten zijn opgenomen bij bouwdeel trap.	1	1	1	-	
KW 648	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	5 van de 3l Reinigen		1	1	1	€	50,00
KW 663	Duiker	Doorlaatkoker	Doorlaatkoker, Algemeen	Aangroei	3 van de 8	Behoeft geen herstel	1	2	1	-	
KW 665	Hekwerk	Afscheiding	Afscheiding, Algemeen	Deformatie, niet kritiek	1 van de 4l	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 666	Hekwerk	Afscheiding	Hek	Onkruidgroei	4 van de 6l	Onkruid verwijderen.	1	3	1	-	
KW 671	Hekwerk	Terrreinmeubilair	Bescherm laag	Krassen	1 van de 2: Bijwerken en overlagen		1	1	1	€	250,00
KW 673	Trap	Onderhoudsvoorziening	Onderhoudsvoorziening	Aangroei	2 van de 8	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 679	Spoorwegoverga	Hemelwaterafvoer (HWA)	Goot	Randschade	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 679	Spoorwegoverga	Verharding wegtype 3, Gemiddeld bel	Elementenverharding	Verzakking	1 van de 1l	Ophogen van de elementenverha	1	1	1	€	1.000,00
KW 690	Duiker	Hoofddraagconstructie	Buis	Verruiging	1 van de 4	Reinigen	1	1	1	-	
KW 700	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	1,5 van de	Reinigen	1	1	1	€	50,00
KW 702	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	3 van de 3l	Reinigen	1	1	1	€	50,00
KW 710	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,5 van de	Behoeft geen herstel	1	2	1	-	
KW 710	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Onkruidgroei	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 711	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,5 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 712	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,5 van de	Behoeft geen herstel	1	2	1	-	
KW 712	Trap	Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Onkruidgroei	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	2	1	-	
KW 713	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,5 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 724	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	2 van de 1l	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 726	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	0,5 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 727	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,1 van 15	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 728	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Deformatie, niet kritiek	4 van de 2: Monitoring		1	1	1	-	
KW 728	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	1 van de 2: Behoeft geen herstel	Reinigen gedurende vast onderhoud.	1	1	1	-	
KW 734	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 736	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	0,5 van de	Reinigen	1	1	1	€	50,00
KW 737	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	0,1 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 739	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,1 van de	Reinigen	1	3	1	-	
KW 739	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	1,0 van de	Reinigen	1	3	1	€	50,00
KW 742	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Krassen	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 742	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Vervuiling	1 van de 9	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 742	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	30 van de 1	Reinigen	1	2	1	€	50,00
KW 744	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Vervuiling	2 van de 9, Reinigen		1	1	1	-	
KW 744	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	10 van de 1	Reinigen	1	2	1	€	50,00
KW 745	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Verruiging	1 van de 7, Reinigen		1	1	1	€	50,00
KW 746	Trap	Leuning	Bescherm laag	Krassen	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 746	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	1 van de 6, Behoeft geen herstel		1	1	1	-	
KW 767	Hekwerk	Geleideconstructie	Geleiderail	Aangroei	2 van de 2l	Reinigen	1	1	1	-	
KW 773	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	0,5 van de	Reinigen	1	2	1	-	
KW 779	Duiker	Kerende constructie	Vleugelwand	Zetting	2 van de 1: Herstellen		1	1	1	€	1.000,00
KW 785	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	0,1 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 792	Duiker	Borstwering	Sloof	Aangroei	1,5 van de	Behoeft geen herstel	1	3	1	-	
KW 793	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,2 van de	Reinigen	1	2	1	€	50,00
KW 795	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,1 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 801	Duiker	Kerende constructie	Wand	Aangroei	10 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 805	Duiker	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak	Verruiging	2 van de 3l	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 807	Duiker	Verharding wegtype 6, Weg in verblijf	Onverhard oppervlak	Verruiging	2 van de 3l	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 811	Duiker	Kerende constructie	Wand	Zetting	1 van de 2l	Herstellen	1	1	1	€	500,00
KW 813	Duiker	Kerende constructie	Wand	Vervuiling	5 van de 5l	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 815	Duiker	Doorlaatkoker	Buis	Aangroei	0,5 van de	Reinigen	1	1	1	-	
KW 834a	Trap	Onderhoudsvoorziening	Bordes	Vervuiling	1 van de 1, Behoeft geen herstel		1	2	1	-	
KW 834a	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	3 van de 1l	Behoeft geen herstel	1	2	1	-	
KW 838	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onderdeel, ontbreekt	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	2	1	-	
KW 838	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	2 van de 1: Behoeft geen herstel		1	2	1	-	
KW 838	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	25 van de	Behoeft geen herstel	1	2	1	-	
KW 839	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onderdeel, ontbreekt	0,5 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 839	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	1 van de 4: Behoeft geen herstel		1	1	1	-	
KW 839	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	2 van de 4: Behoeft geen herstel		1	1	1	-	
KW 841	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	10 van de 1	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 843	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Aangroei	2 van de 4	Behoeft geen herstel	1	2	1	-	
KW 843	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	1 van de 8	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 843	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Zetting	0,5 van de	Herstellen	1	1	1	€	50,00
KW 848	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Aangroei	2 van de 2: BEhoeft geen herstel		1	1	1	-	
KW 849	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	1 van de 4	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 850	Trap	Leuning	Bescherm laag	Aangroei	4 van de 1l	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 850	Trap	Leuning	Leuning, Algemeen	Deformatie, niet kritiek	1 van de 1l	Herstellen	1	1	1	€	100,00
KW 862	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 875	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Onkruidgroei	0,2 van de	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 876	Trap	Onderhoudsvoorziening	Trap	Vervuiling	0,1 van de	Behoeft geen herstel.	1	1	1	-	
KW 885	Hekwerk	Leuning	Bescherm laag	Krassen	8 van de 2l	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	
KW 886	Hekwerk	Leuning	Bescherm laag	Aangroei	20 van de 1	Reinigen	1	1	1	-	
KW 886	Hekwerk	Leuning	Bescherm laag	Krassen	8 van de 2l	Behoeft geen herstel	1	1	1	-	

Inspectiegegevens uit 2014

