

Onderbouwing vervanging fietsbruggen Lekerstraat .

1. De bruggen dateren van het begin van de jaren 80. De levensduur voor een dergelijke brug is tussen de 35-40 jaar.
2. De dekplanken komen los te liggen door dat er verweking is ontstaan en . Hierdoor kan men de dekplanken niet meer goed op de onderbalken schroeven (materiaal heeft geen houvast meer). We krijgen hier regelmatig opmerkingen over. Regelmatig worden er nood reparatie gedaan maar de basis is niet meer solide.

Foto's van de slechte stukken van de fietsbruggen Lekersstraat.



