[redacted]@molenvanjetten.nl 24 februari 2026

Beste Raadsleden,

Na vanmorgen het artikel over de problemen in Park Moleneind en de Red Sox gelezen te hebben moest ik even deze email opstellen.
Ik lees van allerlei losse flodders en meningen over de veiligheid.

Ook wordt er beweerd dat alles al jaren veilig zou zijn.
Terwijl er een bouwaanvraag loopt om de hekken aan de softbal zijde nogmaals te vergroten. Zie bijlage.
Het park openbaar toegankelijk is.
Paden, Terras, Parkeerterrein, Kinderspeelplek en Molenerf binnen de gevarenzone liggen.

Verder wordt er gesuggereerd dat verplaatsen van een andere gebruiker een oplossing zou kunnen zijn.
Dat klopt niet gezien de afmetingen van honk-softbalveld.

Daarom zou ik u graag wijzen op de feiten.
Daarvoor heb ik als bron de website van de KNBSB.
KNBSB | Kenniscentrum | Bestuur & Organisatie | Accommodaties - KNBSB
Op deze site kan het document Vademecum Accommodaties 2025 Honkbal & Softbal Versie 2.7 gedownload worden.
b5c84284-eceb-4d2b-9b0c-f54a1dd79b0a.pdf

Daarin staat in hoofdstuk 3.1.3 Veiligheid buiten het speelveld..

3.1.3 Veiligheid buiten het speelveld

Rekening houdend met onder meer gebruikers van de naastgelegen openbare weg, woonerven, sportvelden, woningen en andere infrastructurele facetten buiten de accommodatie dient bij de aanleg van een speelveld met standaardafmetingen te worden uitgegaan van een beschikbaar perceel van minimaal 180 x 180 meter bij honkbal en 140 x 140 meter bij softbal.


- Bij honkbal kunnen foutgeslagen ballen tot 55 meter achter de thuisplaat neerkomen. Ook langs het zijveld komen foutgeslagen ballen buiten het veld, met een afstand van 32 meter dient rekening te worden gehouden. Achter het buitenveldhek kunnen ballen 25 meter buiten het hekwerk neerkomen (zie afbeelding 6a).
- Bij softbal zijn de afstanden tenminste 26 tot 30 meter afhankelijk van het gebruik van het speelveld (zie afbeelding 6b).

Deze afstanden zijn geen zekerheid. Dit vanwege de veiligheid van de rondom gelegen zaken waar de geslagen ballen buiten het speelveld terecht kunnen komen.


De eigenaar van de sportaccommodatie is verantwoordelijk voor de veiligheid van personen en goederen op en buiten de accommodatie en is aansprakelijk voor de gevolgen die ontstaan bij onder andere foutgeslagen ballen indien onvoldoende maatregelen zijn getroffen.

Verder staan er ook in bijlages de zones waar foutballen terecht kunnen komen. Zowel voor het honkbal en softbalveld.

Afbeelding 6a: Gevoelig gebied voor foutgeslagen ballen honkbalveld
(95% zekerheid, op basis van een 100/122/100 veld)



Afbeelding 6b: Gevoelig gebied voor foutgeslagen ballen softbalveld
(95% zekerheid, op basis van een 80/80/80 veld)



Groeten,

[redacted]@molenvanjetten.nl 24 februari 2026

[redacted], Molen van Jetten, Uden.
Bewoner, [redacted]
06[redacted]