Goedemiddag [redacted],

Bijgaand een kort verslag van de werkzaamheden welke zijn uitgevoerd ter plaatse van de Oksel in Roden.

De veldwerkzaamheden zijn op 2 en 3 mei 2022 uitgevoerd door een BRL2000, protocol 2001 gecertificeerd milieukundige, de [redacted] met assistent de heer [redacted]
Van de verrichtte boringen is een geotechnische boorbeschrijving gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met GHG, GLG, K-waarde. De boorprofielen zijn opgenomen in de bijlage.



In de week daarop zijn de grondwaterstanden opgenomen en zijn de peilbuizen ca 20 cm onder het maaiveld afgewerkt. De peilbuizen en het maaiveld zijn met gps ingemeten (x, y, z).
Ter plaatse van de peilbuizen is een houten piket geslagen.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn enkele dammen aangetroffen. Zintuiglijk zijn geen verontrustende bijmengingen aangetroffen. Verder blijkt de bodemopbouw wisselend te zijn. Op sommige plaatsen ontbreekt de potkleilaag.
De beoogde sloten welke gedempt zouden zijn volgens kaartmateriaal bleken veelal nog aanwezig.

In de bijlage is een XML bestand toegevoegd en een veldwerkverslag.

Wanneer er vragen zijn dan hoor ik het graag,

Vertrouwende je hiermee van dienst te zijn,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
[redacted]
Zernikelaan 8 | 9351 VA Leek | www.mug.nl

PRAKTISCHE DENKERS *over infra, geo, archeo en milieu*

MUG Ingenieursbureau is onderdeel van de Dijkstra Groep | Algemene voorwaarden