Hallo allemaal,

Afgelopen zaterdag zijn de Red Sox weer begonnen met wedstrijden en dinsdag zijn de trainingen ook weer hervat, meteen zijn er weer gevaarlijke situaties ontstaan.
Als trainer verbaas ik me al jaren, over de situatie zoals hij nu is, regelmatig heb ik de honkbaltrainers en/of spelers aangesproken op hun gedrag en de gevaarlijke situatie.
Altijd werd er op een arrogante en soms wel op een asociale manier gereageerd, en altijd werd er gezegd dat het onze eigen verantwoording is dat wij daar aanwezig zijn, als zij aan het honkballen zijn.

Nu ik me als voorzitter verder verdiep in de materie ben ik van mijn stoel gevallen van verbazing.
Het vademecum van de KNBSB maakt alles duidelijk (cursief en groen), er had in eerste instantie nooit een honkbalveld mogen en kunnen komen op Moleneind, en al hellemaal niet zo dicht bij de clubhuis en parkeerterrein.

In de inleiding (zie hieronder) blijkt dus dat gemeente, bestuur Red Sox en terreincommissie van de KNBSB en de KNBSB op de hoogte zijn van de situatie in Uden, die dus niet voldoet aan de norm.

## *1.0 Inleiding.*

*A. De terreincommissie van de KNBSB heeft dit handboek geschreven voor gemeenten, verenigingsbesturen
en andere instanties, die zich bezig houden met de aanleg en het beheer van honk- en softbal accommodaties. Dit
handboek dient te worden gehanteerd als norm voor de honkbalvelden en softbalvelden.*

*C. In de onderstaande gevallen dient de accommodatie door de terreincommissie te worden gekeurd waarna
zij advies geeft aan het bondsbestuur van de KNBSB die het veld vrij kan geven voor deelname aan de
competitiewedstrijden waarvoor het veld is uitgelegd:
1. in geval van de aanleg van nieuwe velden,
2. in geval van renovatie van velden.*

De genoemde as in punt 3 ligt noordwest ten westen - zuidoost ten oosten en ligt dus bijna 60 graden anders dan aanbevolen.

## *3.0 Speelveld*

### *3.1 situering*

*De veldas van het speelveld dient bij voorkeur zodanig te zijn gesitueerd dat slagman, achtervanger en
scheidsrechter zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het in de ogen stralend zonlicht. Voor honkbal en
softbal betekent dit dat de veldas van het speelveld bij voorkeur gesitueerd dient te worden op de windrichting:
WZW - ONO. (de veldas is de denkbeeldig getrokken lijn vanaf de thuisplaat over het tweede honk richting
buitenveld).*

Punt 3.1.2. zegt alles en verbaasde mij het meest, het is door de KNBSB zelfs vetgedrukt.
Een veld van **minimaal** 170 bij 170 meter, als ik begin te meten vanaf de hoek vanaf het terras bij het clubhuis dan kom ik uit over de Aalstweg tot aan de Groeneweg en Standerd uit, een gebied waarin zo'n 20 huizen en een molen bevinden. Nu ligt de Backstop op de hoek van het terras bij het clubhuis en is de situatie dus zo'n 30 meter verschoven waardoor de huizen buiten het gebied vallen, maar de 2 clubhuizen en de parkeerplaats valt nu binnen in het fout geslagen ballen gebied (zie afbeelding 9 onderaan de mail).
De doorgang, van een meter of 5 naar de velden ligt tussen de backstop en het clubhuis, hier lopen tijdens de rugby jeugdtrainingen, kinderen, ouders al dan niet met een kinderwagen en opa's en oma's. Ook ligt het terras tussen de backstop en clubhuis. Wat dus nu een fout geslagen ballen gebied blijkt te zijn (let op 95% zekerheid). Gisteren heb ik een half uur staan kijken en een stuk of 5 ballen komen over de backstop heen in dit wandel gebied en 1 kwam op de parkeerplaats op een auto terecht, wat gejuich teweeg bracht onder de aanwezige honkballers.

Vorig jaar trainde ik de dames achter het clubhuis en daar kwamen soms de ballen voorbij rollen, tot op het terras van de Rakt.
Afgelopen zaterdag stond de bezoekende honkbalclub in te slaan tussen onze Ukkie trainingen (4 en 5 jarige), wederom helemaal geen rekening houdende met. Vorige jaar was er een trainers cursus, toen stond de tegenstander op ons speelveld in te slaan.
Op aanspreken van honkballers werd altijd gezegd eigen verantwoording, eigen verantwoording voor diegene die op het tussenstuk traint, eigen verantwoording voor de mensen die bij het rugbyclubhuis op het terras zitten, eigen verantwoording voor diegene die zijn auto daar parkeert.
Nu blijkt in punt 3.1.2.dat deze verantwoording ligt bij de eigenaar van de sportaccommodatie. Met deze wetenschap hoe heeft de RedSox dit voor elkaar gekregen, hoe is mogelijk dat de terreincommissie van de KNBSB dit heeft goedgekeurd, en waarom heeft de gemeente dit alles toegelaten?

### *3.1.2 Veiligheid buiten het speelveld*

*Rekening houdend met o.m. gebruikers van de naast gelegen openbare weg, woonerven, sportvelden, woningen en andere infrastructurele facetten buiten de accommodatie dient bij de aanleg van een speelveld met*
*standaardafmetingen te worden uitgegaan van een beschikbaar perceel van* ***minimaal*** *170 x 170 meter bij honkbal*
*en 135 x 135 meter bij softbal.* ***Foutgeslagen ballen kunnen bij honkbal tot 55 meter achter de backstop buiten***
***het speelveld neerkomen gerekend vanaf de thuisplaat. Ook langs het zijveld komen foutgeslagen ballen***
***buiten het veld, met een afstand van 32 meter dient rekening te worden gehouden. Achter het buitenveldhek kunnen ballen 25 meter buiten het hekwerk neerkomen. Bij softbal zijn de afstanden***
***tenminste 25 tot 34 meter afhankelijk van het gebruik van het speelveld. Deze afstanden zijn geen***
***zekerheid. Dit vanwege de veiligheid van de rondom gelegen zaken waar de geslagen ballen buiten het***
***speelveld terecht kunnen komen*** *(zie afbeelding 9 en 10).* *De eigenaar van de sportaccommodatie is verantwoordelijk*
*voor de veiligheid van personen en goederen op en buiten de accommodatie en is aansprakelijk voor de gevolgen die*
*ontstaan bij o.a. foutgeslagen ballen indien onvoldoende maatregelen zijn getroffen.*

Ook wordt er geadviseerd geen harmonica gaas te gebruiken (punt 3.4.1. en 2 en bijlage II), wat bij de Red Sox dus wel zo is, vaak staan de honkballers daar op 2 meter van de backstop (aan weerszijde van de backstop) te oefenen en ballen keihard tegen de gaas te slaan (mag een backstop hiervoor gebruikt worden?), soms klemt dan een bal in de gaas. Het is dus een kwestie van tijd (gezien de staat van de gaas) wanneer er een bal doorheen vliegt.

### *3.4 Hekwerk voor speelveldbegrenzing en hekwerk voor training*

### *3.4.1 Algemeen*

*Het hekwerk geeft de grenzen aan van het speelveld en maakt daar deel vanuit, het is ook belangrijk voor de*
*veiligheid van spelers, helpers, medewerkers, publiek en omgeving. De genoemde afstanden in 3.2.1 en 3.2.2*
*worden gemeten aan de speelveldzijde van de hekwerken.*
*De hekwerken worden voorzien van geplastificeerd vierkant vlechtwerk 50x50 (harmonica gaas) of netwerk. De*
*terreincommissie van de K.N.B.S.B. beveelt voor de backstop stevig (nylon) netwerk aan (i.p.v. harmonicagaas) met*
*een maaswijdte van ten hoogste 50 x 50 mm, koorddikte van minimaal 2.5 mm en zwart van kleur.*
*De bevestigingsdraden voor het gaas dienen bijvoorkeur van ringen te zijn en anders altijd naar beneden te worden*
*afgekort. Als in het hekwerk scherpe hoeken voorkomen is het verplicht daar de zgn. paddings aan te brengen.*

### *3.4.2 Backstop*


*De backstop is gelegen achter de thuisplaat (zie punt 3.2). De backstop heeft een minimale lengte van een kwart*
*cirkelboog en loopt bij voorkeur vanaf de kwart cirkel in hoogte aflopend door tot de dug-outs. De laatste (hoogste)*
*meter van de backstop kan onder een hoek van 45°, richting speelveld worden geplaatst. Het verdient aanbeveling*
*de backstop te construeren met een netwerk. Daarbij kan het onderste deel (tot ca 2,5 meter hoog) bestaan uit*
*vierkant vlechtwerk, of uit een net van een zwaarder koord dan het gedeelte van het net boven de 2,5 meter. Het*
*gaas of net dient goed gespannen en van een gedegen constructie (met een onderbuis) te zijn, zodat ballen er niet*
*onderdoor of doorheen gaan. (Zie ook bijlage II)*

Al met al gevaarlijk situaties vooral voor de kinderen van Octopus waarvoor ik opkom en op zal blijven komen.
Maar ook voor de jeugdige honkballers, die als er een bal verkeerd terecht komt op iemand, zij met een schuldgevoel komen zitten.
Ook zie ik tijdens honkbaltrainingen, kinderen uit de buurt in het buitenveld voetballen, er ligt daar immers een voetbalveld.
Bij een flinke slag zouden deze kinderen ook geraakt kunnen worden.
Nu is het zeer duidelijk dat volgens de norm van de KNBSB, de RedSox niet meer op Moleneind kunnen blijven.
Ik begrijp goed, dat de situatie voor de honkbal, niet meteen kan worden opgelost.
Maar op korte termijn kan er wel onmiddellijk actie ondernomen worden om het gevaar drastisch te reduceren.
Het meeste gevaar zit hem tijdens jeugdtrainingen en thuiswedstrijden/toernooien bij terras gebruik, tijdens senioren trainingen hebben wij relatief weinig last van de ballen.
Ik stel dan ook voor om met onmiddellijke ingang, en vanuit veiligheidsoverwegingen, dat tijdens jeugdtrainingen van Octopus er geen honkbaltrainingen meer plaatsvinden.
De jeugd van Octopus trainen dinsdags en donderdags van 18:00 to 20:30.
Ook op zaterdag en zondag als er bij octopus iets te doen is en het terras bezet is, kunnen er geen honkbalwedstrijden meer gehouden worden, de data wanneer er iets te doen is kan bij Octopus opgevraagd worden.

Hoe de situatie zo heeft kunnen ontstaan weet ik niet, iedereen (Gemeente, RedSox en KNBSB) weet het of had kunnen weten, en vanaf dit moment weet iedereen, die verantwoordelijk is, het.
Octopus heeft hierin geen verantwoording maar is wel het dupe,
Door de groei van de 3 clubs (Octopus, De Rakt en Red Sox), wat op zich goed is voor sportief Uden, wordt Octopus weggedrukt.
Al jaren gaan er indianen verhalen in de ronde dat er een club op Moleneind weggaat, nooit gebeurt er iets en worden de sporters aan het lijntje gehouden.
Door slecht beleid van bestuur, bond en gemeente, staan er nu 2 sportclubs tegenover elkaar en wordt er gesold met de veiligheid van onze kinderen.
Maar door het vademecum van de KNBSB kan er door de gemeente een gemakkelijke keus gemaakt worden.
Een keus die al veel eerder gemaakt had kunnen zijn.
Met dit vademecum van de KNBSB hadden de RedSox allang een andere ruimere locatie aan kunnen vragen bij de gemeente, waarom wringen op een te kleine locatie met alle gevolgen van dien.

Ik houdt vanaf nu de Gemeente en de RedSox verantwoordelijk, voor elk ongeluk dat er met mens en/of materieel eventueel zou kunnen gebeuren door verdwaalde en onopgemerkte honkballen.

Afbeelding 9 Gevoelig gebied voor foutgeslagen ballen (95% zekerheid)




| | |
|---|---|
| Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond | |
| HONKBAL 95% foutgeslagenballen | MAATVOERING |
| November 2000 | Maten in meters |
| Tekeningnummer: | Terreincommissie: [redacted] |