

Presentatie Schouwen Utilitaire Bewegwijzering Gemeente Dantumadiel

(week 8-2024)

Inleiding (1)

Schouwen bestaat uit 2 delen:

1. De conditie en functionaliteit van de bewegwijzering controleren
 - a) Aanwezig
 - b) Vervuild, kapot, branden de LWW's
 - c) Juiste plaats
 - d) Vastleggen van niet-geregistreerde FietsWegWijzers
2. De geregistreerde bewegwijzering in de databank van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) vergelijken met het veld
 - a) RD ingemeten
 - b) Overzicht foto

Inleiding (2)

Als basis dient de informatie uit de NBd databank

Gemeentegrenzen

Beheerder is de gemeente

Google Maps als basis voor de niet-geregistreeerde FietsWegWijzers

Samenvatting (1)

Beoordeling van de conditie vindt plaats op basis van de richtlijn Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 van het CROW

A	Hoog	Mooi en comfortabel	Er is enige schade, maar de waarschuwingsgrens is nog niet overschreden
B	Basis	Functioneel	De waarschuwingsgrens is overschreden: er is klein onderhoud nodig of binnen 5 jaar is groot onderhoud nodig
C	Laag	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder	De richtlijn is overschreden: er is binnen twee jaar groot onderhoud nodig
D	Zeer laag	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkheid of sociale onveiligheid	De richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is direct groot onderhoud nodig

Samenvatting (2)

Overzicht Kwaliteitsniveaus:

A:	1
B:	10
C:	27
<u>D:</u>	<u>20</u>
Totaal:	58

Samenvatting (3)

Kwaliteitsniveau D (20):

- Bord of vlag(gen) geheel/deels vervangen: 7
- Opstelling rechtzetten: 5
- LWW verlichting defect: 2
- Vlaggen schoonmaken: 4
- Overige 2

Samenvatting (4)

Kwaliteitsniveau C (27):

- Opstelling geheel/gedeeltelijk vervangen: 12
- Opstelling rechtzetten of vlaggen richten: 8
- Vlaggen of bord schoonmaken: 7

Details Kwal-D

Opstelling geheel/gedeeltelijk vervangen op o.a.:

- 08459001, T-kruising kopse kant Melkemawei met Baron van Sytzamawei, LWW opstelling geheel vervangen
- 73862010, Buitenberm Dwarsloane, plaatdeel en buis achterzijde

LichtWegWijzers niet branden o.a. op:

- 04239001, op rotonde Kavelwei met Oasterloane, branden 2 vlaggen niet
- 04245001, T-kruising kopse kant Haadwei met Koailoane, alles uit maar OV brandt wel
- 08459001, T-kruising kopse kant Melkemawei met Baron van Sytzamawei, 1 vlag uit die ook krom is en advies gehele opstelling vervangen

Overige

1. Ombouw van LWW naar HWW:
 - Op 3 van de 3 locaties is het verkeerstechnisch verantwoord om de LWW om te bouwen naar een HWW
2. Schoonmaken:
 - Deels valt het in categorie D en C maar er zijn diverse borden, vlaggen en masten vervuild
3. Schilderen:
 - Er zijn diverse masten aan een (kleine) schilderbeurt toe maar zijn veelal categorie B
4. FietsWegWijzers:
 - Wij hebben 21 FietsWegWijzer opstellingen vastgelegd en gekenmerkt met de letters DTD.....

Advies

1. Op korte termijn herstellen van de items D en C
2. Inplannen van de items B

POL[®] *Heteren*



Werk in uitvoering



Signalering & verlichting



Gebouw & terrein



Hulpverlening



Zelf borden ontwerpen



Verkeer & veiligheid

www.pol.nl