

Fractie Hoorn Lokaal

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

J. van der Putten

Zaaknummer: 1898176

Hoorn, 25 oktober 2021

Onderwerp: Beantwoording overige vragen over Herinrichting Kerkplein

Beste heer Assendelft,

U heeft overige vragen gesteld over het onderwerp Herinrichting Kerkplein, onderdeel openbaar toilet. In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.

De openbare toiletten zijn gesitueerd om de hoek van het oorlogsmonument. Hoorn Lokaal vraagt zich af of een toiletgroep wel passend is naast dit voor Hoorn zo belangrijke monument.

Vraag 1 Is het comité 40-45 in kennis gesteld van de mogelijke komst van openbare toiletten naast het monument en zo ja wat was hun reactie hierop?

Antwoord

Het comité 40-45 is tijdens de uitwerking van het ontwerp van de herinrichting Kerkplein meegenomen en op de hoogte van de mogelijke komst van een inpandig openbaar toilet op de beoogde locatie. In het verleden heeft op dezelfde locatie een inpandig openbaar toilet gefunctioneerd. Het comité heeft bij monde van de voorzitter geen bezwaar op het realiseren van een inpandig openbaar toilet op de beoogde locatie aan de zuidzijde van de Grote Kerk.

Vraag 2 De openbare toiletten komen naast het beoogde terras van het hotel. Wat doen deze toiletten met de uitstraling op het terras? Bestaat er de kans op stankoverlast van het toilet op het aangrenzende terras? Ziet u in deze aspecten een verschil tussen de zelfreinigende toiletten en de 'gewone' toiletten?

Antwoord

De toiletten zijn inpandig. De toegangsdeur sluit aan bij het gevelaanzicht van het terras. De nieuwe eigenaar van het hotel is betrokken bij de keuzes die voorliggen.

De stankoverlast bij de zelfreinigende toiletten is nihil, omdat deze in een afsluitbare ruimte zijn gesitueerd en na ieder bezoek volledig automatisch worden gereinigd. Het gehele proces van reinigen en drogen van het toilet duurt circa 20 seconden. Hierdoor is er voor de nieuwe gebruiker een veilig en hygiënisch schoon toilet beschikbaar.

Stankoverlast bij de gewone toiletten is aanwezig. Het dagelijks onderhoud en schoon houden van de gewone toiletten wordt ondergebracht bij de exploitant van het hotel/restaurant. Hiermee wordt getracht de (stank)overlast zo veel als mogelijk te beperken. De exploitant zal niet na ieder bezoek, maar op gezette tijden de toiletten reinigen.

Ten aanzien van de aspecten hygiënisch gebruik, toegankelijkheid, kans op vandalisme en stankoverlast is er een groot verschil tussen de zelfreinigende toiletten en de gewone toiletten.

Vraag 3 *U noemt de zelfreinigende toiletten niet vandalismegevoelig (brief 14 oktober). Waarop is dit gebaseerd?*

Antwoord

De zelfreinigende toiletten zijn, in tegenstelling tot de gewone toiletten, uitgevoerd in hoogwaardige materialen die niet vandalismegevoelig zijn. Zo is de toiletpot en de handwasgelegenheid van het zelfreinigend toilet gemaakt van sterk en duurzaam roestvrijstaal respectievelijk Corian in plaats van porselein bij de gewone toiletten. De wanden van een zelfreinigend toilet zijn kras- en slagvast.



Foto: Inrichting van een zelfreinigend mindervalide toilet