

Sporthal de Schans;

De controle op toegankelijkheid heeft plaatsgevonden op zondag 3 juni door een persoon met een rollator en op woensdag 6 juni door een persoon met een elektrische rolstoel.

De meest opvallende punten die aandacht vereisen zijn;

De helling naar de ingang bij de horeca is te stijl voor een rolstoel. Ze zullen als ze recht omlaag willen achteruit ervan af moeten.

De drempel voldoet aan de eisen (lager dan 5 cm) maar met de rollator en krachtbeperking in handen was het niet lekker binnenkomen.

Indien de horeca gesloten is ingang via zij ingang;

Buitendeur voor iemand met rollator is te zwaar door de drangers. Met de elektrische rolstoel gaat dit beter. De klapdeuren erachter zijn zwaar voor beide. Voor personen met een handbeperking zijn de deuren te zwaar.

In het algemeen zijn de deuren van drangers voorzien waardoor het al snel te zwaar is.

De aanwezige stoelen in de horeca en de ruimte (wachtruimte) zijn niet geschikt. Ze hebben geen leuning en de voeten kunnen niet onder de stoel waardoor het opstaan lastig wordt.

De tafels zijn dusdanig laag dat je er met een rolstoel niet onder kunt.

In het horecagedeelte is geen verlaagde bar aanwezig.

De vloer zit tussen glad en stroef in.

Invalidetoilet; er twee invalidetoiletten.

Toilet in kleedlokaal; 140 x 190cm (excl. Wastafel 50 cm).

Lastig te bereiken doordat de draaicirkel in de gang erg klein is en de ingang vlak achter een klapdeur zit.

Het slot is voor personen met handbeperking redelijk zwaar.

Een van de beugels zit niet goed aan de muur bevestigd.

Geen zwenkraan aanwezig.

Er is geen alarmsysteem/koord aanwezig.

Toilet achter in sporthal; 260 x 240 cm

De deur aan het einde van de gang om het toilet te bereiken is erg zwaar.

De rechterbeugel kan niet omlaag omdat de toilethouder ervoor zit.

Een rolstoel kan niet onder de wastafel rijden.

Er hangt een signaalkoord maar deze blijkt niet te werken.

Het signaalleerlampje voor het alarm is afgeplakt met tape.

De verlichting was zwak. Tevens was er een peer kapot.

De tribune is niet bereikbaar voor mindervaliden, er is geen lift of hellingbaan.

Trap naar tribune is slecht verlicht.

Er bevinden zich platte niet goed omgrijpbare leuningen en er is geen signalering voor visueel beperkten.

Er is geen ringleiding in de sporthal en horeca.

Geen stootbescherming aanwezig.

Er zijn geen visueel waarneembare alarmeringsborden aanwezig. Akoestisch is wel aanwezig.

Instructie personeel bij ontruiming; commentaar ik moet alles controleren of iedereen weg is verder sta ik hier inde avonduren en bemoei ik me nergens mee!!!!!!