Fotorapportage

Dak de Zilvermeeuw


Wieringerwerf



Datum 27 juni 2023
Status definitief

Omschrijving	Foto
Dakbedekking in redelijk tot goede staat. Er blijft wel veel water staan.	
Schilderwerk boeiborden in slechte staat. Plaatselijk houtrotherstel noodzakelijk.	
Schilderwerk boeiborden in slechte staat. Plaatselijk houtrotherstel noodzakelijk.	

Loodaansluitingen dakplaten op dakranden in slechte staat.	
Loodaansluitingen dakplaten op dakranden in slechte staat.	
Schilderwerk houten kozijnen op dak in slechte staat. (niet opgenomen in herstel begroting)	
Voegwerk raamdorpelstenen in slechte staat. (niet opgenomen in herstel begroting)	

Regenwater piramide loopt over houten kozijnen. Wij adviseren om de detaillering aan te passen door het toepassen van gootconstructie.	
Houten kozijnen piramide zijn in slechte staat. Wij adviseren om deze te vervangen voor aluminium of kunststof kozijnen	
Loodafwerking waait omhoog. Wij adviseren om hier aluminium zetstukken aan te brenngen.	