

Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum	1 september 2026	Datum verzending	2 september 2026
Nummer vraag	462	Behandelaar	Erik Bijlsma
Ons zaaknummer	Z/26/112745/497996	Portefeuillehouder	Wethouder Mieremet
		Bijlage	
Onderwerp	Beantwoording schriftelijke vragen 462 Voorschoten Lokaal, Asbest in Adegeest		

Geachte Raad,

Door Voorschoten Lokaal zijn op 13 juli 2026 vragen gesteld met betrekking tot het project Herinrichting Adegeest.

In de nabijheid van de huidige rioolwerkzaamheden in Adegeest zijn door bewoners situaties waargenomen die vragen oproepen over de veiligheid en het omgaan met mogelijk asbesthoudende materialen.

De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1. Is voorafgaand aan de werkzaamheden een asbestinventarisatie uitgevoerd in, aan of rondom de te verwijderen riolering? Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek en door welke partij is dit uitgevoerd?

Antwoord 1. Ja, voorafgaand aan de werkzaamheden is regulier onderzoek naar asbest uitgevoerd voor een veilige uitvoering van het project door Ortageo Nederland b.v. Bij het onderzoek is asbest aangetroffen in kit waarmee sommige delen van het riool aan elkaar zijn verbonden. Als asbest wordt aangetroffen, moeten de wettelijke regels en voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden gevolgd. Dat is in dit geval ook gebeurd. Het college begrijpt dat dit vragen oproept bij bewoners. Daarom leggen wij bij beantwoording van de vragen uit wat er is aangetroffen, welke maatregelen zijn genomen en waarom er volgens deskundigen geen risico is voor bewoners. Er is informatie op de projectenwebsite van de gemeente opgenomen en ook de omgevingsmanager heeft de informatie beschikbaar zodat vragen van bewoners kunnen worden beantwoord en eventuele zorgen worden weggenomen.

Vraag 2. Indien er asbest is aangetroffen (bijvoorbeeld in de kitranden of het materiaal zelf), om welk type asbest gaat het en hoe is het materiaal geclassificeerd?

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 001797621B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Antwoord 2. In dit specifieke geval gaat het om Chrysotiel, ook wel wit asbest genoemd (aandeel asbest in de kit is 0,1-2%). De aangetroffen voegenkit mag onder 'de werkinstructie Rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit' onder risicoklasse 1 worden gesaneerd.

Vraag 3. Welke wettelijke voorschriften, protocollen en werkinstructies zijn van toepassing op het verwijderen, hanteren, tijdelijk opslaan en afvoeren van deze asbesthoudende materialen en wie ziet toe op de naleving daarvan?

Antwoord 3. Voor werkzaamheden waarbij asbest aanwezig kan zijn, gelden de voorschriften uit onder meer de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de milieuwetgeving en de geldende certificeringsregelingen voor asbestsanering. Het toezicht op de naleving vindt plaats door de betrokken gecertificeerde uitvoerende partijen en de daarvoor bevoegde toezichthoudende instanties. De gemeente heeft de wettelijk verplichte taak van asbestsanering belegd bij de Omgevingsdienst West-Holland (verder ODWH).

Op basis van een bewonersklacht heeft de ODWH een onaangekondigde inspectie uitgevoerd op de werkzaamheden van de AW Groep betreffende het verwijderen en afvoeren van de riooldelen die belast zijn met asbesthoudende kit. Geconstateerd door de ODWH is dat door de AW Groep conform wet- en regelgeving wordt gehandeld. Daarnaast heeft de ODWH een onaangekondigde inspectie gehouden op de procedures, processen en certificering van de AW Groep en deze zijn in orde bevonden. Daarnaast houdt de gemeente toezicht via een ingehuurd directievoerder en een gemeentelijke bouwinspecteur. Het college hecht eraan te benadrukken dat de werkzaamheden zorgvuldig en conform de wettelijke eisen worden uitgevoerd.

Vraag 4. Hoe wordt gewaarborgd dat werkzaamheden waarbij asbest kan vrijkomen, niet worden uitgevoerd door reguliere aannemers, maar door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf?

Antwoord 4. Indien asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, mogen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Waar vereist worden gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven ingezet. Zoals bij de beantwoording van vraag 3 aangegeven heeft de gemeente de wettelijk verplichte taak van toezicht op asbestsanering belegd bij de ODWH en ziet er vanuit haar algemene rol als toezichthouder op toe dat de wettelijke procedures worden gevolgd.

Vraag 5. Wordt er actief toezicht gehouden op de naleving van de veiligheidsprotocollen tijdens het breken of verwerken van deze specifieke buizen?

Antwoord 5. Ja, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vindt actief toezicht plaats op de naleving van veiligheidsvoorschriften en werkprocedures. Indien materialen worden

aangetroffen die (mogelijk) asbest bevatten, worden (aanvullende) voorzorgsmaatregelen getroffen conform de geldende regelgeving. Zie verder het antwoord bij vraag 3.

Vraag 6. Er is in de week van 6 juli 2026 op meerdere dagen waargenomen dat buizen worden geplet met een graafmachine, waarbij stofvorming is opgetreden in de open lucht. Is de gemeente bekend met deze waarnemingen? Bestaat de mogelijkheid dat asbestvezels in de lucht zijn gekomen en dat er gevaar is voor de volksgezondheid van omwonenden?

Antwoord 6. Ja, het college is bekend met signalen en vragen van bewoners over werkzaamheden in de wijk. Wij begrijpen dat dergelijke waarnemingen zorgen kunnen oproepen. Nee, voor zover het college bekend is, zijn de werkzaamheden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat sprake is geweest van een situatie die heeft geleid tot een risico voor de volksgezondheid. Het te verwijderen riool bestaat uit twee separaat aangesloten delen. In het eerste deel zijn de verbindingen van de diverse delen tot stand gebracht via asbesthoudende kit. In het tweede deel zijn de verbindingen van de diverse delen tot stand gebracht via rubberen verbindingsringen. Deze tweede categorie wordt op de bouwplaats vergruisd omdat daar geen asbest in zit en dat efficiënter is voor de aannemer dan eerst vervoeren en daarna vergruizen.

Vraag 7. Is naar aanleiding van deze voorvallen beoordeeld of asbestvezels kunnen zijn vrijgekomen en zich in de omgeving kunnen hebben verspreid? Zijn luchtmetingen, materiaalmonsters of andere metingen uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7. Het college neemt signalen van bewoners serieus. Er zijn geen luchtmetingen uitgevoerd omdat dit volgens deskundigen van de ODWH niet nodig was. Volgens deskundigen van de ODWH zijn de werkzaamheden uitgevoerd volgens de voorgeschreven procedures en is uit inspecties door deze deskundigen niet gebleken dat asbestvezels konden vrijkomen. Dit wordt onderschreven door de resultaten van de onaangekondigde inspecties van de ODWH zoals aangegeven bij beantwoording van vraag 3.

Vraag 8. Welke eisen gelden voor de verpakking en tijdelijke opslag van de verwijderde asbesthoudende rioolmaterialen? Voldoen de gebruikte containers en de daarin aangebrachte plastic of folie aan deze eisen, ook wanneer er veel wind is?

Antwoord 8. Voor de verpakking, tijdelijke opslag en afvoer van asbesthoudende materialen gelden strikte wettelijke voorschriften volgens het asbestverwijderingsbesluit 2005. Deze voorschriften zijn bedoeld om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Materialen dienen zodanig verpakt, opgeslagen en vervoerd te worden dat geen risico ontstaat voor de omgeving.

Het college eist van de uitvoerende partijen dat zij aan deze eisen voldoen. Ook in deze situatie onderschrijven de onaangekondigde inspecties van de ODWH en het dagelijkse toezicht van de directievoerder en toezichthouder van de gemeente dat er conform wet- en regelgeving is en wordt gehandeld.

Vraag 9. Naar welke locatie of afvalverwerker worden de asbesthoudende materialen uit Adegeest afgevoerd en beschikt de gemeente over gegevens waarmee de afvoer en eindbestemming kunnen worden gecontroleerd?

Antwoord 9. Asbesthoudende materialen mogen uitsluitend worden afgevoerd naar daarvoor erkende verwerkers. De afvoer wordt geregistreerd volgens de daarvoor geldende procedures. In dit specifieke geval is dat afgevoerd naar Asbestzorg Holland b.v.

Vraag 10. Kan de gemeente op basis van de beschikbare informatie uitsluiten dat omwonenden als gevolg van het breken of verbrijzelen van rioolmaterialen aan asbestvezels zijn blootgesteld? Indien dit niet kan worden uitgesloten, welke maatregelen en vervolgstappen worden genomen?

Antwoord 10. Het college begrijpt dat bewoners zekerheid wensen over hun leefomgeving. Op basis van de huidige werkwijze worden de bewoners van de wijk Adegeest niet blootgesteld aan de asbesthoudende kit. De riooldelen die worden vergruisd of kapotgeslagen zijn delen die via rubberen ringen zijn verbonden. Hiermee wordt uitgesloten dat er asbest in de omgeving vrijkomt.

Vraag 11. Zijn bewoners vooraf geïnformeerd over het feit dat wordt gewerkt aan materialen waarin asbest aanwezig kan zijn en over de getroffen beschermingsmaatregelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 11. Nee, voorafgaand is dat niet gebeurd omdat op basis van het onderzoek geen risico voor de omgeving werd verwacht. Nadat hierover vragen van bewoners zijn binnengekomen, heeft de gemeente aanvullende informatie gedeeld via de gemeentelijke projectenwebsite en Bouwapp. Bewoners kunnen ook direct contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer.

Vraag 12. Op welke wijze en op welke termijn gaat de gemeente informatie verstrekken aan de omwonenden om de ontstane onrust weg te nemen?

Antwoord 12. Bewoners worden zoals eerder aangegeven via de gebruikelijke communicatiekanalen geïnformeerd over de feiten, de getroffen veiligheidsmaatregelen en eventuele uitkomsten van nader onderzoek(en). Daarbij staat voorop dat bewoners tijdig en zorgvuldig worden geïnformeerd zodat onduidelijkheden zoveel mogelijk worden weggenomen.

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 001797621B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.