Gemeente Wassenaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Inspecteur B	Inspectietype	Operationele inspectie
Datum inspectie	10-8-2026		

Locatie	
Nummer	0006
Naam	Pastoor Buyslaan 23
Straat en nr.	Pastoor Buyslaan 23
Wijk	Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente
Postcode	2242RJ
Plaats	Wassenaar
Gemeente	Wassenaar
Beheerder	Gemeente Wassenaar

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	0006.OND007.029		
Naam	Mini Play - Veerhobbel Toekan		
Omschrijving			
Typenummer	MNP.702.001 (34.3.702)		
Serienummer			
Leverancier	BOERplay B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Wiptoestel		
Sub objectgroep	Veerelement		
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2001		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2016	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	600		
Valhoogte-gemeten	510		
Opvangzone	12,3		
AKI	RWTÜV Anlagetechnik GmbH		
Certificaat	2246/00		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Rubbertegel
Leverancier	
Oppervlakte	25,35 m²

Memo
Geen

Openstaande constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Algemeen	Toestel niet aangetroffen	Ja
		Algemeen	Zie opmerking. Verdere actie aan de beheerder	

Geaccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Gemeente Wassenaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Inspecteur B	Inspectietype	Operationele inspectie
Datum inspectie	10-8-2026		

Locatie	
Nummer	0006
Naam	Pastoor Buyslaan 23
Straat en nr.	Pastoor Buyslaan 23
Wijk	Wijk 01 Noordoostelijk deel der gemeente
Postcode	2242RJ
Plaats	Wassenaar
Gemeente	Wassenaar
Beheerder	Gemeente Wassenaar

Speeltoestel	
Nummer	0006.OND007.029
Naam	Mini Play - Veerhobbel Toekan
Omschrijving	
Typenummer	MNP.702.001 (34.3.702)
Serienummer	
Leverancier	BOERplay B.V.
Fundatie	
Leeftijdsgroep	

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar