

Fractie SP

E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?


Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
10 maart 2021		D. van der Linden	
Onderwerp			
Brandveiligheid gevels			

Tijdens de Adviescommissie Ruimte van 25 februari 2021 heeft u een vraag gesteld naar aanleiding van een brief over "Interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen". U heeft gevraagd of er in Oss ook risicovolle gevels zijn. En of wij de brandveiligheid van deze gevels hebben gecontroleerd.

Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties alle gemeenten verzocht om de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. En er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien nodig noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de uitvoering hiervan is in samenspraak met de Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN) en Brandweer Nederland een protocol opgesteld. In dat protocol is bepaald welke gevels risicovol zouden kunnen zijn. Wij hebben met behulp van dat protocol onderzocht of de gebouwen in Oss met zo'n gevel(s) zijn gebouwd. Dat is niet het geval. Kortom, volgens dit protocol zijn er in Oss geen risicovolle gevels waar wij extra toezicht op hoeven te houden.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester van gemeente Oss.


Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Volgvel

Ons kenmerk

2