

Aan de Gemeente Tysjerksteradiel,

Beste [REDACTED]

We zien allemaal dat het klimaat snel verandert. Op dit moment hebben we een zeer natte periode. Volgens de klimaatprognoses zal dit in Nederland steeds vaker voorkomen. Meer regel dan uitzondering. Nu al ondervind ik veel wateroverlast op mijn adres aan de [REDACTED] Eastermar. Sinds ik hier woon en dat is vanaf oktober 2004 woon ik met veel plezier op deze mooie locatie en wil ik hier nog jarenlang blijven wonen en me geen zorgen hoeft te maken over voortdurende wateroverlast. Mijn grote vraag is hoe het nu mogelijk is dat er vanaf de periode dat ik hier woon ik al menigmaal zeker 5 keer, met wateroverlast te maken heb gehad. Ook de voormalige bewoners hebben hier al mee te kampen gehad. Om aan te geven hoe groot de overlast is, heb ik op eigen initiatief een schouw gedaan op mijn perceel en het aangrenzende gebied. Ik ga graag met u in gesprek over mijn bevindingen. Het liefst ter plekke maar indien gewenst kan ik het te zijner tijd ook verduidelijken met kaart- en fotomateriaal.

### **Schouw watersituatie omgeving [REDACTED]**

Vandaag 20 november 2023 heb ik een rondje gemaakt door de omgeving en heb ik de waterstanden met een laserapparaat gemeten. Dit heb ik op mijn eigen erf gedaan maar ook op de Middelwei, Achterwei en op de landerijen van de [REDACTED] waaronder de duiker die dwars in het landschap is aan gebracht.

Hier thuis was de waterstand rond 9 uur vanochtend 25 cm onder het maaiveld. Ik heb de erfverharding als maaiveld gehanteerd.

Verder de Middelwei op richting huis nr.1 Hierbij ontdekte ik dat in de sloot aan de Heechsan kant het water niet kan afstromen omdat er wortels van dikke bomen het water keren, ook is er een omgewaaide boom weggehaald en het wortelgestel is terug de sloot ingevallen en belemmerd daardoor doorstroom. Ook zijn diverse duikers verstopt en zitten aan beide kanten dicht met zand. Dit zorgt ervoor dat het water over het zandpad loopt en onbegaanbaar maakt. Er zijn dure maatregelen genomen er zijn overal stalen rijplaten neer gelegd om verkeer mogelijk te maken. Hoogstwaarschijnlijk had dit niet gehoeven als de waterdoorstroom niet belemmert zou zijn door de wortels van diverse bomen in de sloot en de duikers goed schoon worden gehouden.

Terug aan de achterkant van de vijver gekomen loop ik richting het dorp Eastermar. Deze sloot wordt gevoed door een duiker. Deze duiker was dicht gezet c/q geraakt door bouw en sloopafval o.a EPS isolatieplaten. Het is goed mogelijk dat er nog meer troep in de buis is blijven steken omdat deze buis verschillend van diameter is en er niet op afschot in is gelegd. Mogelijk dat de buis ook stuk is door de intensieve veehouderij die met zware landbouwmachines over de duiker heen rijden. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er veel water in de waterspeelplaats "De Kletsmaat" staat.

(Omdat de duiker dicht zat is het toch vreemd dat er zoveel wateroverlast vanaf de middelwei en Achterwei komt) richting mijn perceel.

Tijdens mijn onderzoek om de locatie van de duiker te traceren heb ik een stalen staaf bij me zodat ik deze in de natte de grond in kan drukken. Dit lukt wel in mijn eigen land en ga er dan ook vanuit dat dit ook wel in het land van de boer moeten lukken. Helaas moet ik mijn zienswijze drastisch bijstellen ik moet grote druk uitoefenen en ronddraaiende bewegingen maken om de grond in te boren. (Natuurlijk op dat rijpad is het logisch, omdat daar telkens zware landbouwvoertuigen overheen

denderen. Vervolgens heb op meerdere plekken in het land onderzocht hoever ik de grond in kan drukken met de ijzeren staaf. Het blijkt dat dat ik hooguit de ijzeren staaf met een diameter van 12 mm tussen de 10 en 15cm in de grond kan drukken.

Omdat de landerijen rondom mijn perceel intensief wordt gebruikt en er zware landbouwmachines over heen rijden is de toplaag van het land ingereden en keihard. Het oppervlaktewater zakt niet meer de grond in en vloeit zo te snel af naar de sloot. Hierdoor raken de sloten rondom de landerijen te snel overbelast.

Nader bepaald betreffende duiker heb ik met een laser gecontroleerd of de buis op afschot is gelegd, hierbij constateer ik dat deze buis niet op afschot ligt en bestaat uit verschillende buisdiameters. Aan kant van de Boskamp heeft de buis een diameter van z'n 60cm. (In het midden is de buis gezakt), aan de andere kant is de diameter z'n 30 cm. Door deze buis loopt al het hemelwater uit de nieuwbouwwijk de Boskamp en "De Kletspoet" de sloot in. Al dat water stroom richting mijn sloot waar het dan door een smalle sloot afstroomt naar de Burgumermar. Vervolgens hoor ik van boer [REDACTED] dat al het water wat uit de Boskamp komt en richting [REDACTED] stroomt. Hier ben ik nooit van op de hoogte gesteld en dat dit zonder mijn medeweten en toestemming is gerealiseerd. Dit verklaard mede dat "wij" het water tot aan onze lippen hebben staan.

#### **Nieuwbouwinitiatief naast mijn perceel**

Zoals bekend is er een nieuwbouwinitiatief in het verlengde van de Boskamp in de landerijen van de [REDACTED]. De komst van een woningbouwplan met veel verharding en weinig infiltratiemogelijkheden direct naast mijn perceel zal de wateroverlastsituatie zeker verslechteren. Zoals aangegeven is de wateroverlast nu al groot.

Ik ga ervan uit dat bij nieuwbouwplannen minimaal alle regenwater wordt opgevangen op eigen terrein van de initiatiefnemer/vastgoedontwikkelaar. In de planvorming zie ik daar vooralsnog onvoldoende maatregelen voor. Sterker nog ik begrijp dat bij het nieuwbouwproject de waterafvoer via mijn al overbelaste sloot moet plaatsvinden. Dat is onacceptabel en ik zal hieraan geen medewerking verlenen. Ik ga ervan dus uit dat de initiatiefnemer van het plan de (regen)waterafvoer volledig op eigen terrein realiseert (hetgeen nu al in veel andere gemeenten een verordening is om klimaatadaptief te zijn)

#### **Toekomstbestendige situatie**

Zoals aangegeven is klimaatverandering een feit. Meer wateroverlast is een realistisch toekomstbeeld. Zoals mijn eigen schouw laat zien is, kan er letterlijk geen druppel meer bij. Omgevingsfactoren zoals gaswinning, bodemdaling, drinkwaterwinning en nieuwbouwinitiatieven in de directe omgeving zullen de situatie zeker verslechteren. Ik, en diverse omwonenden maken ons daar grote zorgen over. Ik wil graag met u in gesprek over een toekomstbestendige situatie. En wat u kunt doen om mijn (onze) zorgen weg te nemen. Ik zie uw uitnodiging graag tegemoet.

Met vriendelijk groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]