Advies van architect, projectgroep, MT, OR en Raad per optimalisatie

	Advies architect	Advies projectgroep	Advies MT	Advies OR	Advies Klankbordgroep Raadzaal	Kostenbesparing (prijspeil 2024)
Publieke ruimten						
1. Vide handhaven, kunstwerk handhaven, geen glas rond vide.	Doen	Doen	Doen	Doen	Doen	€62.000,-
2. Geen deuren tussen publiekshal en huidige raadzaal	Niet doen	Niet doen	Niet doen	Niet doen	Niet doen	€6.100,-
3. Natuurstenen vloer handhaven en aanhelen met gietvloer	Doen	Doen	Doen, (maar grote twijfels over resultaat)	Doen (is een duurzame oplossing)	Liever niet, sterke twijfels	€20.700,-
4. Vide kleiner en de beton kolommen laten staan	Liever niet	Doen	Doen	Doen	Doen	€26.800,-
5. Achtergevel Raadzaal deels handhaven	Doen	Doen	Doen	Doen	Doen	€319.700,-
6. Werkcafé handhaven binnen bestaande contouren	Doen	Doen (maar graag deur naar de tuin op gunstigere positie)	Doen	Doen	Doen	Zie 5
7. Glazen wand laten vervallen tussen raadzaal en touchdown/werkcafé 1e verdieping, wel een paar ramen	Liever niet	Doen	Neutraal	Doen	Doen	€12.400,-
8. Dak boven de touchdown/werkcafé 1e verdieping laten zitten	Doen	Doen	Doen	Doen	Doen	Zie 13
9. Taatsdeuren vervangen voor draaideuren (in de buitengevel en de binnen pui)	Doen	Doen	Doen	Doen	Doen	€56.100,-
10. Uitwerking akoestisch plafond tussen de spanten	Doen	Doen	Doen	Doen	Doen	€28.100,-
11. Minder deuren naar de raad, wel structuur handhaven	Doen	Doen	Doen	Doen	Doen	€3.700
12. Buitenzijde metselwerk penanten vervangen door hout	Doen	Doen (mits aantrekkelijk voor onderhoud)	Doen	Doen	Doen	Zie 5
13. Handhaven bestaand dak	Doen	Doen	Doen	Doen	Doen	€283.100

Kantoorvleugel/werkplekken						
1. Wol Vilt WA.02 vervangen voor NoWaste PETFelt (BIO) met 40mm onderlaag. Akoestische wandafwerking kantoorvleugel WA-04, met 25% reduceren.	Doen	Doen	Doen (maar mag NIET ten koste gaan van akoestiek)	Doen, (mits de akoestiek gelijk blijft en rekening wordt gehouden met personen met allergieën)	n.v.t.	€17.800,- +€11.500,-
2. Hergebruik bestaande plafondplaten	Doen	Deels doen (niet in huidige keuken)	Structuur systeemplafond behouden, maar plafondplaten niet hergebruiken	Doen	n.v.t.	Zie 3
3. Sommige ruimten volledig handhaven plafond.	Doen	Deels doen (niet in huidige keuken)	Structuur systeemplafond behouden, maar plafondplaten niet hergebruiken	Doen	n.v.t.	€40.600,-
4. Oude raadzaal: nieuwe vloerbedekking i.p.v. nieuwe gietvloer	Doen	Deels doen (tapijt in nieuwe vergaderruimte in huidige raadzaal handhaven)	Doen	Doen (als de vloerafwerking in de trappenhuizen aan de achterkant van het gebouw wordt vervangen omdat deze in zeer slechte staat is)	n.v.t.	€3.800,-
5. Verticale delen in kantoorvleugel niet voorzien van akoestisch sprayplan maar schilderwerk.	Doen	Doen	Doen (maar mag NIET ten koste gaan van akoestiek)	Doen (niet ten koste gaan van akoestiek)	n.v.t.	€36.700,-
6. Vloerafwerking bestaande trappenhuizen handhaven.	Doen	Deels doen (vloerbedekking in trappenhuizen wel vervangen)	Doen	Doen (als de vloerafwerking in de trappenhuizen aan de achterkant van het gebouw wordt	n.v.t.	€10.400,-

				vervangen omdat deze in zeer slechte staat is)		
7. Hergebruik computervloer SER/MER 1e verdieping	Doen	Doen	Doen	Doen (als de vloerafwerking in de trappenhuizen aan de achterkant van het gebouw wordt vervangen omdat deze in zeer slechte staat is)	n.v.t.	€2.400,-
8. Geen akoestisch spray plafond maar standaard systeemplafond op bestaande hoogte.	Niet doen	Doen (liefst met verspringing tussen hal en werkruimte in systeemplafond?)	Liefst originele ontwerp. (Kan wel, maar dan kijken of verspringing tussen en aan werkruimte in systeemplafond mogelijk is en/of kleurverschil?)	Doen (met een accent/verspringing in het plafond, tenzij dit een 'nieuwe' forse kostenpost is)	n.v.t.	€58.700,-