

Niet uitgevoerde noodzakelijke werkzaamheden 2025

Regelaar pomp 1 vervangen maar pomp 2 moet zo spoedig mogelijk
Opstellen risicoanalyse en beheersplan
Licentiekosten legionella Dossier jaarlijks
Bluetooth termometer noodzakelijk voor digitaal beheer
controle keerkleppen A 20,00
Uitleg en instructie digitaal beheer
reparatie dak en achterwand WC
reparatie voetenbad
vernieuwen installatie waterkwaliteit (chloor en zwavelzuur)

Totaal niet verrichte noodzakelijke investeringen/onderhoud

risico's 2026

Deken zwembad. Is afgeschreven en ernstig versleten.
aansturingen deken. Geen vervangende onderdelen meer beschikbaar
technische installatie machine kamer
glijbaan is afgeschreven en toont slijtage op glijbaan en stellage
installatie chloor en zwavelzuur zuurdichtmaken vloer
achterstallig klein onderhoud om erger te voorkomen

5.229,08 inclusief

2.000 exclusief

336 exclusief

200 exclusief

160 exclusief

260 exclusief

11.921,59 inclusief

1.500 exclusief

10.758 exclusief prijs voorjaar 2025

17.150,67

15.214

BTW 3194,94

sub totaal 18.409

35.560

raming 150.000 tot 200.000

raming 5000

raming 15000 noodreparaties

raming 7500 noodreparatie grootonderhoud 150.000

raming 10.000 permanente reparatie

raming 7500