

Tijdens de ronde tafel dinsdagavond is over het zwembad nog een vraag gesteld over een mogelijke koppeling sprinklerinstallatie en het zwembadwater.

Inmiddels heb ik meer inzicht in deze kwestie. We hebben bij diverse mensen geïnformeerd.

Conclusie: er is geen sprinklerinstallatie in het pand en het is bij niemand bekend dat er een koppeling zou zijn van het zwembadwater met aanwezige andere vormen van brandblusinstallaties.

Dus kunnen we ervan uitgaan dat aan het leeg laten lopen van het zwembad geen grote consequenties zitten voor het gebouw of de installaties.