Technische vragen bij onderwerp: Integraal huisvestingplan Onderwijs

Fractie	Vraag	Pagina	Onderwerp - vraag	Reactie	Team / Pfh.
VVD	1		Welk energielabel hebben de scholen op dit moment?	Het schoolgebouw van Atelier in Holland Park heeft energielabel A++++. De andere schoolgebouwen beschikken momenteel niet over een officieel energielabel, maar op basis van de beschikbare gegevens en conditiemetingen kunnen we ervan uitgaan dat de verwachte energielabels van de scholen als volgt zijn: Sint-Petrusschool - Energielabel C De Nieuwe Kring - Energielabel A+ De Octopus - Energielabel A De Ark - Energielabel B Noorderbreedte - Energielabel A++ De Kersenboom - Energielabel A+++ Het Atelier - Energielabel A++++ (gecertificeerd)	
VVD	2		De komende jaren groeit het aantal leerlingen met ongeveer 1000, hoe groot is de groei in inwoneraantal tot 2038?	Volgens de berekening van het CBS groeit de bevolking van Diemen in 2038 naar 41.400 inwoners.	

Fractie	Vraag	Pagina	Onderwerp-Vraag	Reactie	Team/Pfh
GroenLinks	1	Bijlage 1, pagina 33	Bij de conditiescore NEN2767 staat 'Schil' in lichtblauw. Vanuit de andere bijlage begreep ik dat dit betekent dat dit niet te inspecteren is. Waarom niet?	Het Atelier in Holland Park is onlangs opgeleverd daardoor zijn er nog geen verbruikgegevens beschikbaar. Zonder verbruikgegevens is het niet mogelijk om een WEii-score voor dit gebouw te geven. Zie ook de volledige rapportage voor het Atelier in bijlage 3 bij het IHP.	
	2	Bijlage 1, pg 34	Er wordt beschreven dat het oude pand van Het Atelier/De Venser onderdeel is van de strategische voorraad. Echter, het pand is nu niet bruikbaar als schoollocatie. De	De strategische voorraad kan zowel gebouwen als locaties bevatten. De locatie van het voormalig Atelier is onderdeel van de strategische voorraad, bijvoorbeeld om tijdelijke huisvesting te faciliteren.	

Technische vragen bij onderwerp: Integraal huisvestingplan Onderwijs

			strategische voorraad is onder meer bedoeld om ruimte te bieden in geval van nood. Hoe zit dat dan?		
	3	Bijlage 3, pg 10	Over de Sint Petrusschool wordt van de dubbele deuren beschreven dat deze niet, zoals wel zou moeten, 30 min WBDBOD en zelfsluitend zijn en dat dit een risico voor de brandveiligheid inhoudt. Hoe ernstig is dit risico?	Er is geen risico. In 2018 is geconstateerd dat de brandscheidingen niet voldeden aan de vergunning en wettelijk voorschriften. De brandscheidingen (deuren, glaspartij e.d.) beschikten over onvoldoende brandwerendheid. In 2019 hebben er werkzaamheden plaatsgevonden om dit op het wettelijk niveau te brengen. Op pagina 14 in bijlage 3 is een foto van de deur van het brandcompartiment opgenomen, dit betreft bij nader inzien *wel* een zelfsluitende deur. Op 14 februari 2024 heeft de laatste controle plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd, na het aanleveren van enkele onderhoudsrapportages, dat werd voldaan aan het wettelijk voorschrift.	