

Fractie D66 Hoorn

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

J. van der Putten

Zaaknummer: 1995508

Hoorn, 13 februari 2023

**Onderwerp: Beantwoording technische vragen over afronding project
Herinrichting Kerkplein**

Beste heer De Vries,

U heeft technische vragen gesteld over het onderwerp afronding project Herinrichting Kerkplein. In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.

In het raadsvoorstel wordt gesproken over het voorstel van het college om verplaatsbare bakken met bomen te plaatsen.

Vraag 1. Betekent dit dat de huidige bomen moeten worden gekapt, of is het mogelijk de huidige bomen in deze bakken te plaatsen?

Antwoord

De twee bomen aan de noordzijde van de Grote Kerk zijn al verwijderd, omdat ze in slechte staat verkeerde en niet meer te redden waren. Hetzelfde type boom (zilverlinde) kan niet in een bak worden geplaatst. De boom krijgt dan onvoldoende bodem om te wortelen en te groeien. Er zal een ander soort en type boom worden gekozen. Op dit moment is er nog geen keuze gemaakt.

Vraag 2. Is onderzocht of het mogelijk is het 'verzuipen' van de bomen tegen te gaan, en welke kosten zijn daar eventueel mee gemoeid?

Antwoord

Vanwege het verzoek van de kermis om deze twee bomen in verplaatsbare bakken te plaatsen heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden. De oorzaak ligt hoogstwaarschijnlijk in een plaatselijke ondergrondse kleilaag. In combinatie met de oude funderingsrestanten van een eerdere kerk blijft het grondwater ter plaatse van deze twee bomen hoger dan in de rest van de omgeving. Aan de zuidzijde van de Grote Kerk is geen gelijkwaardige situatie met het grondwater geconstateerd. Het is onzeker of door het toepassen van technische maatregelen de grondwaterproblematiek wordt verholpen en welke consequenties dat zou kunnen hebben voor de omgeving.

Vraag 3. Wat betekent het voor deze bomen dat zij 'verzuipen' – zijn zij reeds gedoemd het tijdelijke voor het eeuwige te verruilen?

Antwoord

Zie beantwoording vraag 1.

Vraag 4. Wat wordt bedoeld met de opmerking dat de bomen 'op het maaiveld worden geplaatst op of over de cortenstalen boomspiegel'?

Antwoord

De bakken komen op het straatwerk te staan. Ter plaatse van de bomen zijn bij de herinrichting cortenstalen boomspiegels aangebracht. Deze boomspiegels blijven in tact. Over het plantgat van de boom wordt de bak geplaatst. De bak heeft nagenoeg dezelfde breedte als de boomspiegel.



Foto: boomspiegel met plantgat voor boom. Hierop wordt de bak met boom geplaatst.



Foto: voorbeeld bak met boom zoals die in de Nieuwstraat staan.

Daarnaast merkt het raadsvoorstel op dat de ingebruikname het openbaar toilet vertraagd is.

Vraag 5. Welke afspraken zijn voorafgaand aan de aanleg van het openbare toilet gemaakt met de eigenaar van de Grote Kerk over de oplevering en ingebruikname van het toilet?

Antwoord

Er zijn geen afspraken gemaakt over de oplevering en ingebruikname van het toilet.