

**Aan**

De gemeenteraad van Zoetermeer

Zaakid

2026-071289

Van

Het college/ Wethouder Van der Meer

Datum

26 mei 2026

Onderwerp

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de LHN-fractie d.d.
11 mei 2026 over 'Watervervuiling Van Tuylpark'

Bijlagen

Schriftelijke vragen

Inleiding

De vragen die hieronder worden beantwoord, zijn gegeven op basis van de stand van zaken van 26 mei 2026.

Er is met veel inzet gezocht naar de oorzaak van de vervuiling. Deze is inmiddels gevonden. Vanwege renovatiewerkzaamheden aan het rioolgemaal Rokkeveen werd het rioolwater uit de wijk Oosterheem tijdelijk via een andere route afgevoerd. Hierdoor ontstond extra druk op delen van het rioolstelsel. Een deel van het rioolstelsel is in de jaren zeventig aangelegd. In die periode werd het rioolnetwerk nog niet volledig geregistreerd. Daardoor waren twee overstorten aan de Edisonstraat en de Franklinstraat niet bekend. Door de verhoogde druk zijn deze overstorten gaan werken, waarna vervuild rioolwater in de sloten en vijvers terecht kwam. Eén overstort is inmiddels afgesloten, de tweede overstort wordt momenteel afgesloten zodat hier geen vervuild water meer in het slootwater terecht komt.

Vraag 1

Wat is op dit moment bekend over de aard en omvang van de lekkage en de gevolgen voor het watersysteem in en rond het Van Tuylpark?

Antwoord 1

Zoetermeer heeft een gescheiden rioolstelsel. Dit is een apart stelsel voor vuil water en een apart stelsel voor schoon water/hemelwater. In een gebied van circa 2.500 m² is een verbinding ontstaan tussen beide stelsels. Daardoor is het schoon waterstelsel gevuld met vuil water. Dit schoon waterstelsel staat ook weer in verbinding met het oppervlaktewater in dit gebied (sloten en vijvers). De gevolgen zijn vervuilde hemelwaterleidingen en oppervlaktewater. Daardoor is vissterfte opgetreden. Op bepaalde plekken in het gebied is de vervuiling te zien, te ruiken en wordt een laag zuurstofgehalte in het water gemeten. Inmiddels is de situatie door schoonspoelen al aanmerkelijk verbeterd.

Vraag 2

Welke risico's bestaan er voor de volksgezondheid, zowel voor direct contact met het water als voor indirect gebruik van het gebied (zoals spelende kinderen, recreanten en dieren)?

Antwoord 2

De afdeling inspectieziekten van GGD Haaglanden heeft op ons verzoek aangegeven dat het risico voor de volksgezondheid zeer beperkt is. De kans op infectieziekte, door bijvoorbeeld het bespelen van met vuil water besproeide velden, is klein. De sportverenigingen zijn direct gewaarschuwd nadat de vervuiling is ontdekt. Hierdoor is vermeden dat er gespreeid is met vervuild water. Het direct innemen van vervuild water

kan ziektes veroorzaken bij mens en dier. Daarom zijn langs de verontreinigde velden waarschuwborden aangebracht zodat het contact met water vermeden wordt.

Vraag 3

Wat is de huidige ecologische impact van de vervuiling (zoals vissterfte en mogelijke schade aan flora en fauna) en wordt deze gemonitord?

Antwoord 3

De precieze impact is niet volledig bekend. In het hele gebied worden door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) metingen verricht en is aan de hand van de metingen en visuele waarneming preventief ingegrepen door vissen te vangen en te verplaatsen naar schoner water.

Vraag 4

Is inmiddels duidelijk of en in welke mate de vervuiling zich heeft verspreid naar omliggende watergangen of andere delen van het park?

Antwoord 4

Ja, dit is duidelijk. Op de website van gemeente en hoogheemraadschap is met een kaart aangegeven welke watergangen vervuild zijn geraakt. De IJsbaan (plas rond de blokhut) en de Plas van Poot zijn, door tijdig afsluiten, niet vervuild geraakt. Inmiddels zijn bijna alle vervuilde watergangen doorgespoeld.

Vraag 5

Welke maatregelen zijn inmiddels getroffen om verdere schade aan natuur en waterkwaliteit te beperken en verdere verspreiding te voorkomen?

Antwoord 5

Nadat de vervuiling werd gemeten en het vervuilde gebied bekend was, zijn direct maatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. Delen van het schoon waterstelsel zijn afgesloten, duikerverbindingen tussen diverse wateroppervlaktes zijn dichtgezet en de stuwen zijn tijdelijk verhoogd.

Naast deze maatregelen is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling. Parallel daaraan is de omvang van het vervuilde gebied stuk voor stuk verkleind door vervuilde sloten leeg te pompen en tegelijkertijd te vullen met schoon water.

Datzelfde is gebeurd met afgesloten delen van het schoonwaterriool dat deel voor deel wordt verpompt in het vuilwaterriool, gereinigd en daarna geïnspecteerd. Met deze systematische aanpak is het gebied, waarin gezocht wordt naar de oorzaak van de vervuiling, steeds verder verkleind. Hierdoor zijn de twee bronnen van de vervuiling gevonden.

Vraag 6

Kunnen sportvelden in en rond het gebied nog veilig worden gebruikt, onderhouden en worden besproeid en zijn er tijdelijke alternatieven beschikbaar zodat trainingen en wedstrijden doorgang kunnen vinden? Bijvoorbeeld leidingwater?

Antwoord 6

De sportvelden in en rond het gebied kunnen veilig worden gebruikt en onderhouden. Het advies van GGD Haaglanden bevestigt dit. Voor enkele velden is het besproeien van kunstgras met water uit de sloot niet mogelijk vanwege het vervuilde oppervlaktewater. De verenigingen zijn hierover geïnformeerd. Door de vervuiling kan één veld van de hockey niet gebruikt worden, de overige hockeyvelden wel. Waar gewenst kan besproeien met leidingwater wel, bijvoorbeeld bij de honkbal.

Wij verwachten dat deze situatie tijdelijk van aard is vanwege de genomen maatregelen. Zodra uit de metingen blijkt dat alle sportvelden weer veilig met slootwater besproeid kunnen worden, zullen wij dit communiceren naar betrokkenen.

Vraag 7

Op welke wijze worden sportverenigingen en andere gebruikers op dit moment geïnformeerd en betrokken bij de situatie en eventuele beperkingen?

Antwoord 7

De sportverenigingen zijn via de gemeentelijke contactpersonen geïnformeerd en worden voortdurend op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Daarnaast informeren wij via borden ter plaatse en publicaties op de website van de gemeente.

Vraag 8

Wanneer verwacht het college meer duidelijkheid te hebben over de oorzaak van de lekkage en welke vervolgstappen worden dan genomen om herhaling te voorkomen?

Antwoord 8

De oorzaak is inmiddels gevonden (zie inleiding). Over eventuele vervolgstappen hebben wij op dit moment nog geen besluiten genomen.

Vraag 9

Hoe houdt het college betrokkenen, inwoners en de raad op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de vervuiling, het onderzoek en de herstelwerkzaamheden in het Van Tuylpark?

Antwoord 9

Wij houden mensen op diverse manieren op de hoogte. Zowel mondeling als per brief, de bebording ter plaatse en verwijzing naar informatie op de website worden als middel ingezet om iedereen op de hoogte te houden. De raad wordt door middel van raadsmemo's op de hoogte gehouden.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:

Naam : Edwin van Putten
Telefoon : +31793469630
E-mailadres : E.van.Putten@zoetermeer.nl