Bijlage 2 bij Locatieonderzoek skatevoorzieningen Lelystad
Foto's Zilverpark









Foto 1 tot en met 4: overzicht.

1 | Bowl





Foto 1 en 2: kiezelvorming.



Foto 3: kiezelvorming.



Foto 4: coping.



Foto 5: schade bij coping en ter hoogte van coping bij overgangen bij platform.



Foto 6: kiezelvorming en schade bij aansluitingen tussen quarterpipes.



Foto 7: schade bij naad tussen overgang quarterpipes.



Foto 8: schade beton bij quarterpipe.

2 | Obstakels op betonvloer



Foto 9: geen optimale opstelling van obstakels.



Foto 10: achterhaald obstakel qua ontwerp.



Foto 11: geen middenstuk bij quarterpipes tegenover elkaar.



Foto 12: kiezelvorming bij platform.





Foto 13 en 14: achterhaald obstakel qua ontwerp en gat in platform.