

Urgentie gevraagd voor de rioleringswerkzaamheden in de Willem Buytewechstraat (Rotterdam Delfshaven)

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De riolering van de Willem Buytewechstraat valt hieronder. Ik wil urgentie vragen voor de problemen die ik en een heleboel medebewoners van de Willem Buytewechstraat ervaren met betrekking tot het verouderd riool.

De vervanging van de riolering op de Willem Buytewechstraat in combinatie met een herinrichting van de straat stond al gepland in 2016. Dit was voordat de Maastunnel gerenoveerd zou worden. Echter, is er nooit een start gemaakt met deze werkzaamheden. Vanaf 2016 worden de werkzaamheden aan het riool namelijk keer op keer doorgeschoven, soms met kennisgeving aan de bewoners en soms ook niet.

In 2019 is de herinrichting en vervanging van de riolering opnieuw opgepakt en zijn de mogelijkheden onderzocht door de gemeente. Daarna bleef het lange tijd stil. Terloops is ons medegedeeld dat er onvoldoende financieringsmogelijkheden (lees: geldmiddelen) hiervoor zijn. Daarom diende er opnieuw bekeken te worden wat nog wel mogelijk is. Inmiddels zijn wij in het najaar van 2022 en is er blijikbaar vanwege de risico's en kosten gekozen voor rioolrenovatie en een beperkte herinrichting. De bestaande riolering wordt gerenoveerd. De buizen krijgen een nieuwe binnenlaag (relinen adhv de kousmethode). Deze werkzaamheden zouden Q3 2022 plaatsvinden. Inmiddels is er onlangs (week 39/ 40, 2022) bekend gemaakt dat de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar Q2 2023. Uit navraag blijkt dat ook deze datum onzeker is.

De problemen die mijn burens en ik ervaren zijn:

- Stankoverlast van rioollucht in huis;
- Regelmatig rioolbreuken (waardoor kelders/keukens onderlopen met water en uitwerpselen);
- Water dat niet goed wegstroomt/doorloopt;
- Lekkages in de woningen;
- Schimmel veroorzaakt door lekkages;
- Vliegjes in douche en toiletten;
- Verstopte regenputten (kolken), de weg/stoep blijft niet droog (verzakkingen);
- Kuilen/ verzakkingen op de stoep/trottoir (ook omdat na een melding de gemeente het openmaakt en niet egaliseert). Gevolg is dat het straatbeeld wordt aangetast en dat de stoep/trottoir veel diepteverschillen kent en dit tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Naast de fysieke overlast die ik ervaar, zijn er ook behoorlijke gezondheidsrisico's. Denk dan aan onder meer de schadelijke gassen die vrij komen bij rioleringsproblemen.

Uit navraag blijkt dat Stadsbeheer regelmatig capaciteit inzet in de Willem Buytewechstraat voor gemelde rioleringsproblemen.

Naar aanleiding van deze situatie heb ik de volgende vragen voor de commissie en de gemeenteraad:

1) Rioolvervanging vindt plaats op basis van schematisch planmatig onderhoud.

Hoe kan het dat de werkzaamheden sinds 2016 steeds maar worden doorgeschoven? Hoe rijmt dat met het schema van planmatig onderhoud? Intussen krijgt Stadsbeheer regelmatig meldingen over rioleringsproblemen en moet er steeds meer capaciteit naar toe. Wat doet de gemeente met deze signalen ?

2) Hoe oud is het riool? Wat is de staat van het riool van de Willem Buytewechstraat? Wanneer heeft de laatste rioolinspectie plaatsgevonden? Er kan berekend worden met computermodellen of de riolering al het regen- en afvalwater goed verwerkt. Is dit gebeurd? En wat zijn de uitslagen?

3) Hoe worden de bijbehorende gezondheidsrisico's beheerst?

4) Gezien de blijvende onduidelijkheden rondom de start van de werkzaamheden van het riool. Wat kan de gemeente betekenen om de overlast te beperken voor de bewoners van de Willem Buytewechstraat.

5) De herinrichting van de straat was veel omvattend. Dit is echter teruggebracht tot beperkte aanpassingen. Hoe kunnen wij als bewoners hier nog invloed op uitoefenen. Kan er nog wat meer budget voor vrijkomen?