Hoe toegankelijk is Hoorn (openbare ruimte) (Kerkplein)?

Hallo Hoorn (openbare ruimte) (Kerkplein)!

Op 1-12-2021 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u in de zaak voor een toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen de tips graag in dit verbetervoorstel.

Even kennismaken?

Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.

Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op.

Waarom toegankelijk?

Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn? Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen? Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.

100% toegankelijkheid

Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk kan worden.

Let op, dit is rapportage 3/4

Eenvoudige verbeteringen

Weinig tijd en beperkt budget voor aanpassingen? In de meeste gevallen kunt u de volgende verbeteradviezen dan al uitvoeren. Het zou fantastisch zijn als dit lukt.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats

1. 0% van het totale aantal parkeerplaatsen is een gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hierdoor zijn er voor bezoekers met een rolstoel, rollator of voor bezoekers die slecht ter been zijn, mogelijk te weinig mogelijkheden om te parkeren.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 2% van het totale aantal parkeerplaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. Wanneer 2% uitkomt op minder dan 1 dan dient er tenminste 1 gehandicaptenparkeerplaats te zijn.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **11**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De openbare ruimte - Drempel

2. Er bevindt zich een hoogteverschil van 8cm hoog.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de openbare ruimte lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 24%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: **4**)/goud (zie: **13**)/platina (zie: **22**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De prullenbak ter hoogte van nummer 5 in de openbare ruimte - Drempel

3. Er bevindt zich een hoogteverschil van 10cm hoog.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de prullenbak ter hoogte van nummer 5 in de openbare ruimte lastig of niet bereiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 3cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 24%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 24%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: **9**)/goud (zie: **18**)/platina (zie: **27**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Brons

Gaat u binnenkort verbouwen of herinrichten? Dan zou het super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen:

De openbare ruimte - Drempel

4. Er bevindt zich een hoogteverschil van 8cm hoog.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de openbare ruimte lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **13**)/platina (zie: **22**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De openbare ruimte - Hellingbaan

5. De hellingbaan heeft een stijgingspercentage van 20%.

Hierdoor is de hellingbaan niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter been zijn.

Advies:

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 14%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **14**)/platina (zie: **23**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De zitbankjes ter hoogte van nummer 7 in de openbare ruimte - Zitbankje

6. Het zitbankje heeft geen armleuningen.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het gaan zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **15**)/platina (zie: **24**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het zitbankje voor de kerk in de openbare ruimte - Zitbankje

7. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **16**)/platina (zie: **25**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het tweede zitbankje voor de kerk in de openbare ruimte - Zitbankje

8. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **17**)/platina (zie: **26**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De prullenbak ter hoogte van nummer 5 in de openbare ruimte - Drempel

9. Er bevindt zich een hoogteverschil van 10cm hoog.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de prullenbak ter hoogte van nummer 5 in de openbare ruimte lastig of niet bereiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **18**)/platina (zie: **27**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De prullenbak ter hoogte van nummer 30c in de openbare ruimte

10. Het gebruiksvlak voor de pullenbak is te smal door de aangrenzende parkeerplaats.

Hierdoor is de prullenbak lastig of niet te gebruiken voor bezoekers in een rolstoel.

Advies:

Realiseer een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak van 90 x 120cm.

Zilver

Met de volgende aanpassingen is uw locatie optimaal toegankelijk en voldoet deze op veel punten aan de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542_2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018.

De openbare gehandicaptenparkeerplaats

11. 0% van het totale aantal parkeerplaatsen is een gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hierdoor zijn er voor bezoekers met een rolstoel, rollator of voor bezoekers die slecht ter been zijn, mogelijk te weinig mogelijkheden om te parkeren.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 4% van het totale aantal parkeerplaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. Wanneer 4% uitkomt op minder dan 1 dan dient er tenminste 1 gehandicaptenparkeerplaats te zijn.

De openbare ruimte - Drempel

12. Er ontbreekt kleurverschil van hoog contrast op het hoogteverschil.

Hierdoor ontstaat er valgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng contrasterende kleuren aan t.o.v. de aangrenzende vloer, zodat het hoogteverschil duidelijk zichtbaar is. Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart.

De openbare ruimte - Drempel

13. Er bevindt zich een hoogteverschil van 8cm hoog.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de openbare ruimte lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **22**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De openbare ruimte - Hellingbaan

14. De hellingbaan heeft een stijgingspercentage van 20%.

Hierdoor is de hellingbaan niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter been zijn.

Advies:

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 14%. Boven- en onderaan de hellingbaan dient een gebruiksvlak van 120 x 150cm te zijn (150 x 150cm indien moet worden gedraaid). De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm en aan beide zijden een afrijdbeveiliging (opstaande rand met een hoogte van minimaal 5cm).

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **23**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De zitbankjes ter hoogte van nummer 7 in de openbare ruimte - Zitbankje

15. Het zitbankje heeft geen armleuningen.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het gaan zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **24**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het zitbankje voor de kerk in de openbare ruimte - Zitbankje

16. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **25**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het tweede zitbankje voor de kerk in de openbare ruimte - Zitbankje

17. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **26**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

De prullenbak ter hoogte van nummer 5 in de openbare ruimte - Drempel

18. Er bevindt zich een hoogteverschil van 10cm hoog.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de prullenbak ter hoogte van nummer 5 in de openbare ruimte lastig of niet bereiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 17%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Voor dit verbeterpunt gelden voor platina (zie: **27**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Goud

Met de volgende aanpassingen behoort uw locatie tot de absolute top qua toegankelijkheid, gebaseerd op de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542_2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018.

De openbare ruimte - Drempel

19. De bestrating van het Kerkplein loopt in een dwarshelling met een zijwaarts stijgingspercentage van 4%.

Hierdoor is de route voor bezoekers met een rolstoel of rollator lastig te gebruiken omdat ze naar de zijkant rollen.

Advies:

Onderzoek de mogelijkheden om een gelijklopende vloer/bestrating aan te leggen. Indien dit niet mogelijk is, realiseer een vloer/bestrating met een stijgingspercentage van maximaal 2% (1:50). Indien van toepassing: zorg dat deze van de weg af loopt.

De openbare ruimte - Drempel

20. De bestrating van het Kerkplein loopt in een dwarshelling met een zijwaarts stijgingspercentage van 4%.

Hierdoor is de route voor bezoekers met een rolstoel of rollator lastig te gebruiken omdat ze naar de zijkant rollen.

Advies:

Onderzoek de mogelijkheden om een gelijklopende vloer/bestrating aan te leggen. Indien dit niet mogelijk is, realiseer een vloer/bestrating met een stijgingspercentage van maximaal 2% (1:50). Indien van toepassing: zorg dat deze van de weg af loopt.

De openbare ruimte - Drempel

21. De bestrating van het Kerkplein loopt in een dwarshelling met een zijwaarts stijgingspercentage van 5%.

Hierdoor is de route voor bezoekers met een rolstoel of rollator lastig te gebruiken omdat ze naar de zijkant rollen.

Advies:

Onderzoek de mogelijkheden om een gelijklopende vloer/bestrating aan te leggen. Indien dit niet mogelijk is, realiseer een vloer/bestrating met een stijgingspercentage van maximaal 2% (1:50). Indien van toepassing: zorg dat deze van de weg af loopt.

De openbare ruimte - Drempel

22. Er bevindt zich een hoogteverschil van 8cm hoog.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de openbare ruimte lastig of niet gebruiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 10%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm en aan beide zijden een afrijdbeveiliging (opstaande rand met een hoogte van minimaal 5cm). Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

De openbare ruimte - Hellingbaan

23. De hellingbaan heeft een stijgingspercentage van 20%.

Hierdoor is de hellingbaan niet/lastig te gebruiken voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator en voor bezoekers die slecht ter been zijn.

Advies:

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 8,5%. Boven- en onderaan de hellingbaan dient een gebruiksvlak van 120 x 150cm te zijn (150 x 150cm indien moet worden gedraaid). De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm en aan beide zijden een afrijdbeveiliging (opstaande rand met een hoogte van minimaal 5cm).

De zitbankjes ter hoogte van nummer 7 in de openbare ruimte - Zitbankje

24. Het zitbankje heeft geen armleuningen.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het gaan zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm en een zitdiepte tussen 40 en 45cm.

Het zitbankje voor de kerk in de openbare ruimte - Zitbankje

25. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm en een zitdiepte tussen 40 en 45cm.

Het tweede zitbankje voor de kerk in de openbare ruimte - Zitbankje

26. Het zitbankje heeft geen rug- en armleuning.

Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun tijdens het zitten.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen. De zitbankjes dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm en een zitdiepte tussen 40 en 45cm.

De prullenbak ter hoogte van nummer 5 in de openbare ruimte - Drempel

27. Er bevindt zich een hoogteverschil van 10cm hoog.

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de prullenbak ter hoogte van nummer 5 in de openbare ruimte lastig of niet bereiken.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 10%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm en aan beide zijden een afrijdbeveiliging (opstaande rand met een hoogte van minimaal 5cm). Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 10%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm en aan beide zijden een afrijdbeveiliging (opstaande rand met een hoogte van minimaal 5cm). Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.

Platina