


noordgevel (aanzicht A)

noordgevel (doorgang)

Merk D0.11:
- 2x houten deur + G/R, recente maleij echter (verdichting) kraakbeton niet conform bestaand
+ veil t/d/r in de spinning + 2x pl. aangelast
+ pl. aangelast + opsteking + resterende schroeven
- houten vatrasen + x.t.
- sa. = R/M, dof + pl. schraal + dk. vervuld +
- 2x houten deur + G/R, bolhoekmerk plamuur tgv
- resterende schroeven
- loden afdekking = R/M, dun + zit kis agv
bevestiging met dubbelzijdig lisne ipv
verlijming + ongeschikbeid
- 2x stuitplaat + R
- ijzeren wetbraag = ontbreekt

- 4x dunn = R/M, roest in brikkenbeton + puntje
bevestigd tot schraal
- 2x houten deur + G, aangelast, niet glad
afgewerkt + pl. roest + spalting om dunn +
resterende ringen tussen dunn en geheng
- 2x houten deur + G/R, recente stofbouten
toegepast + te kleine carrosseringen die
in het hout gehrekken zijn
- trallewerk = x.x.t.
- scharnieren en schuif
- 2x stuitplaat + R
- Mavenkist (dagz en
nacht) = ontbreekt
- klinkslot = R, 4x moderne handgreep +
bevestiging met ongeocale kruiskop-
schroeven
- stuitplaat = x.x.t.
- espagnolet = G/R, modern + ongecoat +
- 2x stuitplaat + R, onderdorpel
- 2x stuitplaat + G/R, modern + ongecoat +
niet op vogmele plaats bevestigd maar op
kroeven + 2x stuitgat in beton deels besch
- windhaak = ontbreekt
- sw. = R/M, pl. roest of ongecoat

Merk D0.10:
- 2x houten raam + R, reeds voorzien van
verdiepingshoekbeen
- stuitlatten = R
- zinken roedes + R
- buitenzijde ontbreekt
- houten roedes = R,
niet orginee
- 2x stuitlaten = R
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- 50% ontbreekt = R/M,
50% vervangen/ wood
uitgebrongd

- knieren = R
- espagnolet = R
- onderdeel
- 2x stuitlaten = R/M,
onder niet orginee +
opgerend
- sw. = R
- enkel getroken glas =
R

Merk D0.09:
- 2x houten raam + R, reeds voorzien van
verdiepingshoekbeen
- stuitlaten = R
- zinken roedes + R
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- stopvent = R, liggende
delen verweerd

- knieren = R
- espagnolet + R/M,
handgreep ontbreekt
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas =
R

Merk D0.08:
- 2x houten raam + R
- stuitlaten = R
- zinken roedes + R
- 2x stuitlaten = R
- tjisbeam = R
- sw. = R
- stopvent = R, liggende
delen verweerd

- knieren = R
- espagnolet + R/M,
handgreep ontbreekt
- 2x stuitlaten = R
- 2x stuitlaten = R/M,
onder niet orginee
- sw. = R
- enkel getroken glas =
R

Merk D0.07:
- 2x houten raam + R
- zinken roedes + R
- stuitlaten = R
- sw. = R, dorpel dof +
pl. mech
- stopvent = ontbreekt

- knieren = R, enkele
pengen ontbreken +
- espagnolet + R/M,
schamier bijgeslagen
- espagnolet =
ontbreekt
- 2x stuitlaten = R/M,
onder niet orginee
- sw. = R
- enkel getroken glas =
R

Merk D0.06:
- 2x houten raam + R
- zinken roedes + R
- stuitlaten = R
- sw. = R
- stopvent = R, 50%
ontbreekt

- knieren = R, nochtoboven
is raamhelft van schamier
- espagnolet =
ontbreekt
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas +
ontbreekt

Merk D0.05:
- 2x houten raam + R
- zinken roedes + R
- stuitlaten = R
- sw. = R
- stopvent = R, 50%
ontbreekt

- knieren = R/M, niet
compleet
- espagnolet =
ontbreekt
- 2x stuitlaten = R,
onder pl dicht
- sw. = R
- enkel getroken glas +
ontbreekt

Merk D0.04:
- 2x houten raam + R
- zinken roedes + R
- stuitlaten = R
- sw. = R
- stopvent = R, 50%
ontbreekt

- knieren = R/M, niet
compleet + bzld
vervoed achter nu
- espagnolet =
ontbreekt
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas +
ontbreekt

Merk D0.03:
- 2x houten raam + R
- zinken roedes + R
- stuitlaten = R
- sw. = R
- stopvent = R

- knieren = R/M, niet
compleet + bzld
vervoed achter nu
- espagnolet =
ontbreekt
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas +
ontbreekt

Merk D0.02:
- 2x houten raam + R
- zinken roedes + R
- stuitlaten = R
- sw. = R
- stopvent = R

- knieren = S, pengen
ontbreken + vervoed +
- espagnolet + schamier
bijgeslagen
- espagnolet =
ontbreekt
- 2x stuitlaten = R,
onder niet orginee
- sw. = R
- enkel getroken glas +
ontbreekt

Merk D0.01:
- 2x houten raam + R,
links heeft pl.
verdiepingshoekbeen
- zinken roedes + R
- 2x stuitlaten = R/M,
kuzijn + R/M, schuven
t.p.v. knieren rechts
- sw. = R/M
- sw. = R
- stopvent = R, liggende
delen verweerd + pl.
uitgedrongd

- knieren = R/M,
2x roedes/
- espagnolet = R/M, pl.
roest + stut boven niet
- espagnolet = ontbreekt
- 2x stuitlaten = R,
onderste niet orginee
- sw. = M, pl. roest
- enkel getroken glas +
R

Merk V0.15:
- 2x houten raam + R/M, 4x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R
- zinken roedes + R
- tjisbeam = R
- sw. = R, pl. beschr.
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R, 1x
schamieren niet orginee
- espagnolet = R,
handgreep niet orginee
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas = R,
1x kapot ruitje

Merk V1.14:
- 2x houten raam + R/M, 4x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R/M, kikker beschadigd
- zinken roedes + R
- kuzijn + R, onderdorpel tegen mw. aangelast
- tjisbeam = R, pl. afgeschaft
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R, 2x
schamieren niet orginee
- espagnolet = R,
handgreep niet orginee
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.13:
- 2x houten raam + R/M, 4x verdiepingshoek, waarvan onderste 2 opgenomen
- stuitlaten met kikker + M, stuitpl bu. en kikker beschadigd
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, onderste
- sw. = R, pl. beschr.
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R
- espagnolet = R
- handgreep niet orginee
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.12:
- 2x houten raam + R/M, 4x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R
- sw. = R, pl. beschr.
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.11:
- 2x houten raam + M, 4x verdiepingshoek, waarvan 2x roestend + tawnhout op diverse plaatsen
- stuitlaten met kikker + R/M, kikker onbreekt
- zinken roedes + R
- kuzijn + R/M, onderdorpel zit los
- tjisbeam = R/M, onderdorpel zit los
- sw. = hr, R/bu. S, schraal + blaadjert
- stopvent = S, onbreekt

- knieren = S, 2x afgebeugd en vs en mooien verdraaid
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.10:
- 2x houten raam + M, 4x verdiepingshoek, waarvan 2x roestend + tawnhout op diverse plaatsen
- stuitlaten met kikker + R/M, kikker onbreekt
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, onderdorpel zit los
- sw. = hr, R/bu. S, schraal + blaadjert
- stopvent = S, onbreekt

- knieren = R
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.09:
- 2x houten raam + R, 4x verdiepingshoek, waarvan 2x roestend + tawnhout op diverse plaatsen
- stuitlaten met kikker + R/M, kikker onbreekt
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, onderdorpel zit los
- sw. = MIS, schraal + blaadjert + pl. roest
- stopvent = S, onbreekt
deels + uitgedrongd

- knieren = R/M, geroest in hout
- espagnolet = R, roest goed afgeslepd
- 2x stuitlaten = R/M, kaal in nwoz
uitgebroken
- sw. = R/M, pl. kaal en nwoz
- enkel getroken glas = R

Merk V1.08:
- 2x houten raam + R, 4x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R
- sw. = R
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.07:
- 2x houten raam + R, 4x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, onderdorpel zit los
- sw. = R, pl. beschr.
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R
- espagnolet = R
- handgreep ontbreekt
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.06:
- 2x houten raam + R, 4x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, onderdorpel komt los door druklwand mw.
- sw. = R, pl. mech. beschr.
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R, onder
- sw. = R, pl. roest
- enkel getroken glas = R

Merk V1.05:
- 2x houten raam + R
- stuitlaten met kikker + R
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, onderdorpel komt los door druklwand mw.
- sw. = R, pl. roest
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R
- sw. = R, pl. roest
- enkel getroken glas = R

Merk V1.04:
- 2x houten raam + R, 2x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, onderdorpel komt los door druklwand mw.
- sw. = R
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R, onder
- sw. = R, pl. roest
- enkel getroken glas = R

Merk V1.03:
- 2x houten raam + R, 2x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R/M, kikker onbreekt
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- sw. = R
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R, onder
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.02:
- 2x houten raam + R, 4x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R/M, kikker onbreekt
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, kleine schade
- sw. = R
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R, 2x schamieren niet orginee
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R, onder
- sw. = R
- enkel getroken glas = R

Merk V1.01:
- 2x houten raam + R, 2x verdiepingshoek
- stuitlaten met kikker + R/M, kikker onbreekt
- zinken roedes + R
- kuzijn + R
- tjisbeam = R, kleine schade
- sw. = R
- stopvent = R, 10% S

- knieren = R, 2x schamieren niet orginee
- espagnolet = R
- 2x stuitlaten = R, onder ontbreekt
- sw. = R
- enkel getroken glas = R



KAZERNE zuidgevel - Aanzicht binnenzijde

RENVOOI

G = Glad
M = Matig
R = Radelijk
G = Goed

vv. = vervangen
vw. = voegwerk
mw. = metselwerk
sch. = schade
afdpl. = afdeelpoel
sw. = schilderwerk
hkb = hang- en sluitwerk
beschr. = beschadigd
bk. = bovenkant
geh. = gehard
gem. = gemetseld
pl = plaatselijk
dem. = demonteren
herpl. = herplaatsen
verw. = verwijderen
vervang. = vervangen
hergebr. = hergebruiken
kl. hlp. = kleine reparatie
gr = = groene reparatie
ors = oude monieringen, breuk

voegwerk slecht

steen of kop metselwerk slecht

k.r. kleine reparatie metselwerk (grootte 5 tot 10 steven)

rolzaagvlast houtwerk

1 steens metselwerk slecht

2 steens metselwerk slecht

stuco- / plesterwerk slecht

brikkenbeton slecht

n.v. openstaande verbinding en/of plaatselijk slechte houtzone

ov. overgeschade

natuursteen slecht of onlfbreekt

sl. steek in natuursteen

br. brandlag in natuursteen

breuk breuk in natuursteen

beschadiging in natuursteen

afl. afbomen oppervlak van natuursteen

or. oude monierreparaate van beschadiging in natuursteen

kloofvoeg en/of plaatsbinnenvlg metlg

injectieschreur metselwerk

inboorbeschreur metselwerk (2 st. breed, 1 st. diep)

injectieschreur brikkenbeton

(1) boo boorgat of bevestigingsmiddel (spijker / schroef / bout / plug etc.)

calciet/uitbloeing metselwerk

graffiti graffiti en/of graffitiresten

verf smeljlek verf op gevel

afgemaseling afgemaseling / vervuiling

begroeiing

VERKLARING NUMMERING

(1) = boo boorgat en/of lore bevestigingsmiddelen (spijker / schroef / bout / plug etc.)

OPMERKINGEN

- ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN
Tekeningen architect M. de Brouwer als onderlegger toegepast

- Rapportage historisch onderzoek naar de mogelijkheid van aanwezige explosieven uit de beweide wereldoorlog door de fa. Leemans d.d. 09-2007 met kenmerk S2007.086

- Er zijn ca. 14 zinken roedes en een aantal overvalsluitingen eventueel in te zetten voor hergebruik uit oude ramen en luiken die in het fort opgeslagen liggen

MATERIALEN

MW1
metselwerk type 1
type: machinale vormbaksteen, noodbruin
verband: kruisverband
afmeting (mm): 215(t) x 105(b) x 550(l)
lagenmaat (mm): 625 (10 lagen + voeg)
koppenmaat (mm): 560 (5 koppen + voeg)

MW2
metselwerk type 2
type: machinale vormbaksteen, noodbruin
verband: kruisverband
afmeting (mm): 215-218(t) x 105-106(b) x 550(l)
lagenmaat (mm): 315 (5 lagen + voeg)
koppenmaat (mm): 560 (5 koppen + voeg)

MW3
metselwerk type 3
type: machinale vormbaksteen, rood
verband: kruisverband
afmeting (mm): 215-218(t) x 105-106(b) x 550(l)
lagenmaat (mm): 315 (5 lagen + voeg)
koppenmaat (mm): 560 (5 koppen + voeg)

Voegwerk:
- snijvoegwerk
- kalkmortel

Pleisterwerk:
- ongecaustd
- ca. 15 mm dik op brikkenbeton

bouwbegeleidingbureau
bouwhistorisch adviesbureau
bouwkundige ontwerpbureau projectmanagement
restauratiearchitectenbureau
stedenbouwkundigbureau
BBM
bbm.nl
restauratiearchitectuur BBM Effweg 2 4941 VP Raamsdonksveer
T. 0162-513888 E. info@bbm.nl

Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk,
Pastoor van Kesselaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Project: Fort Sabina
Fortweg 1, 4794 SC Heijningen

Omschrijving: Gevelrestauratie KAZERNE

Fase: Gebrekentekening

Onderdeel: Noordgevel en Zuidgevel aanzicht binnenzijde

Projectnr.: 335-2A

Tekeningnr.: GT-02

datum:	29-01-2020	ref. gewijzigd getek.		ref. gewijzigd getek.	
schaal:	1:50	A		E	
getekend:	FvR	B		F	
formaat:	1433 x 851	C		G	
		D		H	

Alle rechten voorbehouden ©