

Technische vraag

Zaaknr.: 6823-2023

Technische vraag aan: Pim van Drunen

Onderwerp:

Moleneind/Red Sox

De KNBSB erkend dat het ontwerp uit 2019 (zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan) met verhoogde hekwerken en aangepaste afmeting velden op Moleneind in principe hun goedkeuring heeft maar dat zij niet kunnen garanderen dat daarmee geen ballen meer op omliggende percelen terecht komen. De aansprakelijkheid voor ontstane schade hierdoor ligt bij de terreineigenaar/ sportcomplexexploitant zijnde de gemeente. Er zijn bepaalde beheersmaatregelen mogelijk die de veiligheid rondom het honk- en softbalveld kunnen vergroten.

1. Hoe groot is de kans op schade c.q. op persoonlijke ongelukken nadat alle denkbare veiligheidsmaatregelen zijn uitgevoerd?
2. Hoeveel bedragen naar schatting de kosten voor deze beheersmaatregelen?
3. Is de veiligheid daarmee in voldoende mate gewaarborgd? Waarom wel/niet?
4. Hoe snel zou dit alternatief kunnen worden gerealiseerd en wat zijn de totale geschatte investeringen/kosten?

Verplaatsing naar Boekelsedijk

Er ontstaat op locatie Boekelsedijk mogelijk een groter veiligheidsrisico dan op de huidige locatie op park Moleneind aangezien daar geen sprake is van overlap met de openbare weg of woonpercelen.

5. De vraag borrelt natuurlijk op waarom destijds is gekozen voor de Boekelsedijk als alternatieve locatie en waarom de raad toen ogenschijnlijk niet volledig is geïnformeerd?

Sportpark De Bundel, Zeeland

De inpassing van de velden binnen deze locatie wordt ruimtelijk-planologisch als kansrijk gezien. Het ontwerp kan nog verder geoptimaliseerd worden waarbij de veiligheidscontouren niet of minimaal overlappen met andere sportvelden. Tevens is aandachtspunt het zuidelijk gelegen perceel van een vakantiewoning. Verplaatsing naar Sportpark De Bundel is kansrijk. Nader onderzoek naar inpassing en kosten nodig.

6. Is deze locatie in het verleden ook aan de orde geweest en zo ja, wat waren destijds de overwegingen om hier niet voor te kiezen?
7. Hoe snel zou dit alternatief kunnen worden gerealiseerd en wat zijn de geschatte investeringen/kosten?

Ondertekening:

Datum indiening : 26-1-2023

Fractie : UdenPlusLanderd

Naam indiener : Cees Keizer

Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Pim van Drunen

Datum: 1-2-2023

Vraag:

1. Hoe groot is de kans op schade c.q. op persoonlijke ongelukken nadat alle denkbare veiligheidsmaatregelen zijn uitgevoerd?
2. Hoeveel bedragen naar schatting de kosten voor deze beheersmaatregelen?
3. Is de veiligheid daarmee in voldoende mate gewaarborgd? Waarom wel/niet?
4. Hoe snel zou dit alternatief kunnen worden gerealiseerd en wat zijn de totale geschatte investeringen/kosten?
5. De vraag borrelt natuurlijk op waarom destijds is gekozen voor de Boekesdijk als alternatieve locatie en waarom de raad toen ogenschijnlijk niet volledig is geïnformeerd?
6. Is deze locatie in het verleden ook aan de orde geweest en zo ja, wat waren destijds de overwegingen om hier niet voor te kiezen?
7. Hoe snel zou dit alternatief kunnen worden gerealiseerd en wat zijn de geschatte investeringen/kosten?

Antwoord:

1. De veiligheidsmaatregelen verkleinen de kans op schade maar sluiten de kans op schade (restrisico) nooit uit.
2. De toevoeging van beheersmaatregelen maakt onderdeel uit van het budget € 150.000,-.
3. Zie kanttekening 2.1. van het raadsvoorstel van 9 februari:
Het College realiseert zich terdege dat de huidige locatie niet de ideaal is. Indien dit een nieuwe locatie zou worden, dan zou Uden Red Sox op Park Moleneind (gelijk aan Boekesdijk) ook niet inpasbaar zijn en niet voldoen aan de eisen van het Vademecum. Uden Red Sox is hier al tientallen jaren gevestigd. In deze jaren is de schade tgv geslagen ballen beperkt gebleven tot enkele materiele schades. De KNBSB geeft aan dat met het onderhoud en de aanvullende beheersmaatregelen voldoende zijn om de competitie te spelen en de risico's te borgen.
Aangezien de locatie niet voldoet aan de Vademecum wijst de KNBSB wel haar aansprakelijkheid af. Daarover heeft inmiddels de verzekeringsmaatschappij aangegeven dat, mocht er ondanks de getroffen beheersmaatregelen op Park Moleneind toch wat mis gaan, dan is dit wel bij gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering.
4. Is onderdeel van het nog uit te voeren onderzoek naar een definitieve locatie voor Uden Red Sox.
5. Er is eerder gekeken naar fysieke ruimte beslag van de velden. Daarbij zijn de maatvoering veiligheidscontouren die gelden volgens het Vademecum niet meegewogen.
6. Nee, deze ligt buiten de grenzen van de voormalige gemeente Uden.
7. Is onderdeel van het nog uit te voeren onderzoek naar een definitieve locatie voor Uden Red Sox.