

DATUM
6 juni 2025

STELLER
MJ Linders



MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE

ONDERWERP

mededelingen van het college

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft bij de gemeente Urk en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) melding gemaakt van een verslechtering van de waterkwaliteit nabij Koningshof. Onderzoek van het waterschap wijst uit dat er na (hevige) regenval kalk in de watergang komt nabij de rotonde Vormtweg-Staartweg terechtkomt. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van staalslakken onder het parkeerterrein bij de Koningshof op Urk.

Metingen

Naar aanleiding van een melding van een inwoner, heeft het waterschap de pH-waarde gemeten. Dit is gedaan bij het lozingspunt (afstroming hemelwater parkeerplaats) bij de Koningshof. Ook heeft het waterschap gemeten op een aantal plekken boven- en benedenstrooms in de wateraanvoersloot nabij het lozingspunt. De pH-waarde bij het lozingspunt ligt tussen de 12 en 13. Normaal gesproken zijn pH-waarden in oppervlaktewater tussen de 6,5 en 8,5. Er zijn geen zware metalen gemeten.

Uit de metingen van het Waterschap nabij het lozingspunt blijkt dat daar de pH-waarden dalen door verdunning: tot waarden tussen de 6,5 en 8,5. Dit komt doordat de watergang een wateraanvoersloot is. In hoger gelegen gebieden moet het waterschap water inlaten (water aanvoeren) om het waterpeil goed te houden. Door de doorstroming in de wateraanvoersloot blijft het effect bij hevige neerslag van het afstromen van percolaatwater afkomstig van de staalslakken in het oppervlaktewater bij de Koningshof beperkt tot de plek rond het lozingspunt bij de Koningshof. Een effect dat je met het oog kunt zien, is dat de waterbodem en/of watergang wit kleurt door de kalk die in de staalslakken zit.

Vervolg

Om de toepassingsituatie van de staalslakken, de bodem daaronder en de lozingssituatie nog beter in beeld te krijgen, is de eigenaar van het perceel gevraagd om vervolgonderzoek uit te laten voeren. Daarna wordt bekeken hoe het probleem opgelost kan worden.

De eigenaar van het perceel is in eerste instantie verantwoordelijk voor het beëindigen van de overtreding. Verontreinigingen in de bodem vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente en de Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving. Het waterschap bewaakt de waterkwaliteit van het slootwater.