


Bijlage 1 Overzicht voorzieningen omgeving Stoeplaan

- Basisschool (200 leerlingen)
- Kinderdagverblijf
- Buitenschoolse opvang

- Serviceflat



- Sportvereniging (tennis)

- Peuterschool
- Muziekschool

- Basisschool (400 leerlingen)

Bijlage 2 Selectie foto's situatie Stoeplaan



De witte paaltjes bieden geen enkele daadwerkelijke bescherming voor fietsers en zijn al deels kapot gereden.



De berm tussen de autorijbaan en het fietspad is minder dan 1m breed op het grootste deel van de Stoeplaan en bestaat voor een groot deel uit een modderig stukje grond en vertoont duidelijk sporen van gemotoriseerd verkeer dat over de berm heeft gereden.

Deze zienswijze bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie



Muurtjes langs het fietspad, waardoor de effectief beschikbare ruimte voor fietsers kleiner wordt en er geen enkele uitwijkmogelijkheid is.

Bijlage 3 Voorbeelden van recente ongevallen op de Stoeplaan

Voorbeeld 1: zomer 2023



1. Auto komt in aanraking met een van de vele dicht langs de weg staande bomen en verliest macht over het stuur.

2. Auto schiet dwars over allereerst de autorijbaan en vervolgens ook dwars over het fietspad met tweerichtingsverkeer.




Duidelijk zichtbaar schade aan boom.



3. Nadat de auto diagonaal over het fietspad is geschoten, is de auto tegen de toegangspoort van een van de bewoners tot stilstand gekomen, waarbij de poort duidelijk ernstig beschadigd is geraakt.

Voorbeeld 2: november 2023



(Foto's: Regio15)

Auto tegen boom in Wassenaar

Wassenaar, 8 november 2023 om 11:44 uur door de redactie

Bij een aanrijding op de Stoeplaan in Wassenaar, ter hoogte van de Schouwweg, is dinsdagavond een auto zwaar beschadigd geraakt. De bestuurder reed even na 22.00 uur tegen een boom. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

Bron: <https://sleutelstad.nl/2023/11/08/auto-tegen-boom-in-wassenaar/>

Bijlage 4 Overzicht oversteekpunten Stoeplaan

Deze zienswijze bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie


Oversteekpunt bij stoplichten met middengeleider.

2x oversteekpunt voor bewoners Stoeplaan 21 & 23. Geen voorzieningen.

Oversteekpunt bij Sophialaan. Geen middengeleider. In een onoverzichtelijke bocht, waarbij fietspad lager dan autorijbaan ligt.

2x oversteekpunt bewoners serviceflat Landgoed Stoephout.

Oversteekpunt fietsers en voetgangers. Onoverzichtelijk door vele verkeersstromen die daar bijelkaar komen. Tevens locatie klaar-over post. Middengeleider niet breed genoeg voor fietsers.



Oversteekpunt om bij bushalte te komen. Geen voorzieningen.

Oversteekpunt in scherpe bocht.

Oversteekpunt in bocht met middengeleider, maar onvoldoende breed.