

## Mondelinge vraag voor het vragenhalfuurtje Raad

Datum: 31 januari 2017

Indiener: GBS, Pieter Heerens



Onderwerp: verontreiniging  
Oude singel in Schoonhoven

Vragen over het feit dat de Oude Singel in Schoonhoven opnieuw verontreinigd is.

### Toelichting:

De heer Voorrips, indertijd werkzaam als saneringsdeskundige bij de firma Mourik in Groot-Ammers, stelde in het AD van afgelopen zaterdag het volgende:

Voordat de huizen op het terrein van de voormalige loodwitfabriek aan de Havenstraatse Wal in Schoonhoven gebouwd werden, is dit terrein gesaneerd.

Dat is toen naar de normen van die tijd, zorgvuldig gedaan.

De zwaar verontreinigde grond is afgegraven, de Oude Singel is drooggelegd en ook afgegraven.

Toen is daar waar huizen gebouwd zouden worden, afdekfolie aangebracht en een leeflaag.

De bewoners van de nieuwe huizen mochten geen vijvers aanleggen in verband met de dikte van de leeflaag en de isolerende folie.

Na oplevering van de huizen werden tot zijn verbazing leefkuilen, beschoeiingen en terrassen aangelegd. Damwanden en palen om dit alles te schoren en om pergola's neer te zetten werden door de folie heengeslagen.

De heer Voorrips heeft diverse keren bij de gemeente aangeklopt, zonder resultaat.

Volgens hem is de verontreiniging veroorzaakt door de kapotte folie, die de verontreinigde grond moet scheiden van de leeflaag over de gehele lengte van de Oude Singel NZ.

Hij verwacht dat, als er nu geen afdoende maatregelen getroffen worden, er over plusminus vijftien jaar weer sprake zal zijn van een verontreiniging van de Oude Singel NZ.

### Vragen:


1. Klopt het dat er op dit moment sprake is van kapotte folie over de gehele lengte van de Oude Singel NZ? En zo ja, kan deze kapotte folie de oorzaak zijn van de verontreiniging van de Oude Singel?

*De voormalige loodwitfabriek in Schoonhoven heeft een groot deel van de bodem in de binnenstad verontreinigd met lood. Deze verontreinigde gebieden zijn in een overkoepelend saneringsplan apart beschreven in deelgebieden en zijn voor een groot deel (indien nodig) al gesaneerd. De locatie Havenstraatse Wal, zoals in de toelichting hierboven beschreven en aangeduid als Oude Singel NZ, is een van deze deelgebieden. Dit gebied is in het verleden inderdaad gesaneerd. Gezien het karakter van de verontreiniging (immobiel) is destijds gekozen voor een isolatievariant als saneringsoplossing. Deze bestond uit een leeflaag met daaronder een folie. Deze folie is bedoeld om aan te geven waar de leeflaag eindigt en de verontreinigde bodem begint en heeft dus puur een signaalfunctie. De al dan niet kapotte folie heeft dan ook geen relatie met de verontreiniging van de waterbodem Oude Singel.*

2. Welke maatregelen denkt de wethouder te nemen om vervuiling van de Oude Singel in de toekomst te voorkomen?


*De waterbodem Oude Singel - een ander deelgebied binnen het overkoepelend saneringsplan – is niet eerder gesaneerd. Gezien hetgeen hierboven is beschreven zal de al dan niet kapotte folie niet opnieuw tot verontreiniging (vervuiling) van de Oude Singel leiden. Maatregelen in de toekomst zijn in het kader van deze sanering dan ook niet noodzakelijk. Na de sanering en vaststelling van het evaluatieverslag valt het waterbodembeheer van de Oude Singel onder de Waterwet. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is vanaf dat moment het bevoegde gezag en zal toezien op de kwaliteit van het water en de waterbodem.*

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
de secretaris,



mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,



mr. R.S. Cazemier