



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt

Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

INGEKOMEN 14 FEB. 2018

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr R. Klaver

BU/BSP

Telefoonnummer +31235143956

klaverro@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

14 FEB. 2018

Kenmerk

1047469/1047487

Uw kenmerk

Betreft: Chroom 6 in verlaag St Maartensvlotbrug

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) zenden wij u het volgende toe.

Tijdens een recent preventief onderzoek naar vier bruggen door onze gebiedsaannemer in het gebied Kop van Noord-Holland (combinatie 'Waaksaam'), is in één monster (uit een totaal van 18 monsters) een verhoogd gehalte Chroom 6 aangetroffen. Het verhoogde gehalte is aangetroffen in de verflagen van (een stalen onderdeel van) de Sint Maartensvlotbrug (bouwjaar 1951).

Chroom 6 is in het verleden toegepast in verflagen van stalen onderdelen. Op dit moment is ons nog niet bekend wanneer en door wie deze verlaag is aangebracht, wij zullen dit nader onderzoeken. Als deklaag biedt Chroom 6 een goede bescherming tegen corrosie. In vaste vorm (bijvoorbeeld als opgedroogde verf) is er geen enkel risico voor de volksgezondheid. Er is dan ook geen wettelijke saneringsplicht. Als het echter als stof vrijkomt, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden, kan het schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Bij werkzaamheden aan verflagen, zoals slijpen, spuiten, schuren, verhitten of zagen, waarin Chroom 6 is vastgesteld, dienen er extra maatregelen getroffen te worden. Deze maatregelen zijn te vergelijken met maatregelen die moeten worden genomen na het aantreffen van asbest. Op korte termijn worden alle onderhoudsaannemers van de Provincie Noord-Holland geïnformeerd.

Bij geplande werkzaamheden aan (verflagen van) provinciale bruggen wordt eerst preventief onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Chroom 6. Indien een te hoge concentratie Chroom 6 wordt vastgesteld, worden in overleg met de desbetreffende onderhoudsaannemer specifieke beheersmaatregelen bepaald volgens het door de RIVM voorgeschreven arbeid hygiënische strategieën en veiligheidsprocedures. Uitgangspunt van deze beheersmaatregelen is dat Chroom 6 niet kan verspreiden in de directe omgeving, waardoor er

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

geen gezondheidsrisico is voor omwonenden. Er wordt nog onderzocht of er op locatie onder geconditioneerde omstandigheden kan worden gewerkt of dat de betreffende onderdelen gedemonteerd en afgevoerd moeten worden naar een bedrijf waar vervolgens de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

De omwonenden van de St Maartensvlotbrug zullen door de gebiedsaannemer worden geïnformeerd. Komende tijd zal er een quick scan plaatsvinden naar de aanwezigheid van Chroom 6 in verflagen van andere provinciale bruggen. Wij zullen u over de uitkomsten nader informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

plv.

provinciesecretaris

H.J. Schartman



voorzitter

B.A. A. Teln

De beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast.

1 bijlage(n)

persbericht