

2012

**Nieuwe constatering Bodemverontreiniging
Heesweg 44a**


Opdrachtgever:	Gemeente Raalte
Auteur:	R.C. van Rossum
Datum:	28 februari 2012
Team:	Vergunningverlening & Handhaving

Inhoudsopgave

1.	SITUERING	3
2.	CONSTATERINGEN	4
2.1	AANDRAGEN CONSTATERINGEN	4
2.2	LOCATIES OP HET PERCEEL	4
2.3	LOCATIEBEZOEK	5
2.3.1	<i>Verbrandingsresten en bodem vreemd materiaal</i>	5
2.3.2	<i>Asbest</i>	8
3.	HANDHAVING	9
3.1	AANPAK	9
3.2	VERVOLG HANDELINGEN	9
3.2.1	<i>Onderzoeken</i>	9
3.2.2	<i>Sanering</i>	9
3.3	HANDHAVING & SANCTIES	9

1. Situering

Van de locatie aan de Heesweg 44A is onderstaande plattegrond weergegeven.




2. Constateringen

2.1 Aandragen constatering

Op 27 februari 2012 is door de op de locatie aanwezige projectbegeleider geconstateerd dat er bodemvreemd materiaal aanwezig is. Het zou hierbij gaan om 2 verschillende spots en om de volgende materialen:

- Asbest;
- Verbrande resten.

2.2 Locaties op het perceel



2.3 Locatiebezoek

Op 28 februari 2012 is de locatie bezocht.
Hierbij zijn de volgende foto's gemaakt.



2.3.1 Verbrandingsresten en bodem vreemd materiaal







Foto: 27-2-2012 (van de heer D. Rabe)

2.3.2 Asbest



Aangetroffen: Chrysotiel (10 – 15 %) Asbest golfplaatdelen

3. Handhaving

3.1 Aanpak

Er wordt voor gekozen om in goed wederzijds overleg de bodem te laten saneren.

Om dit te kunnen uitvoeren moet eerst het volgende worden bepaald:

- De omvang van de verontreiniging;
- De samenstelling van de verontreiniging.

3.2 vervolg handelingen

3.2.1 Onderzoeken

1. Asbestinventarisatie Type A voor de golfplaten.
2. Bodemonderzoek naar de omvang en samenstelling van de verontreiniging.

3.2.2 Sanering

Er zal waarschijnlijk gesaneerd moeten worden onder milieukundige begeleiding.

3.3 Handhaving & Sancties

Er is nog niet gekozen om een handhavingstraject op te starten.

Indien er geen gehoor of gevolg wordt gegeven aan de instructies van het team Vergunningverlening & Handhaving van de gemeente Raalte kan dit alsnog worden ingezet.