Resultaten tweede beleidsschouw Druten & Wijchen 2023

Dashboard 1

Introductie

In Druten en Wijchen wordt er dagelijks gewerkt aan een schone, hele en veilige openbare ruimte.
Beide gemeenten hebben de kwaliteitsniveaus voor het beheer en onderhoud vastgelegd in het beleidsplan IBOR.

In Druten is ervoor gekozen om de hele openbare ruimte op een basiskwaliteit (B) te onderhouden. In Wijchen worden de winkelcentra en woongebieden overwegend op B-niveau beheerd. Voor de bedrijventerreinen, hoofdstructuren en buitengebieden & kerkdorpen geldt gemiddeld een C-niveau. Door jaarlijks te meten wordt er toezicht gehouden op het onderhoudsresultaat.

Methodiek


De kwaliteit van onderhoud wordt twee keer per jaar gemonitord door het uitvoeren van een beleidsschouw. Inspecteurs van Antea Group hebben in mei en september/oktober van 2023 een schouwronde gelopen. In de eerste schouwronde is de verzorging van de openbare ruimte gemeten. In de tweede schouwronde is ook de technische staat van het groen, meubilair en kunstwerken & oevers in beeld gebracht. Op verzoek is de algemene indruk van verharding in de analyse meegenomen.

Tijdens de schouwrondes zijn er 80 locaties bezocht. Hierbij is er telkens op 40 plekken in Druten en 40 plekken in Wijchen gemeten volgens de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023. De schouwlocaties zijn zonder voorkennis representatief verspreid over de verschillende structuurelementen en kernen. De resultaten geven inzicht in de huidige kwaliteit van de verschillende onderdelen. Daarnaast leveren de schouwresultaten informatie op voor de bedrijfsvoering en uitvoering van het onderhoud.

Dashboards


In de verschillende dashboards zijn de resultaten van de tweede schouwronde opgenomen. In dashboard 1 is een vergelijk gemaakt om de voortgang van het beleid over de afgelopen jaren te toetsen. Verder is de totaalindruk per hoofdgroep weergegeven. In dashboard 2 worden de totale resultaten nader uiteengezet. Per hoofdgroep is hierbij een verdiepingsslag in onderdelen opgenomen.
In dashboard 3 en 4 zijn Druten en Wijchen onderling met elkaar vergeleken. De conclusies en aanbevelingen worden in dashboard 5 benoemd. Dashboard 6 geeft een overzicht van de gemiddelde score per locatie op kaart weer.

Ontwikkeling totaalindruk 2017-2023



Verharding bevat kwaliteitsverloop over de jaren 2022 & 2023

Totaalindruk per hoofdgroep



Zeer hoog (A+)
Hoog (A)
Basis (B)
Laag (C)
Zeer laag (D)

Resultaten tweede beleidsschouw Druten & Wijchen 2023

Dashboard 2

Score kwaliteit 2023

Rapportcijfer over de kwaliteitsniveaus per onderdeel

Resultaat kwaliteit 2023


De verdeling over de kwaliteitsniveaus per onderdeel

Toelichting

Het rapportcijfer komt tot stand door alle waarderingen per onderdeel te middelen. De lage scores worden gecompenseerd door de hoge scores.

GROEN






Het openbaar groen is gemiddeld beoordeeld met een 6,9.
De meeste bomen verkeren in een goede conditie en worden op de juiste manier onderhouden. Bij bosplantsoen, hagen en sierbeplanting komt het aandeel A+ en A- kwaliteit op circa 60% uit. De C- en D scores komen het vaakst voor bij gazon, bermen/kruidenrijk gras en hagen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels wordt overgeslagen en het gras op groenstroken staat soms heel hoog. Niet alle hagen zijn strak geschoren.

MEUBILAIR






De gemiddelde kwaliteit voor meubilair behaalt als cijfer een 7,3.
Dit is een stuk hoger dan de totaalindruk, die is beoordeeld met een 6,4.
Op de meetlatten zoals beplakking en graffiti, kleurechtheid en volledigheid wordt goed gescoord. Dit zorgt voor een hoger gemiddelde.
De meetlatten scheefstand en bevuiling hebben een negatief effect op het beeld en dat vertaalt zich door in het behaalde cijfer voor de totaalindruk.
Wat opvalt is dat de kwaliteit van het meubilair buiten de bebouwde kom in mindere staat verkeert dan binnen de bebouwde kom.

KUNSTWERKEN & OEVERS






De gemiddelde kwaliteit voor kunstwerken en oevers scoort een Hoog (A) niveau. Er is weinig zichtbare schade aan brugdekken-, liggers en leuningen.
De slootkanten bevatten minder afkalving dan vorig jaar en zijn op sommige plekken zelfs versterkt. Alleen op één locatie in Wijchen is ernstige afkalving. Op deze plek dient er grond te worden bijgestort.

VERZORGING






De gemiddelde kwaliteit voor verzorging ligt op een 7,8.
Graffiti & beplakking, hondenpoep en zwerfvuil zijn de best scorende onderdelen. De afvalbakken behalen gemiddeld een Basisniveau (B). Op circa 10% van de locaties staan één of meerdere afvalbakken scheef of zijn de afvalbakken sterk bevuild door natuurlijke aanslag.
Het onkruid voldoet niet aan de 90%-norm van het CROW die voorschrijft dat het gemeten niveau op (of boven) het ambitieniveau moet liggen. Op sommige plekken groeien bepaalde wortelonkruiden die moeilijk zijn uit te roeien.

VERHARDING





Bij het meten van de verharding is puur gekeken naar de algemene indruk.
De verharding in Druten en Wijchen scoort als gemiddeld cijfer een 6,8.
De middenbermen & verkeersgeleiders zijn in (zeer) goede staat, dus zonder beschadigingen. Ook op de rijbanen, parkeervakken, fietspaden en voetpaden is weinig aan te merken. Incidenten zijn er nauwelijks.

- Zeer hoog (A+)
- Hoog (A)
- Basis (B)
- Laag (C)
- Zeer laag (D)


Resultaten tweede beleidsschouw Druten & Wijchen 2023

Dashboard 3


Score Druten 2023

De verdeling over de kwaliteitsniveaus per onderdeel


GROEN




MEUBILAIR




KUNSTWERKEN & OEVERS



VERZORGING





VERHARDING





Score Wijchen 2023


De verdeling over de kwaliteitsniveaus per onderdeel











Toelichting

De resultaten die op dashboard 2 zijn weergegeven laten de gemiddelde kwaliteit zien. Hiernaast zijn de resultaten voor alle onderdelen opgesplitst per kern. Hiermee kunnen Druten en Wijchen met elkaar worden vergeleken.

De huidige kwaliteit van het openbaar groen ligt zowel in Druten als in Wijchen op een Basisniveau (B). Wat opvalt is dat er in Wijchen op bepaalde onderdelen tweemaal zoveel C- en D scores zijn gemeten, waaronder bij grasvelden, bermen, hagen en heesters.

Met als gemiddeld cijfer een 7,5 ligt de kwaliteit van het meubilair in Druten op een Hoog (A) niveau. Van alle onderdelen behaalt het parkmeubilair met een 8,0 de hoogste score. Enkele speeltoestellen vertonen mankementen.
In Wijchen ligt de kwaliteit met een 7,2 op de bovengrens van een Basisniveau (B). De openbare verlichting valt in positieve zin op. Kapot of vuil straatmeubilair komt verhoudingsgewijs vaker voor.

De kunstwerken en oevers scoren in Druten (7,9) hoger dan Wijchen (7,1). Alle onderdelen in Druten verkeren in een betere staat van onderhoud.
De beschoeide oevers op A-kwaliteit in Wijchen zijn vertekend, doordat er buiten slechts op één locatie beschoeiing is waargenomen. De C-score op het onderdeel natuurlijke oevers heeft impact en haalt het totale rapportcijfer naar beneden.

De verzorging van de openbare ruimte behaalt in beide kernen een Hoog (A) niveau. Het gemiddeld rapportcijfer is met een 7,8 identiek. De onderdelen graffiti & beplakking, hondenpoep en zwerfvuil beïnvloeden het resultaat in positieve zin.
In Druten steekt de kwaliteit van onkruidbestrijding negatief af ten opzichte van Wijchen. In Druten is redelijk veel tot veel onkruidgroei in plantvakken en op verhardingen te zien. Op circa 20% van de locaties is een C- of D score gemeten. In Wijchen scoort de verzorgende staat van afvalbakken lager.

De meeste verhardingstypen behalen minimaal een B-kwaliteit. Als rapportcijfer wordt gemiddeld een 7,1 in Druten en een 6,7 in Wijchen gemeten. De technische staat van de fietspaden en middenbermen & verkeersgeleiders is goed. Bij enkele asfalt wegen en op paden is lichte scheurvorming en rafeling te zien.


- Zeer hoog (A+)
- Hoog (A)
- Basis (B)
- Laag (C)
- Zeer laag (D)

Resultaten tweede beleidsschouw Druten & Wijchen 2023

Dashboard 4


Score Druten 2023

De vergelijking van behaalde kwaliteitsniveaus voor verzorging



Score Wijchen 2023

De vergelijking van behaalde kwaliteitsniveaus voor verzorging



Toelichting

In dit dashboard zijn de resultaten van de eerste en tweede schouwronde voor verzorging vergeleken.
Hiermee wordt inzicht verkregen in de verschillen tussen beide kernen en de meetperiodes voorjaar en najaar.

Druten scoort in ronde 2 gemiddeld één punt hoger dan in ronde 1. Het cijfer 7,3 ligt op de bovengrens van een Basisniveau (B).
De kwaliteitscijfers voor hondenpoep en zwerfvuil op verharding stijgen het hardst (met 1,6 en 1,4 punt). Ook de behaalde kwaliteit met betrekking tot onkruid bevat een positieve trend. Wat wel opvalt is dat er in ronde 2 bij onkruid op verharding meer C- en D scores zijn gemeten dan in ronde 1. Alleen de onderhoudskwaliteit van afvalbakken daalt een klein beetje.

In Wijchen is de gemiddelde kwaliteit voor verzorging gestegen van 6,4 naar een 7.1.
Alle onderdelen behalen een Basis (B) of Hoog (A) kwaliteitsniveau. Op onkruidbeheer onderscheidt Wijchen zich van Druten. De kwaliteit van alle andere onderdelen ontloopt elkaar niet heel veel. In Wijchen zijn hondenpoep en graffiti & beplakking de best scorende onderdelen. Ook in Wijchen loopt de kwaliteit van afvalbakken iets terug.

- Zeer hoog (A+)
- Hoog (A)
- Basis (B)
- Laag (C)
- Zeer laag (D)

Resultaten tweede beleidsschouw Druten & Wijchen 2023

Dashboard 5

Uitkomsten

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Conclusies

- Vier van de vijf hoofdgroepen behalen gemiddeld een B-kwaliteit. De kunstwerken & oevers scoren met een 7,6 een Hoog (A) niveau. De rapportcijfers variëren van een 6,4 tot een 7,6.
- Uit de schouwresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de onderhoudskwaliteit geleidelijk omhoog is gegaan. Alleen het straatmeubilair gaat dit jaar in kwaliteitscijfer omlaag.
- Langs wegen buiten de bebouwde kom worden door passeerbewegingen bermen kapot gereden. De gaten die hierdoor zijn ontstaan kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen (met name als het een periode lang regent).
- Sommige grasvelden in wijken en parken worden nu als gazon gemaaid, maar hebben te hoog gras voor gazon. Overweeg met het oog op de biodiversiteit om bepaalde grasvelden ecologisch te gaan maaien. De grashoogte is dan minder van belang.
- In de plantsoenvakken zijn plekken aan te wijzen waar beplanting het niet goed doet door droogte, schaduw of verdichte lagen/het dichtslaan van de grond. Ook bepaalde haagsoorten groeien snel en zijn niet overal strak geschoren.
- Voor het meubilair is op korte termijn veel winst te behalen door de dragers, paaltjes en speeltoestellen een schoonmaak-, reparatie- en/of verfbeurt te geven. Op verschillende plekken zijn objecten bevuild en begint het schilderwerk te bladderen.
- De verzorging van de openbare ruimte valt in positieve zin op. Onkruidbestrijding blijft echter een belangrijk aandachtspunt. Vooral in de heestervakken en op moeilijk bereikbare plekken op verharding, zoals onder bankjes, rond paaltjes, in goten- en randstroken en smalle achterpaden is er niveauverschil.
- De verhardingen vertonen weinig gebreken. Wel wordt er vaak gekozen voor ‘oplapwerk’ in plaats van nieuwe wegen aan te leggen of ze degelijk te herstellen.

Aanbevelingen voor komend jaar

- Koppel de beheer- en onderhoudsopgave aan de bredere doelstellingen van de kernen. Richt de onderhouds- en herstelwerkzaamheden daarbij nog meer op thema’s zoals klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid.
- Bovengenoemd punt betekent wel dat de huidige manier van meten onder de loep moet worden genomen. Meetlatten zoals grashoogte en bladafval zijn dan minder van belang omdat deze op relevante thema’s bijdragen. Goed om te weten is dat er op dit moment aan een Bio-CROW wordt gewerkt. Ook heeft Antea Group op bepaalde thema’s eigen meetlatten ontwikkeld.
- Maak gebruik van de conclusies en aanbevelingen die uit de schouw naar voren komen en pak daarbij de meest urgente zaken als eerste op.
- Kijk kritisch naar de gekozen ambitieniveaus. Als zoals nu de technische staat van verharding op een C-niveau onderhouden wordt, is het moeilijker om onkruid op een B-niveau bij te houden. Dit alles hangt met elkaar samen.
- Zorg voor een goede afstemming tussen ontwerp, inrichting en beheer. Bijvoorbeeld met betrekking tot de aanplant van klimaatbestendige soorten, onderhoudsvriendelijke beplanting en het toepassen van minder obstakels.
- Organiseer periodiek een training voor wijkbeheerders en aannemers om de kennis over het kwaliteitsgericht werken op peil te houden en waar nodig aan te scherpen (mede vanwege personeelsverloop).
- Blijf schouwen om te toetsen of voldaan wordt aan de afgesproken kwaliteit, maar kijk niet enkel naar gegevens uit de monitoring. Verrijk deze ook met bestekschouwen, meldingen vanuit het meldsysteem en tevredenheidsonderzoeken voor inwoners.
- Informeer bestuur en inwoners minimaal eenmaal per jaar over de conclusies (via de prestatie-indicator in de programmabegroting en/of beeldpresentatie).

Beeldmateriaal

Wat zijn aandachtspunten?



Rondom bomen (nog) niet bijgemaaid



Kale plekken in beplanting



Lange uitlopers aan de bovenkant van de haag



Kapotte ballenvanger achter het doel



Afbladderende verf betonnen paaltje/schrikblok




Onkruidgroei op halfverharding


Resultaten tweede beleidsschouw Druten & Wijchen 2023

Dashboard 6


Totaalindruk Groen




Totaalindruk Meubilair




Totaalindruk Kunstwerken & Oevers



Totaalindruk Verzorging



Totaalindruk Verharding



- Zeer hoog (A+)
- Hoog (A)
- Basis (B)
- Laag (C)
- Zeer laag (D)