ILSE PRESCAN

Versie 3 Februari 2021
(Nederlandse vertaling)

RISICOPROFIEL VAN ZWEMLOCATIE


Gemeente	Aalsmeer
Naam locatie	zwemsteiger Herenweg
Contactpersoon	Martin Hoogslag
Telefoonnummer	06 41 04 80 88
E-mailadres	martin.hoogslag@nivz.nl

Datum en tijdstip PreScan 23-06-2023 van 10:00 tot 10:15 uur.

PreScan heeft plaatsgevonden tijdens Lente binnen het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober).

Weersomstandigheden tijdens PreScan Clear Sunny 21 graden Celcius.

Getij tijdens PreScan



RISKASSESSORS

Naam 1e assessor: Edwin von Herzberg

Naam 2e assessor: Fred Paalvast

PRESCAN CALCULATIE

Getij (kust) of Stroming (binnenwater) _____ Gering verschil (<1.0 meter)/ Geringe stroming

Golfhoogte (kust) of verval bodem (binnenwater) _____ Gering (<1.0 meter)/ Gering verval

Aantal bezoekers (per 750 meters) _____ < 1000

Telling of schatting van aantal bezoekers binnen een vlak van 750 meter breed. Let op! Wanneer PreScan zone kleiner is aangrenzende zones meetellen!

Aantal baders en/of zwemmers (per 250 meter) _____ < 50

Telling of schatting van aantal baders en/of zwemmers binnen een vlak van 250 meter breed.

Activiteiten en/of conflicterende situaties - water _____ Incidenteel

Activiteiten (sporten/evenmenten) anders dan het regulier gebruik (baders/zwemmers) en/of conflicten tussen groepen (ontbreken of schenden van zonering) .

Beknopte toelichting op eventuele activiteiten en/of conflicterende situaties - water:

De ballenlijn (zwemgebied) is dicht om de steiger.
Buiten de ballenlijn is scheepsvaart verkeer.

Activiteiten en/of conflicterende situaties - land _____ Incidenteel

Activiteiten (sporten/evenmenten) anders dan het regulier gebruik (zonaanbidders/wandelaars) en/of conflicten tussen groepen (ontbreken of schenden van zonering).

Beknopte toelichting op eventuele activiteiten en/of conflicterende situaties - land:

geen

Gevaarlijke objecten, tw.: gladde steiger Geen

Bijvoorbeeld waterkeringen of kust-verdedigingswerken als golfbrekers en havenhoofden of overige bouwwerken.

Beknopte toelichting op gevaarlijke objecten:

De steiger is slipperig vanwege de vele vogeluitwerpselen.

RISICO SCORE 6


Risico score	Risco index	Vervolgonderzoek
80 >	Very High Risk	Zeer sterk aanbevolen
60 - 79	High Risk	Sterk aanbevolen
40 - 59	Average Risk	Aanbevolen
20 - 39	Moderate Risk	Niet aanbevolen
< 19	Low Risk	Niet aanbevolen

PRESCAN VERVOLG

Indien u nee heeft geantwoord, specificeer dan bij algemene aanbeveling (en) en opmerkingen.

		Ja	Nee
1.	**Bereikbaarheid gebied voor hulpdiensten en/of EHBO-voorzieningen** Deze locatie is te bereiken door hulpdiensten zoals ambulances en/of er zijn EHBO-voorzieningen aanwezig.	◉	○
2.	**Toezicht door lifeguards** In dit gebied is er toezicht van lifeguards	○	◉
3.	**Publieke reddingsmiddelen** Publieke reddingsmiddelen zijn aanwezig, goed zicht- en bereikbaar voor het publiek en verkeren in goede staat.	○	◉
4.	**Waarschuwingsborden en informatie over gevaren voor het publiek** Veiligheidsinformatiebord is aanwezig, up-to-date en toont relevante voorzieningen op een plattegrond. Waarschuwingsborden voor specifieke gevaren worden herhaald op locatie.	◉	○

5. Afbeeldingen



zwemsteiger



overzicht zwemsteiger



informatiebord Zwemsteiger Herenweg



loswal scheepsvaart met zicht op zwemsteiger

PRESCAN CONCLUSIE

Algemene aanbeveling(en) of toelichting

Zeer kleine zwemplek.

Advies en aanbevelingen

Een ILSE Riskassessment of aanvullend veiligheidsonderzoek voor de locatie beschreven in deze ILSE PreScan is: niet nodig

Ondertekening

Dit rapport is naar waarheid en ter goedertrouw opgemaakt door: Fred Paalvast

De geldigheid van dit rapport vervalt op De geldigheid van dit rapport vervalt tevens als er in de periode van tot fysieke aanpassingen of aanpassingen in wet- en regelgeving (lokaal, regionaal of landelijk) hebben plaatsgevonden, op de locatie zelf. Maar ook wanneer dit in aangrenzende locaties gebeurt die direct effect hebben op het gebruik van deze locatie.