BIJLAGEN

BIJLAGE 1 AKOESTISCH ONDERZOEK PARADIJSWEG WESTZIJDE

Alcedo b.v., juni 2020

BIJLAGE 2 HISTORISCH BODEM ONDERZOEK PARADIJSWEG WESTZIJDE

Econsultancy, feb. 2020

BIJLAGE 3 QUICKSCAN PARADIJSWEG WESTZIJDE

Habitus, augustus 2018

BIJLAGE 4 NADER SOORTEN ONDERZOEK PARADIJSWEG WESTZIJDE

Habitus, juli 2019

BIJLAGE 5 INDICATIEF ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE

*m*RO b.v., dec. 2019

BIJLAGE 6 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK HERONTWIKKELING PARADIJSWEG – NATTE KANT

Econsultancy b.v. , september 2018

BIJLAGE 7 VOORONDERZOEK CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN LANGERAARSE PLASSEN

Bombs Away BV, april 2017

BIJLAGE 8 NOTITIE VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING PARADIJSWEG WESTZIJDE

*m*RO b.v., maart 2020

BIJLAGE 9 NOTA VAN BEANTWOORDING VOOROVERLEG EX ARTIKEL 3.1.1 BRO

BIJLAGE 10 OVERZICHTSKAART TE SANEREN BEDRIJFSBEBOUWING

*m*RO, maart 2020

BIJLAGE 11 OVERZICHTSKAART NIEUWE NATUUR

mRO, maart 2020

BESTEMMINGSPLAN PARADIJSWEG WESTZIJDE (FASE 1)
TER AAR

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

BESTEMMINGSPLAN PARADIJSWEG WESTZIJDE (FASE 1) TER AAR

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapportnummer:	20-07627.R01.V01
Status:	Definitief
Datum:	9 juni 2020

In opdracht van:
Gemeente Nieuwkoop
Aardamseweg 4
9999ZZ WOONPLAATS
Contactpersoon: Dhr. P. Kamman

Uitgevoerd door:
Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Mw. ing. J.M. van Braam
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: Jacqueline.vanBraam@alcedo.nl

© Alcedo B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie, of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van deze uitgave of Alcedo B.V..

INHOUD

1	INLEIDING	3
2	WETTELIJK KADER	5
2.1	Zones langs wegen	5
2.2	Grenswaarden wegverkeerslawaai	5
2.3	Gemeentelijk geluidsbeleid	6
2.4	Stiller verkeer in de toekomst	6
3	WEGVERKEERSLAWAAI	7
3.1	Verkeersgegevens	7
3.2	Rekenmodellen	8
3.3	Rekenresultaten en beoordeling van de nieuwe situatie op de bouwvlakgrens	9
3.4	Gevolgen verkeersgeneratie ter plaatse van de bestaande woningen	10
3.4.1	Autonome situatie t.p.v. de bestaande woningen	10
3.4.2	Toekomstige situatie t.p.v. de bestaande woningen	11
3.5	Toename geluidsbelastingen	11
4	CONCLUSIE	13

Bijlagen

Bijlage 1	Situatie en figuren
Bijlage 2	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 3	Rekenresultaten nieuwe situatie op de bouwvlakgrens
Bijlage 4	Rekenresultaten ter plaatse van de bestaande woningen

1 INLEIDING

In opdracht van Gemeente Nieuwkoop heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar. Het plangebied is gearceerd weergegeven in onderstaande figuur.



Figuur 1 Ligging plangebied

Het voornemen bestaat om aan de westzijde van de Paradijsweg te Ter Aar bedrijven te slopen en circa 41 nieuwe woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de Paradijsweg. De woningen aan de zuidzijde liggen tevens binnen de geluidszone van de Ringdijk. Hiervoor dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de nieuwe woningen en het toetsen hiervan aan de grenswaarden.

Naast de nieuwe woningen is er sprake van bestaande woningen. Als gevolg van de nieuwe woningen is de verwachting dat er meer voertuigen over de Paradijsweg gaan rijden. Hierdoor kan er sprake zijn van een toename van de geluidsbelasting op de bestaande woningen. Daarnaast ontstaat er door de sloop van de bedrijven en de nieuwbouw van woningen een wijziging in de bestaande afschermingen en reflecties. Hierdoor kan er ook sprake zijn van een wijziging van de geluidsbelastingen bij de bestaande woningen. Om te beoordelen of er bij de bestaande woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat na

realisatie van het plan zullen in het voorliggende onderzoek de volgende 2 situaties in beeld worden gebracht en met elkaar vergeleken:

- Autonome situatie in beoordelingsjaar 2030 zonder realisatie van de nieuwe woningen en met de huidige bebouwing;
- Toekomstige situatie in beoordelingsjaar 2030 met realisatie van de nieuwe woningen. De verkeersintensiteit wordt hierbij verhoogd met de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen.

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van het wegverkeerslawaai afkomstig van de Paradijsweg en de Ringdijk.

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de plankaart van mRo en de ontvangen verkeergegevens van de gemeente Nieuwkoop. In bijlage 1 zijn de situatie en figuren met de ligging van de wegen, de bodemgebieden, de gebouwhoogtes en beoordelingspunten opgenomen.

2 WETTELIJK KADER

2.1 Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Paradijsweg, Ringdijk	Stedelijk	2	200

Binnen het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de intensiteiten op deze wegen 'worst-case' verhoogd met de verkeersgeneratie van de ontwikkeling en zijn de geluidsbelastingen afkomstig van deze wegen wel bepaald en getoetst analoog aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder.

2.2 Grenswaarden wegverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. Het plangebied bevindt zich in stedelijk gebied. De hoogst mogelijke grenswaarde voor een woning in stedelijk gebied bedraagt 63 dB.

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere waarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere

waarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.3 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Nieuwkoop hanteert het geluidsbeleid opgesteld door de Omgevingsdienst West-Holland. Dit is verwoord in het rapport 'Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder – Nieuwe situaties' van 4-3-2013.

In de richtlijnen zijn voorwaarden opgenomen om over te kunnen gaan tot het verlenen van een hogere grenswaarde.

Ten aanzien van 30 km/uur wegen wordt in de richtlijnen gesteld in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidsbelasting van deze wegen in de belangenafweging moeten worden betrekken.

2.4 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot en met 4 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h.


3 WEGVERKEERSLAWAAI

3.1 Verkeersgegevens


De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting, zijn aangeleverd door de gemeente Nieuwkoop. De gegevens betreffen de verkeersgegevens voor prognosejaar 2030.

De nieuwe ontwikkelingen zullen vanwege de komst van nieuwe woningen zorgen voor een toename in de verkeersintensiteiten. Voor de verkeersgeneratie zijn 7 beweging per etmaal per nieuwe woning gehanteerd. Met een totaal van 41 nieuwe woningen komt dit neer op 287 motorvoertuigen/etmaal. Dit aantal is voor de beoordeling van de toekomstige situatie met plan bij de etmaalintensiteiten van de autonome situatie (toekomstige situatie zonder plan) opgeteld.

In de volgende figuren zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de samengevat voor de autonome situatie 2030 en de toekomstige situatie 2030. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 2.



Figuur 2 Verkeers- en verhardingsgegevens autonome situatie 2030



Figuur 3 Verkeers- en verhardingsgegevens toekomstige situatie 2030

3.2 Rekenmodellen


Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. De bodemgebieden ter plaatse van de bouwvlakken hebben een bodemfactor van 0,5. De overige bodemgebieden hebben een bodemfactor 0,0. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend is.


De rekenhoogte bedraagt ter plaatse van de bestaande woningen 1,5 en 4,5 meter, dit is representatief voor de begane grond en de 1^{e} verdieping van het pand. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.

In de toekomstige situatie zijn de geluidsbelastingen zonder gevelreflectie op de grens van de bouwvlakken bepaald. De rekenhoogte bedraagt 1,5 / 4,5 en 7,5 meter, dit is representatief voor de begane grond, de 1^{e} en 2^{e} verdieping van de toekomstige bebouwing.

In de onderstaande figuren is een impressie van een uitsnede uit de rekenmodellen opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.



Figuur 4 Impressie rekenmodel autonome situatie 2030



Figuur 5 Impressie rekenmodel toekomstige situatie 2030

3.3 Rekenresultaten en beoordeling van de nieuwe situatie op de bouwvlakgrens

De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen van de gemeentelijke wegen zijn per weg inclusief correctie artikel 110g Wgh. Tevens zijn de gecumuleerd geluidsbelastingen exclusief correctie artikel 110g Wgh weergegeven.

Paradijsweg
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Paradijsweg bedraagt ten hoogste 43 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB conform de Wet geluidhinder voldaan.

Ringdijk / Hertog van Beijerenstraat
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Ringdijk / Hertog van Beijerenstraat bedraagt ten hoogste 44 dB inclusief 2 en 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB conform de Wet geluidhinder voldaan.

Kerkpad / Bloemenstraat (30 km/uur)
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Kerkpad / Bloemenstraat bedraagt ten hoogste 38 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Gecumuleerde geluidsbelasting
De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB. Hiermee is de geluidssituatie aanvaardbaar.

Er is geen sprake van relevante cumulatie ten gevolge van andere zoneringsplichtige geluidsbronnen.

3.4 Gevolgen verkeersgeneratie ter plaatse van de bestaande woningen

De ontwikkeling van 41 nieuwe woningen zal op de omliggende wegen voor een verkeerstoename zorgen. Als uitgangspunt is gehanteerd dat de etmaalintensiteiten zullen toenemen met circa 287 lichte motorvoertuigen/etmaal. Dit komt neer op 7 voertuig bewegingen per woning per etmaal. Daarentegen zullen een aantal bedrijven en de daarbij behorende verkeersbewegingen verdwijnen. Het verhogen van de autonome verkeersintensiteiten voor peiljaar 2030 met de verkeersgeneratie van 287 is daarom een ‘worst-case’ scenario.

De verhoging is toegepast op de Paradijsweg, de Ringdijk/Hertog van Beijerinkstraat en het Kerkepad.

3.4.1 Autonome situatie t.p.v. de bestaande woningen

De geluidsbelastingen vanwege de autonome situatie zijn berekend ter plaatse van de bestaande woningen aan de hand van de verkeergegevens voor peiljaar 2030. De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen.

De gepresenteerde geluidsbelastingen zijn de gecumuleerd geluidsbelastingen exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Paradijsweg
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Paradijsweg bedraagt ten hoogste 53 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh.

Ringdijk / Hertog van Beijerenstraat
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Ringdijk / Hertog van Beijerenstraat bedraagt ten hoogste 56 dB inclusief 2 en 5 dB correctie artikel 110g Wgh.

Kerkpad / Bloemenstraat (30 km/uur)
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Kerkpad / Bloemenstraat bedraagt ten hoogste 54 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh.

Gecumuleerde geluidsbelasting
De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB.

3.4.2 Toekomstige situatie t.p.v. de bestaande woningen

De geluidsbelastingen vanwege de toekomstige situatie zijn berekend ter plaatse van de bestaande woningen aan de hand van de verkeergegevens voor peiljaar 2030 inclusief de verkeersgeneratie van 287 motorvoertuigen/etmaal. De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen.

De gepresenteerde geluidsbelastingen van de gemeentelijke wegen zijn de gecumuleerd geluidsbelastingen exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Paradijsweg
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Paradijsweg bedraagt ten hoogste 55 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh.

Ringdijk / Hertog van Beijerenstraat
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Ringdijk / Hertog van Beijerenstraat bedraagt ten hoogste 57 dB inclusief 2 en 5 dB correctie artikel 110g Wgh.

Kerkpad / Bloemenstraat (30 km/uur)
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Kerkpad / Bloemenstraat bedraagt ten hoogste 54 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh.

Gecumuleerde geluidsbelasting
De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB.

3.5 Toename geluidsbelastingen

De realisatie van 41 woningen zorgt voor een toename van de verkeersintensiteiten en daarmee ook voor een toename van de geluidsbelastingen ter plaatse van de bestaande woningen.

In bijlage 4 wordt in een vergelijkingstabel de berekende gecumuleerde geluidsbelastingen vanwege de autonome situatie en de toekomstige situatie voor peiljaar 2030 weergegeven. Tevens wordt in de tabel weergegeven wat de toe- of afname tussen beide situaties bedraagt.

De gecumuleerde geluidsbelasting vanwege de autonome situatie neemt ten opzichte van de toekomstige situatie, ter plaatse van de bestaande woningen, toe met ten hoogste 2,3 dB. Een toename van 2 dB is niet of nauwelijks hoorbaar.

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt te ter plaatse van de bestaande woningen ten hoogste 62 dB.

Aan de hand van het voorgaande kan worden gesteld dat in de plansituatie, met een gecumuleerde geluidsbelasting lager dan de maximale hogere waarde van 63 dB inclusief correctie conform artikel 110g Wgh en een toename van maximaal 2,3 dB, er geen sprake zal zijn van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4 CONCLUSIE

In opdracht van Gemeente Nieuwkoop heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar.

Het voornemen bestaat om aan de westzijde van de Paradijsweg te Ter Aar bedrijven te slopen en circa 41 nieuwe woningen te realiseren.

Naast de nieuwe woningen is er sprake van bestaande woningen. Als gevolg van de nieuwe woningen is de verwachting dat er meer voertuigen over de Paradijsweg gaan rijden. Hierdoor kan er sprake zijn van een toename van de geluidsbelasting op de bestaande woningen. Daarnaast ontstaat er door de sloop van de bedrijven en de nieuwbouw van woningen een wijziging in de bestaande afschermingen en reflecties. Hierdoor kan er ook sprake zijn van een wijziging van de geluidsbelastingen bij de bestaande woningen.

Voor de bestemmingsplan wijziging zijn de geluidsbelastingen op de grens van de bouwvlakken bepaald. De geluidsbelastingen vanwege de omliggende wegen bedragen inclusief de verkeersgeneratie en de correctie conform artikel 110g Wgh minder dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het wegverkeer vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling.

Ter plaatse van de bestaande woningen bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting in de toekomstige situatie ten hoogste 62 dB exclusief correctie Wgh. In de toekomstige situatie bedraagt de toename ten opzichte van de autonome situatie voor peiljaar 2030 ten hoogste 2,3 dB.

De gecumuleerde geluidsbelasting is lager dan de maximale hogere waarde van 63 dB inclusief correctie conform artikel 110g Wgh en toename van 2 dB is niet of nauwelijks hoorbaar. Aan de hand van het voorgaande kan worden gesteld dat de ontwikkeling niet zorgt voor een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.

BIJLAGE 1 SITUATIE EN FIGUREN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen

Alcedo
20-07627



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen] , Geomilieu V5.21

Situatie

Paarse stippellijn: bouwvlakken




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030] , Geomilieu V5.21

Figuur 1 Ligging wegen




Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030] , Geomilieu V5.21

Figuur 2a Ligging bodemgebieden en gehanteerde gebouwhoogtes



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030] , Geomilieu V5.21

Figuur 2b Ligging bodemgebieden en gehanteerde gebouwhoogtes



Figuur 3a Ligging beoordelingspunten bestaande woningen


Beoordelingshoogte 1,5 en 4,5 meter



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030] , Geomilieu V5.21

Figuur 3b Ligging beoordelingspunten bestaande woningen

Beoordelingshoogte 1,5 en 4,5 meter



Figuur 4a Ligging beoordelingspunten t.p.v de bouwvlakgrenzen, toekomstige situatie
Beoordelingshoogte 1,5 / 4,5 en 7,5 meter



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 01 - M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl] , Geomilieu V5.21

Figuur 4b Ligging beoordelingspunten t.p.v. de bouwvlakgrenzen, toekomstige situatie
Beoordelingshoogte 1,5 / 4,5 en 7,5 meter

BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Model: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)
101	Ringdijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	2948,00	6,81	3,13	0,72	--	--	--	91,41
102	Ringdijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	2607,00	6,80	3,14	0,72	--	--	--	92,13
102	Ringdijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	2948,00	6,81	3,13	0,72	--	--	--	91,41
104	Ringdijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	2830,00	6,81	3,13	0,72	--	--	--	91,60
105	Hertog van Beijerenstr	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	2881,00	6,87	3,31	0,55	--	--	--	91,99
106	Hertog van Beijerenstr	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	3170,00	6,87	3,28	0,55	--	--	--	90,30
107	Hertog van Beijerenstr	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	3594,00	6,88	3,27	0,55	--	--	--	89,11
201	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	824,00	6,86	3,34	0,55	--	--	--	94,11
202	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	718,00	6,86	3,33	0,55	--	--	--	93,36
203	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	852,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	92,31
204	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	852,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	92,31
205	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	812,00	6,87	3,29	0,55	--	--	--	90,80
206	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	812,00	6,87	3,29	0,55	--	--	--	90,80
207	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	854,00	6,87	3,27	0,55	--	--	--	90,19
208	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	916,00	6,87	3,27	0,55	--	--	--	89,77
209	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	1155,00	6,89	3,21	0,56	--	--	--	85,87
301	Kerkpad	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	373,00	6,84	3,41	0,54	--	--	--	98,76
302	Bloemenstraat	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	506,00	6,87	3,27	0,55	--	--	--	89,67
303	Bloemenstraat	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	357,00	6,84	3,35	0,54	--	--	--	95,09

Model: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
101	96,11	90,37	6,65	3,28	7,10	1,94	0,61	2,52
102	96,44	91,20	6,20	3,04	6,63	1,67	0,52	2,17
102	96,11	90,37	6,65	3,28	7,10	1,94	0,61	2,52
104	96,22	90,56	6,41	3,16	6,85	1,99	0,62	2,59
105	95,79	91,19	6,16	3,46	6,48	1,84	0,75	2,33
106	94,89	89,31	7,22	4,09	7,58	2,47	1,01	3,11
107	94,26	87,98	7,91	4,52	8,29	2,97	1,22	3,73
201	97,03	93,40	3,95	2,20	4,16	1,94	0,78	2,45
202	96,64	92,55	4,42	2,47	4,65	2,22	0,90	2,80
203	96,09	91,37	5,06	2,84	5,31	2,63	1,07	3,32
204	96,09	91,37	5,06	2,84	5,31	2,63	1,07	3,32
205	95,36	89,61	5,58	3,16	5,84	3,62	1,48	4,55
206	95,36	89,61	5,58	3,16	5,84	3,62	1,48	4,55
207	95,04	88,93	5,91	3,36	6,18	3,90	1,60	4,89
208	94,84	88,43	6,00	3,42	6,27	4,23	1,74	5,30
209	92,67	84,16	8,58	5,00	8,93	5,55	2,33	6,92
301	99,38	98,60	0,85	0,46	0,90	0,39	0,15	0,49
302	94,69	88,43	6,69	3,81	7,00	3,64	1,50	4,56
303	97,48	94,56	3,66	2,03	3,87	1,25	0,50	1,58

Model: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
001	Stobbeweg 30	108538,76	465913,96	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
002	Ringdijk 5	108549,84	465948,69	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
003	Ringdijk 3	108584,63	466042,75	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
004	Hertog van Beijerenstraat 31	108854,00	465942,83	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
005	Hertog van Beijerenstraat 12	108860,84	465871,07	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
006	Hertog van Beijerenstraat 10	108877,26	465854,34	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
007	Smidskade 9	108684,87	466177,93	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
008	Smidskade 9a	108796,66	466074,35	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
009	Paradijsweg 106	108847,38	466044,28	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
010	Paradijsweg 104	108875,72	466081,89	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
011	Paradijsweg 102	108865,48	466154,61	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
012	Paradijsweg 100	108924,90	466135,34	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
013	Paradijsweg 98	108933,58	466164,48	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
014	Paradijsweg 96	108960,76	466168,94	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
015	Paradijsweg 71	108964,76	466132,55	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
016	Paradijsweg 69	108986,77	466138,53	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
017	Paradijsweg 67	109006,54	466160,02	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
018	Paradijsweg 94	108978,74	466183,50	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
019	Paradijsweg 92	109007,14	466206,85	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
020	Paradijsweg 65	109044,14	466199,08	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
021	Paradijsweg 90	109024,02	466220,47	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
022	Paradijsweg 88	109041,35	466241,09	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
023	Paradijsweg 82	109073,19	466266,60	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
024	Paradijsweg 61	109124,65	466229,27	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
025	Paradijsweg 80	109094,76	466288,03	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
026	Paradijsweg 78	109122,60	466314,85	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
027	Paradijsweg 76	109139,93	466328,01	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
028	Paradijsweg 55	109158,24	466303,41	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
029	Paradijsweg 55a	109171,12	466298,06	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
030	Paradijsweg 74	109162,13	466347,83	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
031	Paradijsweg 72	109182,34	466365,00	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
032	Paradijsweg 70	109202,90	466384,49	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
033	Paradijsweg 53	109211,05	466342,65	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
034	Paradijsweg 68	109206,83	466415,75	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
035	Paradijsweg 49	109273,76	466377,06	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
036	Paradijsweg 66	109256,17	466435,08	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
037	Paradijsweg 64	109270,88	466452,50	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
038	Paradijsweg 45	109288,22	466431,87	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
039	Paradijsweg 43	109316,95	466451,43	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
040	Paradijsweg 62	109282,76	466466,08	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
041	Paradijsweg 60a	109298,98	466484,13	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
042	Paradijsweg 60	109312,05	466496,34	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
043	Paradijsweg 41	109354,47	466459,27	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
044	Paradijsweg 58	109324,52	466507,45	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
045	Paradijsweg 39	109363,79	466502,60	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
046	Paradijsweg 56	109341,16	466523,47	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
047	Paradijsweg 54	109372,61	466546,58	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
048	Paradijsweg 52	109387,55	466559,44	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
049	Paradijsweg 50	109410,90	466576,63	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
050	Paradijsweg 37	109391,58	466524,65	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
051	Paradijsweg 35	109412,98	466536,19	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
052	Paradijsweg 48	109438,64	466599,14	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
053	Paradijsweg 46	109468,68	466643,26	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja

Model: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
054	Paradijsweg 44	109480,07	466677,80	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
055	Paradijsweg 42	109510,67	466676,20	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
056	Paradijsweg 29	109515,12	466649,63	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
057	Paradijsweg 27	109527,69	466654,94	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
058	Paradijsweg 25a	109588,27	466707,66	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
059	Paradijsweg 25	109597,36	466709,74	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
060	Paradijsweg 40	109610,95	466735,46	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
061	Paradijsweg 36	109651,90	466758,20	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
062	Paradijsweg 34	109690,73	466795,69	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
063	Paradijsweg 23	109685,10	466737,64	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
064	Paradijsweg 21	109728,08	466783,08	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
065	Paradijsweg 32	109737,58	466854,48	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
066	Paradijsweg 30	109785,03	466885,95	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
067	Paradijsweg 19a	109765,06	466813,99	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
068	Paradijsweg 19	109799,77	466847,11	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
070	Paradijsweg 26	109813,74	466912,11	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
071	Paradijsweg 13	109866,89	466931,33	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
072	Paradijsweg 22	109866,16	466971,29	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
073	Paradijsweg 20a	109899,18	467003,13	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
074	Paradijsweg 20	109926,67	467035,30	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
075	Paradijsweg 18	109943,66	467055,00	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
076	Paradijsweg 11	109966,07	467047,93	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
077	Paradijsweg 9a	109979,94	467062,54	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
078	Paradijsweg 9	109984,58	467066,89	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
079	Paradijsweg 7	110004,64	467089,34	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
080	Paradijsweg 16	110008,11	467122,72	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
081	Paradijsweg 14	110032,92	467161,72	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
082	Paradijsweg 5	110073,70	467153,45	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
083	Paradijsweg 12	110073,65	467191,23	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
084	Paradijsweg 8	110127,16	467239,49	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
085	Paradijsweg 6	110147,76	467258,79	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
086	Paradijsweg 4	110251,31	467365,99	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
087	Paradijsweg 3	110329,51	467389,65	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
088	Paradijsweg 1	110349,67	467425,60	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
089	Paradijsweg 2	110297,26	467545,35	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
090	Kerkepad 17	109436,85	466811,28	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
091	Kerkepad 17a	109457,09	466787,83	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
092	Kerkepad 18	109476,83	466770,70	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
093	Kerkepad 19	109482,18	466763,57	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
094	Kerkepad 20	109489,24	466755,92	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
095	Kerkepad 21	109492,14	466752,74	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
096	Kerkepad 22	109498,81	466745,90	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
097	Kerkepad 23	109502,12	466742,34	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
098	Kerkepad 24	109508,19	466735,87	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
099	Kerkepad 25	109511,58	466732,19	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
100	Kerkepad 26	109514,62	466722,27	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
101	Kerkepad 27	109526,23	466716,69	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
102	Kerkepad 28	109541,68	466700,78	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
103	Kerkepad 28	109542,09	466694,23	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
104	Kerkepad 30	109556,89	466678,97	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
105	Kerkepad 30	109562,22	466678,87	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
106	Kerkepad 31	109566,44	466674,49	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
107	Kerkepad 32	109574,45	466698,88	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja

Model: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
108	Kerkepad 32	109574,30	466694,07	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
109	Kerkepad 33	109578,02	466683,34	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
110	Bloemenstraat 2	109582,83	466657,87	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
111	Bloemenstraat 6	109593,92	466646,48	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
112	Bloemenstraat 8	109602,36	466637,57	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
113	Bloemenstraat 10	109612,03	466624,58	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
114	Chrysantenstraat 1	109622,55	466588,90	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
115	Bloemenstraat 18	109640,52	466569,45	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
116	Bloemenstraat 20	109644,83	466564,74	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
117	Bloemenstraat 22	109657,02	466551,62	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
118	Bloemenstraat 24	109661,07	466547,26	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
119	Bloemenstraat 26	109673,21	466534,23	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
120	Bloemenstraat 28	109678,98	466527,78	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
121	Bloemenstraat 30	109689,35	466516,36	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
122	Bloemenstraat 32	109694,26	466511,17	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
123	Bloemenstraat 34	109706,14	466498,47	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
124	Bloemenstraat 36	109710,30	466493,95	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
125	Bloemenstraat 38	109722,41	466480,90	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
126	Bloemenstraat 40	109727,06	466476,00	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja
127	Bloemenstraat 46	109742,46	466459,40	0,00	1,50	4,50	--	--	--	Ja

Model: M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)
101	Ringdijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	3235,00	6,81	3,13	0,72	--	--	--	91,41
102	Ringdijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	2894,00	6,80	3,14	0,72	--	--	--	92,13
102	Ringdijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	3235,00	6,81	3,13	0,72	--	--	--	91,41
104	Ringdijk	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	3117,00	6,81	3,13	0,72	--	--	--	91,60
105	Hertog van Beijerenstr	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	3168,00	6,87	3,31	0,55	--	--	--	91,99
106	Hertog van Beijerenstr	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	3457,00	6,87	3,28	0,55	--	--	--	90,30
107	Hertog van Beijerenstr	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	3881,00	6,88	3,27	0,55	--	--	--	89,11
201	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	1111,00	6,86	3,34	0,55	--	--	--	94,11
202	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	1005,00	6,86	3,33	0,55	--	--	--	93,36
203	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	1139,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	92,31
204	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	1139,00	6,86	3,31	0,55	--	--	--	92,31
205	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	1099,00	6,87	3,29	0,55	--	--	--	90,80
206	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	1099,00	6,87	3,29	0,55	--	--	--	90,80
207	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	1141,00	6,87	3,27	0,55	--	--	--	90,19
208	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	1203,00	6,87	3,27	0,55	--	--	--	89,77
209	Paradijsweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	1442,00	6,89	3,21	0,56	--	--	--	85,87
301	Kerkpad	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	373,00	6,84	3,41	0,54	--	--	--	98,76
302	Bloemenstraat	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	506,00	6,87	3,27	0,55	--	--	--	89,67
303	Bloemenstraat	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	357,00	6,84	3,35	0,54	--	--	--	95,09

Model: M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
101	96,11	90,37	6,65	3,28	7,10	1,94	0,61	2,52
102	96,44	91,20	6,20	3,04	6,63	1,67	0,52	2,17
102	96,11	90,37	6,65	3,28	7,10	1,94	0,61	2,52
104	96,22	90,56	6,41	3,16	6,85	1,99	0,62	2,59
105	95,79	91,19	6,16	3,46	6,48	1,84	0,75	2,33
106	94,89	89,31	7,22	4,09	7,58	2,47	1,01	3,11
107	94,26	87,98	7,91	4,52	8,29	2,97	1,22	3,73
201	97,03	93,40	3,95	2,20	4,16	1,94	0,78	2,45
202	96,64	92,55	4,42	2,47	4,65	2,22	0,90	2,80
203	96,09	91,37	5,06	2,84	5,31	2,63	1,07	3,32
204	96,09	91,37	5,06	2,84	5,31	2,63	1,07	3,32
205	95,36	89,61	5,58	3,16	5,84	3,62	1,48	4,55
206	95,36	89,61	5,58	3,16	5,84	3,62	1,48	4,55
207	95,04	88,93	5,91	3,36	6,18	3,90	1,60	4,89
208	94,84	88,43	6,00	3,42	6,27	4,23	1,74	5,30
209	92,67	84,16	8,58	5,00	8,93	5,55	2,33	6,92
301	99,38	98,60	0,85	0,46	0,90	0,39	0,15	0,49
302	94,69	88,43	6,69	3,81	7,00	3,64	1,50	4,56
303	97,48	94,56	3,66	2,03	3,87	1,25	0,50	1,58

Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	108748,59	466133,91	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	108746,37	466149,18	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	108731,50	466164,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	108716,56	466166,85	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	108717,76	466151,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	108734,76	466134,56	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	108684,07	466196,25	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	108685,97	466210,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	108672,48	466207,00	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	108669,95	466191,91	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	108663,88	466212,29	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	108661,64	466229,27	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	108644,00	466229,25	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	108646,96	466211,75	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	108635,64	466234,81	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	108637,31	466247,59	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	108625,71	466244,75	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	108623,62	466231,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	108841,13	466106,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	108842,04	466117,15	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	108834,07	466125,31	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	108824,03	466125,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	108824,05	466114,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	108832,29	466106,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	108816,57	466132,56	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	108817,63	466142,13	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	108809,04	466150,93	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	108798,90	466151,00	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	108798,17	466141,26	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	108807,04	466132,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	108791,66	466157,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	108793,36	466167,02	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	108783,39	466177,24	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	108773,89	466176,90	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	108773,11	466167,09	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	108782,52	466157,39	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	108749,56	466200,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	108751,88	466210,72	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	108743,67	466219,42	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	108732,46	466220,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	108730,98	466210,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	108738,73	466200,73	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	108725,63	466227,72	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	108725,78	466236,10	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	108712,28	466246,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	108702,46	466247,45	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	108704,45	466238,08	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	108716,09	466227,72	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	108694,85	466253,92	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	108693,45	466261,66	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	108680,07	466272,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	108670,56	466272,85	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	108673,27	466263,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee

Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	108686,36	466253,72	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	108909,35	466218,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	108908,65	466227,51	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	108895,06	466241,63	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	108885,27	466244,00	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	108886,36	466235,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	108900,79	466220,43	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	108847,62	466281,32	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	108846,94	466289,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	108830,72	466305,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	108820,52	466307,67	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	108821,71	466298,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	108837,98	466282,93	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	108966,09	466228,35	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	108969,32	466242,66	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	108955,63	466240,33	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	108952,77	466225,23	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	108948,45	466247,28	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	108951,78	466260,60	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	108937,50	466258,98	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	108934,29	466244,13	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	108930,06	466265,68	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	108933,27	466279,50	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	108919,24	466277,47	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	108916,19	466262,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	108912,10	466284,48	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	108915,18	466298,00	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	108901,81	466296,78	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	108897,44	466281,82	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	108893,70	466302,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	108897,10	466316,49	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	108882,35	466314,14	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	108879,22	466300,44	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	108875,70	466321,62	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	108879,15	466334,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	108864,79	466333,32	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	108861,54	466318,52	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	108856,78	466339,50	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	108860,06	466353,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	108845,40	466350,87	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	108842,81	466336,43	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	108837,65	466357,22	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	108839,66	466371,54	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	108825,96	466368,90	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	108823,95	466353,39	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	108818,00	466375,21	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	108820,41	466388,85	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	108806,40	466386,77	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	108803,80	466371,50	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	109002,04	466284,37	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	109001,15	466293,36	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	108983,55	466311,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	108973,67	466313,95	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee

Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	108974,57	466303,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	108992,58	466284,94	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	108910,07	466381,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	108908,19	466390,15	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	108905,87	466399,35	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	108900,80	466409,12	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	108885,89	466409,19	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	108885,89	466396,48	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	108899,96	466384,47	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	108872,75	466418,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	108872,02	466432,00	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	108855,46	466445,17	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	108842,91	466444,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	108844,50	466430,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	108860,66	466416,46	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	109094,58	466379,26	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	109094,17	466394,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	109078,56	466397,17	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	109079,54	466380,54	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	109055,97	466420,25	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	109054,89	466435,65	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	109040,12	466438,32	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	109040,81	466421,40	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	109063,73	466605,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	109060,92	466624,16	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	109040,11	466625,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	109044,04	466603,69	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	109239,35	466503,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	109238,62	466516,73	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	109221,76	466520,78	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	109225,27	466504,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	109213,97	466527,69	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	109212,62	466543,18	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	109197,27	466545,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	109200,44	466529,90	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	109190,10	466552,76	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	109188,96	466567,26	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	109173,33	466571,33	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	109175,97	466554,80	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	109166,00	466578,16	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	109164,63	466592,02	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	109149,50	466596,96	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	109151,14	466580,06	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	109141,24	466602,90	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	109139,78	466617,29	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	109124,22	466621,19	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	109126,84	466604,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	109273,99	466533,62	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	109273,17	466548,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	109256,98	466551,88	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	109260,88	466535,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	109249,76	466558,86	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	109247,90	466574,28	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee

Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	109232,59	466577,04	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	109235,33	466561,43	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	109224,62	466583,22	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	109223,33	466599,04	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	109208,39	466602,53	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	109211,18	466585,81	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	109200,42	466608,72	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	109199,37	466623,34	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	109183,71	466627,50	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	109185,88	466611,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	109391,17	466647,17	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	109390,83	466660,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	109377,45	466674,08	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	109365,00	466676,04	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	109365,56	466662,92	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	109379,54	466648,43	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	109559,45	466752,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	109572,11	466764,56	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	109571,11	466777,49	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	109557,79	466781,27	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	109544,96	466769,15	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	109547,68	466754,69	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	109537,41	466775,81	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	109550,51	466788,15	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	109552,43	466797,44	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	109543,79	466797,37	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	109530,40	466784,73	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	109528,49	466775,18	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	109625,99	466854,27	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	109628,02	466865,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	109618,95	466875,44	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	109607,29	466874,88	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	109605,36	466863,57	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	109614,30	466854,26	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	109753,89	466904,75	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	109753,61	466918,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	109738,39	466921,30	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	109739,02	466905,28	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	Nee

BIJLAGE 3 REKENRESULTATEN NIEUWE SITUATIE OP DE BOUWVLAKGRENS

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	7,50	42,7	39,0	31,9	42,7
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	7,50	42,2	38,5	31,4	42,2
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	7,50	41,8	38,4	30,9	41,8
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	7,50	41,8	38,1	31,0	41,8
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	4,50	41,8	38,1	31,0	41,8
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	7,50	41,5	38,1	30,7	41,6
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	7,50	41,3	37,9	30,4	41,4
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	4,50	41,3	37,6	30,4	41,3
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	4,50	41,0	37,6	30,1	41,0
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	4,50	40,9	37,2	30,1	40,9
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	4,50	40,6	37,2	29,8	40,7
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	4,50	40,4	37,0	29,5	40,5
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	7,50	40,4	36,8	29,6	40,4
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	7,50	40,3	36,9	29,5	40,4
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	7,50	40,1	36,7	29,2	40,2
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	1,50	39,9	36,3	29,1	39,9
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	7,50	39,9	36,4	29,0	39,9
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	7,50	39,8	36,3	28,9	39,8
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	7,50	39,7	35,6	29,0	39,6
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	1,50	39,3	35,9	28,4	39,4
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	7,50	39,4	35,2	28,7	39,3
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	4,50	39,3	35,6	28,5	39,3
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	4,50	39,2	35,8	28,4	39,3
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	7,50	39,2	35,7	28,3	39,2
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	1,50	39,2	35,6	28,4	39,2
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	1,50	39,1	35,7	28,2	39,1
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	4,50	39,0	35,6	28,2	39,1
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	4,50	39,0	35,6	28,1	39,0
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	1,50	39,0	35,3	28,1	39,0
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	1,50	38,8	35,4	28,0	38,9
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	4,50	38,9	34,7	28,2	38,8
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	4,50	38,7	35,3	27,9	38,8
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	7,50	38,7	35,2	27,8	38,7
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	7,50	38,7	34,6	28,0	38,7
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	7,50	38,5	35,1	27,7	38,6
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	4,50	38,6	34,5	27,9	38,6
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	7,50	38,4	34,3	27,7	38,4
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	4,50	38,2	34,7	27,3	38,2
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	7,50	38,0	34,6	27,1	38,1
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	7,50	38,0	34,5	27,2	38,1
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	7,50	38,0	34,6	27,1	38,0
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	7,50	37,9	34,5	27,1	38,0
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	1,50	37,9	34,5	27,0	38,0
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	7,50	37,9	34,4	27,1	38,0
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	4,50	37,9	34,4	27,0	37,9
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	1,50	37,7	34,3	26,8	37,7
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	4,50	37,7	33,6	27,0	37,6
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	1,50	37,5	34,1	26,7	37,6
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	4,50	37,6	33,5	26,9	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	4,50	37,5	34,0	26,6	37,5
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	7,50	37,5	34,0	26,6	37,5
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	1,50	37,4	33,8	26,6	37,4
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	7,50	37,2	33,7	26,4	37,3
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	4,50	37,2	33,7	26,3	37,2
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	7,50	37,2	33,7	26,3	37,2
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	7,50	37,1	33,6	26,2	37,1
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	4,50	37,1	33,6	26,2	37,1
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	1,50	37,0	33,6	26,2	37,1
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	4,50	37,0	33,5	26,1	37,0
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	7,50	37,0	33,4	26,2	37,0
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	7,50	37,0	33,5	26,1	37,0
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	4,50	36,9	33,4	26,0	36,9
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	1,50	37,0	32,8	26,2	36,9
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	7,50	36,8	33,4	26,0	36,9
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	7,50	36,8	33,3	26,0	36,8
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	7,50	36,9	32,8	26,2	36,8
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	7,50	36,7	33,3	25,8	36,7
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	7,50	36,7	32,9	25,9	36,6
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	7,50	36,7	32,6	25,9	36,6
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	7,50	36,6	33,0	25,7	36,6
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	7,50	36,6	32,8	25,8	36,6
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	4,50	36,5	33,0	25,7	36,6
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	7,50	36,5	33,0	25,6	36,6
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	7,50	36,5	33,0	25,6	36,5
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	7,50	36,5	33,0	25,6	36,5
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	4,50	36,4	32,9	25,5	36,4
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	1,50	36,4	33,0	25,5	36,4
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	1,50	36,3	32,9	25,5	36,4
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	7,50	36,3	32,9	25,4	36,3
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	4,50	36,2	32,8	25,4	36,3
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	7,50	36,2	32,8	25,3	36,2
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	1,50	36,2	32,8	25,3	36,2
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	4,50	36,2	32,7	25,3	36,2
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	7,50	36,1	32,7	25,3	36,2
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	1,50	36,1	32,7	25,2	36,2
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	7,50	36,1	32,5	25,3	36,1
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	1,50	36,2	32,0	25,5	36,1
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	4,50	36,1	32,0	25,4	36,0
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	4,50	35,9	32,5	25,1	36,0
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	7,50	36,0	32,2	25,2	36,0
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	7,50	36,0	31,9	25,2	35,9
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	4,50	35,8	32,4	25,0	35,9
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	7,50	35,8	32,3	25,0	35,8
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	1,50	35,8	32,3	24,9	35,8
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	4,50	35,9	31,8	25,2	35,8
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	4,50	35,8	32,1	25,0	35,8
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	7,50	35,9	31,8	25,1	35,8
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	7,50	35,8	32,0	25,0	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	4,50	35,8	32,0	25,0	35,8
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	4,50	35,7	32,2	24,9	35,8
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	7,50	35,6	32,1	24,8	35,7
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	4,50	35,6	32,1	24,8	35,6
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	7,50	35,6	32,1	24,7	35,6
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	1,50	35,7	31,5	25,0	35,6
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	7,50	35,5	32,0	24,7	35,6
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	1,50	35,5	32,1	24,6	35,5
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	7,50	35,5	32,0	24,6	35,5
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	1,50	35,6	31,4	24,8	35,5
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	4,50	35,4	32,0	24,6	35,5
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	4,50	35,4	31,9	24,5	35,4
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	4,50	35,4	31,9	24,5	35,4
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	4,50	35,4	31,9	24,5	35,4
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	4,50	35,3	31,9	24,5	35,4
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	7,50	35,4	31,7	24,6	35,4
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	7,50	35,4	31,4	24,7	35,4
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	7,50	35,3	31,3	24,6	35,3
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	7,50	35,3	31,2	24,6	35,3
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	1,50	35,2	31,8	24,3	35,3
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	4,50	35,2	31,7	24,4	35,3
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	4,50	35,2	31,7	24,3	35,2
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	7,50	35,2	31,7	24,3	35,2
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	4,50	35,2	31,4	24,4	35,2
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	7,50	35,1	31,7	24,2	35,2
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	1,50	35,1	31,7	24,2	35,2
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	7,50	35,1	31,6	24,2	35,1
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	4,50	35,1	31,1	24,4	35,1
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	7,50	35,0	31,5	24,2	35,1
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	7,50	35,0	31,5	24,1	35,0
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	4,50	35,0	31,3	24,2	35,0
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	4,50	34,9	31,5	24,1	35,0
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	1,50	34,9	31,5	24,0	35,0
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	7,50	35,0	31,2	24,2	35,0
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	7,50	34,9	31,1	24,1	34,9
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	4,50	34,8	31,2	24,0	34,8
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	7,50	34,7	31,3	23,9	34,8
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	4,50	34,7	31,2	23,9	34,8
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	4,50	34,7	31,1	23,9	34,7
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	4,50	34,8	30,7	24,0	34,7
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	4,50	34,7	31,1	23,8	34,7
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	7,50	34,8	30,7	24,0	34,7
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	1,50	34,6	30,9	23,8	34,6
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	7,50	34,7	30,9	23,9	34,6
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	7,50	34,6	31,1	23,7	34,6
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	7,50	34,6	30,9	23,8	34,6
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	1,50	34,5	31,1	23,6	34,6
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	1,50	34,6	30,8	23,8	34,6
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	4,50	34,5	31,1	23,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	1,50	34,5	31,1	23,6	34,6
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	7,50	34,5	31,1	23,6	34,5
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	1,50	34,5	31,1	23,6	34,5
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	7,50	34,5	31,0	23,6	34,5
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	4,50	34,4	31,0	23,6	34,5
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	7,50	34,4	31,0	23,6	34,5
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	1,50	34,4	30,9	23,6	34,5
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	4,50	34,4	30,9	23,5	34,4
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	7,50	34,3	30,9	23,5	34,4
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	4,50	34,3	30,9	23,5	34,4
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	1,50	34,4	30,4	23,7	34,4
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	4,50	34,3	30,8	23,4	34,3
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	4,50	34,4	30,3	23,6	34,3
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	7,50	34,2	30,8	23,4	34,3
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	1,50	34,2	30,8	23,4	34,3
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	7,50	34,2	30,7	23,4	34,3
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	4,50	34,3	30,5	23,5	34,3
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	7,50	34,2	30,8	23,4	34,3
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	1,50	34,2	30,7	23,3	34,2
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	7,50	34,2	30,7	23,3	34,2
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	4,50	34,1	30,7	23,3	34,2
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	7,50	34,1	30,6	23,3	34,2
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	4,50	34,1	30,5	23,3	34,2
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	1,50	34,1	30,7	23,2	34,1
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	4,50	34,0	30,6	23,2	34,1
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	7,50	34,0	30,6	23,2	34,1
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	4,50	34,0	30,6	23,2	34,1
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	4,50	34,1	30,0	23,4	34,1
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	4,50	34,0	30,2	23,2	34,0
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	1,50	34,0	30,5	23,1	34,0
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	1,50	34,0	30,3	23,2	34,0
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	7,50	34,0	30,4	23,1	34,0
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	4,50	34,0	30,0	23,3	34,0
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	4,50	33,9	30,5	23,1	34,0
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	7,50	33,9	30,4	23,1	34,0
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	1,50	33,9	30,4	23,0	33,9
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	1,50	33,9	30,4	23,0	33,9
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	1,50	33,9	30,1	23,1	33,9
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	4,50	33,8	30,4	22,9	33,8
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	7,50	33,8	30,2	23,0	33,8
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	1,50	33,9	29,8	23,2	33,8
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	1,50	33,9	29,8	23,1	33,8
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	4,50	33,8	30,3	22,9	33,8
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	4,50	33,8	30,3	22,9	33,8
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	7,50	33,8	30,3	22,9	33,8
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	1,50	33,8	30,2	22,9	33,8
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	1,50	33,7	30,3	22,9	33,8
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	7,50	33,7	30,3	22,9	33,8
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	4,50	33,8	29,8	23,1	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	7,50	33,7	30,3	22,8	33,7
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	4,50	33,7	30,2	22,8	33,7
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	1,50	33,7	30,3	22,8	33,7
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	4,50	33,7	30,1	22,8	33,7
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	1,50	33,6	30,2	22,7	33,7
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	1,50	33,6	29,7	22,9	33,6
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	7,50	33,5	30,1	22,7	33,6
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	1,50	33,5	30,1	22,6	33,6
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	1,50	33,6	29,6	22,9	33,6
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	4,50	33,5	30,1	22,6	33,5
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	4,50	33,5	30,0	22,6	33,5
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	1,50	33,5	30,0	22,6	33,5
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	1,50	33,5	29,9	22,6	33,5
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	1,50	33,3	29,9	22,5	33,4
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	7,50	33,3	29,8	22,4	33,3
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	1,50	33,2	29,8	22,4	33,3
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	7,50	33,3	29,5	22,5	33,3
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	7,50	33,2	29,8	22,4	33,3
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	4,50	33,2	29,8	22,4	33,3
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	4,50	33,2	29,8	22,4	33,3
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	4,50	33,2	29,8	22,4	33,3
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	4,50	33,2	29,8	22,4	33,3
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	1,50	33,2	29,7	22,3	33,2
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	7,50	33,2	29,6	22,3	33,2
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	4,50	33,1	29,7	22,3	33,2
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	4,50	33,1	29,7	22,2	33,1
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	1,50	33,1	29,6	22,3	33,1
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	7,50	33,1	29,4	22,3	33,1
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	1,50	33,1	29,4	22,3	33,1
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	4,50	33,0	29,6	22,2	33,1
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	1,50	33,0	29,6	22,2	33,1
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	1,50	33,1	29,1	22,4	33,1
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	7,50	33,0	29,5	22,2	33,1
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	7,50	33,0	29,5	22,1	33,0
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	1,50	32,9	29,2	22,1	32,9
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	1,50	32,8	29,4	22,0	32,9
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	4,50	32,8	29,3	22,0	32,9
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	1,50	32,8	29,3	21,9	32,8
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	1,50	32,7	29,3	21,8	32,7
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	4,50	32,7	29,2	21,8	32,7
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	4,50	32,7	29,2	21,9	32,7
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	1,50	32,7	29,3	21,8	32,7
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	1,50	32,7	29,2	21,9	32,7
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	1,50	32,6	29,2	21,8	32,7
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	4,50	32,7	29,1	21,8	32,7
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	7,50	32,6	29,0	21,8	32,7
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	7,50	32,6	29,1	21,7	32,6
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	7,50	32,5	29,1	21,7	32,6
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	1,50	32,5	29,1	21,7	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	1,50	32,5	29,1	21,7	32,6
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	1,50	32,4	29,0	21,6	32,5
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	1,50	32,4	28,9	21,6	32,5
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	1,50	32,4	28,9	21,6	32,5
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	1,50	32,4	29,0	21,5	32,4
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	1,50	32,5	28,4	21,8	32,4
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	7,50	32,4	28,7	21,6	32,4
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	7,50	32,4	28,8	21,5	32,4
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	4,50	32,3	28,8	21,5	32,4
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	7,50	32,3	28,8	21,5	32,4
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	1,50	32,4	28,4	21,7	32,4
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	4,50	32,3	28,9	21,4	32,4
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	1,50	32,3	28,8	21,5	32,4
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	1,50	32,3	28,8	21,5	32,4
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	1,50	32,3	28,9	21,4	32,3
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	4,50	32,3	28,8	21,4	32,3
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	4,50	32,2	28,8	21,4	32,3
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	7,50	32,2	28,8	21,4	32,3
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	7,50	32,2	28,7	21,4	32,3
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	4,50	32,2	28,8	21,3	32,3
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	7,50	32,2	28,6	21,3	32,2
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	7,50	32,1	28,7	21,3	32,2
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	7,50	32,1	28,7	21,3	32,2
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	7,50	32,1	28,5	21,2	32,1
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	1,50	32,0	28,6	21,2	32,1
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	4,50	32,0	28,4	21,1	32,0
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	7,50	31,9	28,5	21,1	32,0
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	1,50	31,9	28,5	21,0	31,9
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	1,50	31,9	28,5	21,0	31,9
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	7,50	31,8	28,3	20,9	31,8
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	1,50	31,8	28,3	20,9	31,8
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	7,50	31,8	28,3	20,9	31,8
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	1,50	31,8	28,3	20,9	31,8
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	4,50	31,8	27,9	21,1	31,8
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	7,50	31,7	28,3	20,9	31,8
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	7,50	31,7	28,2	20,8	31,7
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	1,50	31,7	28,2	20,8	31,7
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	1,50	31,6	28,2	20,8	31,7
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	4,50	31,6	28,2	20,8	31,7
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	4,50	31,6	28,2	20,8	31,7
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	7,50	31,6	28,0	20,7	31,6
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	4,50	31,6	28,1	20,7	31,6
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	7,50	31,6	28,0	20,8	31,6
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	4,50	31,6	28,0	20,7	31,6
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	7,50	31,5	28,0	20,7	31,6
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	4,50	31,5	28,1	20,7	31,6
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	1,50	31,5	28,0	20,6	31,5
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	4,50	31,5	27,9	20,6	31,5
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	4,50	31,4	28,0	20,6	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	4,50	31,4	27,9	20,6	31,5
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	7,50	31,4	27,9	20,6	31,5
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	4,50	31,4	27,9	20,6	31,5
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	7,50	31,4	28,0	20,5	31,4
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	7,50	31,4	27,9	20,5	31,4
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	7,50	31,4	27,8	20,5	31,4
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	4,50	31,4	27,8	20,5	31,4
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	4,50	31,4	27,8	20,5	31,4
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	4,50	31,4	27,5	20,6	31,4
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	7,50	31,3	27,9	20,5	31,4
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	1,50	31,3	27,8	20,4	31,3
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	4,50	31,3	27,7	20,5	31,3
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	4,50	31,2	27,8	20,4	31,3
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	1,50	31,2	27,6	20,3	31,2
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	1,50	31,1	27,7	20,2	31,1
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	4,50	31,1	27,3	20,3	31,1
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	7,50	31,0	27,6	20,1	31,1
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	7,50	30,9	27,5	20,1	31,0
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	7,50	31,0	27,4	20,1	31,0
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	1,50	30,9	27,5	20,1	31,0
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	7,50	30,9	27,5	20,1	31,0
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	4,50	30,9	27,5	20,1	31,0
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	4,50	30,9	27,4	20,1	31,0
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	4,50	30,9	27,4	20,1	31,0
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	7,50	30,9	27,4	20,1	31,0
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	1,50	30,8	27,4	20,0	30,9
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	4,50	30,8	27,4	20,0	30,9
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	1,50	30,8	27,4	19,9	30,8
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	4,50	30,8	27,3	19,9	30,8
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	1,50	30,8	27,3	19,9	30,8
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	4,50	30,8	27,2	19,9	30,8
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	4,50	30,8	27,2	19,9	30,8
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	4,50	30,7	27,3	19,9	30,8
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	4,50	30,8	27,0	20,0	30,8
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	7,50	30,7	27,2	19,9	30,8
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	7,50	30,7	27,2	19,9	30,8
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	4,50	30,7	26,9	19,9	30,7
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	4,50	30,6	27,1	19,8	30,7
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	1,50	30,6	27,2	19,8	30,7
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	7,50	30,6	27,1	19,8	30,7
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	4,50	30,6	27,1	19,8	30,7
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	1,50	30,6	27,2	19,7	30,6
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	7,50	30,6	27,1	19,7	30,6
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	7,50	30,5	27,1	19,7	30,6
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	1,50	30,5	27,0	19,7	30,6
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	7,50	30,5	26,9	19,7	30,5
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	4,50	30,5	26,9	19,7	30,5
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	7,50	30,5	27,0	19,6	30,5
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	7,50	30,5	26,9	19,6	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	7,50	30,4	27,0	19,6	30,5
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	7,50	30,4	26,9	19,6	30,5
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	7,50	30,4	26,9	19,6	30,5
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	7,50	30,4	26,9	19,5	30,4
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	7,50	30,4	27,0	19,5	30,4
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	4,50	30,4	26,9	19,5	30,4
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	4,50	30,4	26,9	19,5	30,4
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	1,50	30,3	26,9	19,4	30,4
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	1,50	30,3	26,9	19,4	30,4
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	7,50	30,3	26,8	19,4	30,3
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	4,50	30,3	26,8	19,4	30,3
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	4,50	30,3	26,5	19,5	30,3
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	1,50	30,2	26,8	19,4	30,3
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	4,50	30,2	26,8	19,4	30,3
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	7,50	30,2	26,7	19,4	30,3
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	7,50	30,2	26,7	19,3	30,2
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	1,50	30,2	26,7	19,3	30,2
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	7,50	30,1	26,5	19,3	30,2
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	4,50	30,1	26,6	19,3	30,1
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	7,50	30,1	26,6	19,2	30,1
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	1,50	30,1	26,6	19,2	30,1
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	1,50	30,0	26,6	19,2	30,1
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	1,50	30,1	26,5	19,2	30,1
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	4,50	30,0	26,6	19,2	30,1
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	4,50	30,1	26,5	19,2	30,1
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	4,50	30,0	26,6	19,2	30,1
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	4,50	30,0	26,5	19,1	30,0
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	7,50	30,0	26,4	19,1	30,0
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	7,50	29,9	26,5	19,1	30,0
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	1,50	29,9	26,4	19,1	30,0
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	4,50	29,9	26,4	19,0	29,9
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	4,50	29,9	26,3	19,1	29,9
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	1,50	29,9	26,4	19,0	29,9
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	1,50	29,9	26,4	19,0	29,9
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	1,50	29,9	26,3	19,0	29,9
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	4,50	29,8	26,4	19,0	29,9
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	1,50	29,8	26,3	19,0	29,9
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	1,50	29,8	26,4	18,9	29,8
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	7,50	29,7	26,3	18,9	29,8
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	7,50	29,7	26,3	18,9	29,8
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	4,50	29,7	26,2	18,9	29,8
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	4,50	29,7	26,3	18,9	29,8
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	4,50	29,7	26,2	18,9	29,8
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	4,50	29,7	26,2	18,8	29,7
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	7,50	29,6	26,2	18,8	29,7
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	4,50	29,6	26,2	18,8	29,7
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	4,50	29,6	26,2	18,8	29,7
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	7,50	29,6	26,0	18,8	29,7
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	4,50	29,6	26,0	18,8	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	7,50	29,6	26,0	18,8	29,6
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	7,50	29,6	26,1	18,7	29,6
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	1,50	29,6	26,1	18,7	29,6
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	1,50	29,5	26,1	18,7	29,6
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	7,50	29,5	26,1	18,6	29,5
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	7,50	29,5	25,9	18,7	29,5
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	7,50	29,5	26,0	18,6	29,5
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	7,50	29,5	26,0	18,6	29,5
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	7,50	29,5	25,9	18,6	29,5
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	4,50	29,5	25,9	18,6	29,5
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	7,50	29,4	26,0	18,6	29,5
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	4,50	29,4	26,0	18,6	29,5
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	1,50	29,4	26,0	18,5	29,5
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	7,50	29,4	25,8	18,6	29,4
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	7,50	29,4	25,9	18,5	29,4
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	7,50	29,4	25,9	18,5	29,4
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	1,50	29,3	25,9	18,5	29,4
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	7,50	29,3	25,9	18,4	29,4
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	4,50	29,3	25,8	18,4	29,4
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	7,50	29,3	25,9	18,4	29,4
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	1,50	29,4	25,5	18,6	29,3
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	1,50	29,3	25,9	18,4	29,3
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	7,50	29,3	25,8	18,4	29,3
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	7,50	29,3	25,8	18,4	29,3
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	1,50	29,3	25,7	18,4	29,3
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	4,50	29,3	25,8	18,4	29,3
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	7,50	29,3	25,7	18,5	29,3
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	4,50	29,2	25,8	18,4	29,3
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	1,50	29,2	25,7	18,4	29,3
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	1,50	29,2	25,8	18,4	29,3
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	7,50	29,2	25,8	18,3	29,3
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	1,50	29,2	25,8	18,3	29,2
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	1,50	29,2	25,8	18,3	29,2
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	4,50	29,2	25,7	18,3	29,2
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	1,50	29,2	25,7	18,3	29,2
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	4,50	29,2	25,7	18,3	29,2
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	7,50	29,2	25,7	18,3	29,2
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	4,50	29,2	25,6	18,3	29,2
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	1,50	29,2	25,3	18,4	29,2
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	1,50	29,1	25,7	18,2	29,2
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	7,50	29,1	25,6	18,2	29,2
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	7,50	29,1	25,6	18,3	29,1
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	4,50	29,1	25,6	18,2	29,1
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	7,50	29,1	25,5	18,3	29,1
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	4,50	29,0	25,6	18,2	29,1
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	7,50	29,0	25,6	18,2	29,1
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	4,50	29,0	25,5	18,2	29,1
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	1,50	29,0	25,6	18,2	29,1
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	7,50	29,0	25,5	18,2	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	4,50	29,0	25,5	18,2	29,1
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	7,50	29,0	25,5	18,1	29,0
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	7,50	29,0	25,5	18,1	29,0
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	1,50	29,0	25,5	18,1	29,0
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	1,50	29,0	25,5	18,1	29,0
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	1,50	28,9	25,5	18,1	29,0
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	1,50	29,0	25,4	18,1	29,0
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	4,50	29,0	25,4	18,1	29,0
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	1,50	28,9	25,5	18,1	29,0
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	7,50	28,9	25,4	18,0	28,9
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	7,50	28,9	25,4	18,0	28,9
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	4,50	28,9	25,3	18,1	28,9
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	28,9	25,4	18,0	28,9
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	4,50	28,8	25,4	18,0	28,9
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	4,50	28,8	25,4	18,0	28,9
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	7,50	28,8	25,2	18,0	28,8
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	4,50	28,8	25,3	17,9	28,8
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	4,50	28,8	25,2	18,0	28,8
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	1,50	28,8	25,1	18,1	28,8
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	4,50	28,8	25,2	18,0	28,8
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	7,50	28,8	25,3	17,9	28,8
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	7,50	28,8	25,3	17,9	28,8
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	7,50	28,8	25,3	17,9	28,8
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	28,8	25,3	17,9	28,8
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	28,8	25,3	17,9	28,8
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	4,50	28,7	25,3	17,9	28,8
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	7,50	28,7	25,2	17,9	28,8
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	4,50	28,7	25,3	17,9	28,8
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	4,50	28,7	25,3	17,9	28,8
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	7,50	28,7	25,2	17,9	28,8
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	4,50	28,7	25,2	17,8	28,8
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	4,50	28,7	25,2	17,8	28,7
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	7,50	28,7	25,2	17,8	28,7
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	7,50	28,7	25,2	17,8	28,7
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	4,50	28,7	25,2	17,8	28,7
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	4,50	28,7	25,2	17,8	28,7
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	4,50	28,6	25,2	17,8	28,7
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	1,50	28,6	25,2	17,8	28,7
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	4,50	28,6	25,1	17,8	28,7
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	1,50	28,7	24,8	17,9	28,7
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	4,50	28,6	25,1	17,7	28,6
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	7,50	28,5	25,1	17,7	28,6
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	4,50	28,5	25,0	17,6	28,6
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	4,50	28,5	24,9	17,7	28,5
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	28,5	25,0	17,6	28,5
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	1,50	28,5	25,1	17,6	28,5
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	4,50	28,5	25,0	17,6	28,5
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	1,50	28,4	25,0	17,5	28,5
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	1,50	28,4	25,0	17,6	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	4,50	28,4	24,9	17,6	28,5
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	1,50	28,4	25,0	17,5	28,5
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	1,50	28,4	24,9	17,5	28,4
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	4,50	28,3	24,9	17,5	28,4
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	7,50	28,4	24,9	17,5	28,4
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	4,50	28,3	24,9	17,5	28,4
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	4,50	28,4	24,8	17,5	28,4
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	1,50	28,3	24,9	17,5	28,4
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	4,50	28,3	24,9	17,5	28,4
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	1,50	28,3	24,8	17,5	28,4
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	1,50	28,3	24,9	17,5	28,4
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	7,50	28,3	24,7	17,5	28,4
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	1,50	28,3	24,9	17,4	28,3
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	4,50	28,3	24,8	17,4	28,3
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	1,50	28,3	24,9	17,4	28,3
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	1,50	28,3	24,8	17,4	28,3
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	1,50	28,2	24,8	17,3	28,3
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	4,50	28,2	24,7	17,3	28,3
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	1,50	28,2	24,7	17,3	28,2
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	7,50	28,2	24,7	17,3	28,2
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	4,50	28,2	24,7	17,3	28,2
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	7,50	28,2	24,7	17,3	28,2
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	1,50	28,2	24,6	17,3	28,2
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	4,50	28,1	24,7	17,3	28,2
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	1,50	28,1	24,7	17,3	28,2
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	1,50	28,1	24,7	17,2	28,1
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	1,50	28,1	24,5	17,3	28,1
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	1,50	28,1	24,6	17,2	28,1
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	4,50	28,0	24,6	17,2	28,1
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	1,50	28,0	24,6	17,2	28,1
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	1,50	28,0	24,6	17,1	28,0
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	1,50	28,0	24,5	17,1	28,0
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	1,50	28,0	24,5	17,1	28,0
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	1,50	28,0	24,4	17,1	28,0
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	4,50	27,9	24,5	17,1	28,0
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	1,50	27,9	24,5	17,1	28,0
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	7,50	27,9	24,5	17,1	28,0
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	1,50	27,9	24,5	17,1	28,0
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	1,50	27,9	24,5	17,1	28,0
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	1,50	28,0	24,4	17,1	28,0
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	1,50	27,9	24,4	17,1	27,9
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	27,9	24,4	17,0	27,9
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	27,8	24,3	17,0	27,8
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	1,50	27,8	24,2	17,0	27,8
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	4,50	27,8	24,3	16,9	27,8
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	1,50	27,8	24,3	16,9	27,8
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	1,50	27,8	24,3	16,9	27,8
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	1,50	27,8	24,3	16,9	27,8
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	1,50	27,7	24,3	16,9	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	7,50	27,7	24,3	16,9	27,8
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	1,50	27,7	24,3	16,9	27,8
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	1,50	27,7	24,2	16,8	27,7
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	1,50	27,7	24,1	16,9	27,7
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	1,50	27,7	24,1	16,8	27,7
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	4,50	27,6	24,2	16,8	27,7
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	1,50	27,6	24,2	16,8	27,7
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	4,50	27,6	24,1	16,8	27,6
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	7,50	27,6	24,1	16,7	27,6
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	1,50	27,6	24,1	16,7	27,6
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	1,50	27,6	24,0	16,7	27,6
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	1,50	27,5	24,1	16,6	27,6
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	1,50	27,5	24,0	16,7	27,6
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	27,5	24,0	16,7	27,5
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	1,50	27,5	24,1	16,6	27,5
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	1,50	27,5	23,9	16,6	27,5
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	4,50	27,4	24,0	16,6	27,5
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	4,50	27,4	23,9	16,6	27,5
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	1,50	27,4	24,0	16,5	27,5
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	1,50	27,4	23,9	16,6	27,4
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	4,50	27,4	23,8	16,6	27,4
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	7,50	27,4	23,8	16,6	27,4
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	1,50	27,3	23,9	16,4	27,3
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	1,50	27,3	23,8	16,4	27,3
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	1,50	27,3	23,6	16,5	27,3
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	1,50	27,2	23,7	16,4	27,3
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	7,50	27,2	23,6	16,4	27,2
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	1,50	27,1	23,6	16,3	27,2
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	1,50	27,1	23,7	16,2	27,1
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	4,50	27,1	23,6	16,2	27,1
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	27,0	23,6	16,2	27,1
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	4,50	27,0	23,5	16,2	27,1
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	7,50	27,0	23,4	16,2	27,0
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	1,50	26,8	23,4	16,0	26,9
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	1,50	26,8	23,3	16,0	26,9
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	1,50	26,8	23,3	16,0	26,8
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	1,50	26,7	23,3	15,9	26,8
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	4,50	26,7	23,1	15,9	26,7
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	26,6	23,1	15,7	26,6
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	1,50	26,5	23,1	15,7	26,6
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	4,50	26,4	22,9	15,6	26,5
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	1,50	26,4	22,9	15,5	26,4
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	7,50	26,4	22,8	15,6	26,4
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	4,50	26,3	22,7	15,4	26,3
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	1,50	26,2	22,8	15,4	26,3
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	1,50	25,8	22,3	15,0	25,9
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	1,50	25,7	22,1	14,8	25,7
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	4,50	25,6	22,0	14,8	25,6
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	1,50	25,3	21,8	14,5	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Paradijsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	1,50	24,9	21,0	14,1	24,9
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	1,50	24,8	21,3	14,0	24,8
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	1,50	24,4	20,8	13,6	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	7,50	43,5	39,8	33,8	43,8
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	7,50	43,4	39,6	33,7	43,7
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	7,50	43,0	39,2	33,2	43,3
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	7,50	42,8	39,1	33,1	43,2
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	4,50	42,7	39,0	33,0	43,0
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	4,50	42,7	38,9	32,9	43,0
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	7,50	42,6	38,9	32,9	42,9
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	7,50	42,6	38,8	32,8	42,9
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	7,50	42,3	38,6	32,6	42,7
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	4,50	42,2	38,5	32,5	42,5
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	4,50	42,2	38,4	32,4	42,5
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	4,50	42,0	38,3	32,3	42,3
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	1,50	41,9	38,2	32,2	42,3
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	4,50	41,9	38,2	32,2	42,2
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	4,50	41,8	38,1	32,1	42,2
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	1,50	41,8	38,1	32,0	42,1
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	7,50	41,8	38,0	32,1	42,1
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	7,50	41,7	37,9	32,0	42,0
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	7,50	41,6	37,9	31,9	41,9
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	4,50	41,5	37,7	31,8	41,8
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	1,50	41,4	37,7	31,7	41,8
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	1,50	41,4	37,7	31,7	41,7
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	1,50	41,4	37,7	31,7	41,7
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	1,50	41,4	37,7	31,7	41,7
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	1,50	41,3	37,5	31,5	41,6
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	7,50	41,2	37,5	31,6	41,6
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	1,50	41,2	37,5	31,5	41,6
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	7,50	41,1	37,4	31,5	41,5
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	4,50	41,1	37,4	31,5	41,5
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	7,50	41,0	37,3	31,3	41,4
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	4,50	41,0	37,3	31,3	41,3
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	4,50	41,0	37,2	31,3	41,3
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	7,50	40,9	37,2	31,3	41,3
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	1,50	40,9	37,2	31,2	41,2
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	7,50	40,9	37,2	31,2	41,2
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	4,50	40,9	37,1	31,2	41,2
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	1,50	40,8	37,0	31,1	41,1
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	1,50	40,7	37,0	31,0	41,0
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	7,50	40,6	36,8	30,9	40,9
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	1,50	40,5	36,8	30,9	40,9
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	4,50	40,5	36,8	30,8	40,9
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	1,50	40,4	36,7	30,7	40,7
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	7,50	40,3	36,5	30,6	40,6
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	4,50	40,3	36,6	30,6	40,6
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	7,50	40,3	36,5	30,5	40,6
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	7,50	40,2	36,5	30,5	40,6
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	7,50	40,2	36,4	30,4	40,5
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	4,50	40,1	36,4	30,4	40,5
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	1,50	40,1	36,3	30,3	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	7,50	40,1	36,3	30,3	40,4
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	7,50	40,0	36,3	30,3	40,3
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	7,50	40,0	36,2	30,2	40,3
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	7,50	39,9	36,2	30,2	40,3
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	7,50	39,9	36,2	30,2	40,3
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	4,50	39,9	36,2	30,2	40,2
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	7,50	39,9	36,2	30,1	40,2
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	1,50	39,8	36,1	30,1	40,2
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	7,50	39,8	36,1	30,1	40,1
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	7,50	39,8	36,0	30,0	40,1
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	7,50	39,7	36,0	30,0	40,0
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	1,50	39,7	35,9	29,9	40,0
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	7,50	39,7	35,9	30,0	40,0
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	7,50	39,7	36,0	29,9	40,0
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	7,50	39,6	35,9	29,9	40,0
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	7,50	39,6	35,8	29,9	39,9
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	7,50	39,5	35,8	29,8	39,9
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	7,50	39,5	35,8	29,8	39,9
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	4,50	39,5	35,8	29,8	39,9
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	4,50	39,5	35,8	29,8	39,9
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	4,50	39,5	35,8	29,8	39,9
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	7,50	39,5	35,7	29,8	39,8
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	7,50	39,5	35,7	29,7	39,8
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	4,50	39,5	35,7	29,7	39,8
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	7,50	39,4	35,7	29,7	39,8
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	1,50	39,4	35,7	29,6	39,7
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	4,50	39,4	35,7	29,6	39,7
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	4,50	39,3	35,6	29,6	39,7
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	4,50	39,3	35,6	29,6	39,6
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	4,50	39,3	35,6	29,6	39,6
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	4,50	39,2	35,5	29,5	39,6
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	1,50	39,2	35,5	29,4	39,5
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	4,50	39,2	35,5	29,5	39,5
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	1,50	39,2	35,5	29,5	39,5
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	4,50	39,2	35,5	29,4	39,5
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	1,50	39,2	35,5	29,4	39,5
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	1,50	39,2	35,4	29,5	39,5
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	4,50	39,2	35,4	29,4	39,5
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	4,50	39,1	35,4	29,5	39,5
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	7,50	39,1	35,4	29,4	39,5
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	4,50	39,1	35,4	29,4	39,5
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	4,50	39,1	35,4	29,4	39,4
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	4,50	39,1	35,4	29,4	39,4
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	4,50	39,1	35,3	29,3	39,4
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	4,50	39,1	35,3	29,3	39,4
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	1,50	38,9	35,2	29,3	39,3
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	4,50	38,9	35,2	29,3	39,3
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	7,50	38,9	35,2	29,2	39,3
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	7,50	38,9	35,2	29,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	1,50	38,9	35,2	29,1	39,2
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	7,50	38,9	35,1	29,2	39,2
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	1,50	38,9	35,1	29,1	39,2
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	1,50	38,9	35,1	29,1	39,2
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	7,50	38,8	35,1	29,1	39,2
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	7,50	38,8	35,1	29,1	39,1
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	7,50	38,8	35,0	29,1	39,1
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	7,50	38,8	35,0	29,1	39,1
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	7,50	38,8	35,0	29,1	39,1
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	1,50	38,8	35,1	29,0	39,1
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	7,50	38,8	35,0	29,0	39,1
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	1,50	38,7	35,0	29,0	39,1
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	1,50	38,7	35,0	29,0	39,1
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	1,50	38,8	35,0	29,0	39,1
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	1,50	38,7	35,0	29,0	39,1
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	7,50	38,7	34,9	29,0	39,0
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	7,50	38,7	34,9	28,9	39,0
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	4,50	38,7	34,9	28,9	39,0
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	4,50	38,7	34,9	28,9	39,0
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	4,50	38,6	34,9	28,8	38,9
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	7,50	38,6	34,8	28,9	38,9
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	4,50	38,6	34,8	28,9	38,9
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	4,50	38,5	34,8	28,8	38,9
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	4,50	38,5	34,8	28,8	38,9
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	4,50	38,5	34,7	28,8	38,8
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	4,50	38,5	34,8	28,8	38,8
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	1,50	38,5	34,8	28,8	38,8
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	4,50	38,5	34,8	28,7	38,8
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	4,50	38,5	34,7	28,7	38,8
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	1,50	38,4	34,7	28,7	38,7
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	7,50	38,4	34,6	28,6	38,7
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	1,50	38,3	34,6	28,6	38,7
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	1,50	38,3	34,6	28,5	38,7
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	7,50	38,3	34,6	28,6	38,6
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	1,50	38,3	34,6	28,6	38,6
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	1,50	38,3	34,6	28,5	38,6
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	4,50	38,3	34,5	28,6	38,6
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	4,50	38,3	34,5	28,5	38,6
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	7,50	38,2	34,5	28,5	38,6
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	1,50	38,2	34,5	28,5	38,5
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	1,50	38,1	34,4	28,4	38,5
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	4,50	38,1	34,4	28,4	38,4
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	1,50	38,1	34,4	28,4	38,4
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	1,50	38,1	34,4	28,3	38,4
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	1,50	38,1	34,4	28,3	38,4
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	4,50	38,0	34,3	28,3	38,3
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	1,50	37,9	34,2	28,2	38,2
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	1,50	37,9	34,2	28,1	38,2
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	1,50	37,9	34,1	28,1	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	1,50	37,8	34,1	28,0	38,1
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	1,50	37,8	34,1	28,1	38,1
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	1,50	37,7	34,0	28,0	38,1
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	4,50	37,7	34,0	28,0	38,1
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	4,50	37,7	34,0	28,0	38,0
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	4,50	37,7	33,9	27,9	38,0
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	4,50	37,6	33,8	27,8	37,9
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	1,50	37,5	33,7	27,7	37,8
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	1,50	37,3	33,6	27,6	37,6
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	1,50	37,2	33,5	27,4	37,5
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	1,50	37,1	33,4	27,4	37,5
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	1,50	37,0	33,3	27,3	37,4
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	1,50	37,0	33,2	27,2	37,3
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	4,50	36,9	33,1	27,1	37,2
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	1,50	36,1	32,3	26,3	36,4
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	7,50	35,4	31,7	25,7	35,8
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	7,50	35,4	31,7	25,7	35,7
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	7,50	35,4	31,7	25,7	35,7
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	7,50	35,3	31,5	25,5	35,6
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	7,50	35,2	31,4	25,5	35,5
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	7,50	35,2	31,5	25,5	35,5
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	7,50	35,2	31,4	25,4	35,5
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	4,50	35,2	31,4	25,4	35,5
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	4,50	35,0	31,3	25,4	35,4
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	7,50	35,0	31,3	25,3	35,4
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	7,50	34,9	31,2	25,2	35,2
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	7,50	34,9	31,1	25,2	35,2
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	4,50	34,8	31,0	25,1	35,1
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	4,50	34,8	31,0	25,1	35,1
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	4,50	34,8	31,0	25,1	35,1
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	7,50	34,8	31,0	25,0	35,1
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	4,50	34,7	31,0	25,0	35,1
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	7,50	34,6	30,8	24,8	34,9
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	4,50	34,5	30,8	24,8	34,9
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	4,50	34,5	30,8	24,8	34,8
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	4,50	34,4	30,6	24,7	34,7
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	4,50	34,4	30,6	24,6	34,7
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	4,50	34,3	30,6	24,6	34,7
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	4,50	34,3	30,6	24,6	34,6
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	4,50	34,3	30,5	24,6	34,6
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	1,50	34,3	30,6	24,5	34,6
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	4,50	34,1	30,3	24,3	34,4
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	4,50	34,1	30,3	24,3	34,4
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	4,50	34,1	30,3	24,3	34,4
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	1,50	34,0	30,2	24,3	34,3
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	4,50	34,0	30,2	24,2	34,3
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	4,50	33,9	30,2	24,2	34,2
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	1,50	33,9	30,1	24,1	34,2
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	1,50	33,8	30,1	24,1	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	1,50	33,8	30,1	24,1	34,1
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	1,50	33,8	30,0	24,0	34,1
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	4,50	33,8	30,0	24,0	34,1
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	7,50	33,7	30,0	24,0	34,0
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	4,50	33,7	29,9	24,0	34,0
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	7,50	33,7	29,9	24,0	34,0
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	7,50	33,7	29,9	24,0	34,0
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	7,50	33,7	29,9	24,0	34,0
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	4,50	33,7	29,9	23,9	34,0
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	7,50	33,6	29,9	23,9	34,0
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	1,50	33,6	29,9	23,9	34,0
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	4,50	33,6	29,9	23,9	34,0
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	7,50	33,6	29,9	23,9	34,0
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	4,50	33,6	29,9	23,9	33,9
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	1,50	33,6	29,8	23,9	33,9
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	4,50	33,6	29,8	23,9	33,9
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	4,50	33,6	29,8	23,9	33,9
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	1,50	33,5	29,8	23,8	33,9
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	7,50	33,5	29,8	23,8	33,9
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	7,50	33,5	29,8	23,8	33,8
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	4,50	33,5	29,7	23,8	33,8
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	7,50	33,5	29,7	23,7	33,8
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	4,50	33,5	29,7	23,8	33,8
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	7,50	33,4	29,7	23,7	33,8
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	1,50	33,4	29,7	23,7	33,7
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	7,50	33,4	29,7	23,7	33,7
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	7,50	33,4	29,6	23,7	33,7
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	4,50	33,4	29,6	23,7	33,7
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	1,50	33,4	29,7	23,6	33,7
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	7,50	33,4	29,6	23,7	33,7
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	4,50	33,4	29,6	23,7	33,7
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	4,50	33,3	29,6	23,7	33,7
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	4,50	33,3	29,6	23,7	33,7
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	7,50	33,3	29,6	23,6	33,6
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	7,50	33,3	29,5	23,6	33,6
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	7,50	33,3	29,5	23,6	33,6
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	7,50	33,3	29,5	23,6	33,6
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	1,50	33,2	29,5	23,5	33,6
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	7,50	33,2	29,5	23,5	33,6
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	7,50	33,2	29,5	23,5	33,6
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	7,50	33,2	29,5	23,5	33,5
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	4,50	33,2	29,5	23,5	33,5
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	1,50	33,2	29,5	23,4	33,5
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	7,50	33,2	29,4	23,4	33,5
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	7,50	33,2	29,4	23,5	33,5
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	4,50	33,2	29,4	23,4	33,5
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	4,50	33,1	29,4	23,4	33,5
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	4,50	33,1	29,4	23,4	33,5
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	4,50	33,1	29,3	23,4	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	7,50	33,1	29,4	23,4	33,4
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	7,50	33,1	29,3	23,3	33,4
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	7,50	33,1	29,3	23,3	33,4
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	7,50	33,1	29,3	23,3	33,4
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	1,50	33,1	29,4	23,3	33,4
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	7,50	33,0	29,3	23,4	33,4
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	4,50	33,0	29,3	23,3	33,4
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	7,50	33,0	29,3	23,3	33,3
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	7,50	33,0	29,2	23,3	33,3
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	7,50	33,0	29,3	23,3	33,3
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	1,50	33,0	29,2	23,3	33,3
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	4,50	32,9	29,2	23,2	33,3
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	4,50	32,9	29,2	23,2	33,2
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	4,50	32,9	29,1	23,1	33,2
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	1,50	32,9	29,1	23,1	33,2
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	4,50	32,8	29,1	23,1	33,2
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	4,50	32,8	29,1	23,1	33,2
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	1,50	32,8	29,1	23,1	33,2
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	7,50	32,8	29,0	23,1	33,1
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	1,50	32,8	29,1	23,1	33,1
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	1,50	32,8	29,1	23,0	33,1
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	7,50	32,8	29,0	23,1	33,1
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	1,50	32,7	29,0	23,0	33,1
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	1,50	32,7	29,0	23,0	33,0
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	7,50	32,7	29,0	23,0	33,0
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	1,50	32,7	29,0	23,0	33,0
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	7,50	32,7	28,9	23,0	33,0
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	4,50	32,7	28,9	23,0	33,0
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	4,50	32,6	28,9	22,9	33,0
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	1,50	32,6	28,9	22,9	32,9
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	4,50	32,6	28,8	22,9	32,9
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	1,50	32,6	28,9	22,9	32,9
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	4,50	32,6	28,8	22,9	32,9
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	4,50	32,6	28,8	22,9	32,9
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	7,50	32,5	28,8	22,8	32,8
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	4,50	32,5	28,7	22,8	32,8
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	1,50	32,5	28,8	22,8	32,8
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	7,50	32,5	28,7	22,7	32,8
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	1,50	32,5	28,7	22,7	32,8
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	1,50	32,4	28,7	22,7	32,7
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	1,50	32,4	28,7	22,7	32,7
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	1,50	32,4	28,6	22,7	32,7
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	1,50	32,4	28,7	22,6	32,7
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	1,50	32,4	28,6	22,6	32,7
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	1,50	32,4	28,6	22,7	32,7
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	4,50	32,4	28,6	22,6	32,7
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	7,50	32,3	28,6	22,6	32,7
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	4,50	32,3	28,5	22,6	32,6
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	4,50	32,3	28,5	22,6	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	1,50	32,3	28,6	22,5	32,6
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	4,50	32,1	28,4	22,4	32,5
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	7,50	32,1	28,3	22,4	32,4
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	1,50	32,1	28,3	22,3	32,4
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	7,50	32,1	28,3	22,4	32,4
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	4,50	32,1	28,3	22,3	32,4
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	1,50	32,0	28,3	22,3	32,4
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	1,50	32,0	28,3	22,3	32,4
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	1,50	32,0	28,3	22,3	32,3
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	1,50	32,0	28,3	22,3	32,3
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	1,50	32,0	28,3	22,3	32,3
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	1,50	32,0	28,3	22,2	32,3
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	1,50	31,9	28,2	22,2	32,2
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	4,50	31,9	28,1	22,2	32,2
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	7,50	31,9	28,1	22,2	32,2
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	7,50	31,9	28,1	22,2	32,2
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	4,50	31,9	28,1	22,2	32,2
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	1,50	31,8	28,1	22,1	32,1
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	7,50	31,8	28,0	22,1	32,1
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	1,50	31,7	28,0	21,9	32,0
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	4,50	31,7	27,9	22,0	32,0
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	7,50	31,6	27,9	22,0	32,0
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	7,50	31,6	27,9	21,9	32,0
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	7,50	31,6	27,9	21,9	32,0
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	1,50	31,6	27,9	21,9	31,9
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	1,50	31,6	27,8	21,9	31,9
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	7,50	31,5	27,8	21,8	31,9
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	1,50	31,5	27,8	21,8	31,8
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	1,50	31,5	27,8	21,7	31,8
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	4,50	31,5	27,7	21,7	31,8
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	4,50	31,5	27,7	21,7	31,8
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	7,50	31,5	27,7	21,7	31,8
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	1,50	31,4	27,6	21,6	31,7
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	7,50	31,3	27,6	21,6	31,7
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	7,50	31,3	27,6	21,6	31,7
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	7,50	31,3	27,6	21,6	31,7
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	7,50	31,3	27,5	21,6	31,6
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	1,50	31,3	27,6	21,6	31,6
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	1,50	31,3	27,5	21,6	31,6
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	4,50	31,3	27,5	21,5	31,6
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	7,50	31,2	27,5	21,5	31,5
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	1,50	31,2	27,5	21,5	31,5
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	4,50	31,2	27,4	21,5	31,5
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	31,2	27,4	21,4	31,5
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	4,50	31,1	27,3	21,4	31,4
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	1,50	31,1	27,3	21,4	31,4
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	1,50	31,0	27,2	21,3	31,3
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	4,50	31,0	27,2	21,2	31,3
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	1,50	30,9	27,2	21,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	1,50	30,9	27,2	21,2	31,2
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	30,8	27,0	21,1	31,1
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	4,50	30,8	27,0	21,0	31,1
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	4,50	30,7	27,0	21,0	31,0
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	1,50	30,7	27,0	21,0	31,0
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	1,50	30,7	26,9	20,9	31,0
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	1,50	30,6	26,9	20,9	31,0
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	1,50	30,6	26,9	20,9	31,0
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	30,6	26,8	20,9	30,9
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	1,50	30,5	26,8	20,8	30,9
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	30,5	26,8	20,8	30,8
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	1,50	30,4	26,7	20,7	30,8
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	1,50	30,4	26,6	20,7	30,7
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	30,3	26,5	20,6	30,6
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	30,3	26,5	20,5	30,6
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	1,50	30,2	26,4	20,5	30,5
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	30,0	26,3	20,3	30,4
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	29,9	26,2	20,2	30,2
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	29,7	26,0	20,0	30,0
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	1,50	29,2	25,4	19,4	29,5
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	7,50	28,7	24,9	18,9	29,0
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	7,50	28,6	24,8	18,9	28,9
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	7,50	28,6	24,8	18,8	28,9
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	7,50	28,6	24,8	18,8	28,9
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	7,50	28,5	24,8	18,8	28,9
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	7,50	28,5	24,7	18,8	28,8
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	7,50	28,4	24,6	18,6	28,7
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	4,50	28,3	24,5	18,5	28,6
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	7,50	28,2	24,5	18,5	28,6
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	4,50	27,8	24,0	18,1	28,1
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	4,50	27,8	24,0	18,1	28,1
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	4,50	27,7	23,9	17,9	28,0
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	4,50	27,5	23,7	17,8	27,8
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	4,50	27,4	23,6	17,6	27,7
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	4,50	27,2	23,4	17,4	27,5
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	4,50	26,4	22,6	16,7	26,7
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	7,50	26,4	22,6	16,7	26,7
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	4,50	26,3	22,5	16,6	26,6
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	4,50	26,3	22,5	16,6	26,6
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	4,50	26,3	22,5	16,6	26,6
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	7,50	26,3	22,5	16,6	26,6
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	7,50	26,2	22,4	16,5	26,5
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	4,50	26,2	22,4	16,5	26,5
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	4,50	26,2	22,4	16,5	26,5
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	4,50	26,2	22,4	16,5	26,5
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	4,50	26,2	22,4	16,4	26,5
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	4,50	26,1	22,3	16,4	26,4
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	7,50	26,1	22,3	16,4	26,4
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	4,50	26,1	22,2	16,3	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	4,50	26,0	22,2	16,3	26,3
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	4,50	26,0	22,2	16,3	26,3
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	4,50	26,0	22,2	16,2	26,3
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	4,50	26,0	22,2	16,3	26,3
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	4,50	26,0	22,1	16,3	26,3
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	4,50	26,0	22,2	16,2	26,3
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	4,50	25,9	22,2	16,2	26,3
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	4,50	25,9	22,1	16,2	26,2
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	4,50	25,9	22,1	16,2	26,2
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	4,50	25,9	22,1	16,2	26,2
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	4,50	25,9	22,1	16,1	26,2
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	4,50	25,8	22,0	16,1	26,1
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	4,50	25,8	22,0	16,1	26,1
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	4,50	25,8	22,0	16,0	26,1
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	4,50	25,7	21,9	16,0	26,0
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	4,50	25,7	21,9	16,0	26,0
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	7,50	25,7	21,9	15,9	26,0
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	4,50	25,6	21,9	16,0	26,0
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	4,50	25,7	21,9	15,9	26,0
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	4,50	25,6	21,8	15,9	25,9
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	7,50	25,6	21,8	15,8	25,9
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	4,50	25,6	21,8	15,9	25,9
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	7,50	25,5	21,7	15,8	25,9
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	7,50	25,5	21,7	15,8	25,8
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	4,50	25,5	21,7	15,8	25,8
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	4,50	25,5	21,7	15,7	25,8
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	1,50	25,4	21,7	15,7	25,7
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	4,50	25,4	21,6	15,7	25,7
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	4,50	25,4	21,6	15,6	25,7
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	7,50	25,3	21,5	15,6	25,6
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	4,50	25,3	21,5	15,6	25,6
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	7,50	25,3	21,5	15,5	25,6
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	4,50	25,2	21,5	15,5	25,6
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	7,50	25,2	21,4	15,5	25,5
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	4,50	25,2	21,4	15,5	25,5
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	4,50	25,2	21,4	15,5	25,5
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	7,50	25,2	21,4	15,5	25,5
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	1,50	25,1	21,4	15,4	25,4
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	7,50	25,1	21,3	15,4	25,4
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	7,50	25,1	21,3	15,3	25,4
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	7,50	25,1	21,3	15,4	25,4
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	1,50	25,0	21,3	15,3	25,3
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	1,50	25,0	21,3	15,3	25,3
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	1,50	25,0	21,3	15,3	25,3
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	7,50	25,0	21,2	15,3	25,3
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	7,50	25,0	21,2	15,2	25,3
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	1,50	24,9	21,2	15,2	25,3
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	7,50	24,9	21,1	15,2	25,2
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	1,50	24,9	21,2	15,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	7,50	24,9	21,1	15,2	25,2
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	1,50	24,9	21,1	15,1	25,2
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	7,50	24,9	21,1	15,2	25,2
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	7,50	24,9	21,1	15,1	25,2
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	1,50	24,8	21,1	15,1	25,2
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	7,50	24,8	21,0	15,1	25,2
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	1,50	24,8	21,1	15,1	25,1
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	1,50	24,8	21,1	15,1	25,1
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	1,50	24,8	21,0	15,1	25,1
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	1,50	24,8	21,0	15,1	25,1
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	1,50	24,8	21,0	15,0	25,1
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	7,50	24,8	21,0	15,0	25,1
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	7,50	24,7	20,9	15,0	25,0
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	7,50	24,7	20,9	15,0	25,0
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	1,50	24,7	21,0	15,0	25,0
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	1,50	24,7	21,0	15,0	25,0
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	7,50	24,7	20,9	15,0	25,0
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	1,50	24,6	20,9	14,9	24,9
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	7,50	24,6	20,8	14,9	24,9
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	1,50	24,6	20,8	14,9	24,9
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	1,50	24,6	20,8	14,9	24,9
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	7,50	24,6	20,8	14,8	24,9
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	4,50	24,6	20,8	14,8	24,9
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	1,50	24,5	20,8	14,8	24,9
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	4,50	24,5	20,8	14,8	24,9
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	1,50	24,5	20,8	14,8	24,8
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	1,50	24,5	20,7	14,8	24,8
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	1,50	24,5	20,8	14,8	24,8
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	7,50	24,5	20,7	14,8	24,8
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	1,50	24,5	20,7	14,7	24,8
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	7,50	24,5	20,7	14,7	24,8
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	1,50	24,4	20,7	14,7	24,8
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	1,50	24,4	20,7	14,7	24,7
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	4,50	24,4	20,6	14,7	24,7
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	7,50	24,3	20,5	14,6	24,6
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	7,50	24,3	20,5	14,6	24,6
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	7,50	24,3	20,5	14,6	24,6
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	7,50	24,2	20,4	14,5	24,5
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	7,50	24,2	20,4	14,4	24,5
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	1,50	24,2	20,3	14,4	24,5
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	1,50	24,1	20,4	14,4	24,4
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	7,50	24,1	20,3	14,4	24,4
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	1,50	24,1	20,3	14,4	24,4
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	7,50	24,1	20,3	14,3	24,4
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	7,50	24,0	20,2	14,3	24,3
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	7,50	24,0	20,2	14,2	24,3
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	1,50	23,9	20,0	14,1	24,2
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	1,50	23,8	20,1	14,1	24,2
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	1,50	23,8	20,0	14,0	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	1,50	23,8	20,0	14,0	24,1
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	1,50	23,7	20,0	14,0	24,0
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	7,50	23,7	19,9	14,0	24,0
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	1,50	23,7	19,9	13,9	24,0
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	1,50	23,5	19,8	13,8	23,8
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	1,50	23,0	19,3	13,2	23,3
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	1,50	23,0	19,2	13,2	23,3
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	1,50	23,0	19,2	13,2	23,3
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	1,50	22,9	19,1	13,2	23,2
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	1,50	22,7	18,9	12,9	23,0
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	1,50	22,5	18,6	12,7	22,8
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	1,50	22,5	18,6	12,7	22,7
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	1,50	22,4	18,6	12,6	22,7
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	7,50	22,3	18,5	12,6	22,6
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	4,50	22,3	18,4	12,5	22,6
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	4,50	22,2	18,4	12,5	22,5
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	7,50	22,2	18,4	12,5	22,5
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	4,50	22,2	18,4	12,5	22,5
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	7,50	22,1	18,3	12,4	22,4
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	4,50	22,1	18,3	12,4	22,4
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	7,50	22,0	18,2	12,3	22,3
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	1,50	22,0	18,2	12,2	22,3
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	7,50	22,0	18,2	12,3	22,3
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	1,50	22,0	18,2	12,2	22,3
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	4,50	21,9	18,1	12,2	22,2
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	1,50	21,9	18,0	12,1	22,1
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	7,50	21,7	17,9	12,0	22,0
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	1,50	21,7	17,8	11,9	21,9
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	4,50	21,5	17,7	11,8	21,8
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	7,50	20,1	16,2	10,3	20,4
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	7,50	20,0	16,1	10,2	20,3
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	4,50	19,9	16,0	10,2	20,2
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	4,50	19,8	16,0	10,1	20,1
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	7,50	19,8	16,0	10,1	20,1
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	7,50	19,8	15,9	10,1	20,1
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	7,50	19,7	15,8	9,9	20,0
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	7,50	19,7	15,8	9,9	20,0
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	7,50	19,6	15,8	9,9	19,9
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	4,50	19,6	15,8	9,9	19,9
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	4,50	19,6	15,7	9,9	19,9
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	7,50	19,6	15,7	9,8	19,9
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	7,50	19,5	15,6	9,8	19,8
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	7,50	19,4	15,5	9,7	19,7
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	4,50	19,4	15,5	9,6	19,7
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	7,50	19,3	15,5	9,6	19,6
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	4,50	19,3	15,4	9,6	19,6
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	4,50	19,3	15,4	9,6	19,6
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	7,50	19,2	15,3	9,5	19,5
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	4,50	19,2	15,3	9,5	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	1,50	19,1	15,3	9,4	19,4
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	4,50	19,1	15,2	9,4	19,4
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	4,50	19,0	15,1	9,3	19,3
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	4,50	18,9	15,0	9,2	19,2
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	1,50	18,8	15,0	9,1	19,2
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	7,50	18,8	14,9	9,1	19,1
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	4,50	18,8	14,9	9,1	19,1
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	4,50	18,8	14,9	9,1	19,1
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	4,50	18,8	14,9	9,0	19,1
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	7,50	18,7	14,9	9,0	19,0
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	4,50	18,7	14,8	9,0	19,0
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	4,50	18,7	14,7	9,0	19,0
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	1,50	18,6	14,8	8,9	18,9
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	4,50	18,6	14,7	8,9	18,9
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	7,50	18,5	14,7	8,8	18,8
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	1,50	18,5	14,7	8,8	18,8
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	7,50	18,5	14,6	8,8	18,8
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	7,50	18,4	14,6	8,7	18,7
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	4,50	18,4	14,5	8,7	18,7
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	1,50	18,4	14,6	8,7	18,7
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	4,50	18,4	14,5	8,7	18,7
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	1,50	18,4	14,6	8,7	18,7
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	1,50	18,4	14,5	8,6	18,7
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	7,50	18,4	14,5	8,6	18,7
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	4,50	18,4	14,5	8,6	18,7
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	1,50	18,3	14,5	8,6	18,6
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	4,50	18,3	14,3	8,6	18,6
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	1,50	18,2	14,4	8,5	18,6
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	1,50	18,2	14,3	8,4	18,5
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	4,50	17,8	13,9	8,1	18,1
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	1,50	17,7	13,9	8,0	18,0
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	1,50	17,7	13,8	7,9	18,0
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	1,50	17,6	13,8	7,9	17,9
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	7,50	17,6	13,7	7,9	17,9
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	1,50	17,4	13,5	7,7	17,7
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	1,50	17,3	13,4	7,6	17,6
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	1,50	17,3	13,4	7,5	17,6
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	7,50	17,3	13,4	7,5	17,6
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	1,50	17,3	13,4	7,5	17,5
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	1,50	17,2	13,3	7,4	17,5
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	1,50	17,1	13,3	7,4	17,4
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	1,50	17,1	13,2	7,4	17,4
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	1,50	17,1	13,2	7,3	17,4
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	7,50	17,0	13,1	7,2	17,3
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	1,50	16,9	13,0	7,2	17,2
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	1,50	16,9	13,0	7,2	17,2
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	1,50	16,8	12,9	7,1	17,1
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	1,50	16,8	12,9	7,0	17,1
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	7,50	16,7	12,8	7,0	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringdijk/Hertog van Beijerenstr
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	1,50	16,5	12,6	6,8	16,8
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	1,50	16,5	12,6	6,7	16,8
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	1,50	16,1	12,2	6,3	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	7,50	38,2	34,8	27,3	38,2
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	7,50	37,9	34,6	27,0	38,0
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	4,50	37,9	34,5	26,9	37,9
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	4,50	37,8	34,5	26,8	37,9
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	7,50	37,2	33,7	26,3	37,2
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	7,50	37,0	33,7	26,1	37,1
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	7,50	36,9	33,6	26,0	37,0
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	7,50	36,9	33,5	25,9	36,9
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	4,50	36,7	33,4	25,7	36,7
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	4,50	36,5	33,3	25,6	36,6
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	4,50	36,4	33,1	25,5	36,5
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	4,50	36,4	33,0	25,5	36,5
39B-zw-006	bouwvlak 39 zuid-west	1,50	35,9	32,6	24,9	35,9
38B-zw-006	bouwvlak 38 zuid-west	1,50	35,8	32,5	24,9	35,9
39B-nw-005	bouwvlak 39 noord-west	1,50	34,9	31,6	23,9	34,9
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	7,50	34,8	31,3	23,9	34,9
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	7,50	34,8	31,4	23,9	34,8
39B-zo-001	bouwvlak 39 zuid-oost	1,50	34,6	31,3	23,7	34,7
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	7,50	34,6	31,2	23,7	34,6
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	7,50	34,5	31,1	23,5	34,5
38B-nw-005	bouwvlak 38 noord-west	1,50	34,4	31,1	23,4	34,4
38B-zo-001	bouwvlak 38 zuid-oost	1,50	34,1	30,8	23,2	34,2
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	7,50	34,0	30,6	23,1	34,1
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	4,50	33,9	30,5	22,9	33,9
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	7,50	33,7	30,3	22,8	33,7
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	4,50	33,7	30,3	22,7	33,7
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	4,50	33,5	30,1	22,6	33,6
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	4,50	33,1	29,7	22,1	33,1
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	4,50	33,0	29,5	22,0	33,0
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	4,50	32,6	29,3	21,7	32,7
39B-zo-002	bouwvlak 39 zuid-oost	1,50	32,2	28,9	21,3	32,3
38B-nw-004	bouwvlak 38 noord-west	1,50	31,8	28,5	20,9	31,9
39B-nw-004	bouwvlak 39 noord-west	1,50	31,7	28,4	20,7	31,7
38B-zo-002	bouwvlak 38 zuid-oost	1,50	31,1	27,8	20,2	31,2
39B-no-003	bouwvlak 39 noord-oost	1,50	31,0	27,7	20,1	31,1
38B-no-003	bouwvlak 38 noord-oost	1,50	30,9	27,6	20,0	31,0
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	7,50	25,5	22,0	14,6	25,5
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	7,50	25,2	21,7	14,3	25,2
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	7,50	25,2	21,5	14,3	25,2
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	7,50	24,8	21,2	13,9	24,8
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	7,50	24,6	21,0	13,8	24,6
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	7,50	24,4	20,9	13,5	24,4
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	4,50	23,9	20,4	13,0	24,0
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	4,50	23,9	20,3	13,0	23,9
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	4,50	23,6	20,0	12,7	23,6
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	4,50	23,4	19,8	12,5	23,4
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	4,50	23,2	19,6	12,4	23,2
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	4,50	22,7	19,1	11,8	22,7
40B-zo-001	bouwvlak 40 zuid-oost	1,50	22,3	18,8	11,4	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40B-zw-006	bouwvlak 40 zuid-west	1,50	22,3	18,9	11,4	22,3
40B-no-002	bouwvlak 40 noord-oost	1,50	22,0	18,5	11,1	22,0
40B-no-003	bouwvlak 40 noord-oost	1,50	21,6	18,1	10,7	21,6
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	7,50	21,6	18,0	10,7	21,6
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	7,50	21,6	17,8	10,8	21,6
40B-zw-005	bouwvlak 40 zuid-west	1,50	21,3	17,8	10,4	21,3
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	7,50	21,3	17,5	10,5	21,3
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	7,50	21,3	17,6	10,4	21,3
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	4,50	21,1	17,6	10,2	21,1
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	4,50	21,1	17,5	10,3	21,1
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	7,50	20,9	17,2	10,1	20,9
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	4,50	20,7	17,0	9,8	20,7
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	4,50	20,6	16,9	9,7	20,6
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	4,50	20,6	16,9	9,7	20,6
40B-nw-004	bouwvlak 40 noord-west	1,50	20,5	17,0	9,6	20,5
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	7,50	20,3	16,5	9,4	20,3
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	7,50	19,7	15,9	8,9	19,7
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	7,50	19,7	15,9	8,9	19,7
37B-no-003	bouwvlak 37 noord-oost	1,50	19,6	16,1	8,7	19,7
37B-zw-005	bouwvlak 37 zuid-west	1,50	19,6	16,1	8,7	19,7
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	4,50	19,6	15,8	8,7	19,6
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	4,50	19,4	15,6	8,6	19,4
37B-nw-004	bouwvlak 37 noord-west	1,50	19,4	15,8	8,5	19,4
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	7,50	19,1	15,3	8,3	19,1
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	4,50	19,0	15,3	8,2	19,0
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	7,50	19,0	15,2	8,2	19,0
37B-no-002	bouwvlak 37 noord-oost	1,50	18,9	15,2	8,0	18,9
37B-zo-001	bouwvlak 37 zuid-oost	1,50	18,8	15,2	7,9	18,8
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	4,50	18,3	14,4	7,5	18,3
41B-no-002	bouwvlak 41 noord-oost	1,50	18,1	14,5	7,2	18,1
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	4,50	17,9	14,3	7,1	17,9
37B-zw-006	bouwvlak 37 zuid-west	1,50	17,6	13,9	6,8	17,6
41B-zw-004	bouwvlak 41 zuid-west	1,50	17,6	13,9	6,7	17,6
41B-nw-003	bouwvlak 41 noord-west	1,50	17,5	13,7	6,6	17,5
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	7,50	17,3	13,4	6,5	17,3
41B-zo-001	bouwvlak 41 zuid-oost	1,50	16,7	13,1	5,8	16,7
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	7,50	16,7	12,9	5,8	16,6
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	7,50	16,6	12,9	5,8	16,6
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	7,50	16,1	12,2	5,3	16,1
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	7,50	16,1	12,2	5,3	16,1
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	7,50	16,0	12,1	5,2	16,0
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	7,50	16,1	12,0	5,3	16,0
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	7,50	16,0	12,1	5,2	16,0
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	7,50	15,8	12,0	5,0	15,8
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	7,50	15,8	11,9	5,0	15,8
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	7,50	15,8	11,9	5,0	15,7
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	7,50	15,7	11,9	4,8	15,6
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	7,50	15,7	11,8	4,8	15,6
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	7,50	15,5	11,6	4,6	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	7,50	15,4	11,3	4,6	15,3
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	7,50	15,4	11,3	4,6	15,3
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	7,50	15,3	11,4	4,5	15,2
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	4,50	15,2	11,3	4,4	15,2
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	7,50	15,2	11,2	4,4	15,2
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	7,50	14,8	11,0	4,0	14,8
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	7,50	14,8	10,8	4,0	14,8
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	7,50	14,6	10,8	3,8	14,6
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	7,50	14,5	10,6	3,7	14,5
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	7,50	14,4	10,5	3,6	14,4
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	7,50	14,4	10,4	3,6	14,4
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	4,50	14,4	10,4	3,6	14,3
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	7,50	14,4	10,5	3,5	14,3
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	7,50	14,2	10,3	3,4	14,2
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	7,50	14,2	10,3	3,3	14,1
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	7,50	14,2	10,2	3,4	14,1
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	4,50	14,1	10,1	3,3	14,0
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	7,50	14,0	10,0	3,2	14,0
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	4,50	14,0	10,0	3,1	13,9
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	4,50	13,9	10,0	3,1	13,9
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	7,50	13,9	10,0	3,0	13,8
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	4,50	13,8	9,7	3,0	13,7
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	7,50	13,7	9,6	2,9	13,6
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	4,50	13,6	9,5	2,9	13,6
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	7,50	13,6	9,7	2,7	13,5
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	4,50	13,6	9,5	2,8	13,5
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	7,50	13,5	9,6	2,7	13,5
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	4,50	13,5	9,4	2,8	13,5
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	7,50	13,5	9,5	2,7	13,4
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	4,50	13,5	9,3	2,8	13,4
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	7,50	13,5	9,6	2,6	13,4
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	4,50	13,4	9,4	2,7	13,4
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	7,50	13,4	9,4	2,6	13,4
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	4,50	13,4	9,3	2,6	13,3
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	4,50	13,3	9,2	2,6	13,2
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	4,50	13,3	9,2	2,5	13,2
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	4,50	13,2	9,2	2,5	13,2
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	7,50	13,2	9,2	2,5	13,2
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	4,50	13,2	9,3	2,4	13,2
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	4,50	13,2	9,2	2,4	13,1
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	4,50	13,2	9,0	2,4	13,1
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	7,50	13,1	9,0	2,4	13,1
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	4,50	13,1	9,1	2,3	13,1
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	7,50	13,1	9,1	2,3	13,0
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	4,50	13,1	9,1	2,3	13,0
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	4,50	13,0	9,1	2,2	13,0
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	7,50	12,9	9,0	2,1	12,9
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	4,50	12,9	8,9	2,1	12,9
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	4,50	12,8	8,8	2,1	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	4,50	12,8	8,7	2,0	12,7
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	4,50	12,7	8,9	1,9	12,7
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	4,50	12,8	8,5	2,0	12,7
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	4,50	12,6	8,7	1,8	12,6
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	7,50	12,6	8,6	1,8	12,6
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	4,50	12,6	8,6	1,8	12,5
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	4,50	12,6	8,3	1,9	12,5
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	7,50	12,5	8,6	1,7	12,5
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	4,50	12,5	8,6	1,6	12,4
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	4,50	12,4	8,5	1,6	12,4
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	7,50	12,4	8,5	1,7	12,4
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	4,50	12,4	8,5	1,6	12,4
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	4,50	12,4	8,5	1,6	12,4
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	7,50	12,4	8,4	1,6	12,4
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	4,50	12,4	8,2	1,7	12,4
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	7,50	12,3	8,4	1,5	12,3
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	4,50	12,2	8,3	1,4	12,2
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	4,50	12,3	8,1	1,5	12,2
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	4,50	12,1	8,1	1,4	12,1
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	4,50	12,1	8,0	1,3	12,1
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	4,50	12,1	7,8	1,4	12,0
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	4,50	11,9	7,8	1,2	11,8
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	4,50	11,8	7,9	1,0	11,8
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	7,50	11,8	7,7	1,0	11,7
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	4,50	11,6	7,6	0,8	11,5
27B-nw-003	bouwvlak 27 noord-west	1,50	11,5	7,8	0,7	11,5
28B-zw-004	bouwvlak 28 zuid-west	1,50	11,6	7,4	0,9	11,5
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	7,50	11,6	7,5	0,8	11,5
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	4,50	11,6	7,3	0,8	11,5
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	7,50	11,5	7,5	0,7	11,4
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	7,50	11,5	7,4	0,7	11,4
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	7,50	11,3	7,3	0,6	11,3
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	7,50	11,3	7,3	0,5	11,2
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	4,50	11,3	7,1	0,6	11,2
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	7,50	11,3	7,3	0,5	11,2
29B-zo-001	bouwvlak 29 zuid-oost	1,50	11,3	7,0	0,6	11,2
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	4,50	11,2	7,1	0,4	11,1
28B-nw-003	bouwvlak 28 noord-west	1,50	11,2	6,9	0,5	11,1
28B-no-002	bouwvlak 28 noord-oost	1,50	11,1	6,9	0,4	11,0
33B-no-002	bouwvlak 33 noord-oost	1,50	11,1	7,0	0,3	11,0
33B-zw-004	bouwvlak 33 zuid-west	1,50	11,1	6,8	0,4	11,0
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	4,50	11,1	7,0	0,3	11,0
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	4,50	11,1	6,8	0,3	11,0
33B-nw-003	bouwvlak 33 noord-west	1,50	11,0	6,7	0,2	10,9
29B-no-002	bouwvlak 29 noord-oost	1,50	10,8	6,5	0,1	10,7
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	4,50	10,8	6,6	0,1	10,7
25B-nw-003	bouwvlak 25 noord-west	1,50	10,7	6,7	-0,1	10,7
33B-zo-001	bouwvlak 33 zuid-oost	1,50	10,8	6,5	0,0	10,7
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	7,50	10,7	6,7	-0,1	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28B-zo-001	bouwvlak 28 zuid-oost	1,50	10,7	6,5	-0,1	10,6
32B-nw-003	bouwvlak 32 noord-west	1,50	10,6	6,8	-0,2	10,6
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	7,50	10,5	6,4	-0,2	10,5
26B-zw-004	bouwvlak 26 zuid-west	1,50	10,5	6,6	-0,4	10,4
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	7,50	10,5	6,4	-0,3	10,4
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	7,50	10,5	6,2	-0,3	10,4
27B-zo-001	bouwvlak 27 zuid-oost	1,50	10,4	6,6	-0,5	10,4
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	7,50	10,4	6,2	-0,3	10,3
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	7,50	10,4	6,2	-0,3	10,3
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	7,50	10,4	6,2	-0,4	10,3
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	7,50	10,4	6,2	-0,4	10,3
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	7,50	10,4	6,1	-0,4	10,3
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	7,50	10,3	6,2	-0,4	10,3
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	4,50	10,3	6,2	-0,4	10,3
34B-zo-001	bouwvlak 34 zuid-oost	1,50	10,4	6,0	-0,4	10,2
26B-no-002	bouwvlak 26 noord-oost	1,50	10,2	6,4	-0,6	10,2
31B-zw-004	bouwvlak 31 zuid-west	1,50	10,3	6,1	-0,5	10,2
35B-zw-004	bouwvlak 35 zuid-west	1,50	10,3	6,0	-0,5	10,2
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	7,50	10,2	6,0	-0,6	10,1
29B-zw-004	bouwvlak 29 zuid-west	1,50	10,2	6,0	-0,5	10,1
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	7,50	10,2	6,1	-0,6	10,1
32B-zw-004	bouwvlak 32 zuid-west	1,50	10,2	6,2	-0,6	10,1
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	7,50	10,2	6,0	-0,6	10,1
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	7,50	10,2	6,0	-0,6	10,1
34B-no-002	bouwvlak 34 noord-oost	1,50	10,2	5,9	-0,6	10,1
26B-zo-001	bouwvlak 26 zuid-oost	1,50	10,1	6,2	-0,8	10,0
34B-zw-004	bouwvlak 34 zuid-west	1,50	10,1	5,9	-0,6	10,0
30B-nw-003	bouwvlak 30 noord-west	1,50	10,1	5,8	-0,6	10,0
25B-zw-004	bouwvlak 25 zuid-west	1,50	10,0	6,1	-0,8	10,0
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	7,50	10,0	5,9	-0,8	9,9
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	7,50	10,0	5,9	-0,7	9,9
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	7,50	10,0	5,9	-0,7	9,9
34B-nw-003	bouwvlak 34 noord-west	1,50	10,1	5,6	-0,7	9,9
32B-no-002	bouwvlak 32 noord-oost	1,50	9,9	6,0	-0,9	9,9
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	4,50	10,0	5,8	-0,8	9,9
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	7,50	10,0	5,7	-0,8	9,9
30B-zw-004	bouwvlak 30 zuid-west	1,50	10,0	5,7	-0,8	9,9
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	7,50	9,9	5,7	-0,8	9,8
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	7,50	9,9	5,7	-0,8	9,8
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	7,50	9,9	5,7	-0,9	9,8
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	7,50	9,8	5,8	-1,0	9,7
29B-nw-003	bouwvlak 29 noord-west	1,50	9,8	5,6	-0,9	9,7
25B-zo-001	bouwvlak 25 zuid-oost	1,50	9,8	5,8	-1,0	9,7
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	9,8	5,6	-1,0	9,7
35B-zo-001	bouwvlak 35 zuid-oost	1,50	9,8	5,4	-1,0	9,7
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	7,50	9,7	5,6	-1,1	9,6
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	7,50	9,7	5,4	-1,0	9,6
27B-zw-004	bouwvlak 27 zuid-west	1,50	9,7	5,7	-1,2	9,6
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	4,50	9,6	5,6	-1,2	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	4,50	9,6	5,5	-1,2	9,6
35B-no-002	bouwvlak 35 noord-oost	1,50	9,7	5,3	-1,1	9,5
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	7,50	9,6	5,4	-1,1	9,5
27B-no-002	bouwvlak 27 noord-oost	1,50	9,6	5,6	-1,2	9,5
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	7,50	9,5	5,4	-1,2	9,5
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	7,50	9,6	5,3	-1,2	9,5
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	4,50	9,6	5,3	-1,2	9,5
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	7,50	9,5	5,4	-1,2	9,5
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	7,50	9,5	5,4	-1,2	9,5
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	7,50	9,5	5,3	-1,2	9,4
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	4,50	9,5	5,4	-1,3	9,4
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	7,50	9,5	5,4	-1,3	9,4
25B-no-002	bouwvlak 25 noord-oost	1,50	9,5	5,3	-1,3	9,4
31B-nw-003	bouwvlak 31 noord-west	1,50	9,5	5,2	-1,2	9,4
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	7,50	9,5	5,2	-1,2	9,4
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	4,50	9,5	5,4	-1,3	9,4
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	7,50	9,5	5,2	-1,3	9,4
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	4,50	9,5	5,2	-1,3	9,4
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	4,50	9,5	5,2	-1,3	9,4
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	7,50	9,4	5,3	-1,4	9,4
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	4,50	9,4	5,3	-1,4	9,4
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	4,50	9,4	5,3	-1,3	9,4
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	4,50	9,4	5,3	-1,4	9,4
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	7,50	9,4	5,2	-1,3	9,3
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	4,50	9,4	5,2	-1,3	9,3
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	7,50	9,4	5,1	-1,3	9,3
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	7,50	9,4	5,1	-1,3	9,3
26B-nw-003	bouwvlak 26 noord-west	1,50	9,3	5,4	-1,5	9,3
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	7,50	9,3	5,1	-1,4	9,2
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	4,50	9,3	5,2	-1,5	9,2
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	4,50	9,3	5,1	-1,5	9,2
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	4,50	9,3	5,1	-1,5	9,2
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	7,50	9,2	5,1	-1,6	9,2
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	4,50	9,2	5,1	-1,6	9,1
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	7,50	9,1	4,9	-1,6	9,1
30B-zo-001	bouwvlak 30 zuid-oost	1,50	9,2	4,9	-1,6	9,1
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	7,50	9,1	5,0	-1,6	9,0
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	4,50	9,1	4,9	-1,6	9,0
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	9,1	4,7	-1,6	9,0
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	4,50	9,1	5,0	-1,7	9,0
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	4,50	9,1	4,8	-1,6	9,0
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	4,50	9,1	4,9	-1,7	9,0
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	7,50	9,1	4,8	-1,7	9,0
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	7,50	9,0	5,0	-1,7	9,0
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	4,50	9,0	4,9	-1,7	9,0
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	4,50	9,0	5,0	-1,8	9,0
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	4,50	9,0	4,9	-1,7	9,0
30B-no-002	bouwvlak 30 noord-oost	1,50	9,1	4,8	-1,7	9,0
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	7,50	9,0	4,8	-1,7	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	4,50	9,0	4,9	-1,8	8,9
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	9,0	4,8	-1,8	8,9
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	4,50	9,0	4,7	-1,8	8,9
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	7,50	8,9	4,8	-1,9	8,8
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	4,50	8,9	4,6	-1,8	8,8
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	7,50	8,9	4,5	-1,8	8,8
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	7,50	8,9	4,7	-1,9	8,8
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	4,50	8,8	4,8	-1,9	8,8
35B-nw-003	bouwvlak 35 noord-west	1,50	8,9	4,5	-1,9	8,8
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	7,50	8,9	4,4	-1,8	8,8
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	7,50	8,8	4,7	-2,0	8,8
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	4,50	8,8	4,7	-1,9	8,7
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	4,50	8,8	4,6	-1,9	8,7
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	7,50	8,8	4,5	-1,9	8,7
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	7,50	8,8	4,6	-1,9	8,7
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	7,50	8,8	4,6	-1,9	8,7
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	4,50	8,8	4,7	-2,0	8,7
31B-no-002	bouwvlak 31 noord-oost	1,50	8,8	4,6	-2,0	8,7
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	7,50	8,8	4,7	-2,0	8,7
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	7,50	8,8	4,5	-2,0	8,7
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	7,50	8,8	4,5	-2,0	8,7
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	7,50	8,8	4,6	-2,0	8,7
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	4,50	8,8	4,5	-2,0	8,7
31B-zo-001	bouwvlak 31 zuid-oost	1,50	8,8	4,5	-2,0	8,7
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	4,50	8,7	4,5	-2,0	8,6
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	7,50	8,7	4,4	-2,0	8,6
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	7,50	8,7	4,4	-2,0	8,6
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	7,50	8,7	4,4	-2,0	8,6
36B-zw-004	bouwvlak 36 zuid-west	1,50	8,7	4,5	-2,1	8,6
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	7,50	8,7	4,5	-2,1	8,6
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	4,50	8,6	4,5	-2,2	8,6
32B-zo-001	bouwvlak 32 zuid-oost	1,50	8,6	4,5	-2,2	8,5
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	4,50	8,6	4,5	-2,2	8,5
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	7,50	8,6	4,5	-2,2	8,5
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	7,50	8,6	4,5	-2,2	8,5
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	7,50	8,6	4,4	-2,2	8,5
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	7,50	8,6	4,3	-2,1	8,5
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	4,50	8,6	4,3	-2,1	8,5
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	7,50	8,6	4,4	-2,2	8,5
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	4,50	8,6	4,5	-2,2	8,5
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	7,50	8,6	4,1	-2,2	8,4
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	7,50	8,5	4,3	-2,2	8,4
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	4,50	8,5	4,3	-2,2	8,4
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	7,50	8,5	4,3	-2,2	8,4
36B-zo-001	bouwvlak 36 zuid-oost	1,50	8,5	4,2	-2,2	8,4
36B-no-002	bouwvlak 36 noord-oost	1,50	8,5	4,2	-2,2	8,4
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	4,50	8,5	4,3	-2,3	8,4
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	7,50	8,4	4,1	-2,3	8,3
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	7,50	8,4	4,2	-2,3	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	7,50	8,4	4,2	-2,4	8,3
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	4,50	8,4	4,1	-2,4	8,3
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	4,50	8,3	4,3	-2,4	8,3
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	7,50	8,4	4,2	-2,4	8,3
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	7,50	8,4	4,0	-2,4	8,3
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	7,50	8,4	4,0	-2,4	8,3
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	7,50	8,4	3,9	-2,3	8,2
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	4,50	8,3	4,1	-2,4	8,2
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	4,50	8,3	4,1	-2,5	8,2
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	7,50	8,3	4,0	-2,4	8,2
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	4,50	8,3	4,0	-2,4	8,2
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	7,50	8,3	3,9	-2,4	8,2
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	7,50	8,3	3,8	-2,4	8,2
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	4,50	8,2	4,0	-2,5	8,1
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	4,50	8,2	4,1	-2,6	8,1
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	4,50	8,2	4,1	-2,6	8,1
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	7,50	8,2	3,9	-2,5	8,1
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	4,50	8,2	3,9	-2,6	8,1
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	4,50	8,2	4,0	-2,6	8,1
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	4,50	8,2	4,0	-2,6	8,1
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	7,50	8,2	3,9	-2,6	8,1
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	4,50	8,1	4,0	-2,7	8,1
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	7,50	8,1	3,8	-2,6	8,0
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	7,50	8,1	3,7	-2,6	8,0
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	7,50	8,1	3,8	-2,6	8,0
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	4,50	8,1	3,9	-2,7	8,0
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	4,50	8,1	3,7	-2,6	8,0
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	4,50	8,1	3,8	-2,7	8,0
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	4,50	8,1	3,9	-2,7	8,0
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	4,50	8,1	3,8	-2,7	8,0
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	4,50	8,0	3,9	-2,8	8,0
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	4,50	8,0	3,9	-2,7	8,0
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	4,50	8,0	3,7	-2,7	7,9
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	4,50	8,1	3,6	-2,6	7,9
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	7,50	8,0	3,6	-2,7	7,9
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	4,50	8,0	3,7	-2,7	7,9
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	7,50	8,0	3,6	-2,7	7,9
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	7,50	8,0	3,6	-2,7	7,9
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	7,50	7,9	3,9	-2,9	7,9
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	4,50	7,9	3,9	-2,9	7,9
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	7,9	3,7	-2,8	7,8
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	7,50	8,0	3,4	-2,7	7,8
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	4,50	7,9	3,7	-2,8	7,8
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	4,50	7,9	3,7	-2,8	7,8
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	4,50	7,9	3,9	-3,0	7,8
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	7,50	7,9	3,5	-2,8	7,8
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	4,50	7,9	3,4	-2,8	7,8
23B-zw-006	bouwvlak 23 zuid-west	1,50	7,8	3,9	-3,0	7,8
36B-nw-003	bouwvlak 36 noord-west	1,50	7,9	3,5	-2,9	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	4,50	7,8	3,7	-3,0	7,7
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	4,50	7,8	3,4	-2,9	7,7
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	7,50	7,8	3,5	-2,9	7,7
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	4,50	7,8	3,4	-2,9	7,7
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	7,50	7,8	3,5	-3,0	7,7
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	4,50	7,7	3,5	-3,1	7,6
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	4,50	7,6	3,4	-3,1	7,5
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	4,50	7,6	3,4	-3,1	7,5
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	4,50	7,6	3,4	-3,1	7,5
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	4,50	7,6	3,3	-3,1	7,5
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	7,50	7,6	3,4	-3,2	7,5
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	4,50	7,6	3,2	-3,1	7,5
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	4,50	7,5	3,3	-3,2	7,5
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	4,50	7,6	3,2	-3,2	7,5
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	4,50	7,5	3,3	-3,2	7,4
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	4,50	7,5	3,2	-3,2	7,4
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	7,50	7,5	3,1	-3,2	7,4
23B-nw-005	bouwvlak 23 noord-west	1,50	7,5	3,4	-3,3	7,4
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	4,50	7,5	3,1	-3,3	7,4
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	4,50	7,5	3,1	-3,3	7,4
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	4,50	7,4	3,2	-3,4	7,3
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	4,50	7,4	2,9	-3,3	7,2
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	4,50	7,3	2,9	-3,4	7,2
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	4,50	7,3	3,1	-3,5	7,2
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	4,50	7,3	3,0	-3,5	7,2
08B-no-003	bouwvlak 08 noord-oost	1,50	7,2	3,3	-3,6	7,1
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	4,50	7,3	2,7	-3,4	7,1
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	7,50	7,2	2,9	-3,5	7,1
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	4,50	7,2	2,7	-3,5	7,1
23B-no-003	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	7,1	3,1	-3,7	7,1
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	4,50	7,1	2,9	-3,6	7,0
24B-no-002	bouwvlak 24 noord-oost	1,50	7,0	3,1	-3,8	7,0
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	7,50	7,1	2,9	-3,7	7,0
08B-zw-005	bouwvlak 08 zuid-west	1,50	7,0	3,1	-3,8	7,0
09B-no-002	bouwvlak 09 noord-oost	1,50	7,0	3,1	-3,9	6,9
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	7,50	7,0	2,9	-3,8	6,9
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	4,50	7,0	2,7	-3,7	6,9
06B-zw-005	bouwvlak 06 zuid-west	1,50	6,9	3,0	-3,9	6,9
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	7,50	7,0	2,7	-3,8	6,9
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	4,50	7,0	2,5	-3,7	6,9
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	7,50	7,0	2,5	-3,7	6,8
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	4,50	6,9	2,6	-3,8	6,8
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	7,50	6,9	2,4	-3,8	6,8
24B-nw-004	bouwvlak 24 noord-west	1,50	6,8	2,8	-4,0	6,7
09B-zw-006	bouwvlak 09 zuid-west	1,50	6,8	2,9	-4,1	6,7
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	7,50	6,7	2,5	-4,0	6,7
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	4,50	6,7	2,6	-4,0	6,7
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	4,50	6,8	2,3	-3,9	6,7
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	4,50	6,8	2,3	-3,9	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	7,50	6,7	2,5	-4,1	6,6
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	4,50	6,7	2,4	-4,1	6,6
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	7,50	6,6	2,4	-4,1	6,6
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	4,50	6,7	2,2	-4,0	6,6
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	7,50	6,6	2,4	-4,2	6,5
21B-zw-004	bouwvlak 21 zuid-west	1,50	6,5	2,6	-4,3	6,5
06B-no-003	bouwvlak 06 noord-oost	1,50	6,5	2,6	-4,3	6,5
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	4,50	6,5	2,3	-4,2	6,5
07B-no-002	bouwvlak 07 noord-oost	1,50	6,5	2,5	-4,3	6,4
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	4,50	6,5	2,4	-4,3	6,4
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	7,50	6,5	2,3	-4,3	6,4
24B-zw-005	bouwvlak 24 zuid-west	1,50	6,5	2,5	-4,3	6,4
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	4,50	6,5	2,1	-4,2	6,4
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	4,50	6,5	2,4	-4,3	6,4
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	7,50	6,5	2,0	-4,2	6,4
07B-zw-006	bouwvlak 07 zuid-west	1,50	6,4	2,5	-4,4	6,4
08B-nw-004	bouwvlak 08 noord-west	1,50	6,5	2,2	-4,3	6,4
13B-zw-004	bouwvlak 13 zuid-west	1,50	6,5	2,1	-4,3	6,3
12B-zw-006	bouwvlak 12 zuid-west	1,50	6,4	2,2	-4,3	6,3
13B-zo-001	bouwvlak 13 zuid-oost	1,50	6,4	2,1	-4,3	6,3
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	7,50	6,4	2,2	-4,4	6,3
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	7,50	6,4	2,1	-4,4	6,3
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	7,50	6,3	1,9	-4,4	6,2
24B-no-003	bouwvlak 24 noord-oost	1,50	6,3	2,2	-4,5	6,2
13B-no-002	bouwvlak 13 noord-oost	1,50	6,3	1,9	-4,4	6,2
24B-zw-006	bouwvlak 24 zuid-west	1,50	6,3	2,0	-4,4	6,2
11B-zo-001	bouwvlak 11 zuid-oost	1,50	6,3	2,0	-4,5	6,2
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	4,50	6,3	1,9	-4,4	6,2
06B-nw-004	bouwvlak 06 noord-west	1,50	6,2	2,1	-4,5	6,2
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	7,50	6,3	1,9	-4,5	6,2
21B-zo-001	bouwvlak 21 zuid-oost	1,50	6,2	2,3	-4,6	6,2
14B-nw-003	bouwvlak 14 noord-west	1,50	6,3	1,8	-4,4	6,1
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	4,50	6,2	2,0	-4,6	6,1
20B-zo-001	bouwvlak 20 zuid-oost	1,50	6,2	2,2	-4,6	6,1
24B-zo-001	bouwvlak 24 zuid-oost	1,50	6,2	2,0	-4,6	6,1
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	4,50	6,2	2,0	-4,6	6,1
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	4,50	6,1	2,1	-4,7	6,1
20B-zw-004	bouwvlak 20 zuid-west	1,50	6,1	2,1	-4,7	6,1
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	7,50	6,1	1,8	-4,6	6,0
11B-nw-004	bouwvlak 11 noord-west	1,50	6,1	1,9	-4,7	6,0
01B-zo-001	bouwvlak 01 zuid-oost	1,50	6,1	2,0	-4,7	6,0
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	4,50	6,1	2,0	-4,7	6,0
23B-no-004	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	6,1	1,9	-4,7	6,0
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	4,50	6,1	1,9	-4,7	6,0
11B-zw-006	bouwvlak 11 zuid-west	1,50	6,1	1,8	-4,6	6,0
12B-zw-005	bouwvlak 12 zuid-west	1,50	6,1	1,7	-4,7	6,0
08B-zw-006	bouwvlak 08 zuid-west	1,50	6,0	1,8	-4,7	5,9
01B-zw-005	bouwvlak 01 zuid-west	1,50	5,9	1,9	-4,9	5,9
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	4,50	5,9	1,5	-4,8	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	7,50	5,9	1,5	-4,8	5,8
14B-zo-001	bouwvlak 14 zuid-oost	1,50	5,9	1,7	-4,9	5,8
07B-nw-004	bouwvlak 07 noord-west	1,50	5,9	1,7	-4,9	5,8
13B-nw-003	bouwvlak 13 noord-west	1,50	5,9	1,5	-4,8	5,8
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	7,50	5,9	1,6	-4,9	5,8
01B-no-002	bouwvlak 01 noord-oost	1,50	5,8	1,7	-4,9	5,8
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	4,50	5,8	1,5	-4,9	5,7
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	4,50	5,8	1,5	-4,9	5,7
19B-zw-004	bouwvlak 19 zuid-west	1,50	5,8	1,6	-5,0	5,7
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	4,50	5,8	1,7	-5,0	5,7
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	4,50	5,8	1,4	-4,9	5,7
01B-zw-006	bouwvlak 01 zuid-west	1,50	5,8	1,6	-5,0	5,7
07B-zw-005	bouwvlak 07 zuid-west	1,50	5,7	1,7	-5,1	5,7
08B-no-002	bouwvlak 08 noord-oost	1,50	5,7	1,6	-5,0	5,7
11B-no-002	bouwvlak 11 noord-oost	1,50	5,8	1,4	-5,0	5,7
12B-nw-004	bouwvlak 12 noord-west	1,50	5,7	1,5	-5,0	5,6
05B-zw-006	bouwvlak 05 zuid-west	1,50	5,7	1,5	-5,0	5,6
12B-zo-001	bouwvlak 12 zuid-oost	1,50	5,7	1,5	-5,0	5,6
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	7,50	5,7	1,4	-5,0	5,6
21B-nw-003	bouwvlak 21 noord-west	1,50	5,7	1,4	-5,0	5,6
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	4,50	5,7	1,5	-5,1	5,6
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	7,50	5,7	1,2	-5,0	5,6
11B-zw-005	bouwvlak 11 zuid-west	1,50	5,7	1,5	-5,1	5,6
07B-zo-001	bouwvlak 07 zuid-oost	1,50	5,7	1,6	-5,1	5,6
15B-nw-003	bouwvlak 15 noord-west	1,50	5,7	1,4	-5,0	5,6
19B-no-002	bouwvlak 19 noord-oost	1,50	5,7	1,3	-5,1	5,6
15B-zo-001	bouwvlak 15 zuid-oost	1,50	5,7	1,3	-5,1	5,6
08B-zo-001	bouwvlak 08 zuid-oost	1,50	5,6	1,5	-5,2	5,5
01B-no-003	bouwvlak 01 noord-oost	1,50	5,6	1,5	-5,2	5,5
11B-no-003	bouwvlak 11 noord-oost	1,50	5,6	1,4	-5,1	5,5
14B-zw-004	bouwvlak 14 zuid-west	1,50	5,6	1,2	-5,2	5,5
09B-zo-001	bouwvlak 09 zuid-oost	1,50	5,5	1,5	-5,3	5,4
01B-nw-004	bouwvlak 01 noord-west	1,50	5,5	1,4	-5,3	5,4
15B-zw-004	bouwvlak 15 zuid-west	1,50	5,5	1,2	-5,2	5,4
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	4,50	5,5	1,3	-5,3	5,4
12B-no-003	bouwvlak 12 noord-oost	1,50	5,4	1,1	-5,3	5,3
06B-no-002	bouwvlak 06 noord-oost	1,50	5,4	1,3	-5,4	5,3
21B-no-002	bouwvlak 21 noord-oost	1,50	5,4	1,1	-5,4	5,3
06B-zw-006	bouwvlak 06 zuid-west	1,50	5,3	1,2	-5,4	5,3
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	4,50	5,3	1,1	-5,4	5,2
22B-zo-001	bouwvlak 22 zuid-oost	1,50	5,3	1,0	-5,4	5,2
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	4,50	5,3	0,9	-5,4	5,2
15B-no-002	bouwvlak 15 noord-oost	1,50	5,3	0,9	-5,4	5,2
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	4,50	5,3	1,0	-5,5	5,2
05B-zw-005	bouwvlak 05 zuid-west	1,50	5,3	0,9	-5,5	5,2
10B-zw-006	bouwvlak 10 zuid-west	1,50	5,2	1,3	-5,6	5,2
12B-no-002	bouwvlak 12 noord-oost	1,50	5,2	1,0	-5,5	5,1
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	7,50	5,2	0,8	-5,5	5,1
07B-no-003	bouwvlak 07 noord-oost	1,50	5,1	1,1	-5,6	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09B-no-003	bouwvlak 09 noord-oost	1,50	5,2	0,8	-5,5	5,1
05B-no-002	bouwvlak 05 noord-oost	1,50	5,1	0,9	-5,6	5,1
05B-zo-001	bouwvlak 05 zuid-oost	1,50	5,1	1,0	-5,7	5,0
17B-zw-004	bouwvlak 17 zuid-west	1,50	5,2	0,8	-5,6	5,0
16B-nw-003	bouwvlak 16 noord-west	1,50	5,1	0,7	-5,6	5,0
17B-nw-003	bouwvlak 17 noord-west	1,50	5,1	0,7	-5,6	5,0
22B-zw-006	bouwvlak 22 zuid-west	1,50	5,1	0,8	-5,7	5,0
16B-zw-004	bouwvlak 16 zuid-west	1,50	5,1	0,7	-5,7	5,0
09B-zw-005	bouwvlak 09 zuid-west	1,50	5,1	0,7	-5,7	5,0
02B-no-002	bouwvlak 02 noord-oost	1,50	5,0	1,1	-5,8	4,9
18B-zw-004	bouwvlak 18 zuid-west	1,50	5,0	0,7	-5,7	4,9
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	4,50	5,0	0,6	-5,7	4,9
17B-zo-001	bouwvlak 17 zuid-oost	1,50	5,0	0,7	-5,7	4,9
06B-zo-001	bouwvlak 06 zuid-oost	1,50	4,9	1,0	-5,9	4,9
10B-nw-004	bouwvlak 10 noord-west	1,50	4,9	0,9	-5,9	4,9
16B-zo-001	bouwvlak 16 zuid-oost	1,50	5,0	0,7	-5,8	4,9
04B-zw-004	bouwvlak 04 zuid-west	1,50	4,8	0,9	-6,0	4,8
20B-no-002	bouwvlak 20 noord-oost	1,50	4,8	0,4	-5,9	4,7
02B-zo-001	bouwvlak 02 zuid-oost	1,50	4,8	0,7	-6,0	4,7
14B-no-002	bouwvlak 14 noord-oost	1,50	4,8	0,5	-5,9	4,7
22B-zw-005	bouwvlak 22 zuid-west	1,50	4,8	0,3	-5,9	4,7
18B-zo-001	bouwvlak 18 zuid-oost	1,50	4,8	0,4	-5,9	4,7
19B-nw-003	bouwvlak 19 noord-west	1,50	4,8	0,2	-5,9	4,6
10B-no-002	bouwvlak 10 noord-oost	1,50	4,6	0,7	-6,2	4,6
20B-nw-003	bouwvlak 20 noord-west	1,50	4,7	0,3	-6,0	4,6
03B-nw-003	bouwvlak 03 noord-west	1,50	4,6	0,6	-6,2	4,6
10B-zo-001	bouwvlak 10 zuid-oost	1,50	4,6	0,6	-6,2	4,6
05B-no-003	bouwvlak 05 noord-oost	1,50	4,7	0,3	-6,1	4,6
19B-zo-001	bouwvlak 19 zuid-oost	1,50	4,6	0,3	-6,1	4,5
23B-no-002	bouwvlak 23 noord-oost	1,50	4,6	0,3	-6,1	4,5
10B-zw-005	bouwvlak 10 zuid-west	1,50	4,5	0,3	-6,2	4,4
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	4,50	4,5	0,2	-6,2	4,4
05B-nw-004	bouwvlak 05 noord-west	1,50	4,5	0,1	-6,2	4,4
18B-no-002	bouwvlak 18 noord-oost	1,50	4,5	0,1	-6,2	4,4
03B-no-002	bouwvlak 03 noord-oost	1,50	4,4	0,4	-6,4	4,4
09B-nw-004	bouwvlak 09 noord-west	1,50	4,5	0,1	-6,3	4,3
03B-zw-004	bouwvlak 03 zuid-west	1,50	4,4	0,2	-6,3	4,3
23B-zw-007	bouwvlak 23 zuid-west	1,50	4,3	-0,1	-6,4	4,2
22B-no-002	bouwvlak 22 noord-oost	1,50	4,3	0,1	-6,5	4,2
22B-nw-004	bouwvlak 22 noord-west	1,50	4,3	-0,2	-6,4	4,2
16B-no-002	bouwvlak 16 noord-oost	1,50	4,3	-0,1	-6,5	4,1
02B-nw-003	bouwvlak 02 noord-west	1,50	4,2	0,1	-6,6	4,1
17B-no-002	bouwvlak 17 noord-oost	1,50	4,2	-0,2	-6,5	4,1
04B-no-002	bouwvlak 04 noord-oost	1,50	4,0	-0,2	-6,8	3,9
18B-nw-003	bouwvlak 18 noord-west	1,50	4,0	-0,5	-6,7	3,9
02B-zw-004	bouwvlak 02 zuid-west	1,50	3,9	-0,2	-6,9	3,8
04B-nw-003	bouwvlak 04 noord-west	1,50	3,9	-0,3	-6,9	3,8
10B-no-003	bouwvlak 10 noord-oost	1,50	3,5	-0,8	-7,3	3,4
03B-zo-001	bouwvlak 03 zuid-oost	1,50	3,3	-1,1	-7,5	3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige situatie 2030, grens bvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkpad/Bloemenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04B-zo-001	bouwvlak 04 zuid-oost	1,50	3,0	-1,3	-7,8	2,9
23B-zo-001	bouwvlak 23 zuid-oost	1,50	2,9	-1,5	-7,8	2,8
22B-no-003	bouwvlak 22 noord-oost	1,50	2,6	-1,9	-8,2	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN TER PLAATSE VAN DE BESTAANDE WONINGEN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: P:\20-07627\geomilieu\20-07627\
Model Voorgrond: M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen
Model Achtergrond: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: Waarde=wegen / Referentie=wegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
006_B	Hertog van Beijerenstraat 10	4,50	61,9	61,2	0,7
005_B	Hertog van Beijerenstraat 12	4,50	61,8	61,1	0,7
006_A	Hertog van Beijerenstraat 10	1,50	61,7	61,0	0,7
005_A	Hertog van Beijerenstraat 12	1,50	61,6	60,9	0,7
075_A	Paradijsweg 18	1,50	59,9	58,2	1,6
075_B	Paradijsweg 18	4,50	59,7	58,0	1,6
074_A	Paradijsweg 20	1,50	59,1	57,4	1,7
110_A	Bloemenstraat 2	1,50	59,0	58,9	0,1
074_B	Paradijsweg 20	4,50	58,9	57,3	1,7
073_A	Paradijsweg 20a	1,50	58,5	56,7	1,7
080_B	Paradijsweg 16	4,50	58,4	56,7	1,7
106_A	Kerkepad 31	1,50	58,4	58,2	0,3
073_B	Paradijsweg 20a	4,50	58,4	56,7	1,7
080_A	Paradijsweg 16	1,50	58,4	56,6	1,7
084_B	Paradijsweg 8	4,50	58,3	56,6	1,7
084_A	Paradijsweg 8	1,50	58,3	56,6	1,7
111_A	Bloemenstraat 6	1,50	58,2	57,9	0,2
031_A	Paradijsweg 72	1,50	58,1	56,2	1,9
086_B	Paradijsweg 4	4,50	58,1	56,4	1,7
086_A	Paradijsweg 4	1,50	58,1	56,3	1,7
036_B	Paradijsweg 66	4,50	58,0	56,3	1,7
031_B	Paradijsweg 72	4,50	58,0	56,1	1,9
036_A	Paradijsweg 66	1,50	58,0	56,2	1,8
009_B	Paradijsweg 106	4,50	58,0	56,3	1,6
105_A	Kerkepad 30	1,50	58,0	57,6	0,4
112_A	Bloemenstraat 8	1,50	58,0	57,7	0,2
044_B	Paradijsweg 58	4,50	57,9	56,1	1,8
009_A	Paradijsweg 106	1,50	57,9	56,2	1,6
047_B	Paradijsweg 54	4,50	57,9	56,1	1,8
044_A	Paradijsweg 58	1,50	57,8	56,0	1,8
037_B	Paradijsweg 64	4,50	57,8	56,1	1,7
047_A	Paradijsweg 54	1,50	57,8	56,0	1,8
032_A	Paradijsweg 70	1,50	57,8	55,9	1,9
032_B	Paradijsweg 70	4,50	57,7	55,9	1,9
042_B	Paradijsweg 60	4,50	57,7	56,0	1,8
085_B	Paradijsweg 6	4,50	57,7	56,0	1,7
037_A	Paradijsweg 64	1,50	57,7	55,9	1,8
040_B	Paradijsweg 62	4,50	57,7	55,9	1,7
042_A	Paradijsweg 60	1,50	57,6	55,8	1,8
049_B	Paradijsweg 50	4,50	57,6	55,8	1,8
070_B	Paradijsweg 26	4,50	57,6	55,7	1,9
085_A	Paradijsweg 6	1,50	57,6	55,8	1,8
040_A	Paradijsweg 62	1,50	57,5	55,8	1,8
083_B	Paradijsweg 12	4,50	57,5	55,8	1,7
049_A	Paradijsweg 50	1,50	57,5	55,7	1,8
072_B	Paradijsweg 22	4,50	57,5	55,7	1,8
110_B	Bloemenstraat 2	4,50	57,4	57,3	0,2
041_B	Paradijsweg 60a	4,50	57,4	55,7	1,8
046_B	Paradijsweg 56	4,50	57,4	55,6	1,8
070_A	Paradijsweg 26	1,50	57,4	55,5	1,9

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: P:\20-07627\geomilieu\20-07627\
Model Voorgrond: M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen
Model Achtergrond: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: Waarde=wegen / Referentie=wegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
048_B	Paradijsweg 52	4,50	57,3	55,5	1,8
072_A	Paradijsweg 22	1,50	57,3	55,5	1,8
083_A	Paradijsweg 12	1,50	57,3	55,5	1,8
041_A	Paradijsweg 60a	1,50	57,3	55,5	1,8
106_B	Kerkepad 31	4,50	57,3	57,0	0,3
030_B	Paradijsweg 74	4,50	57,2	55,3	1,9
021_B	Paradijsweg 90	4,50	57,2	55,3	1,9
030_A	Paradijsweg 74	1,50	57,2	55,2	2,0
046_A	Paradijsweg 56	1,50	57,2	55,3	1,8
048_A	Paradijsweg 52	1,50	57,2	55,3	1,8
021_A	Paradijsweg 90	1,50	57,1	55,1	2,0
079_B	Paradijsweg 7	4,50	57,1	55,3	1,8
105_B	Kerkepad 30	4,50	57,1	56,6	0,4
052_A	Paradijsweg 48	1,50	57,0	55,2	1,8
027_B	Paradijsweg 76	4,50	57,0	55,1	1,9
052_B	Paradijsweg 48	4,50	57,0	55,2	1,8
027_A	Paradijsweg 76	1,50	56,9	54,9	2,0
111_B	Bloemenstraat 6	4,50	56,9	56,7	0,2
082_B	Paradijsweg 5	4,50	56,8	55,2	1,6
079_A	Paradijsweg 7	1,50	56,8	55,0	1,8
019_B	Paradijsweg 92	4,50	56,7	54,8	2,0
076_B	Paradijsweg 11	4,50	56,7	54,9	1,8
112_B	Bloemenstraat 8	4,50	56,7	56,5	0,2
066_B	Paradijsweg 30	4,50	56,7	54,8	1,9
019_A	Paradijsweg 92	1,50	56,6	54,6	2,0
003_B	Ringdijk 3	4,50	56,5	55,5	1,0
018_B	Paradijsweg 94	4,50	56,5	54,5	2,0
077_B	Paradijsweg 9a	4,50	56,5	54,6	1,8
082_A	Paradijsweg 5	1,50	56,4	54,8	1,6
066_A	Paradijsweg 30	1,50	56,4	54,5	1,9
038_B	Paradijsweg 45	4,50	56,4	54,8	1,6
078_B	Paradijsweg 9	4,50	56,4	54,5	1,8
089_B	Paradijsweg 2	4,50	56,3	54,8	1,5
014_B	Paradijsweg 96	4,50	56,3	54,4	1,9
023_B	Paradijsweg 82	4,50	56,3	54,3	2,0
076_A	Paradijsweg 11	1,50	56,3	54,4	1,8
018_A	Paradijsweg 94	1,50	56,3	54,3	2,0
012_B	Paradijsweg 100	4,50	56,1	54,3	1,9
023_A	Paradijsweg 82	1,50	56,1	54,1	2,0
077_A	Paradijsweg 9a	1,50	56,1	54,2	1,8
014_A	Paradijsweg 96	1,50	56,0	54,1	1,9
026_B	Paradijsweg 78	4,50	56,0	54,0	2,0
078_A	Paradijsweg 9	1,50	56,0	54,1	1,9
089_A	Paradijsweg 2	1,50	56,0	54,5	1,5
010_B	Paradijsweg 104	4,50	55,9	54,0	1,9
002_B	Ringdijk 5	4,50	55,9	55,0	0,9
025_B	Paradijsweg 80	4,50	55,9	53,9	2,0
038_A	Paradijsweg 45	1,50	55,9	54,2	1,6
012_A	Paradijsweg 100	1,50	55,8	53,9	1,9
026_A	Paradijsweg 78	1,50	55,7	53,7	2,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: P:\20-07627\geomilieu\20-07627\
Model Voorgrond: M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen
Model Achtergrond: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: Waarde=wegen / Referentie=wegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
062_B	Paradijsweg 34	4,50	55,7	53,8	1,9
001_B	Stobbeweg 30	4,50	55,6	54,7	0,9
050_B	Paradijsweg 37	4,50	55,6	54,0	1,6
025_A	Paradijsweg 80	1,50	55,6	53,5	2,1
010_A	Paradijsweg 104	1,50	55,5	53,6	1,9
045_B	Paradijsweg 39	4,50	55,5	53,9	1,6
062_A	Paradijsweg 34	1,50	55,5	53,6	1,9
113_A	Bloemenstraat 10	1,50	55,5	55,0	0,5
015_B	Paradijsweg 71	4,50	55,4	53,7	1,8
022_B	Paradijsweg 88	4,50	55,3	53,2	2,1
071_B	Paradijsweg 13	4,50	55,2	53,3	1,9
107_A	Kerkepad 32	1,50	55,0	53,3	1,7
050_A	Paradijsweg 37	1,50	55,0	53,4	1,6
022_A	Paradijsweg 88	1,50	55,0	52,9	2,1
003_A	Ringdijk 3	1,50	55,0	53,9	1,1
020_B	Paradijsweg 65	4,50	54,9	53,1	1,8
015_A	Paradijsweg 71	1,50	54,9	53,1	1,8
107_B	Kerkepad 32	4,50	54,9	53,3	1,6
113_B	Bloemenstraat 10	4,50	54,9	54,4	0,5
045_A	Paradijsweg 39	1,50	54,8	53,1	1,7
081_B	Paradijsweg 14	4,50	54,8	52,9	1,9
028_B	Paradijsweg 55	4,50	54,7	52,9	1,8
071_A	Paradijsweg 13	1,50	54,7	52,7	2,0
104_A	Kerkepad 30	1,50	54,4	53,1	1,3
104_B	Kerkepad 30	4,50	54,3	53,0	1,3
002_A	Ringdijk 5	1,50	54,3	53,4	0,9
103_B	Kerkepad 28	4,50	54,3	52,8	1,4
020_A	Paradijsweg 65	1,50	54,3	52,5	1,8
051_B	Paradijsweg 35	4,50	54,3	52,6	1,7
004_B	Hertog van Beijerenstraat 31	4,50	54,1	53,1	1,0
039_B	Paradijsweg 43	4,50	54,1	52,2	1,8
103_A	Kerkepad 28	1,50	54,0	52,5	1,5
081_A	Paradijsweg 14	1,50	54,0	52,1	2,0
064_B	Paradijsweg 21	4,50	54,0	52,4	1,6
028_A	Paradijsweg 55	1,50	54,0	52,1	1,9
001_A	Stobbeweg 30	1,50	54,0	53,0	0,9
109_B	Kerkepad 33	4,50	53,9	53,2	0,7
065_B	Paradijsweg 32	4,50	53,7	51,7	2,0
067_B	Paradijsweg 19a	4,50	53,6	51,9	1,7
068_B	Paradijsweg 19	4,50	53,6	51,8	1,8
109_A	Kerkepad 33	1,50	53,6	52,8	0,8
102_A	Kerkepad 28	1,50	53,6	52,9	0,7
092_A	Kerkepad 18	1,50	53,5	53,5	0,0
017_B	Paradijsweg 67	4,50	53,5	51,6	1,9
061_B	Paradijsweg 36	4,50	53,4	51,5	1,9
051_A	Paradijsweg 35	1,50	53,3	51,6	1,7
064_A	Paradijsweg 21	1,50	53,2	51,6	1,7
102_B	Kerkepad 28	4,50	53,2	52,5	0,8
108_B	Kerkepad 32	4,50	53,2	51,9	1,3
058_B	Paradijsweg 25a	4,50	53,2	51,4	1,8

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: P:\20-07627\geomilieu\20-07627\
Model Voorgrond: M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen
Model Achtergrond: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: Waarde=wegen / Referentie=wegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
058_A	Paradijsweg 25a	1,50	53,1	51,2	1,9
061_A	Paradijsweg 36	1,50	53,1	51,2	1,9
033_B	Paradijsweg 53	4,50	53,0	51,0	1,9
039_A	Paradijsweg 43	1,50	52,9	51,0	1,9
065_A	Paradijsweg 32	1,50	52,9	50,8	2,1
088_B	Paradijsweg 1	4,50	52,8	50,9	1,9
108_A	Kerkepad 32	1,50	52,8	51,4	1,3
016_B	Paradijsweg 69	4,50	52,7	50,7	2,0
017_A	Paradijsweg 67	1,50	52,4	50,4	2,0
067_A	Paradijsweg 19a	1,50	52,4	50,7	1,7
004_A	Hertog van Beijerenstraat 31	1,50	52,4	51,3	1,1
068_A	Paradijsweg 19	1,50	52,4	50,5	1,9
056_B	Paradijsweg 29	4,50	52,3	50,5	1,8
055_B	Paradijsweg 42	4,50	52,3	50,4	1,9
060_B	Paradijsweg 40	4,50	52,2	50,3	1,9
059_B	Paradijsweg 25	4,50	52,2	50,4	1,8
059_A	Paradijsweg 25	1,50	52,1	50,3	1,9
013_B	Paradijsweg 98	4,50	52,1	50,1	2,0
060_A	Paradijsweg 40	1,50	52,0	50,1	1,9
056_A	Paradijsweg 29	1,50	52,0	50,1	1,9
093_A	Kerkepad 19	1,50	51,7	51,4	0,3
088_A	Paradijsweg 1	1,50	51,7	49,7	2,0
033_A	Paradijsweg 53	1,50	51,7	49,7	2,0
055_A	Paradijsweg 42	1,50	51,6	49,7	2,0
034_B	Paradijsweg 68	4,50	51,6	49,6	2,0
092_B	Kerkepad 18	4,50	51,6	51,5	0,1
057_B	Paradijsweg 27	4,50	51,6	49,8	1,8
101_A	Kerkepad 27	1,50	51,6	51,1	0,4
096_A	Kerkepad 22	1,50	51,5	51,2	0,3
097_A	Kerkepad 23	1,50	51,5	51,1	0,3
094_A	Kerkepad 20	1,50	51,4	51,1	0,3
098_A	Kerkepad 24	1,50	51,4	51,1	0,4
016_A	Paradijsweg 69	1,50	51,4	49,3	2,1
095_A	Kerkepad 21	1,50	51,3	51,0	0,3
099_A	Kerkepad 25	1,50	51,3	51,0	0,4
057_A	Paradijsweg 27	1,50	51,1	49,3	1,8
101_B	Kerkepad 27	4,50	51,1	50,6	0,5
063_B	Paradijsweg 23	4,50	50,9	49,2	1,7
115_B	Bloemenstraat 18	4,50	50,8	50,4	0,5
013_A	Paradijsweg 98	1,50	50,8	48,7	2,0
115_A	Bloemenstraat 18	1,50	50,7	50,2	0,5
116_B	Bloemenstraat 20	4,50	50,7	50,3	0,5
053_B	Paradijsweg 46	4,50	50,7	48,8	1,9
116_A	Bloemenstraat 20	1,50	50,7	50,2	0,5
117_B	Bloemenstraat 22	4,50	50,6	50,1	0,5
118_B	Bloemenstraat 24	4,50	50,6	50,1	0,5
119_B	Bloemenstraat 26	4,50	50,6	50,1	0,5
117_A	Bloemenstraat 22	1,50	50,6	50,0	0,5
118_A	Bloemenstraat 24	1,50	50,5	50,0	0,5
119_A	Bloemenstraat 26	1,50	50,5	50,0	0,5

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: P:\20-07627\geomilieu\20-07627\
Model Voorgrond: M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen
Model Achtergrond: M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep: Waarde=wegen / Referentie=wegen
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
099_B	Kerkepad 25	4,50	50,5	50,1	0,4
098_B	Kerkepad 24	4,50	50,5	50,1	0,4
029_B	Paradijsweg 55a	4,50	50,5	48,4	2,1
097_B	Kerkepad 23	4,50	50,5	50,1	0,4
120_B	Bloemenstraat 28	4,50	50,5	50,0	0,5
093_B	Kerkepad 19	4,50	50,5	50,2	0,3
096_B	Kerkepad 22	4,50	50,5	50,1	0,3
120_A	Bloemenstraat 28	1,50	50,4	49,9	0,5
123_B	Bloemenstraat 34	4,50	50,4	49,9	0,5
124_B	Bloemenstraat 36	4,50	50,4	49,9	0,5
122_B	Bloemenstraat 32	4,50	50,4	49,9	0,5
121_B	Bloemenstraat 30	4,50	50,4	49,9	0,5
123_A	Bloemenstraat 34	1,50	50,3	49,8	0,5
094_B	Kerkepad 20	4,50	50,3	50,0	0,3
087_B	Paradijsweg 3	4,50	50,3	48,3	2,0
114_B	Chrysantenstraat 1	4,50	50,3	49,7	0,6
124_A	Bloemenstraat 36	1,50	50,3	49,8	0,5
122_A	Bloemenstraat 32	1,50	50,3	49,8	0,5
126_A	Bloemenstraat 40	1,50	50,3	49,8	0,5
095_B	Kerkepad 21	4,50	50,3	50,0	0,3
125_B	Bloemenstraat 38	4,50	50,3	49,8	0,5
126_B	Bloemenstraat 40	4,50	50,3	49,8	0,4
121_A	Bloemenstraat 30	1,50	50,3	49,7	0,5
090_A	Kerkepad 17	1,50	50,3	50,1	0,1
125_A	Bloemenstraat 38	1,50	50,3	49,8	0,5
034_A	Paradijsweg 68	1,50	50,1	48,1	2,0
114_A	Chrysantenstraat 1	1,50	50,0	49,4	0,6
035_B	Paradijsweg 49	4,50	49,9	47,9	2,0
053_A	Paradijsweg 46	1,50	49,9	47,9	2,0
091_A	Kerkepad 17a	1,50	49,8	49,5	0,4
063_A	Paradijsweg 23	1,50	49,7	47,9	1,8
127_A	Bloemenstraat 46	1,50	49,6	49,1	0,5
127_B	Bloemenstraat 46	4,50	49,5	49,1	0,4
008_B	Smidskade 9a	4,50	49,4	48,0	1,4
091_B	Kerkepad 17a	4,50	49,1	48,7	0,4
029_A	Paradijsweg 55a	1,50	49,0	46,9	2,1
087_A	Paradijsweg 3	1,50	48,9	46,8	2,1
024_B	Paradijsweg 61	4,50	48,9	46,7	2,2
090_B	Kerkepad 17	4,50	48,7	48,5	0,2
043_B	Paradijsweg 41	4,50	48,6	46,7	2,0
008_A	Smidskade 9a	1,50	48,4	46,8	1,6
035_A	Paradijsweg 49	1,50	48,1	46,0	2,1
007_B	Smidskade 9	4,50	47,4	46,1	1,3
100_B	Kerkepad 26	4,50	47,0	46,3	0,8
024_A	Paradijsweg 61	1,50	47,0	44,7	2,3
100_A	Kerkepad 26	1,50	46,8	46,1	0,7
054_B	Paradijsweg 44	4,50	46,7	44,7	2,0
007_A	Smidskade 9	1,50	46,7	45,1	1,6
043_A	Paradijsweg 41	1,50	46,6	44,5	2,1
011_B	Paradijsweg 102	4,50	45,3	43,3	2,0

Rapport:	Vergelijkingstabel
Map:	P:\20-07627\geomilieu\20-07627\
Model Voorgrond:	M01a - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_toekomstige sit. bestaande woningen
Model Achtergrond:	M01 - Bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde (fase 1) te Ter Aar_autonome situatie 2030
Groep:	Waarde=wegen / Referentie=wegen
Periode:	Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden:	Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
054_A	Paradijsweg 44	1,50	45,0	42,9	2,1
011_A	Paradijsweg 102	1,50	44,0	41,7	2,3

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

ADVIES VOOR BOUW, OMGEVING EN GEBOUWEN

MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK
FASE 1

DE PARADIJSWEG

TE TER AAR

Bodem



Rapportage milieuhygiënisch vooronderzoek
de Paradijsweg te Ter Aar

Opdrachtgever	Gemeente Nieuwkoop Teylersplein 1 2441 LE Nieuwveen
Rapportnummer	7706.001
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	2 maart 2020
Vestiging	Zuid-Holland Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 rotterdam@econsultancy.nl
Opsteller	J.R.P. Vermeulen, BSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	ir. F.F.J.M. Top
Paraaf	

Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Betrouwbaarheid
Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 1
2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 1
3 GERAADPLEEGDE BRONNEN 1
4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 2
5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 2
6 CALAMITEITEN 2
7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 3
8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN 4
9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 6
10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 6
11 TERREININSPECTIE 7
12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 8

BIJLAGEN:

1. - Topografische ligging van de locatie
2a. - Locatieschets
2b. - Foto's onderzoekslocatie
3. - Omgevingsrapportage omgevingsdienst West-Holland
4. - Verleende (omgevings-)vergunningen gemeente Nieuwkoop

1 INLEIDING

Gemeente Nieuwkoop heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een tweetal milieuhygiënische vooronderzoeken op de locatie gelegen aan de Paradijsweg te Ter Aar. Onderhavige rapportage betreft fase 1 van deze onderzoeken.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Het milieuhygiënisch vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie.

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een afstand van 25 meter. Het plangebied (zie bijlage 1) ligt ten westen van de Paradijsweg, circa 2,0 kilometer ten noorden van de kern van Ter Aar. De totale oppervlakte van de onderzochte deelgebieden van fase 1 bedraagt circa 24 hectare. Het plangebied is onderverdeeld in 11 deelgebieden. De 11 deelgebieden zijn weergegeven in bijlage 2a.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld van het plangebied zich op een hoogte van circa 2 m -NAP en zijn de coördinaten van het midden van het plangebied X = 109.500, Y = 466.800.

3 GERAADPLEEGDE BRONNEN

In tabel 1 zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels en leidingen.

Tabel 1. Geraadpleegde bronnen

Onderdeel	Bron
Historisch, huidig en toekomstig gebruik	Opdrachtgever (contactpersoon: de heer P. Kamman), d.d. 28 januari 2020
Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek	Gemeente Nieuwkoop (contactpersoon: de heer P. Kamman), d.d. 2 maart 2020 Omgevingsdienst West-Holland (contactpersoon: de heer B. van der Burg), d.d. 9 oktober 2018
Locatiegegevens van internet: - historisch topografisch kaartmateriaal - basisregistratie grootschalige topografie - kadastrale gegevens - hoogtekaart - luchtfoto's en Google streetview - provinciale bodeminformatie - bodemopbouw - geo(hydro)logie	 www.topotijdreis.nl www.pdok.nl www.kadastralekaart.com www.ahn.nl maps.google.nl www.bodemloket.nl maps.bodemdata.nl www.dinoloket.nl
Terreininspectie	Uitgevoerd door medewerkers Econsultancy, d.d. 21, 24, 25 en 27 september 2018

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1880-1948 blijkt, dat het plangebied, voor zover het niet in de Langeraarsche Plassen ligt, in gebruik is als tuinbouwgrond en weiland. Er is in deze periode geen bebouwing aanwezig in het plangebied. Door het plangebied loopt het Kerkepad, van het buurtschap Papenveer naar de kerk in Langeraar. Na 1948 wordt in het noordoosten, naast de Geerweg de eerste kastuinbouw gerealiseerd binnen de onderzoekslocatie. Vanaf 1950 volgt ook het centrale en zuidwestelijke gedeelte van de onderzoekslocatie. In het noordoosten, naast de Geerweg, begint de eerste woningbouw zich binnen de onderzoekslocatie te ontwikkelen. Er lopen gedurende de voorbije periode diverse sloten door de onderzoekslocatie. Rond 1970 heeft de glastuinbouw zich sterk uitgebreid en ook is een eerste deel van de latere Paradijsweg aangelegd als ontsluiting. Langs de weg komen naast kassen ook woningen. Vanaf 1980 tot 1995 zijn diverse sloten gedempt op de onderzoekslocatie. Rond 1985 is de Paradijsweg aangelegd en krijgt het plangebied haar huidige vorm. Omstreeks 2000 heeft er in nagenoeg het gehele plangebied nog schaalvergroting plaats gevonden waarbij de oorspronkelijke kavelverdeling deels is verdwenen, maar verder veranderd er weinig.

Op dit moment is de onderzoekslocatie in gebruik als poldergebied. Op de diverse percelen zijn verschillende gebouwen aanwezig met bijbehorende infrastructuur. De gebouwen zijn voornamelijk in gebruik als woonhuizen en opstallen. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. De onderzoekslocatie is Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie.

In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de door de gemeente Nieuwkoop verleende (omgevings-) vergunningen. Hierbij blijkt onder andere dat in diverse bebouwingen asbesthoudende materialen toegepast zijn (geweest). Uit deze informatie blijkt echter niet dat op de onderzoekslocatie bodemverontreiniging te verwachten is.

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE

De initiatiefnemer is voornemens een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het plangebied.

6 CALAMITEITEN

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Nieuwkoop en de Omgevingsdienst West-Holland blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE

Ter plaatse van het plangebied zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Bijlage 3 betreft de omgevingsrapportage van de omgevingsdienst West-Holland. Hieronder, in tabel 2 is een korte samenvatting geven van de relevante percelen.

Tabel 2: uitgevoerde onderzoeken en bekende activiteiten per deelgebied.

Deelgebied/adres	Type onderzoek	Auteur/kenmerk	Datum	Resultaten
Deelgebied 1				
Paradijsweg 106	Verkennend onderzoek	CBB	25-9-1994	Onbekend
	Verkennend onderzoek	CBB	4-05-1994	Onbekend
Paradijsweg 102	Verkennend onderzoek	IDDS-TA/08/147	17-7-2008	Onbekend
	Indicatief onderzoek	Argus	31-12-1996	Mogelijk sprake van slootdempingen en toemaakdek.
Deelgebied 2				
Paradijsweg 92	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	9-10-1998	Geen bijzonderheden
	Indicatief onderzoek	Fugro	19-11-1991	Geen bijzonderheden
	Indicatief onderzoek	Melder	31-12-1987	Onbekend
	Oriënterend onderzoek	IGF	20-7-1987	Onbekend
	Verkennend onderzoek	-	31-12-1981	Onbekend
Paradijsweg 84-86	Verkennend onderzoek asbest in bodem	BMA Milieu-TA/11/235	20-7-2011	Geen bijzonderheden
	Nul- of eindsituatie onderzoek	BMA Milieu-TA/11/235	10-5-2011	Onbekend
	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	1-6-1998	Geen bijzonderheden
Deelgebied 3				
Paradijsweg 78	Nul- of eindsituatie-onderzoek	CBB	10-6-1998	Mogelijk sprake van slootdempingen en toemaakdek.
Paradijsweg 76	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	10-6-1998	Glastuinbouw aanwezig, matig verontreinigd, onvoldoende onderzocht.
Paradijsweg 53	Verkennend onderzoek	CBB	21-11-1995	Geen bijzonderheden
Deelgebied 4				
Paradijsweg 60	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	8-6-1998	Tussenwaarde overschrijding grondwater nikkel door glastuinbouw.
	Oriënterend bodemonderzoek	IGF	1-8-1987	Mogelijk sprake van slootdempingen en toemaakdek.
	Briefrapport	Provinciale waterstaat	31-12-1980	Mogelijk sprake van slootdempingen en toemaakdek.
Deelgebied 5				
Paradijsweg 48	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	12-6-1998	Geen bijzonderheden

Vervolg tabel 2: uitgevoerde onderzoeken en bekende activiteiten per deelgebied.

Deelgebied/adres	Type onderzoek	Auteur/kenmerk	Datum	Resultaten
Deelgebied 6: geen onderzoeken bekend				
Deelgebied 7				
Paradijsweg 36	Nul- of eindsituatie onderzoek	BLGG	30-3-2000	Mogelijk sprake van sloot-dempingen en toemaakdek.
Paradijsweg 38	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	8-11-1998	Geen bijzonderheden
Deelgebied 8				
Paradijsweg 30	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	10-2-1999	Mogelijk sprake van sloot-dempingen en toemaakdek.
Deelgebied 9: geen onderzoeken bekend				
Deelgebied 10				
Paradijsweg 2	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	10-6-1998	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 20-20a	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	29-7-1998	Geen bijzonderheden
	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	11-6-1998	Geen bijzonderheden

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN

Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen is als volgt:

- → aan de noordwestzijde bevindt zich de Langeraarsche Plassen;
- → aan de noordoostzijde bevindt zich een weg (Geerweg) met aansluitend agrarisch gebied;
- → aan de zuidoostzijde bevindt zich een weg (Paradijsweg) met aansluitend agrarisch gebied;
- → aan de zuidwestzijde bevindt zich een kade (Smidskade) met aansluitend een watergang.

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamelde informatie, weergegeven in tabel 3, blijkt dat er vanuit de omliggende percelen enkele, mogelijk grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten die verder dienen te worden onderzocht.

Tabel 3: uitgevoerde onderzoeken en bekende activiteiten aangrenzende percelen per deelgebied.

Deelgebied/adres	Type onderzoek	Auteur/kenmerk	Datum	Resultaten
Deelgebied 1				
Smidskade 10	Saneringsevaluatie	PJ Milieu B.V.-2015267311	22-12-2009	Geen bijzonderheden
Smidskade 9	Verkennend onderzoek	BMC	1-10-2008	Geen bijzonderheden
Hertog van Beijerenstraat 37	Nader onderzoek	Grondslag	28-2-2007	Onbekend
Paradijsweg 106	Verkennend onderzoek	CBB	25-10-1994	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 106	Verkennend onderzoek	CBB	4-5-1994	Geen bijzonderheden

Vervolg tabel 3: *uitgevoerde onderzoeken en bekende activiteiten aangrenzende percelen per deelgebied.*

Deelgebied/adres	Type onderzoek	Auteur/kenmerk	Datum	Resultaten
Deelgebied 2				
Paradijsweg 80	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	14-7-1999	Geen bijzonderheden
Deelgebied 3				
Paradijsweg 72	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	2-4-1999	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 76	Verkennend onderzoek	Grondslag	4-11-2008	Geen bijzonderheden
Deelgebied 4				
Paradijsweg 49	Verkennend onderzoek	CBB-TA/09/036	18-8-2005	Geen bijzonderheden
Deelgebied 5				
Paradijsweg 48	Historische onderzoek	CBB	12-6-1998	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 56	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	11-6-1998	Geen bijzonderheden
	Saneringsplan	Fugro	21-12-1993	Voldoende onderzocht
	Oriënterend onderzoek	Fugro	31-12-1992	Onbekend
Deelgebied 6				
Paradijsweg 50	Aanvullend onderzoek	BLGG	9-5-2000	Geen bijzonderheden
	Historisch onderzoek	WLTO advies	3-8-1999	Bestrijdingsmiddelen, spuitvat chemicaliën en vloeibare meststoffen.
Deelgebied 7				
De Paradijsweg 34	Verkennend onderzoek	Wiha-TA/08/058	26-1-2006	Geen bijzonderheden
Deelgebied 8				
Paradijsweg 15	Verkennend onderzoek	CBB-TA/08/057	6-4-2007	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 21	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	28-7-1998	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 26	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	9-6-1998	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 66	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	8-6-1998	Geen bijzonderheden
Deelgebied 9				
Paradijsweg 32	Verkennend onderzoek	Grondslag	14-6-2012	Locatie verdacht volgens asbestsignaleringskaart
	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB-BDM-2012-015375	11-6-1998	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 15	Verkennend onderzoek	CBB-TA/08/057	6-4-2007	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 19	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	15-6-1998	Geen bijzonderheden

Vervolg tabel 3: uitgevoerde onderzoeken en bekende activiteiten aangrenzende percelen per deelgebied.

Deelgebied/adres	Type onderzoek	Auteur/kenmerk	Datum	Resultaten
Deelgebied 10				
Geerweg 77	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	11-2-2000	Geen bijzonderheden
	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	11-6-1998	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 18	Nul- of eindsituatie onderzoek	CBB	11-6-1998	Geen bijzonderheden
Paradijsweg 11	Verkennend onderzoek	Wiha	28-09-1997	Onbekend
Paradijsweg 11a	Verkennend onderzoek	IDDS-TA/10/126	5-6-2008	Geen bijzonderheden
Deelgebied 11				
Geerweg 36	Tankonderzoek	Onbekend	19-5-1998	Onbekend
Geerweg 26	Tankonderzoek	Onbekend	24-12-1980	Onbekend
Westkanaalweg 1	Verkennend onderzoek	Grondslag-TA/11/247	3-8-2011	Geen bijzonderheden
			20-8-2009	
Deelgebied 12				
Geerweg 67	Verkennend onderzoek	Lebouille	9-5-1996	Onbekend

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN

Volgens het bodembeheer nota van de omgevingsdienst West-Holland ligt het plangebied een gebied wat verdacht is op het voorkomen van toemaakgronden. Toemaak is stadsafval dat historisch als ophoogmateriaal en meststof gebruikt werd, vooral in laaggelegen landelijk gebied zoals veenweiden. Deze gebieden zijn in zekere mate verdacht voor het voorkomen van bodemverontreiniging (zware metalen en PAK). Echter, uit verschillende onderzoeken naar humane, landbouwkundige, ecologische en verspreidingsrisico's is gebleken dat op het grond van het huidige gebruik geen tot nauwelijks risico's zijn bij aanwezigheid van toemaakdekgrond. Vanwege het ontbreken van risico's is de sanering niet alleen niet-spoedeisend maar worden ook niet-noodzakelijk geacht, zolang het gebied waar het toemaakdek is toegepast de huidige gebruikersfunctie blijft behouden.

Deze toemaakdekgrond is onder beheer van de omgevingsdienst West-Holland aangelegd. Verder ligt het plangebied volgens de bodemfunctiekaart in de zone "Wonen".

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een Koopveengrond op bosveen, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit veen. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 4,0 m -NAP, waardoor het grondwater zich op ± 2,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordwestelijke richting.

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.

11 TERREININSPECTIE

Op 21, 24, 25 en 27 september 2018 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.

Ter plaatse van de erfverhardingen, toegangspaden en bebouwing is in het verleden (mogelijk) fundatiemateriaal (niet zijnde het toemaakdek of dempingen) toegepast. Het fundatiemateriaal kan een bodemverontreiniging tot gevolg hebben gehad.

Verder zijn er op het maaiveld van het noordwestelijk deel van het perceel gelegen aan de Paradijsweg nummer 20 brandresten waargenomen.

Op het overige deel van de onderzoekslocatie zijn er geen bronnen voor een mogelijke grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. Wel is er verspreid over de locatie (ter plaatse van watergangen) asbestverdacht beschot waargenomen. Voor zover waarneembaar waren deze materialen nog intact.

12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Gemeente Nieuwkoop heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygienisch vooronderzoek op de locatie de Paradijsweg te Ter Aar.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Uit het vooronderzoeken zijn de volgende verdachte bodemactiviteiten geïdentificeerd per deellocatie.

Conclusies
De deelgebieden 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 en 12 hebben geen verdachte historie of (historische) activiteiten en er zijn geen bodemverontreinigingen bekend van het deelgebied of de direct aangrenzende percelen en/of terreindelen.

Deelgebied 3
Mogelijk een bodemverontreiniging aanwezig bij glastuinbouw aan de Paradijsweg 76. Er is in 1998 een matige verontreiniging aangetoond. De parameter van deze matige verontreiniging is onbekend.

Deelgebied 4
Mogelijk een bodemverontreiniging aanwezig door glastuinbouw aan de Paradijsweg 60. In 1998 is een matige verontreiniging met nikkel aangetoond.

Deelgebied 10
Op het noordwestelijk deel van de Paradijsweg 20 zijn tijdens de terreininspectie brandresten waargenomen. Deze locatie is derhalve verdacht voor het voorkomen van bodemverontreiniging met PAK, zware metalen en minerale olie. Verder zijn er geen bijzonderheden bekend van deelgebied 10.

Algemeen
De deelgebieden 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 en 12 hebben geen verdachte historie of (historische) activiteiten en er zijn geen bodemverontreinigingen bekend van het deelgebied of de direct aangrenzende percelen en/of terreindelen met uitzondering van de hieronder genoemde mogelijke dempingen en/of het toemaakdek.

Ter plaatse van de erfverhardingen, toegangspaden en bebouwing binnen het plangebied is in het verleden (mogelijk) fundatiemateriaal toegepast. Het fundatiemateriaal kan een bodemverontreiniging tot gevolg hebben gehad met zware metalen, PAK, minerale olie en asbest.

Ter plaatse van het gehele plangebied zijn in het verleden sloten gedempt. Voor het dempen van deze sloten is mogelijk bodemvreemd materiaal gebruikt. Deze sloten zijn , indien sprake is van de aanwezigheid van bodemvreemd dempingsmateriaal, derhalve verdacht voor het voorkomen van bodemverontreiniging met zware metalen, PAK, minerale olie en asbest.

Ter plaatse van het gehele plangebied is in het verleden mogelijk toemaakgrond toegepast. Deze gebieden zijn in zekere mate verdacht voor het voorkomen van bodemverontreiniging (zware metalen en PAK). Echter, uit verschillende onderzoeken naar humane, landbouwkundige, ecologische en verspreidingsrisico's is gebleken dat op het grond van het huidige gebruik geen tot nauwelijks risico's zijn bij aanwezigheid toemaakdekgrond. Vanwege het ontbreken van risico's is de sanering niet alleen niet spoedeisend maar worden ook niet noodzakelijk geacht, zolang het toemaakdekgebied de huidige gebruikersfunctie blijft behouden.

Voor het overige deel van het plangebied blijkt niet dat er (noemenswaardige) bodemverontreinigingen te verwachten zijn.

Advies
Econsultancy adviseert om aan de Paradijsweg 20 ter plaatse van de aanwezige brandresten een verkennend bodemonderzoek naar PAK uit te voeren in de verdachte laag.

Econsultancy adviseert om aan de Paradijsweg 32 een aanvullend asbestonderzoek (in eerste instantie een bureau-onderzoek) uit te voeren om de mate en bron van het verdacht zijn te bepalen.

Econsultancy adviseert om aan de Paradijsweg 76 een nader bodemonderzoek uit te voeren naar de aard en omvang van de in het verleden aangetoonde bodemverontreiniging.

Ter plaatse van de erfverhardingen, toegangspaden en bebouwing binnen het plangebied adviseert Econsultancy een verkennend bodemonderzoek uit te voeren.

Ter plaatse van het gehele plangebied zijn in het verleden sloten gedempt. Econsultancy adviseert om hier in eerste instantie in zintuiglijk bodemonderzoek uit te voeren naar de aard van het dempingsmateriaal.

Ter plaatse van het gehele plangebied is in het verleden mogelijk toemaakgrond toegepast. Deze gebieden zijn in zekere mate verdacht voor het voorkomen van bodemverontreiniging (zware metalen en PAK). Echter, uit verschillende onderzoeken naar humane, landbouwkundige, ecologische en verspreidingsrisico's is gebleken dat op het grond van het huidige gebruik geen tot nauwelijks risico's zijn bij aanwezigheid toemaakdekgrond. Vanwege het ontbreken van risico's is de sanering niet alleen niet spoedeisend maar worden ook niet noodzakelijk geacht, zolang het toemaakdekgebied de huidige gebruikersfunctie blijft behouden. Bij wijziging van de gebruikersfunctie is mogelijk wel sprake van risico's. Econsultancy adviseert in dat geval aanvullend bodemonderzoek uit te voeren en/of de (nieuwe) humane risico's nader in kaart te brengen. Verder is er voor grondverzet binnen het gebied waar toemaakgrond toegepast is, lokaal bodembeleid opgesteld door de omgevingsdienst West-Holland. Bij grondverzet dienen dit specifieke beleid in acht worden genomen.

Uit het vooronderzoek blijkt verder dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Voor deze terreindelen wordt niet verwacht dat de bodemkwaliteit een milieuhygiënische belemmering zal vormen voor het beoogde gebruik.

Econsultancy
Rotterdam, 2 maart 2020

Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie



Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht


Deelgebied 12
Deelgebied 11
Deelgebied 10
Deelgebied 8
Deelgebied 9
Deelgebied 7
Deelgebied 6
Deelgebied 5
Deelgebied 3
Deelgebied 2
Deelgebied 1
Deelgebied 4
0 20 40 60 80 100 m
TITEL: Locatieschets
A0
Eco nsultancy
PROJECT: 7706.001
SCHAAL: 1:2.000
DATUM: 28-2-2020
GETEKEND: FTo
BIJLAGE: 2a

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 1.



Foto 2.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 3.



Foto 4.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 5.



Foto 6.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 7.



Foto 8.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 9.



Foto 10.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 11.



Foto 12.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 13.



Foto 14.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 15.



Foto 16.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 17.



Foto 18.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 19.



Foto 20.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 21.



Foto 22.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 23.



Foto 24.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 25.



Foto 26.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 27.



Foto 28.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 29.



Foto 30.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 31.



Foto 32.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 33.



Foto 34.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 35.



Foto 36.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 37.



Foto 38.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 39.



Foto 40.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 41.



Foto 42.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 43.



Foto 44.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 45.



Foto 46.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 47.



Foto 48.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 49.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 50.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 51.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 52.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 53.



Foto 54.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 55.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 56.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 57.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 58.



Foto 59.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 60.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie



Foto 61.



Foto 62.

Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie




Foto 63.

Bijlage 3 Omgevingsrapportage omgevingsdienst West-Holland

Paradijsweg Natte Kant Ter Aar

Omgevingsrapportage



Bodem

Locaties

Ondergrond

Kadastraal perceel

topografie

Selectie

Inhoudsopgave

Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
PARADIJSWEG 92, TER AAR
PARADIJSWEG 60, TER AAR
PARADIJSWEG 56
Paradijsweg 102
Hertog van Beijerenstraat 37
Hertog van Beijerenstraat 19-25
Paradijsweg 19
Westkanaalweg 1 Ter Aar
Smidskade 10
Paradijsweg 15
Paradijsweg 34
Paradijsweg 67
Westkanaalweg 19
Paradijsweg 48
Rozenlaan 4
Paradijsweg 61
Paradijsweg 2
Paradijsweg 84-86
Paradijsweg 56
Paradijsweg 30
Geerweg 77
Paradijsweg 26
Paradijsweg 32
Paradijsweg 92
Westkanaalweg 44a
Paradijsweg 21
Paradijsweg 18
Paradijsweg 20a
Paradijsweg 66
Paradijsweg 80
Paradijsweg 60
Paradijsweg 19
Westkanaalweg 60
Paradijsweg 35
Paradijsweg 50
Paradijsweg 36
Paradijsweg 78
Paradijsweg 38
Paradijsweg 53
Paradijsweg 52
Paradijsweg 11
Hertog van Beijerenstraat 23
Westkanaalweg 57a
Smidskade 10
Paradijsweg 72
Paradijsweg 76
Paradijsweg 20
Westkanaalweg 23
Paradijsweg 5
Paradijsweg achter 106
Westkanaalweg nabij Valentijnsterrein
Paradijsweg 6
Geerweg 67
Chrysantenstraat 4
Geerweg 36
Kerkpad 26
Geerweg 26
Smidskade 9

Paradijsweg 49
Paradijsweg achter 76 (perceel A4944)
Hertog v. Beierenstraat 27
Paradijsweg 11a
Paradijsweg achter 14
Westkanaalweg 1/ Geerweg 36
Paradijsweg 44
Geerweg 53 te Ter Aar
Geerweg 57
HBB: HUJDRA, FA. J.C.; Geerweg 59
HBB: HOORN J.J. VAN DER; Geerweg 73
HBB: HOORN, L.A. VAN DER; Geerweg 75
HBB: MEER, W.H. VAN DER; Geerweg 77
HBB: HOOGEVEEN, C.J.W.; Geerweg 79
HBB: HOOGEVEEN, L.J.C.; Geerweg 81
HBB: HAAN TH DEN EN ZOON; Geerweg 20
HBB: LAMMEREN, C. EN G. VAN GEBR.; Paradijsweg 7
HBB: STRAELEN VAN GEBR.; Paradijsweg 25
HBB: STRAELEN VAN GEBR.; Paradijsweg 55
Paradijsweg 4
HBB: HOREST; Paradijsweg 84
HBB: Frans Konst Elektrotechniek; Geerweg 57
HBB: his_code: A31AZ013515
HBB: his_code: A31AZ013518
HBB: his_code: A31AZ013519
HBB: his_code: A31AZ013520
HBB: his_code: A31AZ013521
HBB: his_code: A31AZ013522
HBB: his_code: A31AZ013523
HBB: his_code: A31AZ013526
HBB: his_code: A31AZ013527
HBB: his_code: A31AZ013528
HBB: his_code: A31AZ013529
HBB: his_code: A31AZ013530
HBB: his_code: A31AZ013531
HBB: his_code: A31AZ013532
HBB: his_code: A31AZ013533
HBB: his_code: A31AZ013534
HBB: his_code: A31AZ013537
HBB: his_code: A31AZ013539
HBB: his_code: A31AZ013540
HBB: his_code: A31AZ013542
HBB: his_code: A31AZ013543
HBB: his_code: A31AZ013544
HBB: his_code: A31AZ013548
HBB: his_code: A31AZ013549
HBB: his_code: A31AZ013550
HBB: his_code: A31AZ013551
HBB: his_code: A31AZ013552
HBB: his_code: A31AZ013553
HBB: his_code: A31AZ013554
HBB: his_code: A31AZ013555
HBB: his_code: A31AZ013556
HBB: his_code: A31AZ013557
HBB: his_code: A31AZ013559
HBB: his_code: A31AZ013560
HBB: his_code: A31AZ013561
HBB: his_code: A31AZ013564
HBB: his_code: A31AZ013565
HBB: his_code: A31BZ014379
HBB: his_code: A31BZ014381
HBB: his_code: A31BZ014382
HBB: his_code: A31BZ014383
HBB: his_code: A31BZ014384
HBB: his_code: A31BZ014385

HBB: his_code: A31BZ014386
HBB: his_code: A31BZ014387
HBB: his_code: A31BZ014388
HBB: his_code: A31BZ014389
HBB: his_code: A31BZ014427
Anjerstraat tussen 10 en 12
Kaarten
Disclaimer
Toelichting

Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische kwaliteit van grond van het door U opgevraagde perceel.

Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u aanvragen bij ODWH via bip@odwh.nl. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland via email

bip@odwh.nl

Locatie: PARADIJSWEG 92, TER AAR

Locatie

Adres	Paradijsweg 92 2461TP TER AAR
Locatiecode	AA056900004
Locatienaam	PARADIJSWEG 92, TER AAR
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH048000004

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	**Beoordeling**	Niet ernstig
Status rapporten	Indicatief onderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
31-12-1981	Brf (briefrapport)	PARADIJSWEG 92, TER AAR			DIV MDWH	
20-07-1987	Orienterend bodemonderzoek	PARADIJSWEG 92, TER AAR	IGF		DIV MDWH	
31-12-1987	Indicatief onderzoek	PARADIJSWEG 92, TER AAR	Melder		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1978	1981	Nee	Ja		Nee	Nee
demping met houtafval	1978	1981	Nee	Ja		Nee	Nee
demping met huishoudelijk afval	1978	1981	Nee	Ja		Nee	Nee
demping met lompen	1978	1981	Niet van toepassing	Per definitie		Nee	Nee
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	1978	1981	Nee	Ja		Nee	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
04-12-1987	NO uitvoeren	242113	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: PARADIJSWEG 60, TER AAR

Locatie

Adres	Paradijsweg 60 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056900006
Locatienaam	PARADIJSWEG 60, TER AAR
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH048000006

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Orienterend bodemonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
31-12-1980	Brf (briefrapport)	PARADIJSWEG 60, TER AAR	Provinciale Waterstaat		DIV MDWH	
01-08-1987	Orienterend bodemonderzoek	PARADIJSWEG 60, TER AAR	IGF		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met grond	1979	1980	Nee	Ja		Nee	Nee
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	1979	1980	Ja	Ja		Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
04-12-1987	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	242114/1	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: PARADIJSWEG 56

Locatie

Adres	Paradijsweg 56 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056900010
Locatienaam	PARADIJSWEG 56
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH048000010

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig
Status rapporten	Saneringsplan	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
31-12-1992	Orienterend bodemonderzoek	PARADIJSWEG 56	Fugro		DIV MDWH	
31-12-1993	Saneringsplan	PARADIJSWEG 56	Fugro		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Gefaseerd (locatie)				

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 102

Locatie

Adres	Paradijsweg 102 2461TP TER AAR
Locatiecode	AA056900025
Locatienaam	Paradijsweg 102
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH048000025

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
31-12-1996	Indicatief onderzoek	Paradijsweg 102	Argus		DIV MDWH	
14-07-2008	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 102	IDDS	TA/08/147	DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	1985	1985	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
07-02-1996	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	DWM 113170	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Hertog van Beijerenstraat 37

Locatie

Adres	Hertog van Beijerenstraat 37 2461EM TER AAR
Locatiecode	AA056900065
Locatienaam	Hertog van Beijerenstraat 37
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH048009032

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Nader onderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart /andere informatie, bijvoorbeeld mondeling;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
	Historisch onderzoek	Hertog van Beijerenstraat 37	Lexmond		DIV MDWH	
	Verkennend onderzoek NEN 5740	Hertog van Beijerenstraat 37	Lexmond		DIV MDWH	
28-02-2007	Nader onderzoek	Hertog van Beijerenstraat 37	Grondslag		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bouwmachine- en -werktuigenverhuurbedrijf	9999	9999	Nee	Ja		Nee	
grond-, water- en wegenbouwkundige bedrijven	9999	9999	Nee	Ja		Nee	
transportbedrijf	1978	1988	Nee	Ja		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grondwater	I					metalen en PAK >I in slakkenlaag, niet beschouwd als bodem maar als verhardingslaag

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
25-02-2008	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	PZH-2008-129782	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Hertog van Beijerenstraat 19-25

Locatie

Adres	Hertog van Beijerenstr 19 -25 2461EM Ter Aar
Locatiecode	AA056900698
Locatienaam	Hertog van Beijerenstraat 19-25
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056909616

Status

Vervolg WBB	Opstellen SP	**Beoordeling**	Ernstig, geen spoed
Status rapporten	Nader onderzoek	**Beschikking**	Ernstig, geen spoed
Status besluiten	Ernstig, geen spoed	**Status asbest**	Verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart /andere informatie, bijvoorbeeld mondeling;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
06-01-2000	Bodemsanering bedrijven (BSB)	Hertog van Beijerenstraat 19-25	Lexmond		DIV MDWH	
01-05-2001	Bodemsanering bedrijven (BSB)	Hertog van Beijerenstraat 19-25	Lexmond		DIV MDWH	
05-04-2007	Nader onderzoek	Hertog van Beijerenstraat 19-25	Geofox Lexmond		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
autoreparatiebedrijf	1969	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
benzine-service-station	1969	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	1921	8888	Nee	Ja		Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	610	430			
Grondwater	I	950	2375			geen asbestonderzoek uitgevoerd en geen onderzoek op perceel nummer 25

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
26-10-2007	Vervolg op termijn	PZH-2007-459812	Definitief
25-03-2008	beschikking ernstig, geen spoed	PZH-2008-182687	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 19

Locatie

Adres	Paradijsweg 19 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056900707
Locatienaam	Paradijsweg 19
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056909627

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Brf (briefrapport)	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
31-12-1986	Brf (briefrapport)	Paradijsweg 19	Provinciale Waterstaat		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met lompen	1986	1986	Nee	Ja		Nee	Ja
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Ja		Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westkanaalweg 1 Ter Aar

Locatie

Adres	Westkanaalweg 1 2461EC TER AAR
Locatiecode	AA056900740
Locatienaam	Westkanaalweg 1 Ter Aar
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056909660

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart /andere informatie, bijvoorbeeld mondeling;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-10-1993	Verkennend onderzoek NEN 5740	Westkanaalweg 1 Ter Aar	Geologic		DIV MDWH	
01-04-1995	Avr (aanvullend rapport)	Westkanaalweg 1 Ter Aar	Grontmij		DIV MDWH	
19-04-1995	Brf (briefrapport)	Westkanaalweg 1 Ter Aar	Grontmij		DIV MDWH	
22-01-1996	Verkennend onderzoek NEN 5740	Westkanaalweg 1 Ter Aar	Grontmij		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1950	9999	Nee	Ja	>I	Nee	Ja
benzinepompinstallatie	1935	9999	Nee	Ja	>I	Nee	Ja
groente- en fruitverwerkend bedrijf	1946	9999	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Nee
groentenkwekerij	9999	9999	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Nee
stookolietank (bovengronds)	9999	9999	Ja	Ja	>I	Nee	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I					

Grondwater	I					

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
09-03-2010	Vervolg op termijn	PZH-2010-159958263	Definitief
07-04-2010	Vervolg op termijn	PZH-2010-166460915	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Smidskade 10

Locatie

Adres	Smidskade 10 2461TR TER AAR
Locatiecode	AA056900741
Locatienaam	Smidskade 10
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056909661

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren evaluatie	**Beoordeling**	Ernstig, geen spoed
Status rapporten	Monitoringsrapportage	**Beschikking**	Ernstig, geen spoed
Status besluiten	Ernstig, geen spoed	**Status asbest**	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
08-07-2004	Nul- of eindsituatieonderzoek	Smidskade 10	KWA Bedrijfsadvieurs		DIV MDWH	
25-02-2008	Verkennend onderzoek NEN 5740	Verkennen en nader bodemonderzoek	PJ Milieu BV			
25-09-2008	Saneringsplan	beknopt saneringsplan Smidskade 10 Ter Aar	PJ Milieu BV			
18-06-2010	Nader onderzoek	Smidskade 10	PJ Milieu BV			
18-06-2010	Saneringsplan	Smidskade 10	PJ Milieu BV			
20-07-2010	Nader onderzoek	Smidskade 10	Outline Consultancy			
20-07-2010	Saneringsplan	Smidskade 10	PJ Milieu BV			
03-08-2010	Brf (briefrapport)	Smidskade 10	PJ Milieu BV			
06-05-2011	Sanerings evaluatie	Smidskade 10	PJ Milieu BV	2013123646		
16-01-2013	Monitoringsrapportage	Smidskade voorheen 10	PJ Milieu BV	2013001231	DIV MDWH	
11-02-2014	Monitoringsrapportage	Smidskade 10	PJ Milieu BV	2014005167	DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1901	1957	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
brandstoftank (ondergronds)	9999	9999	Ja	Ja	>I	Nee	Nee

groente- en fruitverwerkend bedrijf	1955	9999	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
groentenkwekerij	9999	9999	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
hbo-tank (ondergronds)	9999	9999	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Ja	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I		20			olieverontreiniging tpv voormalige OOT, ca 20 m3 > I
Grond	I	500	800			
Grondwater	I	500	800			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
04-03-2005	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	DGWM/2005/2648	Definitief
15-07-2009	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	PZH-2009-513421	Definitief
09-08-2010	beschikking ernstig, geen spoed	PZH-2010-191356754	Definitief
20-06-2011	Aanv. info gewenst /opschorten	PZH-2011-294155523	Definitief
01-12-2011	Aanv. info gewenst /opschorten	PZH-2011-314939787	Definitief
31-10-2016	Aanv. info gewenst /opschorten	2016110839	Aangeboden
08-12-2016	Monitoring grondwater	2016129549	Aangeboden

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)				20-06-2011

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 15

Locatie

Adres	Paradijsweg 15 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056900889
Locatienaam	Paradijsweg 15
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056909754

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
06-04-2007	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 15	CBB	TA/08/057	DIV MDWH	Bovengrond: >S Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, EOX, PAK en >I Zn. Ondergrond: >S Hg, EOX. Grondwater: >S Cr, minerale olie en >T As. Locatie geschikt voor voorgenomen gebruik.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	9999	9999	Nee	Per definitie	>T	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 34

Locatie

Adres	Paradijsweg 34 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056900891
Locatienaam	Paradijsweg 34
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056909756

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
26-01-2006	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 34	Wiha	TA/08/058	DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Hg, Pb, Zn, EOX, PAK Ondergrond: >S Hg, EOX Grondwater: <S Locatie geschikt voor beoogd gebruik.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Per definitie		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 67

Locatie

Adres	Paradijsweg TER AAR
Locatiecode	AA056900893
Locatienaam	Paradijsweg 67
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056909758

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
05-11-2007	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 67	Wiha	TA/08/060	DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Hg, Pb. Ondergrond: <S Grondwater: >S Cr, Ni, Zn, benzeen. Locatie geschikt voor nieuwbouw.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westkanaalweg 19

Locatie

Adres	Westkanaalweg 19 2461ED TER AAR
Locatiecode	AA056901403
Locatienaam	Westkanaalweg 19
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910254

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Niet onderzocht
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
16-06-1997	Nul- of eindsituatieonderzoek	Westkanaalweg 19	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Zn, minerale olie Ondergrond: <S Grondwater: >S As, Cd, Cr en >I Pb. Nader onderzoek naar lood in grondwater.
14-12-2011	Verkennend onderzoek NEN 5740	Westkanaalweg 19	Lankelma	TA/11/455	DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1900	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Nee
stookolietank (bovengronds)	1997	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 48

Locatie

Adres	Paradijsweg 48 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901405
Locatienaam	Paradijsweg 48
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910256

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
12-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 48	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Hg, Pb, Ni. Ondergrond: >S Cu, Hg, Pb. Grondwater: >S As, Cd, Cu. Nulsituatie voldoende vastgelegd. Tevens zijn er geen belemmeringen voor nieuwbouw.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
glastuinbouw	1950	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Rozenlaan 4

Locatie

Adres	Rozenlaan 4 2461TZ TER AAR
Locatiecode	AA056901420
Locatienaam	Rozenlaan 4
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910271

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
24-04-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Rozenlaan 4	CBB		DIV MDWH	Gehalte van één of meer stoffen overschrijdt de streefwaarde. Geen tussenwaardeoverschrijdingen en dus geen vervolgonderzoek noodzakelijk.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1990	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
hbo-tank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 61

Locatie

Adres	Paradijsweg 61 2461TL TER AAR
Locatiecode	AA056901442
Locatienaam	Paradijsweg 61
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910293

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
18-12-1997	Historisch onderzoek	Paradijsweg 61	BLGG		DIV MDWH	Dit onderzoek betreft een historisch onderzoek met als conclusie dat vervolgonderzoek nodig geacht wordt op de plaats waar bestrijdingsmiddelen worden aangemaakt en op de plaats waar vloeibare meststoffen aangemaakt worden.
08-01-1998	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 61	BLGG		DIV MDWH	Fenolindex is sterk verhoogd (31,5) in het rondwatermonster. Op 6feb 1998 is een tweede monster genomen waarin de fenolindex 6,5 microgram/l bedroeg; aanmerkelijk lager dus. Als conclusie voor het onderzoek wordt gesteld dat het om een tijd

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met houtafval	1965	1987	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Nee
glastuinbouw	1963	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 2

Locatie

Adres	Paradijsweg 2 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901444
Locatienaam	Paradijsweg 2
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910295

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
10-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 2	CBB		DIV MDWH	De gehaltes aan onderzochte stoffen overschrijden de streefwaarde. De uitvoering van een nader onderzoek is niet nodig.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1945	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
hbo-tank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 84-86

Locatie

Adres	Paradijsweg 88 2461TP TER AAR
Locatiecode	AA056901467
Locatienaam	Paradijsweg 84-86
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910315

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 84-86	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Hg Grondwater: >S As. Nulsituatie voldoende vastgelegd.
10-05-2011	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 84-86	BMA Milieu	TA/11/235	DIV MDWH	
20-07-2011	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Paradijsweg 84-86	BMA Milieu	TA/11/235	DIV MDWH	Asbestconcentratie is 9,9 mg/kgds. Geen ernstig geval dus en geen belemmeringen voor woningbouw.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1940	2011	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	Nee	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 56

Locatie

Adres	Paradijsweg 56 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901468
Locatienaam	Paradijsweg 56
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910316

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
11-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 56	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: <S Ondergrond: >S min.olie Grondwater: >S As, Cd, naftaleen. Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
glastuinbouw	1940	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 30

Locatie

Adres	Paradijsweg 30 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901469
Locatienaam	Paradijsweg 30
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910317

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
10-02-1999	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 30	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S min.olie en EOX. Grondwater: >S naftaleen, xylenen. Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	1970	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
glastuinbouw	1962	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Geerweg 77

Locatie

Adres	Geerweg 77 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056901471
Locatienaam	Geerweg 77
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910319

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren aanvullend OO	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
11-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Geerweg 77	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Hg, Pb. Grondwater: >S As. Nulsituatie voldoende vastgelegd.
11-02-2000	Nul- of eindsituatieonderzoek	Geerweg 77	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, PAK. Ondergrond: >S Ni en EOX boven grenswaarde. Grondwater: >S Cr, naftaleen. EOX boven grenswaarde, NO naar OCB/PCB.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping (niet gespecificeerd)	1992	1999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
dieseltank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	Nee	Nee	Ja
glastuinbouw	1954	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 26

Locatie

Adres	Paradijsweg 26 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901472
Locatienaam	Paradijsweg 26
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910320

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
09-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 26	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Grondwater: <S Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
glastuinbouw	1963	8888	Nee	Per definitie	Nee	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 32

Locatie

Adres	Paradijsweg 32 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901473
Locatienaam	Paradijsweg 32
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910321

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart /andere informatie, bijvoorbeeld mondeling;
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
11-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 32	CBB	BDM-2012-015375	DIV MDWH	Bovengrond: >S Pb, PAK Ondergrond: <S Grondwater: >S As, Cd. Geen NO, nulsituatie voldoende vastgelegd.
14-06-2012	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 32	Grondslag	2014001271	DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1989	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)		Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 92

Locatie

Adres	Paradijsweg 92 2461TP TER AAR
Locatiecode	AA056901474
Locatienaam	Paradijsweg 92
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910322

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
19-11-1991	Indicatief onderzoek	Paradijsweg 92	Fugro		DIV MDWH	
09-10-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 92	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S min.olie Grondwater: <S Geen NO, nulsituatie voldoende vastgelegd

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	1979	1981	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
glastuinbouw	1952	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
hbo-tank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westkanaalweg 44a

Locatie

Adres	Westkanaalweg 44A 2461EE TER AAR
Locatiecode	AA056901479
Locatienaam	Westkanaalweg 44a
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910327

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
12-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Westkanaalweg 44a	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Hg, Ni. Grondwater: >S naftaleen. Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1950	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 21

Locatie

Adres	Paradijsweg 21 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056901493
Locatienaam	Paradijsweg 21
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910341

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-07-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 21	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cd, Cu, Hg, Pb, Zn Grondwater: >S Zn, benzeen nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1962	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 18

Locatie

Adres	Paradijsweg 18 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901495
Locatienaam	Paradijsweg 18
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910343

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
11-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 18	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Pb, Zn. Grondwater: >S As, Cd, naftaleen, xylenen Nulsituatie voldoende vastgelegd

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1960	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 20a

Locatie

Adres	Paradijsweg 20A 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901501
Locatienaam	Paradijsweg 20a
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910349

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-07-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 20a	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Hg, Pb, Ni. Grondwater: >S Hg, Zn. Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1900	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 66

Locatie

Adres	Paradijsweg 66 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901503
Locatienaam	Paradijsweg 66
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910351

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
08-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 66	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Pb Grondwater: >S As, Cd Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1948	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 80

Locatie

Adres	Paradijsweg 80 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901505
Locatienaam	Paradijsweg 80
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910353

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
14-07-1999	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 80	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Hg, Pb, min.olie Grondwater: >S As. Cr. Nulsituatie vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1964	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
hbo-tank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 60

Locatie

Adres	Paradijsweg 60 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901507
Locatienaam	Paradijsweg 60
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910355

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
08-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 60	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAK. Grondwater: >S As, Cd, Cr en >T Ni. Plaatselijk >T voor grondwater. Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloembollen- en bloemknollenkwekerij	1981	1991	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
bloemenkwekerij	1981	1991	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
demping met grond	1979	1980	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Nee
glastuinbouw	1980	8888	Nee	Per definitie	>T	Nee	Ja
petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grondwater	T					

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 19

Locatie

Adres	Paradijsweg 19 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056901508
Locatienaam	Paradijsweg 19
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910356

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
15-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 19	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Zn Ondergrond: >S Pb. Grondwater: >S As, Cr. Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met grond	1986	1986	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
glastuinbouw	1960	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westkanaalweg 60

Locatie

Adres	Westkanaalweg 60 2461EG TER AAR
Locatiecode	AA056901522
Locatienaam	Westkanaalweg 60
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910370

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren aanvullend NO	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
23-07-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Westkanaalweg 60	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cu, Hg, Ni, Zn en >T Pb. En EOX verhoogd aangetroffen. Grondwater: <S NO naar lood in de bovengrond.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1945	8888	Nee	Per definitie	>T	Nee	Nee
stookolietank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	T					

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 35

Locatie

Adres	Paradijsweg 35 2461TL TER AAR
Locatiecode	AA056901535
Locatienaam	Paradijsweg 35
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910382

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Avr (aanvullend rapport)	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-07-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 35	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cd, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn. Grondwater: >S Cr, NI, benzeen, xylenen en >I min.olie NO naar min.olie in grondwater.
25-01-2000	Avr (aanvullend rapport)	Paradijsweg 35	Lexmond		DIV MDWH	Grondwater: >S Nulsituatie voldoende vastgelegd. Geen NO.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
glastuinbouw	1972	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	1996	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 50

Locatie

Adres	Paradijsweg 50 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901541
Locatienaam	Paradijsweg 50
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910388

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Avr (aanvullend rapport)	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
30-08-1999	Historisch onderzoek	Paradijsweg 50	WLTO Advies		DIV MDWH	Op basis van het vooronderzoek is vervolgonderzoek noodzakelijk geacht op de volgende plaatsen: Bestrijdingsmiddlen B Spuitvat Chemicalien Vloeibare meststoffen C A en B bakken.
09-05-2000	Avr (aanvullend rapport)	Paradijsweg 50	BLGG		DIV MDWH	De bovengrond is licht verontreinigd door Cu en Zn. Verhoogd EOX gehalte aangetoond.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1972	1989	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
glastuinbouw	1989	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
loonbedrijf t.b.v. land- en tuinbouw	1972	1989	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 36

Locatie

Adres	Paradijsweg 36 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901551
Locatienaam	Paradijsweg 36
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910398

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
30-03-2000	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 36	BLGG		DIV MDWH	Bovengrond: >S Pb, Ni, Zn, EOX, min.olie Grondwater: <S Nulsituatie van locatie vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	1979	1979	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
glastuinbouw	1963	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 78

Locatie

Adres	Paradijsweg 78 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901557
Locatienaam	Paradijsweg 78
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910404

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
10-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 78	CBB		DIV MDWH	Bovengrond: >S Cd, Ni, Zn Grondwater: >S As, Cd. Nulsituatie voldoende vastgelegd.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
glastuinbouw	1978	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
stookolietank (bovengronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 38

Locatie

Adres	Paradijsweg 38 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901558
Locatienaam	Paradijsweg 38
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910405

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
08-11-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 38	CBB		DIV MDWH	Op basis van de analyseresultaten wordt de hypothese verdacht geaccepteerd. Een aantal onderzochte stoffen overschrijdt de streefwaarde. De concentratie EOX heeft de triggerwaarde overschreden.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1900	1940	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Ja
glastuinbouw	1940	1998	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 53

Locatie

Adres	Paradijsweg TER AAR
Locatiecode	AA056901564
Locatienaam	Paradijsweg 53
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910410

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
21-11-1995	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 53	CBB		DIV MDWH	bovengrond: >S Cu, Pb, Zn, min.olie, PAK. Ondergrond: <S Grondwater: >S Pb, Zn, naftaleen, xylenen. Geen belemmering voor nieuwbouw woning, kassen en schuur.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 52

Locatie

Adres	Paradijsweg 52 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901590
Locatienaam	Paradijsweg 52
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910435

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-07-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 52	CBB		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1928	9999	Nee	Ja	>S	Nee	Ja
onverdachte activiteit	9999	1928	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 11

Locatie

Adres	Paradijsweg 11 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056901591
Locatienaam	Paradijsweg 11
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910436

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-09-1997	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 11	Wiha		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Hertog van Beijerenstraat 23

Locatie

Adres	Hertog van Beijerenstraat 23 2461EM TER AAR
Locatiecode	AA056901592
Locatienaam	Hertog van Beijerenstraat 23
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910437

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-09-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Hertog van Beijerenstraat 23	Lexmond		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
drukkerij (algemeen)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westkanaalweg 57a

Locatie

Adres	Westkanaalweg 57A 2461EG TER AAR
Locatiecode	AA056901594
Locatienaam	Westkanaalweg 57a
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910439

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
27-07-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Westkanaalweg 57a	CBB		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1949	9999	Nee	Ja	>I	Nee	Nee
onverdachte activiteit	9999	1949	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Smidskade 10

Locatie

Adres	Smidskade 10 2461TR TER AAR
Locatiecode	AA056901596
Locatienaam	Smidskade 10
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910441

Status

Vervolg WBB	Opstellen SP	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Saneringsevaluatie	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Niet onderzocht
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-02-1999	Verkennend onderzoek NEN 5740	Smidskade 10	Lexmond		DIV MDWH	
25-02-2008	Nader onderzoek	Smidskade 10	PJ Milieu BV	TA/08/162	DIV MDWH	Verkennend en nader onderzoek
25-09-2008	Saneringsplan	Smidskade 10	PJ Milieu BV	TA/08/162	DIV MDWH	
22-12-2009	Saneringsevaluatie	Smidskade 10	PJ Milieu BV	2015267311	DIV MDWH	Grondwater noordzijde blijkt met ander olieprodukt verontreinigd. Sanering niet ernstig geval afgerond maar andere olieverontreiniging in grondwater afkomstigmoet nader onderzocht worden, mogelijk ernstig. Blijkt afkomstig uit resten van gipsbetonblokken die in de bodem aanwezig zijn.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
afgewerkte olietank (ondergronds)	9999	9999	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
bloemenkwekerij	1901	1957		Ja		Nee	
groente- en fruitverwerkend bedrijf	1955	9999		Ja		Nee	
groentenkwekerij	9999	9999		Ja		Nee	
lichtpetroleumpompinstallatie	9999	9999	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend

ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	8888	Niet van toepassing	Per definitie	>I	Nee	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
	Vaststellen rapportage OO		Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 72

Locatie

Adres	Paradijsweg 72 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901601
Locatienaam	Paradijsweg 72
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910446

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
02-04-1999	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 72	CBB		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
glastuinbouw	1963	9999	Nee	Ja	>S	Nee	Ja
onverdachte activiteit	9999	1963	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 76

Locatie

Adres	Paradijsweg 76 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056901602
Locatienaam	Paradijsweg 76
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910447

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren NO	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
10-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 76	CBB		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1950	9999	Nee	Ja	>T	Nee	Nee
onverdachte activiteit	9999	1950	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	T					

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 20

Locatie

Adres	Paradijsweg 20 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901605
Locatienaam	Paradijsweg 20
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910450

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
11-06-1998	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 20	CBB		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
glastuinbouw	1969	9999	Nee	Ja	>S	Nee	Ja
onverdachte activiteit	9999	1969	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westkanaalweg 23

Locatie

Adres	Westkanaalweg 23 2461ED TER AAR
Locatiecode	AA056901609
Locatienaam	Westkanaalweg 23
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910454

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren aanvullend NO	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Nul- of eindsituatieonderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
24-02-1999	Nul- of eindsituatieonderzoek	Westkanaalweg 23	BLGG		DIV MDWH	vml tank 30.000 l: Grondwater, olie>T; vml tank 10.000 l (ten Noorden bestaande bebouwing): bovengrond: olie>T. Grondwater>T; A- en B-bakken: grondwater: Pb, Zn>S, Ni en As>I Nader onderzoek noodzakelijk.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzinetank (ondergronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
dieseltank (ondergronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
glastuinbouw	9999	9999	Nee	Per definitie	>I	Nee	Nee
hbo-tank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
hbo-tank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>T	Nee	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 5

Locatie

Adres	Paradijsweg 5 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056901618
Locatienaam	Paradijsweg 5
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910463

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
08-12-1995	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 5	Bedrijfslaboratorium		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg achter 106

Locatie

Adres	Paradijsweg 106 2461TP TER AAR
Locatiecode	AA056901621
Locatienaam	Paradijsweg achter 106
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910466

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
04-05-1994	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg achter 106	CBB		DIV MDWH	
25-10-1994	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg achter 106	CBB		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westkanaalweg nabij Valentijnsterrein

Locatie

Adres	Westkanaalweg TER AAR
Locatiecode	AA056901622
Locatienaam	Westkanaalweg nabij Valentijnsterrein
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910467

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
28-02-2001	Verkennend onderzoek NEN 5740	Westkanaalweg nabij Valentijnsterrein	Lexmond		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Per definitie	>T	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 6

Locatie

Adres	Paradijsweg 6 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056901665
Locatienaam	Paradijsweg 6
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910510

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
08-11-1996	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 6	CBB		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Geerweg 67

Locatie

Adres	Geerweg 67 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056902003
Locatienaam	Geerweg 67
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910840

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Nee		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
09-05-1996	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geerweg 67	Lebouille		DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Chrysantenstraat 4

Locatie

Adres	Chrysantenstraat 4 2461TH TER AAR
Locatiecode	AA056902044
Locatienaam	Chrysantenstraat 4
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910881

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	BOOT	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
11-04-1997	BOOT	Chrysantenstraat 4			DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)	9999	1997	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Geerweg 36

Locatie

Adres	Geerweg 36 2461EB TER AAR
Locatiecode	AA056902050
Locatienaam	Geerweg 36
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910887

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	BOOT	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
19-05-1998	BOOT	Geerweg 36			DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
hbo-tank (ondergronds)	9999	1998	Nee	Per definitie	Nee	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Kerkpad 26

Locatie

Adres	Kerkpad 26 2461TJ TER AAR
Locatiecode	AA056902057
Locatienaam	Kerkpad 26
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910894

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	BOOT	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
	BOOT	Kerkpad 26			DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1919	1965	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	9999	8888	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Ja
groentenkwekerij	1919	1965	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Geerweg 26

Locatie

Adres	Geerweg 26 2461EB TER AAR
Locatiecode	AA056902093
Locatienaam	Geerweg 26
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910930

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten	BOOT	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
24-12-1980	BOOT	Geerweg 26			DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
brandstoftank (ondergronds)	1980	8888	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Smidskade 9

Locatie

Adres	Smidskade 9 2461TR TER AAR
Locatiecode	AA056902111
Locatienaam	Smidskade 9
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910948

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
01-10-2008	Verkennend onderzoek NEN 5740	Smidskade 9	BMC		DIV MDWH	bovengrond, ondergrond en grondwater: slechts streefwaarde-overschrijdingen.

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
hbo-tank (bovengronds)	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 49

Locatie

Adres	Paradijsweg 45 2461TL TER AAR
Locatiecode	AA056902145
Locatienaam	Paradijsweg 49
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056910982

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
18-08-2005	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 49	CBB	TA/09/036	DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Ja	Nee	Nee	Onbekend
glastuinbouw	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg achter 76 (perceel A4944)

Locatie

Adres	Paradijsweg 76 2461TN TER AAR
Locatiecode	AA056902159
Locatienaam	Paradijsweg achter 76 (perceel A4944)
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056911003

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
04-11-2008	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg achter 76 (perceel A4944)	Grondslag	TA/09/654	DIV MDWH	Zintuiglijk geen asbest op en in de bodem aangetroffen

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
boomkwekerij	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
demping met grond	9999	8888	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja
glastuinbouw	9999	9999	Nee	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Hertog v. Beierenstraat 27

Locatie

Adres	Hertog van Beijerenstraat 27 2461EM TER AAR
Locatiecode	AA056902174
Locatienaam	Hertog v. Beierenstraat 27
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH048000019

Status

Vervolg WBB	Opstellen SP	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Saneringsplan	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
	Indicatief onderzoek	Hertog v. Beierenstraat 27				
31-12-1993	Orienterend bodemonderzoek	Hertog v. Beierenstraat 27	Lexmond			
31-12-1994	Saneringsplan	Hertog v. Beierenstraat 27	Milieutec			

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
auto-onderdelen servicebedrijf	9999	1998				Nee	
dieseltank (ondergronds)	9999	1998				Nee	
ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	1998				Nee	
transportbedrijf	9999	1998				Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status

	Sanering uitvoeren	DWM 86553	Definitief
23-12-1994	Instemmen met SP	86335	Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 11a

Locatie

Adres	Paradijsweg 11A 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056902209
Locatienaam	Paradijsweg 11a
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056911030

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Niet onderzocht
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
05-06-2008	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 11a	IDDS	TA/10/126	DIV MDWH	In de bovengrond, de ondergrond en het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen aangetoond. Geen aanleiding tot aanvullend onderzoek Geen belemmering voor afgifte bouwvergunning

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onbekend	9999	8888	Niet van toepassing	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg achter 14

Locatie

Adres	Paradijsweg 14 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056902217
Locatienaam	Paradijsweg achter 14
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056911038

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
30-06-2010	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg achter 14	Grondslag	TA/10/352	DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja
onbekend	9999	9999	Niet van toepassing	Per definitie	>S	Nee	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	S					
Grondwater	S					

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Westkanaalweg 1/ Geerweg 36

Locatie

Adres	Westkanaalweg 1 2461EC TER AAR
Locatiecode	AA056902250
Locatienaam	Westkanaalweg 1/ Geerweg 36
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	ZH056911075

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren aanvullend onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Niet onderzocht
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
20-08-2009	Verkennend onderzoek NEN 5740	Westkanaalweg 1/ Geerweg 36	Grondslag	TA/11/247	DIV MDWH	
03-08-2011	Verkennend onderzoek NEN 5740	Westkanaalweg 1/ Geerweg 36	Grondslag	TA/11/247	DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	9999	8888	Niet van toepassing	Per definitie	>I	Nee	Nee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 44

Locatie

Adres	Paradijsweg TER AAR
Locatiecode	AA056902285
Locatienaam	Paradijsweg 44
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Niet onderzocht
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-05-1999	Historisch onderzoek	Paradijsweg 44	WLTO Advies		DIV MDWH	
30-03-2000	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 44	BLGG		DIV MDWH	
01-06-2012	Verkennend onderzoek NEN 5740	Paradijsweg 44	Van der Poel	BDM-2012-016193	DIV MDWH	

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Ja		Nee	

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)		Definitief

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Geerweg 53 te Ter Aar

Locatie

Adres	TER AAR
Locatiecode	AA056902349
Locatienaam	Geerweg 53 te Ter Aar
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
24-06-2014	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geerweg 53 te Ter Aar	Antea	2014014364	DIV MDWH	
26-06-2014	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Geerweg 53 te Ter Aar	Antea	2014014364	DIV MDWH	
06-07-2015	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Geerweg 53 te Ter Aar		2015016039		

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	16	16			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
02-07-2014	BUS-melding correct aangeleverd	2014014528	Definitief
17-07-2015	beschikking BUS saneringsevalutie	2015016520	Definitief
21-08-2015	BUS-melding correct aangeleverd	2015020186	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)				

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Geerweg 57

Locatie

Adres	TER AAR
Locatiecode	AA056902350
Locatienaam	Geerweg 57
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Onverdacht op basis preHO
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
24-06-2014	Verkennend onderzoek NEN 5740	Geerweg 57	Antea	2014014369	DIV MDWH	
26-06-2014	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Geerweg 57	Antea	2014014369	DIV MDWH	
18-05-2017	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Geerweg 57		2017062805		

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschr.	m²	m³	Van	Tot	Opmerking
Grond	I	10	10			

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
02-07-2014	BUS-melding correct aangeleverd	2014014577	Definitief
24-05-2017	beschikking BUS saneringsevalutie	2017063365	Definitief

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Volledig (locatie)	Geen Nazorg			

Saneringscontouren

Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond	Medium
	Niet van toepassing	Niet van toepassing	

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: HUJDRA, FA. J.C.; Geerweg 59

Locatie

Adres	Geerweg 59 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056902443
Locatienaam	HBB: HUJDRA, FA. J.C.; Geerweg 59
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: HOORN J.J. VAN DER; Geerweg 73

Locatie

Adres	Geerweg 73 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056902444
Locatienaam	HBB: HOORN J.J. VAN DER; Geerweg 73
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: HOORN, L.A. VAN DER; Geerweg 75

Locatie

Adres	Geerweg 75 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056902445
Locatienaam	HBB: HOORN, L.A. VAN DER; Geerweg 75
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: MEER, W.H. VAN DER; Geerweg 77

Locatie

Adres	Geerweg 77 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056902446
Locatienaam	HBB: MEER, W.H. VAN DER; Geerweg 77
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: HOOGEVEEN, C.J.W.; Geerweg 79

Locatie

Adres	Geerweg 79 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056902447
Locatienaam	HBB: HOOGEVEEN, C.J.W.; Geerweg 79
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: HOOGEVEEN, L.J.C.; Geerweg 81

Locatie

Adres	Geerweg 81 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056902448
Locatienaam	HBB: HOOGEVEEN, L.J.C.; Geerweg 81
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1981	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: HAAN TH DEN EN ZOON; Geerweg 20

Locatie

Adres	Geerweg 20 2461EA TER AAR
Locatiecode	AA056902452
Locatienaam	HBB: HAAN TH DEN EN ZOON; Geerweg 20
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig en Urgent
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	1960	1973	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
bloemenkwekerij	1959	1963	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: LAMMEREN, C. EN G. VAN GEBR.; Paradijsweg 7

Locatie

Adres	Paradijsweg 7 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056902494
Locatienaam	HBB: LAMMEREN, C. EN G. VAN GEBR.; Paradijsweg 7
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1959	1979	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
sierplanten- en sierstruikenkwekerij	1959	1979	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: STRAELEN VAN GEBR.; Paradijsweg 25

Locatie

Adres	Paradijsweg 25 2461TK TER AAR
Locatiecode	AA056902495
Locatienaam	HBB: STRAELEN VAN GEBR.; Paradijsweg 25
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1968	1971	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
groentenkwekerij	1968	1971	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: STRAELEN VAN GEBR.; Paradijsweg 55

Locatie

Adres	Paradijsweg 55 2461TL TER AAR
Locatiecode	AA056902496
Locatienaam	HBB: STRAELEN VAN GEBR.; Paradijsweg 55
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
bloemenkwekerij	1971	1983	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
groentenkwekerij	1971	1983	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Paradijsweg 4

Locatie

Adres	Paradijsweg 4 2461TM TER AAR
Locatiecode	AA056902497
Locatienaam	Paradijsweg 4
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten	Historisch onderzoek	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Onderzocht conform NEN 5707 en >= 100 mg/kg;
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
03-10-2014	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Paradijsweg 4	BMA Milieu	2015001979	DIV MDWH	
16-10-2014	Nul- of eindsituatieonderzoek	Paradijsweg 4	BMA Milieu	2015001979	DIV MDWH	Opsl aanmk bestr middelen en opslag meststoffen: g: Hg+Cu+Pb+ZN>S gw: - Aanmk meststoffen g: Hg+Cu+Pb+ni+Zn>S gw: - Asbestverdachte vezels aangetroffen. analytisch geen asbest aangetoond.
12-12-2014	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Paradijsweg 4	Nijhof & Poppinghaus	2015001979	DIV MDWH	betreft nader asbestonderzoek Erfverharding: 16 mg/kg d.s. Sleuf 3: 69,35 mg/kg d.s. verder zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetoond in bodem
19-12-2017	Historisch onderzoek	Paradijsweg 4	MDWH (intern)	2017138325	DIV MDWH	Idem (ODWH = bureau) Verseon-nrs. rapport dossieronderzoek: 20171515850 (tekst) en 2017151852 (kaartbijlage)

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
sierplanten- en sierstruikenkwekerij	1982	1984	Nee	Nee	>S		Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: HOREST; Paradijsweg 84

Locatie

Adres	Paradijsweg 84 2461TP TER AAR
Locatiecode	AA056902498
Locatienaam	HBB: HOREST; Paradijsweg 84
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Onverdacht/Niet verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
agrarische researchinstelling	1990	1994	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
research- en wetenschappelijke instellingen	1982	1994	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
sierplanten- en sierstruikenkwekerij	1982	1994	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: Frans Konst Elektrotechniek; Geerweg 57

Locatie

Adres	Geerweg 57 2461TT TER AAR
Locatiecode	AA056902522
Locatienaam	HBB: Frans Konst Elektrotechniek; Geerweg 57
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Pot. verontreinigd
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
elektrotechnisch installatiebedrijf	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend
onverdachte activiteit	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013515

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902854
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013515
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013518

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902855
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013518
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013519

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902856
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013519
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013520

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902857
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013520
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013521

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902858
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013521
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013522

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902859
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013522
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013523

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902860
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013523
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013526

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902861
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013526
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013527

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902862
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013527
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013528

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902863
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013528
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013529

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902864
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013529
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013530

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902865
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013530
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013531

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902866
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013531
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013532

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902867
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013532
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013533

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902868
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013533
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013534

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902869
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013534
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013537

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902871
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013537
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013539

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902872
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013539
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013540

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902873
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013540
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013542

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902874
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013542
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013543

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902875
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013543
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013544

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902876
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013544
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013548

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902877
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013548
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013549

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902878
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013549
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013550

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902879
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013550
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013551

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902880
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013551
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013552

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902881
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013552
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013553

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902882
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013553
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013554

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902883
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013554
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013555

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902884
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013555
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013556

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902885
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013556
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013557

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902886
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013557
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013559

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902887
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013559
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013560

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902888
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013560
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013561

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902889
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013561
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013564

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902892
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013564
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31AZ013565

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056902893
Locatienaam	HBB: his_code: A31AZ013565
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014379

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903191
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014379
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014381

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903192
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014381
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014382

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903193
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014382
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014383

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903194
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014383
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014384

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903195
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014384
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014385

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903196
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014385
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014386

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903197
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014386
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014387

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903198
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014387
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014388

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903199
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014388
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014389

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903200
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014389
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: HBB: his_code: A31BZ014427

Locatie

Adres	
Locatiecode	AA056903227
Locatienaam	HBB: his_code: A31BZ014427
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Uitvoeren historisch onderzoek	**Beoordeling**	Potentieel Ernstig
Status rapporten		**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
demping met puin en/of bouw- en sloopafval	9999	9999	Nee	Nee	Onbekend		Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Locatie: Anjerstraat tussen 10 en 12

Locatie

Adres	Anjerstraat 10 2461TE TER AAR
Locatiecode	AA056903560
Locatienaam	Anjerstraat tussen 10 en 12
Plaats	Nieuwkoop
Locatiecode bevoegd gezag WBB	

Status

Vervolg WBB	Voldoende onderzocht	**Beoordeling**	Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Status rapporten	Verkennend onderzoek NEN 5740	**Beschikking**	
Status besluiten		**Status asbest**	Geen asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707
Is van voor 1987	Ja		

Uitgevoerde onderzoeken

Datum	Type	Naam	Auteur	Referentie	Archief	Conclusie overheid
13-05-2016	Verkennend onderzoek NEN 5740	Anjerstraat tussen 10 en 12	Lankelma	2017038161	DIV MDWH	Idem als Conclusie Bureau. Geen bezwaar tegen afgifte Omgevingsvergunning-bouwen Verwoord in brief aan gemeente d.d. 30 maart 2017, brief-nr. 2017041045, zaak-nr. 2017041045

Beschikbare documenten per onderzoek

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten

Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als een momentopname.

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekeisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.

Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar bip@odwh.nl

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rappor twordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging.

Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.