

Keuring kunstgras voetbalveld 4 SV Houten

Rapport SGS INTRON B.V.

Status:	Eindrapport
Datum:	8 juni 2022
Documentnummer:	K003002/R20220785

WHEN YOU NEED TO BE SURE

Colofon

Opdrachtgever:
Gemeente Houten
t.a.v. de heer P. Zaal
Postbus 30
3990 DA HOUTEN

Email adres:
peter.zaal@houten.nl

Offerte:
K003001/O20221389

Datum:
25 mei 2022

Inkooporder:
SHouten-22053013480

Datum:
30 mei 2022

Opdrachtnemer:
SGS INTRON B.V.

Contactpersoon:
Jacco van der Zalm

Telefoonnummer:
+31882145010

Mobiel nummer:
+31621826172

Email adres:
jacco.vanderzalm@sgs.com


Auteur:
J. van der Zalm

Autorisator:
ing. M. de Jonker

Handtekening:



Handtekening:



Datum:
8 juni 2022

Reden van wijziging:

Disclaimer

Tenzij anders overeengekomen worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS INTRON B.V. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. Uw aandacht wordt gevraagd voor de beperking van aansprakelijkheid en de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document uitsluitend is gebaseerd op de bevindingen van SGS INTRON B.V. op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever. SGS INTRON B.V. kan enkel aansprakelijk zijn jegens haar opdrachtgever. Dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de bij die transactie betrokken documenten. Elke niet toegestane wijziging, evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uiterlijk van dit document, is onrechtmatig en overtreders zullen worden vervolgd.
© SGS INTRON B.V.

Inhoudsopgave

Colofon 2
Samenvatting 4
1. Inleiding 4
2. Keuring toplaag 4
2.1. Visuele inspectie 4

Samenvatting

Projectgegevens

Omschrijving : Keuring van een kunstgras voetbalveld
Locatie : Sportpark Oud Wulven, SV Houten, veld 4, Oud Wulfseweg 2, 3992 LT Houten

Doel

Het doel van de inspectie is het beoordelen op de kwaliteit van de sportvloer op visuele basis en toetsing aan NOC*NSF-norm (code NOCNSF-KNVB2-18 maart 2012).

Uitgevoerde werkzaamheden

De inspectie is op 30 mei 2022 namens SGS INTRON uitgevoerd door inspecteur G. Stevens. Er is een visuele inspectie op de conditionele aspecten m.b.t. uniformiteit en veiligheid uitgevoerd.

Conclusie

Het voetbalveld voldoet op basis van de resultaten niet aan de norm van NOC*NSF betreffende sportfunctionaliteit en veiligheid. De toplaag van het veld is niet uniform en niet veilig. Het gebruik van het veld voor competitiedoeleinden onder auspiciën van de KNVB is op basis van deze resultaten niet toegestaan.

1. Inleiding

In dit rapport zijn de resultaten van de inspectie van een kunstgras voetbalveld vastgelegd. De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van de resultaten aan de sporttechnische norm.


2. Keuring toplaag

2.1. Visuele inspectie

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de kunstgras toplaag onderhevig is aan overmatige slijtage. Dit uit zich onder andere in de zichtbaar uitgevoerde reparaties over het gehele veld. Zowel ter plaatse van reparatieplekken als op niet eerder herstelde plaatsen is sprake van onthechting. Dit betreffen niet alleen kleine onthechtingspunten, maar ook onthechtingen over grotere lengtes. Daarnaast zijn er open naden in het veld aanwezig met een rijafstand van > 30 mm en plaatsen waar vezels ontbreken. Ter illustratie zijn in onderstaand foto overzicht enkele van de geconstateerde onvolkomenheden opgenomen.







ATS NIEUWEGEIN
ENGIE



WWW.SGS.COM/INTRON

OVER SGS

Wij zijn SGS - 's werelds grootste test-, inspectie- en certificeringsbedrijf. Wij worden erkend als de wereldwijde benchmark voor kwaliteit en integriteit. Onze 96.000 medewerkers opereren in een netwerk van 2.600 kantoren en laboratoria en werken samen aan een betere, veiligere en meer verbonden wereld.

SGS INTRON B.V.

Dr. Nolenslaan 126
P.O. Box 5187

NL-6130 PD Sittard
+31 (0)88 214 52 04

SGS INTRON B.V.

Venusstraat 2
P.O. Box 267

NL-4100 AG Culemborg
+31 (0)88 214 51 00

SGS NETHERLANDS

Malledijk 18
P.O. Box 200

NL-3200 AE Spijkenisse
+31 (0)88 214 33 33

SGS BELGIUM

SGS House
Noorderlaan 87

B-2030 Antwerpen
+32 (0)3 545 44 00