Rapportage inventarisatie graffiti gemeente Hoorn 2023

GevelMeesters
't Riet 9
5431 NL Cuijk

Aanleiding

De gemeente Hoorn wil graag inzichtelijk krijgen hoe het straatbeeld is in de gemeente met betrekking tot graffiti over de diverse gemeentewijken (14). Dit om hierop actief beleid te kunnen voeren en de hiermee samenhangende budgetten vrij te kunnen maken.

Voorafgaand aan dit rapport heeft GevelMeesters een oriënterend gesprek bij de gemeente Hoorn gehad waar de wensen omtrent dit rapport kenbaar zijn gemaakt. Aanwezig bij dit gesprek namens de gemeente Hoorn dhr. W. Veldman en dhr. F. Burg en namens GevelMeesters dhr. X. Nuijs en dhr. A. Basters.

Doelstelling

Na het lezen van het rapport wordt duidelijkheid verkregen over de locaties en de hoeveelheden graffiti binnen de gemeente Hoorn.

Met dit inzicht kan de gemeente Hoorn toekomstig beleid bepalen. Hierbij kan gedacht worden aan een gebied gerichte aanpak (binnenstad vrij van graffiti), een object gerichte aanpak (alle fietstunnels vrij van graffiti) of een tijd gerelateerde aanpak (1 of 2 x per maand een schoonmaak op graffiti).

Rapport


Dit rapport geeft een verslag van de tijdens de inventarisatie aangetroffen graffiti en moet gezien worden als een nulmeting op een bepaald moment; het is een ‘foto’ van het gebied op dat moment.

Dit rapport omvat geen analyse van oorzaken van graffiti in het gebied, het bevat ook geen aanbevelingen die moeten leiden tot een schone gemeente. GevelMeesters kan wel gesprekspartner zijn om tot de nader te bepalen doelen te komen.

Het rapport beperkt zich tot graffiti en geeft geen beeld van aanwezig ongewenste stickers, overmatige kauwgom vervuiling of defecten aan openbaar bezit door vandalisme.

Inventarisatie

In maart 2023 heeft GevelMeesters in de 14 deelwijken van de gemeente Hoorn de aanwezige graffiti gefotografeerd en in kaart gebracht.



De wijken;

- Venenlaan Kwartier
- Blokker
- Zwaag
- Risdam zuid
- Risdam Noord
- Kersenboogerd Zuid
- Kersenboogerd Noord
- Binnenstad
- Bangert Oostpolder
- Hoorn Noord
- Grote Waal
- Nieuwe Steen
- Hoorn 80
- Zevenhuis

Uitgangspunten

Voor de inventarisatie zijn alle objecten in het gebied geïnventariseerd. Er is geen onderscheid gemaakt naar eigenaar van het object. De inventarisatie omvat zowel de gemeentelijke eigendommen (gebouwen, verlichting, verkeersborden ed), particuliere woningen (huur en koop), winkel-, horeca- en bedrijfspanden en objecten van energiebedrijven en kabelexploitanten.

Bij het uitvoeren van de inventarisatie heeft GevelMeesters al het mogelijke gedaan om alle objecten en straten binnen het gebied te inspecteren. Ondanks een zorgvuldig geplande en gelopen route kan echter nooit voor de volle 100% alle graffiti gezien worden. Graffiti die in een tuinpad achter een woning staat op een garage box, of op een schuur, kan niet allemaal gezien worden.

GevelMeesters meent 90-95% van alle graffiti gezien en gerapporteerd te hebben. 5-10% wordt beschouwd als niet gezien, maar wel aanwezig.

Totaalbeeld

Het totaalbeeld dat GevelMeesters na de inventarisatie heeft van de gemeente Hoorn is dat er relatief veel graffiti is aangetroffen op zogenaamd straatmeubilair en energiekasten.





Er is in het totaal 2.777 m2 aan graffiti aangetroffen, waarbij wij de kleinste graffiti als 0,5 m2 hebben geteld. Dit oppervlak is verdeeld over 1.414 graffiti in aantal, waarbij een graffiti van 25 m2 in een tunnel ook als 1 graffiti is geteld. Het aandeel graffiti oppervlak op gebouwen is 50% en op straatmeubilair 24%.

Daders

Vooraf is GevelMeesters gevraagd te letten op aanstootgevende graffiti en op 3 handtekeningen, te weten “K-R”, “NS” en “Adog”.

Er zijn twee hakenkruizen aangetroffen in de gemeente, waarvan wij er één direct verwijderd hebben.





De handtekeningen met K-R, NS en Adog worden regelmatig gezien door ons. K-R wordt het meest gezien en staat van de drie op 80%, hierna volgen Adog met 13% en NS met 6% van de bekladdingen.








Ons viel op dat de K-R handtekening duidelijk van 1 persoon afkomstig is door de consistentie in de manier van het schrijven van de letters.

Per wijk


Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Venenlaan kwartier			
Energie kasten	28	31	11%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	26	128	45%
Straatmeubel	74	123	43%
Verkeersbord	6	3	1%
Totaal aantal	Totaal m2		
134	285	100%	



Wijk Venenlaan kwartier is gelegen aan het water. In de omgeving bij het water staat veel straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, picknick tafels), deze zijn allemaal beklad, dit geeft een onverzorgd beeld. In de wijk zijn ook een aantal garageboxen beklad. Bij de scholen is weinig graffiti aangetroffen. Electrakasten worden wel veelvuldig beklad in deze wijk.


Venenlaan kwartier is de favoriete wijk van dader ‘NS’ met 18 stuks.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Blokker			
Energie kasten	26	37	35%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	12	41	38%
Straatmeubel	31	29	27%
Verkeersbord	0	0	0%
Totaal aantal	Totaal m2		
69	107	100%	




Wijk Blokker heeft veel graffiti op de electrakasten. Op de prullenbakken en speeltoestellen (straatmeubilair) is ook graffiti aangetroffen.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Zwaag			
Energie kasten	9	11	13%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	18	63	77%
Straatmeubel	13	8	10%
Verkeersbord	0	0	0%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	40	82	100%



Wijk Zwaag is relatief rustig met betrekking tot aangetroffen graffiti. Een aantal grote graffiti op gebouwen. Op het industrieterrein is nauwelijks graffiti aangetroffen.


Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Risdam Zuid			
Energie kasten	44	47	22%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	46	134	63%
Straatmeubel	36	29	14%
Verkeersbord	4	2	1%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	130	212	100%



Wijk Risdam Zuid geeft op enkele grote stroomverdeelhuizen grote graffiti te zien. Verder ook op kademuren bij de singel enkele grote graffiti. Op lantarenpalen viel op dat er veel stickers geplakt zijn. De indruk bestaat dat buurtbewoners (of derden) zelf graffiti proberen te verwijderen op enkele plekken.


Met 46 hits is dit de derde plek wijk voor ‘K-R’.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Risdam Noord			
Energie kasten	41	43	21%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	32	77	38%
Straatmeubel	42	80	40%
Verkeersbord	2	1	0%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	117	201	100%




Wijk Risdam Noord is erg vervuild. In de parken is vrijwel iedere bank, prullenbak en speeltoestel beklad met graffiti en stift. Ook electrakasten worden hier veel beklad en de omgeving van het skate park. Lantarenpalen en brugleuningen zijn ook beklad.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Kersenboogerd Zuid			
Energie kasten	55	57	22%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	49	142	54%
Straatmeubel	65	62	23%
Verkeersbord	4	3	1%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	173	264	100%




Wijk Kersenboogerd Zuid heeft relatief schonere parken dan andere wijken. Wel erg veel meterkasten beklad. Op enkele gebouwen staat een grotere graffiti. Met 45 stuks de tweede wijk in aantal voor ‘K-R’.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Kersenboogerd Noord			
Energie kasten	21	20	8%
Fietstunnel	8	151	64%
Gebouw	26	59	25%
Straatmeubel	10	6	3%
Verkeersbord	0	0	0%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	65	236	100%




Wijk Kersenboogerd Noord heeft veel graffiti in de fietstunnels en onderdoorgangen. Dit nodigt ook vaak uit tot meer graffiti. Ook hier zijn electrakasten regelmatig het doelwit.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Binnenstad			
Energie kasten	35	45	20%
Fietstunnel	1	4	2%
Gebouw	31	79	36%
Straatmeubel	65	89	40%
Verkeersbord	8	4	2%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	140	221	100%




Wijk Binnenstad geeft erg veel graffiti rondom de sportvelden en parkeerplaatsen. In het park bij het water is vrijwel alles onder gespoten, elke bank en prullenbak is beklad. Ook elke lantarenpaal. De binnenstad zelf (centrum) is dan weer redelijk schoon.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Bangert en Oosterpolder			
Energie kasten	17	15	30%
Fietstunnel	2	4	8%
Gebouw	2	5	10%
Straatmeubel	13	25	50%
Verkeersbord	1	1	2%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	35	50	100%



Wijk Bangert en Oostpolder is relatief rustig met graffiti. Er staat (natuurlijk) wel veel op het skate park. Verder ook enkele electrakast. Hier geen 'NS' of 'Adog' aangetroffen en slechts 11 x 'K-R'.


Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Hoorn Noord			
Energie kasten	85	91	28%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	60	149	46%
Straatmeubel	79	80	25%
Verkeersbord	3	2	1%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	227	322	100%



Wijk Hoorn Noord geeft veel bekladde prullenbakken en electrakasten te zien. Hoorn Noord is de favoriete wijk van 'Adog' met 27 stuks. Deze wijk staat op plaats 2 met gevonden 'K-R' graffiti met 50 stuks. Ook 'NS' wordt hier veel gezien, met 14 stuks is het zijn derde wijk qua aantal.


Rondom ziekenhuis nauwelijks graffiti.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Grote Waal			
Energie kasten	48	51	11%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	64	322	72%
Straatmeubel	53	71	16%
Verkeersbord	7	4	1%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	172	448	100%




Wijk Grote Waal lijkt de thuisbasis van 'K-R' deze graffiti is in deze wijk wel 322 keer gezien. Verder valt in deze wijk op dat er veel flatgebouwen beklad zijn aan de zijkanten. Het dwaalpark ziet er schoon uit. Ook in deze wijk is het skatepark beklad.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Nieuwe Steen			
Energie kasten	35	38	13%
Fietstunnel	1	70	24%
Gebouw	30	137	48%
Straatmeubel	24	42	15%
Verkeersbord	0	0	0%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	90	287	100%




Wijk Nieuwe Steen heeft een fietstunnel met veel graffiti, verder ook veel graffiti op één gebouw in de wijk.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Hoorn 80			
Energie kasten	3	7	18%
Fietstunnel	0	0	0%
Gebouw	8	27	69%
Straatmeubel	1	1	3%
Verkeersbord	4	4	10%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	16	39	100%




Wijk Hoorn 80 is qua graffiti beeld erg rustig in verhouding tot de andere wijken. Enkele gebouwen (electra verdeel) zijn beklad.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Wijk Zevenhuis			
Energie kasten	1	1	4%
Fietstunnel	1	10	43%
Gebouw	1	6	26%
Straatmeubel	3	6	26%
Verkeersbord	0	0	0%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	6	23	100%



Wijk Zevenhuis is de wijk met de minste graffiti.


Per dader



Zoals eerder gemeld is het onmogelijk om werkelijk elke graffiti te zien, maar gebaseerd op onze inspectie is 'K-R' verantwoordelijk voor 48% van alle graffiti in de gemeente en 80% van de 3 gevraagde daders.


'Adog' heeft op het totale beeld in Hoorn een aandeel van 8% en in het dader vergelijk 13%.

'NS' lijkt een relatief kleine speler met een kleine 4% van de totale gemeente en 6% in het dader vergelijk.



In het overzicht zijn de wijken te zien waar de 3 personen het meest de graffiti achter laten. Wat ons opviel was dat de naam ‘K-R’ overal op exact dezelfde manier geschreven werd. De tag ‘K-R’ wordt meestal als snelle tag gezet en soms als groter “piece” maar ook dan is deze dader consequent en kan deze uiting dan ook aan één persoon worden toegeschreven. Ook dader ‘Adog’ schrijft zijn tag overal op dezelfde manier, meestal als een snelle kleine tag en soms groter als piece.

Object	Aantal	M2	Procentueel
Hoorn Totaal			
Energie kasten	448	494	18%
Fietstunnel	13	239	9%
Gebouw	405	1369	49%
Straatmeubel	509	651	23%
Verkeersbord	39	24	1%
	Totaal aantal	Totaal m2	
	1414	2777	100%



Slot conclusie.

Zoals eerder gemeld zijn de aantallen graffiti per stuk genoteerd. Een graffiti van meerdere m2 in een tunnel hebben wij als 1 geteld.

Het is, aan de hand van de cijfers, duidelijk dat er ‘slechts’ enkele hardcore graffiti spuiters in de gemeente actief zijn. Deze zorgen er echter voor dat het algeheel beeld een vervuilde indruk geeft. Het moedigt beginnende graffiti spuiters ook aan om hieraan mee te doen.

Te verwachten is dat het graffiti beeld in de gemeente toe zal nemen. GevelMeesters heeft bij de straat “Poortwachter” een lage muur gereinigd en hierop haar beschermende anti graffiti aangebracht. Binnen een week was deze schone muur alweer beklad met een grote graffiti.

GevelMeesters denkt graag mee met de gemeente om nu de vervolg stappen te zetten. Er zijn verschillende vormen van aanpak mogelijk met elk hun effect en prijskaartje.