Gemeente Amstelveen

Beeldcatalogus

Onderdeel van het beeldkwaliteitsplan Beheerbedrijven Amstelveen

Meet- en communicatie instrument voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte
Normering volgens landelijke standaard CROW

DEFINITIEF 4.0

COLOFON

Project: 50203WE Beeldkwaliteitsplan gemeente Amstelveen
Auteurs: Marjel Das, Erwin Smit
Datum: maart 2011

Cyber bv, Adviseurs voor buitenruimte en organisatie

vestiging Bodegraven
Kerkstraat 103 | Postbus 3, 2410 AA Bodegraven
T (0172) 631 720 | F (0172) 477 678

E info@cyber-adviseurs.nl | www.cyber-adviseurs.nl

Samengesteld onder leiding van projectgroep gemeente Amstelveen:
- Chris Fase (projectleider)
- Timo Vlijm
- Karin van den Heuvel
- Nico Bijl
- Frank van der Neut

Cibor©

© 2010, Cyber BV, Bodegraven
Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyber worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier.

INLEIDING

ALGEMEEN

Met de meetlatten in deze beeldcatalogus kunnen kwaliteitsmetingen van het onderhoud van de openbare ruimte op beleidsniveau en beheerniveau worden uitgevoerd.

Deze beeldcatalogus bevat toegankelijke meetlatten van onderdelen die beeldbepalend zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte die kan worden ingezet als handzaam communicatiemiddel tussen bewoners, bestuurders en beheerders.

TOTSTANDKOMING MEETLATTEN

Deze beeldcatalogus is opgesteld door Cyber in samenwerking met de projectgroep van de gemeente Amstelveen. De normering in de beeldcatalogus is gebaseerd op de landelijke standaard kwaliteitscatalogus openbare ruimte van de CROW.

TOELICHTING MEETLATTEN

De meetlatten bestaan, net als de CROW schaalbalk, uit vijf kwaliteitsniveaus A+ tot en met D en is opgebouwd uit een (dubbele) fotoreeks, een populaire omschrijving en normen.
Over het algemeen zijn per onderdeel (meetlat) drie in het oog springende CROW normen opgenomen. Als bij het meten twijfel bestaat tussen twee kwaliteitsniveaus, dan geeft de bovenste norm op de meetlat de doorslag.
Onderaan de meetlatten is, wanneer van toepassing, een toelichting opgenomen over het te meten onderdeel en of gebruikte terminologie.


De kwaliteitsniveaus worden door de CROW als volgt omschreven:

A+	Zeer goed	Nagenoeg ongeschonden
A	Goed	Mooi en comfortabel
B	Voldoende	Functioneel
C	Matig	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder
D	Te slecht	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functie-verlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid

MEETMETHODIEK

De kwaliteit van de openbare buitenruimte kan op diverse manieren worden gemeten. Het is noodzakelijk dat voorafgaand aan de meting de meetmethode wordt bepaald. Voor de beleidsschouw in de gemeente Amstelveen wordt als volgt gemeten:
Op de stadsplattegrond zijn een representatief aantal meetpunten vastgelegd. Het meten van deze punten gaat als volgt: Ga op een punt staan, kijk in een straal van circa 25 meter om dit punt en loop binnen deze straal om alle objecten goed te kunnen beoordelen. Nu kan het opnameformulier worden ingevuld met behulp van de meetlatten uit deze beeldcatalogus.

GEBIEDSINDELING



TOELICHTING GEBIEDSINDELING

Op basis van overeenkomsten in functie, karakter en beheer zijn samenhangende gebieden onderscheiden. Deze gebiedsindeling is gemaakt om te kunnen differentiëren in onderhoudskwaliteit tussen de gebiedstypes. Bestaande beleidsplannen zoals o.a. het groenstructuurplan en bomenplan blijven bestaand beleid en leidend.

Stadshart
Stadshart van Amstelveen, dit betreft het gehele winkelgebied in het stadshart met een (boven)stedelijke functie.

Hoofdinfrastructuur
Het betreft doorgaande wegen met wegtype 2 en 3 (zwaar tot gemiddeld belaste weg), binnen de gemeentegrenzen die door de gemeente onderhouden worden. De begrenzing loopt van “gevel tot gevel” inclusief het groen langs de wegen.

Bedrijventerreinen
Een gebied binnen de bebouwde kom bedoeld voor de vestiging van commerciele bedrijven in handel en nijverheid. Kassencomplexen en kantoren vallen niet onder een bedrijventerrein, maar zijn opgenomen in het gebiedstype woonwijken.

Heemparken en Broersepark
Heembeplantingen met een parkachtige aanleg waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van inheemse plantensoorten, dat wil zeggen soorten die tot de wilde flora van Nederland worden gerekend. Het Broersepark is van oorsprong geen Heempark maar is als Stadspark aan deze categorie toegevoegd vanwege zijn omvang, centrale ligging en bezoekersintensiteit.

Winkel-/horecacentra
Een concentratie van aaneengesloten winkels (ca. 10) en/of horeca met een bovenwijkse functie. Winkel- /horecacentra zijn over het algemeen voorzien van een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen.

Buitengebied
Het gebied buiten de bebouwde kom tot aan de gemeentelijke grens valt onder dit gebiedstype.

Woonwijken
Dit gebied om**v**at het grootste areaal aan openbare ruimte. Het betreft de volledige openbare woon- en leefomgeving. Het omvat tevens wijkparken, schoolpleinen van het basisonderwijs en kantorengebieden.

Sportparken zijn geen onderdeel van de beeldcatalogus omdat deze niet openbaar toegankelijk zijn.

INHOUD

GROEN

sierplantsoen 7
bosplantsoen / heemplantsoen 8
hagen / blokhagen 9
overgroei beplanting 10
bomen 11
maaibeeld gazon / trapvelden 12
gazon / trapvelden 13
bermen / ruige bermen 14
meerjarige bloemenweide 15
onkruid in beplanting 16
zwerfafval in groen 17
halfverharding (inclusief onkruid) 18
beschoeiing 19
drijfvuil in water 20

STRAATREINIGING

zwerfafval op verharding 21
bijgeplaatst afval rondom (ondergrondse) containers 22
veegvuil in goten 23
onkruid op verharding 24
vullingsgraad afvalbakken 25

MEUBILAIR

afvalbakken 26
banken 27
palen, hekken, fietsenstandaards en boombeschermers 28
speelvoorzieningen 29
geleide elementen 30
borden en dragers 31
openbare verlichting 32
natuurlijke aanslag meubilair 33
graffiti en beplakking 34

VERHARDING

asfaltverharding 35
elementverharding -rijbaan 36
elementverharding -trottoir 37
markering 38

KUNSTWERKEN

steigers / voetgangers-/ en fietsbruggen 39
kademuren 40
graffiti en beplakking 41

‘INVLOEDSFACTOREN’

Snoeibeeld sierplantsoen 42

GROEN - sierplantsoen



A+

De beplanting is gesloten, oogt netjes, vitaal en heeft geen storende takken.

kaal oppervlak:	0%
vitaliteit ('holle' heesters):	0%
storende takken:	0%



A

De beplanting is bijna gesloten, oogt netjes, vitaal en heeft nauwelijks storende takken.

kaal oppervlak:	≤ 5%
vitaliteit ('holle' heesters):	≤ 2%
storende takken:	≤ 1%



B

De beplanting is niet gesloten, oogt redelijk netjes, vitaal en heeft incidenteel storende takken.

kaal oppervlak:	≤ 10%
vitaliteit ('holle' heesters):	≤ 5%
storende takken:	≤ 5%



C

De beplanting is open en oogt rommelig, minder vitaal en heeft hier en daar storende takken.

kaal oppervlak:	≤ 25%
vitaliteit ('holle' heesters):	≤ 15%
storende takken:	≤ 10%



D

De beplanting is erg open en oogt zeer rommelig, niet vitaal en heeft regelmatig storende takken.

kaal oppervlak:	> 25%
vitaliteit ('holle' heesters):	> 15%
storende takken:	> 10%

TOELICHTING
Sierplantsoen bestaat uit bodembedekkers, heesters fijn / grof, rozen en vaste planten.
'Holle' heester = oude heester die zichtbaar van binnen bladloos is met veel dood hout.
'Storende' tak = dode tak of uitschieter.

GROEN - bosplantsoen/heemplantsoen












A+

Het plantsoen is optimaal gevarieerd. Er zijn 3 etages aanwezig. Het vak is open en transparant. Enkele struiken/ boomvormers zijn gestoeld. De kruidenlaag/vaste planten zijn optimaal aanwezig en zeer gevarieerd.

snoeiachterstand:	geen
gelaagdheid:	aanwezig en aansluitend
kale plekken:	0%
gevarieerde kruiden-laag / vaste planten:	veel
ongewenste kruidengroei:	geen

A

Het plantsoen is gevarieerd. Er zijn 3 etages aanwezig. Enkele struiken/ boomvormers zijn gestoeld. Het vak is redelijk open en transparant. De kruidenlaag/vaste planten zijn duidelijk aanwezig en gevarieerd.

snoeiachterstand:	nauwelijks
gelaagdheid:	aanwezig en aansluitend
kale plekken:	≤ 5%
gevarieerde kruiden-laag / vaste planten:	redelijk veel
ongewenste kruidengroei:	nauwelijks

B

Het plantsoen is redelijk gevarieerd. Verticale lagen sluiten op elkaar aan. De kruidenlaag is pleksgewijs aanwezig en beperkt gevarieerd.

snoeiachterstand:	pleksgewijs
gelaagdheid:	aanwezig en deels aansluitend
kale plekken:	≤ 10%
gevarieerde kruiden-laag / vaste planten:	pleksgewijs
ongewenste kruidengroei:	pleksgewijs

C

Het plantsoen is beperkt gevarieerd. Er is vrijwel geen verdeling in lagen. De kruidenlaag is nauwelijks aanwezig en zeer beperkt gevarieerd.

snoeiachterstand:	redelijk veel
gelaagdheid:	beperkt aanwezig
kale plekken:	> 25%
gevarieerde kruiden-laag / vaste planten:	nauwelijks
ongewenste kruidengroei:	redelijk veel

D

Het plantsoen heeft geen variatie. Er is geen verdeling in lagen. De kruidenlaag is niet aanwezig.

snoeiachterstand:	veel
gelaagdheid:	niet aanwezig
kale plekken:	> 25%
gevarieerde kruiden-laag / vaste planten:	niet
ongewenste kruidengroei:	veel

TOELICHTING

Snoeiachterstand = de oorzaak dat de kroon van de bomen hoog beginnen, de bomen 'iel' zijn en er weinig struiken als onderbeplanting aanwezig zijn. Het beplantingsvak kan over–komen als 'overkokend' groen. Bloeiende kruidenlaag/vaste planten bestaan uit stinzenplanten, anemonen, krokussen, hyacinten e.d. en is gevarieerd. Ongewenste kruidengroei betreft brandnetels, berenklauw, distel, melganzevoet en opschot. Gestoeld = top is uit beplanting gesnoeid waardoor de beplanting niet omhoog groeit maar meer in de breedte.
LET OP: de kruidenlaag is per seizoen verschillend.

GROEN - hagen/blokhagen




A+

De haag is strak en volledig gesnoeid en heeft geen gaten en uitlopers.

gaten:	0%
max. lengte uitlopers:	0 cm
gem. lengte uitlopers:	0 cm




A

De haag is recentelijk gesnoeid en heeft weinig gaten en uitlopers.

gaten:	≤ 2%
max. lengte uitlopers:	≤ 30 cm
gem. lengte uitlopers:	≤ 10 cm




B

De haag is voldoende gesnoeid en heeft hier en daar gaten en uitlopers.

gaten:	≤ 5%
max. lengte uitlopers:	≤ 40 cm
gem. lengte uitlopers:	≤ 20 cm




C

De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar en er zijn redelijk veel gaten en uitlopers.

gaten:	≤ 15%
max. lengte uitlopers:	≤ 50 cm
gem. lengte uitlopers:	≤ 30 cm




D

De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand en heeft veel gaten en uitlopers.

gaten:	> 15%
max. lengte uitlopers:	> 50 cm
gem. lengte uitlopers:	> 30 cm

TOELICHTING

Indien haag 'scheef' is geknipt, dit aangeven in het opmerkingenveld.

GROEN - overgroei beplanting



A+

De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.

max. lengte overgroei bodembedekkers, heesters fijn/grof, rozen en vaste planten: 0 cm

max. lengte overgroei bosplantsoen en heemplantsoen: 0 cm



A

De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.

max. lengte overgroei bodembedekkers, heesters fijn/grof, rozen en vaste planten: ≤ 30 cm

max. lengte overgroei bosplantsoen en heemplantsoen: ≤ 30 cm



B

De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.

max. lengte overgroei bodembedekkers, heesters fijn/grof, rozen en vaste planten: ≤ 30 cm

max. lengte overgroei bosplantsoen en heemplantsoen: ≤ 45 cm



C

De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.

max. lengte overgroei bodembedekkers, heesters fijn/grof, rozen en vaste planten: ≤ 45 cm

max. lengte overgroei bosplantsoen en heemplantsoen: ≤ 75 cm



D

De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.

max. lengte overgroei bodembedekkers, heesters fijn/grof, rozen en vaste planten: > 45 cm

max. lengte overgroei bosplantsoen en heemplantsoen: > 75 cm

TOELICHTING

Deze meetlat heeft betrekking op bodembedekkers, heesters fijn / grof, bos - en heemplantsoen.
Overgroei beplanting wordt gemeten vanaf de beplantingskant van de (trottoir)band.

GROEN - bomen



A+

De boom ziet er gezond en zeer verzorgd uit en is groeikrachtig.

beschadiging kroon:	0%
vitaliteit:	goed
ziekte:	niet
bedekking boom-spiegel opp. door wortelopschot:	0%



A

De boom ziet er gezond en verzorgd uit en is groeikrachtig.

beschadiging kroon:	≤ 10%
vitaliteit:	goed
ziekte:	bijna niet
bedekking boom-spiegel opp. door wortelopschot:	≤ 20%



B

De boom ziet er redelijk gezond en verzorgd uit en is redelijk groeikrachtig.

beschadiging kroon:	≤ 20%
vitaliteit:	redelijk
ziekte:	pleksgewijs
bedekking boom-spiegel opp. door wortelopschot:	≤ 50%



C

De boom ziet er matig gezond en verzorgd uit en is niet groeikrachtig.

beschadiging kroon:	≤ 30%
vitaliteit:	matig
ziekte:	redelijk veel
bedekking boom-spiegel opp. door wortelopschot:	≤ 100%



D

De boom ziet er ongezond en on–verzorgd uit. De boom is (bijna) dood.

beschadiging kroon:	> 30%
vitaliteit:	slecht
ziekte:	veel
bedekking boom-spiegel opp. door wortelopschot:	> 100%

TOELICHTING

Deze schaalbalk heeft betrekking op bomen in verharding, gras, beplanting en vorm- en leibomen. Onder vitaliteit en ziekte vallen ook beschadiging en zwamvorming aan de stam en wortels en dood hout. Onder beschadiging kroon wordt verstaan het ontbreken van (delen van) gesteltakken. Indien het wortelopschot duidelijk in een vorm gesnoeid is, dit dan niet meten als wortelopschot.

GROEN -maaibeeld gazon/trapvelden




A+

Het gazon is kort en goed gemaaid. Er liggen geen maairesten op en naast het gazon. Er is geen hoogteverschil met gras rondom obstakels.

max. hoogte voor maaien:	≤ 50 mm
hoogte gras rondom obstakels:	= hoogte gras t.o.v. grasvegetatie
maairestanten op verharding:	0%
maairestanten op gazon:	geen




A

Het gazon is kort en goed gemaaid. Er liggen nauwelijks maairesten op en naast het gazon. Er is enig hoogteverschil met gras rondom obstakels.

max. hoogte voor maaien:	≤ 50 mm
hoogte gras rondom obstakels:	≤ 1,5x hoogte gras t.o.v. grasvegetatie
maairestanten op verharding:	≤ 3%
maairestanten in hopen op gazon:	nee




B

Het gazon is niet te lang en goed gemaaid. Er liggen hier en daar maairesten op en naast het gazon. Er is duidelijk hoogteverschil met gras rondom obstakels aanwezig.

max. hoogte voor maaien:	≤ 70 mm
hoogte gras rondom obstakels:	≤ 2x hoogte gras t.o.v. grasvegetatie
maairestanten op verharding:	≤ 5%
maairestanten in hopen op gazon:	nee




C

Het gazon is niet te lang en goed gemaaid. Er liggen redelijk veel maairesten op en naast het gazon. Er is duidelijk hoogteverschil met gras rondom obstakels

max. hoogte voor maaien:	≤ 70 mm
hoogte gras rondom obstakels:	≤ 3x hoogte gras t.o.v. grasvegetatie
maairestanten op verharding:	≤ 10%
maairestanten in hopen op gazon:	nee




D

Het gazon is te lang of slecht gemaaid. Er liggen veel maairesten op en naast het gazon. Er is een groot hoogteverschil met gras rondom obstakels.

max. hoogte voor maaien:	> 70 mm
hoogte gras rondom obstakels:	> 3x hoogte gras t.o.v. grasvegetatie
maairestanten op verharding:	> 10%
maairestanten in hopen op gazon:	ja

TOELICHTING

Hopen maairesten: opeenstapeling van maairestanten van minimaal 10 x 10 cm. Bij A+ mag geen maaisel op gazons/trapvelden voorkomen.
Bij A t/m C mogen wel maairesten voorkomen, maar niet in hopen. Alleen bij D komen maairesten in hopen voor.

GROEN - gazon / trapvelden




A+

Het gazon oogt strak en goed verzorgd. Er zijn geen kale plekken en oneffenheden. De rand van de beplanting en/of verharding is volledig zichtbaar.

kaal oppervlak:	0%
oneffenheden:	0 cm
gemiddelde lengte overhangend gras:	0 cm




A

Het gazon oogt nagenoeg strak en verzorgd. Er zijn nauwelijks kale plekken en oneffenheden. De rand van de beplanting en/of verharding is goed zichtbaar.

kaal oppervlak:	≤ 2%
oneffenheden:	≤ 2 cm
gemiddelde lengte overhangend gras:	≤ 5 cm




B

Het gazon oogt redelijk strak en verzorgd. Er zijn hier en daar kale plekken en oneffenheden. De rand van de beplanting en/of verharding is redelijk zichtbaar.

kaal oppervlak:	≤ 5%
oneffenheden:	≤ 5 cm
gemiddelde lengte overhangend gras:	≤ 10 cm




C

Het gazon oogt niet strak en matig verzorgd. Er zijn redelijk veel kale plekken en oneffenheden. De rand van de beplanting en/of verharding is nauwelijks zichtbaar.

kaal oppervlak:	≤ 10%
oneffenheden:	≤ 10 cm
gemiddelde lengte overhangend gras:	≤ 25 cm




D

Het gazon oogt slecht en onverzorgd. Er zijn veel kale plekken en oneffenheden. De rand van de beplanting en/of verharding is niet zichtbaar.

kaal oppervlak:	> 10%
oneffenheden:	> 10 cm
gemiddelde lengte overhangend gras:	> 25 cm

TOELICHTING
N.v.t.

GROEN - bermen / ruige bermen




A+

Het gras heeft geen beschadigingen en er is geen hoogteverschil met de verharding.

beschadigingen:	0%
oneffenheid:	0 cm




A

Het gras heeft weinig beschadigingen en er is nauwelijks hoogteverschil met de verharding.

beschadigingen:	≤ 1%
oneffenheid:	≤ 5 cm




B

Het gras heeft hier en daar beschadigingen en er is enig hoogteverschil met de verharding.

beschadigingen:	≤ 5%
oneffenheid:	≤ 10 cm




C

Het gras heeft redelijk veel beschadigingen en er is aanzienlijk hoogteverschil met de verharding.

beschadigingen:	≤ 10%
oneffenheid:	≤ 15 cm




D

Het gras heeft veel beschadigingen en er is veel hoogteverschil met de verharding.

beschadigingen:	> 10%
oneffenheid:	> 15 cm

TOELICHTING
N.v.t.

GROEN - meerjarige bloemenweide




A+

Het gras heeft zeer veel ecologische waarde.

aantal gras- en kruidachtigen:	> 30 stuks per 25 m2
dichtheid graszode:	open
aanwezigheid ongewenste kruiden:	geen
maximale hoogte:	≤ 50 cm




A

Het gras heeft veel ecologische waarde.

aantal gras- en kruidachtigen:	> 25 stuks per 25 m2
dichtheid graszode:	bijna overal open
aanwezigheid ongewenste kruiden:	1st/100 m1
maximale hoogte:	≤ 75 cm




B

Het gras heeft redelijk veel ecologische waarde.

aantal gras- en kruidachtigen:	> 15 stuks per 25 m2
dichtheid graszode:	hier en daar open
aanwezigheid ongewenste kruiden:	≤ 3 st/100m1
maximale hoogte:	≤ 75 cm




C

Het gras heeft nauwelijks ecologische waarde.

aantal gras- en kruidachtigen:	> 10 stuks per 25 m2
dichtheid graszode:	nauwelijks open
aanwezigheid ongewenste kruiden:	≤ 10 st/100m1
maximale hoogte:	≤ 100 cm




D

Het gras heeft geen ecologische waarde.

aantal gras- en kruidachtigen soorten:	≤ 10 stuks per 25 m2
dichtheid graszode:	dicht
aanwezigheid ongewenste kruiden:	> 10 st/100m1
maximale hoogte:	> 100 cm

TOELICHTING

Deze schaalbalk heeft tevens betrekking op bloemrijke bermen.
Ongewenste kruidengroei betreft akkerdistels, brandnetels, berenklauw, distel, meiganzenvoet, e.d.

GROEN - onkruid in beplanting




A+

Er is geen onkruid in de beplanting en in de boomspiegel.

bedekking:	0%
hoogte:	0 cm
bedekking door resten:	0%




A

Er is nauwelijks onkruid in de beplanting en in de boomspiegel.

bedekking:	≤ 20%
hoogte:	≤ 10 cm
bedekking door resten:	≤ 10%




B

Er is pleksgewijs onkruid in de beplanting en in de boomspiegel.

bedekking:	≤ 40%
hoogte:	≤ 30 cm
bedekking door resten:	≤ 25%




C

Er is redelijk veel onkruid in de beplanting en in de boomspiegel.

bedekking:	> 40%
hoogte:	≤ 50 cm
bedekking door resten:	> 25%




D

Er is veel onkruid in de beplanting en in de boomspiegel.

bedekking:	> 40%
hoogte:	> 50 cm
bedekking door resten:	> 25%

TOELICHTING
Deze schaalbalk heeft betrekking op boomspiegels en alle beplanting exclusief bos- en heembosplantsoen.
Onder onkruid worden ook zaailingen verstaan. Resten bestaan uit afgeschoffeld materiaal.

GROEN - zwerfafval in groen




A+

Er ligt geen zwerfafval.

grof zwerfafval gazon:	0 st / 100 m2
grof zwerfafval beplanting:	0 st / 100 m2




A

Er ligt weinig zwerfafval.

grof zwerfafval gazon:	≤ 3 st / 100 m2
grof zwerfafval beplanting:	≤ 3 st / 100 m2




B

Er ligt hier en daar zwerfafval.

grof zwerfafval gazon:	≤ 10 st / 100 m2
grof zwerfafval beplanting:	≤ 10 st / 100 m2




C

Er ligt redelijk veel zwerfafval.

grof zwerfafval gazon:	≤ 25 st / 100 m2
grof zwerfafval beplanting:	≤ 25 st / 100 m2




D

Er ligt veel zwerfafval.

grof zwerfafval gazon:	> 25 st / 100 m2
grof zwerfafval beplanting:	> 25 st / 100 m2

TOELICHTING
Grof zwerfafval: ≥ 10 cm niet zijnde grofvuil. Grofvuil ≥ 10 kg of totaal volume ≥ 25 liter.

GROEN - halfverharding (inclusief onkruid)




A+

Verharding oogt strak en heeft geen hobbels en kuilen. Er is geen onkruid.

bedekking onkruid:	0%
omvang oneffenheden:	< 3 st licht




A

Verharding oogt nagenoeg strak en heeft nauwelijks hobbels en kuilen. Er is weinig onkruid.

bedekking onkruid:	≤ 5%
omvang oneffenheden:	< 8 st matig




B

Verharding oogt redelijk strak, heeft enkele hobbels en kuilen. Er is redelijk veel onkruid.

bedekking onkruid:	≤ 15%
omvang oneffenheden:	< 15 st matig of < 3 st ernstig




C

Verharding oogt rommelig en heeft duidelijk hobbels en kuilen. Er is veel onkruid.

bedekking onkruid:	≤ 25%
omvang oneffenheden:	< 3 st ernstig




D

Verharding oogt slecht en heeft ernstige hobbels en kuilen. Er is zeer veel onkruid.

bedekking onkruid:	> 25%
omvang oneffenheden:	≥ 3 st ernstig

TOELICHTING
Deze schaalbalk heeft betrekking op lavapaden, hakselpaden, schelpenpaden en dolomietpaden.
Oneffenheden: licht; ≤ 5 mm/100 m1, matig; ≤ 15 mm/100 m1, ernstig; > 30 mm/100 m1.

GROEN - beschoeiing



A+

Beschoeiing is in zeer goede technische staat. De beschoeiing staat recht, is compleet en zonder zichtbare beschadigingen. De constructie is uiterst stabiel.

spoelgaten:	≤ 1 st / 100 m1
mate schade:	≤ 2%
scheefstand:	≤ 5%



A

Beschoeiing is in goede technische staat. De beschoeiing staat nauwelijks scheef, is zo goed als compleet en met weinig zichtbare beschadigingen. De constructie is stabiel.

spoelgaten:	≤ 5 s t/ 100 m1
mate schade:	≤ 5%
scheefstand:	≤ 10%



B

Beschoeiing is in redelijke technische staat. De beschoeiing staat licht scheef, is redelijk compleet en met weinig zichtbare beschadigingen. De constructie is redelijk stabiel.

spoelgaten:	≤ 15 st / 100 m1
mate schade:	≤ 15%
scheefstand:	≤ 30%



C

Beschoeiing is in matige technische staat. De beschoeiing staat duidelijk scheef, is incompleet en met redelijk veel zichtbare beschadigingen. De constructie is beginnend onstabiel.

spoelgaten:	50 st / 100 m1
mate schade:	≤ 30%
scheefstand:	≤ 50%



D

Beschoeiing is in slechte technische staat. De beschoeiing staat erg scheef, is incompleet en met veel zichtbare beschadigingen. De constructie is onstabiel.

spoelgaten:	> 50 st / 100 m1
mate schade:	> 30%
scheefstand:	> 50%

TOELICHTING
Lichte beschoeiing betreft licht grondkerende constructie bestaande uit een dunne wand die afkalving van de walkant moet voorkomen.
Exclusief boomstambeschoeiing.

GROEN - drijfvuil in water



A+

Er is geen drijfvuil en er zijn geen drijflagen.

drijfvuil water:	0 st / 100 m2
drijfvuil tegen oever:	0 st / 100 ml
drijflagen:	0% / 100 m2



A

Er zijn enkele stukjes drijfvuil en enkele drijflagen.

drijfvuil water:	≤ 2 st /100 m2
drijfvuil tegen oever:	≤ 5 st /100 ml
drijflagen:	≤ 10%/100 m2



B

Er zijn meerdere stukjes drijfvuil en meerdere drijflagen.

drijfvuil water:	≤ 4 st /100 m2
drijfvuil tegen oever:	≤ 10 st/100ml
drijflagen:	≤ 30%/100 m2



C

Er is regelmatig drijfvuil. Drijfvuil ligt op opvallende beeldbepalende locaties. Er zijn regelmatig drijflagen.

drijfvuil water:	≤ 6 st /100 m2
drijfvuil tegen oever:	≤ 15 st/100 ml
drijflagen:	≤ 50%/100 m2



D

Er is veel drijfvuil. Drijfvuil ligt op opvallende beeldbepalende locaties. Er zijn veel drijglagen.

drijfvuil water:	> 6 st /100 m2
drijfvuil tegen oever:	> 15 st /100 ml
drijflagen:	> 50%/100 m2

TOELICHTING

Drijflagen bestaan uit organisch materiaal als kroos, lelie's, e.d.

STRAATREINIGING - zwerfafval op verharding




A+

Er is geen zwerfafval.

grof zwerfafval:	0 st / 100 m2
fijn zwerfafval:	0 st / m2




A

Er ligt op het eerste gezicht geen zwerfafval, maar als je goed kijkt zie je iets liggen.

grof zwerfafval:	≤ 3 st / 100 m2
fijn zwerfafval:	≤ 3 st / m2




B

Her en der verspreid liggen enkele stukken zwerfafval.

grof zwerfafval:	≤ 10 st / 100 m2
fijn zwerfafval:	≤ 10 st / m2




C

Over een belangrijk deel van het gebied ligt zwerfafval.

grof zwerfafval:	≤ 25 st / 100 m2
fijn zwerfafval:	≤ 25 st / m2




D

Nagenoeg overal ligt zwerfafval.

grof zwerfafval:	> 25 st / 100 m2
fijn zwerfafval:	> 25 st / m2

TOELICHTING
Grof zwerfafval = > 10 cm niet zijnde grofvuil. Grofvuil ≥ 10 kg of totaal volume ≥ 25 liter.
Fijn zwerfafval = tussen 1 en 10 cm.

STRAATREINIGING - bijgeplaatst afval rondom (ondergrondse) containers



A+

Er is geen bijgeplaatst afval aanwezig.

bijgeplaatst afval: 0 st in een straal van 5 m



A

Er is nauwelijks bijgeplaatst afval aanwezig.

bijgeplaatst afval: ≤ 1 st in een straal van 5 m



B

Er is bijgeplaatst afval aanwezig.

bijgeplaatst afval: ≤ 3 st in een straal van 5 m



C

Er is redelijk veel bijgeplaatst afval aanwezig.

bijgeplaatst afval: ≤ 5 st in een straal van 5 m



D

Er is veel bijgeplaatst afval aanwezig.

bijgeplaatst afval: > 5 stuks in straal van 5 m

TOELICHTING

Bijgeplaatst afval i= ≤ 10 kg of totaal volume ≤ 25 liter, niet zijnde grofvuil. Grofvuil is ≥10 kg of totaal volume ≥2 5 liter.

STRAATREINIGING - veegvuil in goten



A+

Er is geen veegvuil.

bedekking: 0%

volume: 0 dm3 / 100 m1



A

Er is weinig veegvuil.

bedekking: ≤ 5%

volume: ≤ 10 dm3 / 100 m1



B

Er is redelijk veel veegvuil.

bedekking: ≤ 20%

volume: ≤ 20 dm3 / 100 m1



C

Er is veel veegvuil.

bedekking: ≤ 40%

volume: ≤ 40 dm3 / 100 m1



D

Er is zeer veel veegvuil.

bedekking: > 40%

volume: > 40 dm3 / 100 m1

TOELICHTING

Veegvuil = kleiner dan 1 cm (zand en klein zwerfafval) en niet op te rapen met behulp van een handknijper, inclusief organisch materiaal, zoals blad/ en bloesemafval, exclusief onkruid. De breedte van de goot is maximaal 50 cm.

STRAATREINIGING - onkruid op verharding




A+

Er is geen onkruid.

bedekking voeglengte:	0%
lengte:	0 m
pollen:	0 st / 100 m2




A

Er is weinig onkruid.

bedekking voeglengte:	≤ 5%
lengte:	≤ 0,1 m
pollen:	0 st / 100 m2




B

Er is redelijk veel onkruid.

bedekking voeglengte:	≤ 15%
lengte:	≤ 0,2 m
pollen:	≤ 100 st / 100 m2




C

Er is veel onkruid.

bedekking voeglengte:	≤ 25%
lengte:	≤ 0,3 m
pollen:	≤ 200 st / 100 m2




D

Er is zeer veel onkruid.

bedekking voeglengte:	> 25%
lengte:	> 0,3 m
pollen:	> 200 st / 100 m2

TOELICHTING
Pollen = onkruid met een breedte, lengte en/of diameter groter dan of gelijk aan 0,10 m (dood of levend).
Deze meetlat geldt ook voor het onkruid in de goten.

STRAATREINIGING - vullingsgraad afvalbakken



A+

De afvalbak is leeg. Er steekt geen zwerfafval uit de afvalbak.

vullingsgraad:	0% per stuk
uitstekend afval:	nee



A

De afvalbak is niet vol. Er steekt geen zwerfafval uit de afvalbak.

vullingsgraad:	≤ 40% per stuk
uitstekend afval:	nee



B

De afvalbak is niet vol. Er steekt geen zwerfafval uit de afvalbak.

vullingsgraad:	≤ 80% per stuk
uitstekend afval:	nee



C

De afvalbak is nagenoeg vol. Er steekt geen zwerfafval uit de afvalbak.

vullingsgraad:	≤ 100% per stuk
uitstekend afval:	nee



D

De afvalbak is vol. Er steekt zwerfafval uit de afvalbak.

vullingsgraad:	> 100% per stuk
uitstekend afval:	ja

TOELICHTING
Deze meetlat geldt ook voor hondenpoepbakken.

MEUBILAIR - afvalbakken




A+

De afvalbak ziet eruit als nieuw, staat recht en heeft geen schade.

scheefstand:	0 graden
dekking, coating, folie en krassen:	100%
deuken en gaten:	0%




A

De afvalbak staat bijna recht en heeft nauwelijks schade.

scheefstand:	≤ 1 graad
dekking, coating, folie en krassen:	> 95%
deuken en gaten:	≤ 1%




B

De afvalbak staat scheef en heeft enigszins schade.

scheefstand:	≤ 5 graden
dekking, coating, folie en krassen:	> 90%
deuken en gaten:	≤ 5%




C

De afvalbak staat duidelijk scheef en heeft aanzienlijke schade.

scheefstand:	≤ 10 graden
dekking, coating, folie en krassen:	> 80%
deuken en gaten:	≤ 10%




D

De afvalbak staat flink scheef en heeft grote schade.

scheefstand:	> 10 graden
dekking, coating, folie en krassen:	≤ 80%
deuken en gaten:	> 10%

TOELICHTING
N.v.t.

MEUBILAIR - banken



A+

De bank ziet eruit als nieuw, vertoont geen gebreken en is volledig.

dekking coating, verf, folie en krassen:	100%
beschadigingen:	0%



A

De bank ziet er goed uit en vertoont nagenoeg geen schade aan onderdelen en is volledig.

dekking coating, verf, folie en krassen:	> 95%
beschadigingen:	≤ 0,1%



B

De bank vertoont in enige mate schade aan onderdelen, maar is nog volledig.


dekking coating, verf, folie en krassen:	> 90%
beschadigingen:	≤ 1%



C

De bank vertoont aanzienlijke schade aan onderdelen, maar is nog volledig.

dekking coating, verf, folie en krassen:	> 80%
beschadigingen:	≤ 5%



D

De bank vertoont grote schade aan onderdelen en er kunnen onderdelen ontbreken.

dekking coating, verf, folie en krassen	≤ 80%
beschadigingen	> 5%

TOELICHTING
N.v.t.

MEUBILAIR - palen, hekken, fietsenstandaards en boombeschermers













A+

De paal, het hek, de fietsenstandaard of de boombeschermer ziet eruit als nieuw, staat recht en heeft geen schade.

scheefstand	0 graden
dekking, coating, folie en krassen	100%

A

De paal, het hek, de fietsenstandaard of de boombeschermer staat bijna recht en heeft nauwelijks schade.

scheefstand	≤ 2 graden
dekking, coating, folie en krassen	> 95%

B

De paal, het hek, de fietsenstandaard of de boombeschermer staat scheef en heeft enisgzins schade.

scheefstand	≤ 4 graden
dekking, coating, folie en krassen	> 90%

C

De paal, het hek, de fietsenstandaard of de boombeschermer staat duidelijk scheef en heeft aanzienlijke schade.

scheefstand	≤ 15 graden
dekking, coating, folie en krassen	> 80%

D

De paal, het hek, de fietsenstandaard of de boombeschermer staat flink scheef en heeft grote schade.

scheefstand	> 15 graden
dekking, coating, folie en krassen	≤ 80%

TOELICHTING

Deze schaalbalk heeft betrekking op alle palen, hekwerken, boombeschermers en fietsenstandaards (rekken, nietjes, tulips , e.d.

MEUBILAIR - speelvoorzieningen




A+

De speelvoorziening ziet eruit als nieuw, heeft geen schade en is volledig.

beschadigingen:	0%
dekking coating, folie en krassen:	100%




A

De speelvoorziening heeft nauwelijks schade en is volledig.

beschadigingen:	≤ 0,1%
dekking coating, folie en krassen:	> 95%




B

De speelvoorziening heeft enigszins schade, maar is volledig.

beschadigingen:	≤ 1%
dekking coating, folie en krassen:	> 90%




C

De speelvoorziening heeft aanzienlijke schade, maar is volledig.

beschadigingen:	≤ 5%
dekking coating, folie en krassen:	> 80%




D

De speelvoorziening heeft grote schade en is niet volledig.

beschadigingen:	> 5%
dekking coating, folie en krassen:	≤ 80%

TOELICHTING

Deze schaalbalk heeft betrekking op toestellen, zandbakken, doelen, basketbalpalen, skatetoestellen , e.d.

MEUBILAIR - geleide elementen



A+

Het geleide element ziet eruit als nieuw, staat recht en heeft geen schade.

scheefstand:	0 graden
dekking, coating, folie en krassen:	100%
deuken en gaten:	0%



A

Het geleide element staat bijna recht en heeft nauwelijks schade.

scheefstand:	≤ 2 graden
dekking, coating, folie en krassen:	> 95%
deuken en gaten:	≤ 0,1%



B

Het geleide element staat scheef en heeft enigszins schade.

scheefstand:	≤ 4 graden
dekking, coating, folie en krassen:	> 90%
deuken en gaten:	≤ 1%



C

Het geleide element staat duidelijk scheef en heeft aanzienlijke schade.

scheefstand	≤ 15 graden
dekking, coating, folie en krassen	> 80%
deuken en gaten	≤ 5%



D

Het geleide element staat flink scheef en heeft grote schade.

scheefstand:	> 15 graden
dekking, coating, folie en krassen:	≤ 80%
deuken en gaten:	> 5%

TOELICHTING
Deze schaalbalk heeft betrekking op hekken en bebording inzake verkeersbegeleiding.

MEUBILAIR - borden en dragers




A+

Het bord en drager zien eruit als nieuw, staan recht en hebben geen schade.

scheefstand:	0 graden per stuk
dekking coating, folie en krassen:	100%
verkleuring:	0%
verdraaiing:	0 graden per stuk




A

Het bord en drager staan bijna recht en hebben nauwelijks schade.

scheefstand:	≤ 1 graad per stuk
dekking coating, folie en krassen:	> 95%
verkleuring:	≤ 10%
verdraaiing:	≤ 3 graden per stuk




B

Het bord en drager staan scheef en hebben enigszins schade.

scheefstand:	≤ 3 graden per stuk
dekking coating, folie en krassen:	> 90%
verkleuring:	≤ 20%
verdraaing:	≤ 15 graden per stuk




C

Het bord en drager staan duidelijk scheef en hebben aanzienlijke schade.

scheefstand:	≤ 6 graden per stuk
dekking coating, folie en krassen:	> 80%
verkleuring:	≤ 50%
verdraaing:	≤ 30 graden per stuk




D

Het bord en drager staan flink scheef en hebben grote schade.

scheefstand:	> 6 graden per stuk
dekking coating, folie en krassen:	≤ 80%
verkleuring:	> 50%
verdraaing:	> 30 graden per stuk

TOELICHTING
Verdraaiing heeft betrekking op de verdraaiing van het bord t.o.v. de drager.

MEUBILAIR - openbare verlichting



A+

De verlichting ziet eruit als nieuw, staat recht en heeft geen schade.

scheefstand:	0 graden per stuk
dekking, coating, folie en krassen:	100%
deuken en gaten:	0%



A

De verlichting staat bijna recht en heeft nauwelijks schade.

scheefstand:	≤ 1 graad per stuk
dekking, coating, folie en krassen:	> 95%
deuken en gaten:	≤ 0,1%



B

De verlichting staat scheef en heeft enigszins schade.

scheefstand:	≤ 3 graden per stuk
dekking, coating, folie en krassen:	> 90%
deuken en gaten:	≤ 1%



C

De verlichting staat duidelijk scheef en heeft aanzienlijke schade

scheefstand:	≤ 6 graden per stuk
dekking, coating, folie en krassen:	> 80%
deuken en gaten:	≤ 5%



D

De verlichting staat flink scheef en heeft grote schade.

scheefstand:	> 6 graden per stuk
dekking, coating, folie en krassen:	≤ 80%
deuken en gaten:	> 5%

TOELICHTING

Aanwezigheid van roest meenemen in de norm 'dekking coating, folie en krassen'. Indien de openbare verlichting niet volledig is (delen ontbreken), dit meenemen in de norm 'deuken en gaten'.

MEUBILAIR - natuurlijke aanslag meubilair





A+

Het meubilair is niet bevuild door natuurlijke aanslag.

mate van aanslag: 0%





A

Het meubilair is nauwelijks bevuild door natuurlijke aanslag.

mate van aanslag: ≤ 5%





B

Het meubilair is enigszins bevuild door natuurlijke aanslag.

mate van aanslag: ≤ 10%





C

Het meubilair is fors bevuild door natuurlijke aanslag.

mate van aanslag: ≤ 20%





D

Het meubilair is zeer sterk bevuild door natuurlijke aanslag.

mate van aanslag: > 20%

TOELICHTING
Van toepassing op afvalbakken, ondergrondse containers, banken, palen, hekken, fietsenstandaards, geleide elementen, speelvoorzieingen, borden en dragers, openbare verlichting.

MEUBILAIR - graffiti en beplakking




A+

Het meubilair ziet er schoon uit, heeft geen graffiti en/of beplakking.

bedekkingsgraad graffiti en aanplakbiljetten: 0%

racisme/ aanstootgevend: nee




A

Het meubilair ziet er redelijk schoon uit, heeft nauwelijks graffiti en/of beplakking.

bedekkingsgraad graffiti en aanplakbiljetten: ≤ 5%

racisme/ aanstootgevend: nee




B

Het meubilair heeft duidelijke graffiti, en/of beplakking.

bedekkingsgraad graffiti en aanplakbiljetten: ≤ 10%

racisme/ aanstootgevend: nee




C

Het meubilair maakt een onfrisse indruk en heeft grote oppervlaktes graffiti en/of beplakking.

bedekkingsgraad graffiti en aanplakbiljetten: ≤ 15%

racisme/ aanstootgevend: nee




D

het meubilair maakt een zeer onfrisse indruk en heeft zeer grote oppervlaktes graffiti, en/of beplakking.

bedekkingsgraad graffiti en aanplakbiljetten: > 15%

racisme/ aanstootgevend: ja

TOELICHTING

Van toepassing op afvalbakken, ondergrondse containers, banken, palen, hekken, fietsenstandaards, geleide elementen, speelvoorzieingen, borden en dragers en openbare verlichting.

VERHARDING - asfaltverharding




A+

De verharding oogt strak en heeft geen schade. Gerepareerde wegdelen komen niet voor.

oneffenheden:	< 3 st licht
dwarsonvlakheid:	< 5 m licht
randschade:	< 5 m licht
reparaties:	0%
wortelopdruk:	geen




A

De verharding oog nagenoeg strak en heeft nauwelijks schade. Gerepareerde wegdelen komen nauwelijks voor.

oneffenheden:	≥ 3 st licht of < 8 st matig
dwarsonvlakheid:	≥ 5 m licht of < 35 m matig
randschade:	≥ 5 m licht of < 100 m matig
reparaties:	≤ 5%
wortelopdruk:	≤ 2 cm/st




B

De verharding oogt redelijk strak een heeft enigszins schade. Gerepareerde wegdelen komen hier en daar voor.

oneffenheden:	< 15 st matig of < 3 st ernstig
dwarsonvlakheid:	≥ 35 m matig of < 5 m ernstig
randschade:	< 25 m ernstig
reparaties:	≤ 10%
wortelopdruk:	≤ 5 cm/st




C

De verharding oogt rommelig en heeft duidelijk schade. Gerepareerde wegdelen komen redelijk veel voor.

oneffenheden:	≥ 15 st matig of < 3 st ernstig
dwarsonvlakheid:	< 15 m ernstig
randschade:	< 50 m ernstig
reparaties:	≤ 25%
wortelopdruk:	≤ 8 cm/st




D

De verharding oogt slecht en heeft grote schade. Gerepareerde wegdelen komen veel voor.

oneffenheden:	≥ 3 st ernstig
dwarsonvlakheid:	≥ 15 m ernstig
randschade:	≥ 50 m ernstig
reparaties:	≥ 25%
wortelopdruk:	≥ 8cm/st

TOELICHTING

Meetlat geldt alleen voor wegtypen 3-5 en 7 (doorgaande buitenwegen, buurtontsluitingswegen, woonstraten en fietspaden).
Dwarsonvlakheid = spoorvorming. Oneffenheden: licht; ≤ 5 mm/100m1, matig; ≤ 15 mm/100m1, ernstig; > 30 mm/100m1. Dwarsonvlakheid geldt voor wegtypen 4, 5, en 6 (buurtontsluitingswegen, woonstraten en trottoir/winkelerf) : licht; > 10 mm/100m1, matig; > 20 mm/100m1, ernstig; > 30 mm/100m1.
*Wortelopdruk geldt vanaf 25 cm buiten de boomspiegel.

VERHARDING - elementverharding rijbaan



A+

De verharding oogt strak en heeft geen schade.

omvang oneffenheden:	< 3 st licht
dwarsonvlakheid:	< 5 m licht
voegwijdte:	≤ 1% omvang of ≤ 5 mm voegwijdte
wortelopdruk:	geen



A

De verharding oogt nagenoeg strak en heeft nauwelijks schade.

omvang oneffenheden:	≥ 3 st licht of < 8 st matig
dwarsonvlakheid:	≥ 5 m licht of < 35 m matig
voegwijdte:	>1 % omvang en ≤ 10 mm voegwijdte
wortelopdruk:	≤ 2 cm/st



B

De verharding oogt redelijk strak en heeft enigszins schade.

omvang oneffenheden:	<15 st matig of < 3 st ernstig
dwarsonvlakheid:	≥ 35 m matig of < 5 m ernstig
voegwijdte:	> 1% omvang en ≤ 20 mm voegwijdte
wortelopdruk:	≤ 5 cm/st



C

De verharding oogt rommelig en heeft duidelijk schade.

omvang oneffenheden:	≥ 15 st matig of < 3 st ernstig
dwarsonvlakheid:	< 15 m ernstig
voegwijdte:	>1% omvang en ≤ 30 mm voegwijdte
wortelopdruk:	≤ 8 cm/st



D

De verharding oogt slecht en heeft grote schade.

omvang oneffenheden:	≥ 3 st ernstig
dwarsonvlakheid:	≥ 15 m ernstig
voegwijdte:	> 1% omvang en > 30 mm voegwijdte
wortelopdruk:	> 8 cm/st

TOELICHTING
Oneffenheden: licht: ≤ 5 mm/100m1, matig; ≤ 15 mm/100m1, ernstig; > 30 mm/100m1.
Dwarsonvlakheid (spoorvorming): licht; > 10 mm/100m1, matig; > 25 mm/100m1, ernstig; > 40 mm/100m1.
*Wortelopdruk geldt vanaf 25 cm buiten de boomspiegel. Deze schaalbalk heeft geen betrekking op trottoirtegels.

VERHARDING - elementverharding trottoir




A+

De trottoirtegels ogen strak en hebben geen schade.

omvang en spoordiepte:	< 5 mm licht
maximale voegwijdte:	≤ 5 mm
omvang:	≤ 1% / 100 m1
wortelopdruk:	geen




A

De trottoirtegels ogen nagenoeg strak en hebben nauwelijks schade.

omvang en spoordiepte:	≥ 5 mm licht of < 5 st matig
maximale voegwijdte:	≤ 10 mm
omvang:	> 1% / 100 m1
wortelopdruk:	≤ 2 cm/st




B

De trottoirtegels ogen redelijk strak en hebben enigszins schade.

omvang en spoordiepte:	< 15 mm matig of < 5 mm ernstig
maximale voegwijdte:	≤ 20 mm
omvang:	> 1% / 100 m1
wortelopdruk:	≤ 5 cm/st




C

De trottoirtegels ogen rommelig en hebben duidelijk schade.

omvang en spoordiepte:	< 35 mm matig of < 5 mm ernstig
maximale voegwijdte:	≤ 30 mm
omvang:	> 1% / 100 m1
wortelopdruk:	≤ 8 cm/st




D

De trottoirtegels ogen slecht en hebben grote schade

omvang en spoordiepte:	≥ 35 mm ernstig
maximale voegwijdte:	> 30 mm
omvang:	> 1% / 100 m1
wortelopdruk:	> 8 cm/st

TOELICHTING

Normen op omvang en spoordiepte hebben betrekking op dwarsonvlakheid: licht; > 10 mm/100m1, matig; > 25 mm/100m1, ernstig; > 40 mm/100m1.

*Wortelopdruk geldt vanaf 25 cm buiten de boomspiegel.

VERHARDING - markering



A+

De markering is zeer goed reflecterend. De markering is overal zeer goed zichtbaar.

oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436: 0%



A

De markering is goed reflecterend. De markering is overal voldoende zichtbaar. Incidenteel is minimale slijtage zichtbaar.

oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436: ≤ 5%



B

De markering is redelijk reflecterend. De markering heeft een beginnende versleten indruk.

oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436: ≤ 20%



C

De markering is matig reflecterend. De markering heeft een versleten indruk.

oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436: ≤ 30%



D

De markering is slecht reflecterend. De markering is met moeite zichtbaar.

oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436: > 30%

TOELICHTING
NEN-EN 1436: Wegmarkeringsmaterialen . Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker.
Betreft geen belijning in de vorm van witte klinkers.

KUNSTWERKEN - steigers / voetgangers- en fietsbruggen



A+

Geen zichtbare schade in de vorm van gaten en scheuren.

Bruggen: brugleuning en brugdek vertonen geen schade, brugdek heeft geen slijtplekken. Brug sluit goed aan op de rijbaan.

gaten en scheuren:	0 st / kunstwerk
hoogteverschil kunstwerk/verharding:	0 cm / plek
slijtage deklaag:	0%
dekking coating, folie en krassen leuning:	100%



A

Incidenteel zichtbare schade in de vorm van gaten en scheuren.

Bruggen: brugleuning en brugdek vertonen incidenteel schade, brugdek heeft incidenteel slijtplekken. Brug sluit nagenoeg aan op rijbaan.

gaten en scheuren:	≤ 5 st / kunstwerk
hoogteverschil kunstwerk/verharding:	≤ 1cm/plek
slijtage deklaag:	≤ 5%
dekking coating, folie en krassen leuning:	> 98%



B

Regelmatig zichtbare schade in de vorm van gaten en scheuren.

Bruggen: brugleuning en brugdek vertonen regelmatig schade, brugdek heeft enige slijtplekken. Brug sluit redelijk aan op rijbaan.

gaten en scheuren:	≤15 st / kunstwerk
hoogteverschil kunstwerk/verharding:	≤ 2 cm/plek
slijtage deklaag:	≤ 15%
dekking coating, folie en krassen leuning:	> 95%



C

Veel zichtbare schade in de vorm van gaten en scheuren.

Bruggen: brugleuning en brugdek vertonen veel schade, brugdek heeft redelijk veel slijtplekken. Brug sluit matig aan op rijbaan.

gaten en scheuren:	> 15 st / kunstwerk
hoogteverschil kunstwerk/verharding:	≤ 3 cm/plek
slijtage deklaag:	≤ 30%
dekking coating, folie en krassen leuning:	> 80%



D


Zeer veel zichtbare schade in de vorm van gaten en scheuren.

Bruggen: brugleuning en brugdek vertonen zeer veel schade, brugdek heeft veel slijtplekken. Brug sluit niet aan op rijbaan.

gaten en scheuren:	> 15 st/ kunstwerk
hoogteverschil kunstwerk/verharding:	> 3 cm/plek
slijtage deklaag:	> 30%
dekking coating, folie en krassen leuning:	≤ 80%

TOELICHTING
N.v.t.

KUNSTWERKEN - kademuren



A+

Kademuur is in zeer goede technische staat.

mate van beschadiging	≤ 2 % per 100 m1
scheefstand:	≤ 5 % per 100 m1
spoelgaten:	≤ 1 stuks per 100 m1
verzakking:	0 mm per 100 m1



A

Kademuur is in goede technische staat.

mate van beschadiging	≤ 5 % per 100 m1
scheefstand:	≤ 10 % per 100 m1
spoelgaten:	≤ 5 stuks per 100 m1
verzakking:	≤ 5 mm per 100 m1



B

Kademuur is in redelijke technische staat.


mate van beschadiging	≤ 15 % per 100 m1
scheefstand:	≤ 30 % per 100 m1
spoelgaten:	≤ 15 stuks per 100 m1
verzakking:	≤ 15 mm per 100 m1



C

Kademuur is in matige technische staat

mate van beschadiging	≤ 30 % per 100 m1
scheefstand:	≤ 50 % per 100 m1
spoelgaten:	≤ 50 stuks per 100 m1
verzakking:	≤ 25 mm per 100 m1



D

Kademuur is in slechte technische staat.

mate van beschadiging	≤ 30 % per 100 m1
scheefstand:	> 50 % per 100 m1
spoelgaten:	> 50 stuks per 100 m1
verzakking:	> 25 mm per 100 m1

TOELICHTING
N.v.t.

KUNSTWERKEN - graffiti en beplakking




A+

Het kunstwerk ziet er schoon uit, heeft geen graffiti en/of beplakking. Er zijn geen racistische en/of aanstootgevende leuzen aanwezig.

bedekkinggraad graffiti:	0%
bedekkinggraad beplakking:	0%
racisme/ aanstootgevend:	nee




A

Het kunstwerk ziet er redelijk schoon uit, heeft incidenteel graffiti en/of beplakking. Er zijn geen racistische en/of aanstootgevende leuzen aanwezig.

bedekkinggraad graffiti:	≤ 10%
bedekkinggraad beplakking:	≤ 10%
racisme/ aanstootgevend:	nee




B

Het kunstwerk heeft hier en daar graffiti en/of beplakking. Er zijn geen racistische en/of aanstootgevende leuzen aanwezig.

bedekkinggraad graffiti:	≤ 20%
bedekkinggraad beplakking:	≤ 20%
racisme/ aanstootgevend:	nee




C

Het kunstwerk maakt een onfrisse indruk en heeft redelijk veel graffiti en/of beplakking. Er zijn geen racistische en/of aanstootgevende leuzen aanwezig.

bedekkinggraad graffiti:	≤ 30%
bedekkinggraad beplakking:	≤ 30%
racisme/ aanstootgevend:	nee




D

Het kunstwerk maakt een zeer onfrisse indruk en heeft veel graffiti en/of beplakking. Er kunnen enkele racistische en/of aanstootgevende leuzen aanwezig zijn.

bedekkinggraad graffiti:	> 30%
bedekkinggraad beplakking:	> 30%
racisme/ aanstootgevend:	ja

TOELICHTING
Geldt ook voor nuts- en schakelkasten.

INVLOEDSFACTOR - snoeibeeld sierplantsoen



positief



De beplanting sluit aan op de grootte van het plantvak.

De snoeiwijze sluit aan op het te behalen streefbeeld van de beplanting.



neutraal



De beplanting sluit net aan op de grootte van het plantvak.

De snoeiwijze sluit redelijk aan op het te behalen streefbeeld van de beplanting.



negatief



De beplanting sluit niet aan op de grootte van het plantvak. Er vindt 'overkoking' van de beplanting plaats.

De snoeiwijze sluit niet aan op het te behalen streefbeeld van de beplanting.

TOELICHTING

Een heester is een solitaire plant die vanuit een 'stamvoet' takken vormt. In een heestervak dienen idealiter de afzonderlijke exemplaren herkenbaar te blijven (positief beeld).