
Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 1, Raam Noordgevel















Bestaand – Kozijn 1, Raam	**Niew situatie**
Oorspronkelijke slaapkamer	
Kozijn kenmerken - (ca1760) mogelijk uit oorspronkelijke boerderijgevel in ca 1830 voorhuisgevel geplaatst. - penen gatverbinding met toognagels - omkanten mortelvoeg ca 15 mm staat - onderdorpel bekleed met zink waar onder gespijkerde vulplank - details aangepast - bijde dorpelverbindingen / onderstijlen aangetast /scheuren - houtsoort eiken - schilderwerk slechte staat kleuren: wit , onderzoek	Kozijn onderzoek reconstructie - vervangen kozijn dorpel - aanscherven/lassen en uitstukken kozijnstijlen - schilderwerk laagonderzoek - detailering reconstructie zie tek.K 1 - ramen vervangen zie tek.K 1 - vullatten verwijderen tot oorsprokkelijke Sponingen van oa bovenraam
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk - raam tussendorpel zonder schuifmogelijkheid - strak schuine profielering niet oorspronkelijk(ca 1970) - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf vergaan staat - afmetingen - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; vast geschroefd - aansluiting op onderdorpel /vensterbank niet ooorspronkelijk	Raam reconstructie - detailering tek. K 1 - demontage ramen - detail aanpassen raamverdeling - niewe ramen plaatsen - 
Luiken kenmerken - lijkt niet oorspronkelijk aangepast aan de aangepaste onderdorpel - afmetingen details rond 1960 staat - houtsoort ,vuren ? - beslag ; oorspronkelijk smeetwerk apelgeheng /sluithaakje - kraaldelen met klamp(multiplex) geschroefd/omkanten aangetast aangepast - schilderwerk; slechte staat - kleuren: groen, onderzoek	- luiken aanpassen zie tek. K 3 - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk en aanvullen - kraaldelen/klampen demonteren,aanscherven en uitstukken. - Monteren en passend maken in de sponning
Aftimmering binnen kenmerken - nieuwe ramen niet oorspronkelijk - raam wisseldorpel vast zonder schuiflatten door belegstukken opgesloten - houtsoort ,vuren - schilderwerk, in de grondverf. kleurenonderzoek	- Reconstructie aftimmering - Passende detailering zie tek. K 1 - Isolerend glas - Tochtwerende voorzieningen - Sluitwerk/beslag - Schilderwerk volgens kleurenonderzoek


- vensterbank niet oorspronkelijk - architraaf /onderaansluiting 70 jaren aftimmering /profilering	

Kozijn 2, Deur met bovenraam Noordgevel












Bestaand – Kozijn 2, Deur	**Niew**
Oorspronkelijke keuken/woonkamer	
Kozijn kenmerken - (ca1830) voorhuisgevel geplaatst - pen en gat verbindingen met toognagels bovendorpel - kalf zonder verbinding tussenggeplaatst - omkanten cementvoeg ca 10 mm staat - onderdorpel gestukte rollaag - ondereinden stijlen aangetast / scheuren op metselwerk rol geplaatst - houtsoort eiken - schilderwerk slechte staat - kleuren: wit , onderzoek - rolluiken	Kozijn reconstructie - aanscherven kozijnstijlen - bestaande sponning opschonen - schilderwerk laagonderzoek - detailering reconstructie zie tek. K 2 - rolluiken verwijderen - kalf overeenkomstig tek. K 2 - neuten aanpassen - rollaag opschonen - binnenbeplating verwijderen
deur kenmerken - niet oorspronkelijk en is tussen de dagkanten geplaatst, weldorpel , 70 jaren oplossing - detail kozijn aanpassingen rond 1980	Deur reconstructie - deur vervangen - bestaande sponning opschonen - detailering zie tek. K 2
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk, - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf laat los - nieuw, jaren 70 marantie valraam met snapslot/insektengaas staat - afmetingen - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; vast geschroefdsnapslot	- bestaand raam verwijderen - bestaande sponning opschonen - nieuw valraam plaatsen marantie - verdeling zie tek. K 2 
Luiken kenmerken - aluminium rolluiken	- Reparaties rolluikbevestigingen - Rolluik verwijderen
Aftimmering kenmerken - lijkt 70 jaren aangepast en ter plaatse van de deur weg getimmerd middels voorzetwand .	Reconstructie zie tek. K 2 - isolerendglas bovenraam - inpassen in aftimmering architraaf en vensterbank - tochtwering - hang en sluitwerk - schilderwerk volgens kleurenonderzoek


Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 3, Raam Noordgevel













Bestaand – Kozijn 3, Raam	**Niew**
- Oorspronkelijke keuken/woonkamer	
Kozijn kenmerken - Is vervangen jaren 90 - omkanten cementvoeg ca 15 mm staat - houtwerk goed, maranti - alle verbindingen goed - schilderwerk grondverf kleuren: wit , onderzoek	- ramen verwijderen - plaatsen tussendorpel,uitvulling tbv.nieuwe raam indeling - detailering passend - zie tek. K 3
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk - bovenraam wisseldorpel voor het onderraam geplaatst in dag van kozijn - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf - afmetingen - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; vast geschroefd - aansluiting op onderdorpel /vensterbank niet ooorspronkelijk	- bestaande ramen verwijderen - nieuw plaatsen in overeenstemming met tek k3 
Luiken kenmerken - Raaldelen/klamp ca 1914 - Sluiten onvolledig staat - houtsoort , vure ? - beslag ; smeetwerk apelgeheng / sluithaakje/ van oorspronkelijke luiken, doken niet oorspronkelijk op kozijn stijl - kraaldelen met klamp /omkanten aangetast - schilderwerk; slechte staat - kleuren: groen, onderzoek	- luiken aanpassen zie tek. K 3 - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk en aanvullen - kraaldelen/klampen demonteren,aanscherven en uitstukken. - Monteren en passend maken in de sponning
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90 - raam eengeheel wisseldorpel zonder belegstukken opgesloten geen neuten - schilderwerk, in de grondverf. kleurenonderzoek - vensterbank niet oorspronkelijk - architraaf /onderaansluiting 70 jaren aftimmering /ojief profilering	- tochtprofilering - omtimmering zie tek. K 3 - architraven, vensterbank - isoleren glas - schilderwerk overeenkomtig kleuren onderzoek

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 4, Raam Noordgevel











Bestaand – Kozijn 4,	**Niew**
- Oorspronkelijke keuken/woonkamer	
Kozijn kenmerken - Is vervangen jaren 90 - omkanten cementvoeg 15 mm staat - dorpel goed , - alleverbindingen goed - houtsoort marantie - schilderwerk grondverf kleuren: wit , onderzoek	- ramen verwijderen - plaatsen tussendorpel,uitvulling tbv.nieuwe raam indeling - detailering passend - zie tek. K 3
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk - bovenraam wisseldorpel voor het onderraam geplaatst in dag van kozijn - afwijkend raamhout en niet in de sponning geplaatst geeft niet passend geheel tov onderraam - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf - afmetingen - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; vast geschroefd - aansluiting op onderdorpel /vensterbank niet ooorspronkelijk	- bestaande ramen verwijderen - nieuw plaatsen in overeenstemming met tek k3  -
Luiken kenmerken - niet oorspronkelijk - afmetingen passen niet bij het kozijn - houtsoort ,grenen/ vure ? - beslag ; smeetwerk apelgeheng / sluithaakje/ doken Vast geschoef op kozijn stijl - kraaldelen met klamp /omkanten aangetast mogelijk jaren 1914 - schilderwerk; slechte staat - kleuren: groen, onderzoek	- luiken aanpassen zie tek. K 4 - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk en aanvullen - kraaldelen/klampen demonteren,aanscherven en uitstukken. - Monteren en passend maken in de sponning
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90 - raam eengeheel wisseldorpel zonder belegstukken opgesloten geen neuten - houtsoort ,vuren - schilderwerk, in de grondverf. kleurenonderzoek - vensterbank niet oorspronkelijk - architraaf /onderaansluiting 70 jaren aftimmering /zonder profilering	- Passende detailering zie tek. K 4 - Tochtwerende voorzieningen - Sluitwerk/beslag - tochtprofilering - omtimmering zie tek. K 4 - architraven, vensterbank, dagstukken - isoleren glas - schilderwerk overeenkomtig kleuren onderzoek

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 5, Deur 2 Noordgevel











Bestaand – Kozijn 5, Deur	**Niew**
Oorspronkelijke keuken/woonkamer	
Kozijn kenmerken - niet oorspronkelijk ca 1800 ,aangepast 1914 - pen en gat verbindingen met toognagels - omkanten cementvoeg 15 mm staat - dorpel gestukte rollaag - stijlen aangetast metselwerk neut - houtsoort eiken - schilderwerk slechte staat kleuren: wit , onderzoek	Kozijn reconstructie - aanscherven kozijnstijlen - schilderwerk laagonderzoek - detailering reconstructie zie tek. K 5 - rolluiken verwijderen - kalf overeenkomstig tek. K 5 - neuten aanpassen - doepel rollaag opschonen - binnenbeplating verwijderen
deur kenmerken - niet oorspronkelijk ca 1800,aangepast 1914 - weldorpel lijkt 70 jareaangepast	- deur - kozijnsponning zie tek.K 5 - nieuwe deur plaatsen deur met dwarsklampen waartussen spiegelklampen overeenkomstig bestaand.
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk zwaar raamhout - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf staat - afmetingen zware uitvoering - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; val raam/ snapslot en insektengaas	- bestaand raam verwijderen - bestaande sponning opschonen - kalf aanpassen tov bovenraam zie tek. K 5 - 12 ruits raam plaatsen 
Luiken kenmerken - aluminium rolluiken	- verwijderen alum.rolluik - reparaties bevetigingspunten
Aftimmering kenmerken - lijkt 90 jaren aangepast en te plaatse van de deur weg getimmerd middels voorzetwand -	Reconstructie zie tek. K 5 - isolerendglas bovenraam - inpassen in aftimmering architraaf en dagstukken - tochtwering - hang en sluitwerk - schilderwerk volgens kleurenonderzoek

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne


Kozijn 6, Raam Noordgevel













Bestaand – Kozijn 6,	**Niew**
- Oorspronkelijke slaapkamer	
Kozijn kenmerken - oorspronkelijk ca 1800 ,verbindingen met toognagels - omkanten cementvoeg ca 15 mm staat - mogelijk oorspronkelijk hergebruikt - dorpel bekleed met zink - tot hoog in de stijlen aangetast - houtsoort ;eiken - schilderwerk grondverf kleuren: wit , onderzoek	Kozijn onderzoek reconstructie - vervangen kozijn dorpel - aanscherven/lassen en uitstukken kozijnstijlen - schilderwerk laagonderzoek - detailering reconstructie zie tek.K 6 - ramen vervangen zie tek.K 6 - vullatten verwijderen tot oorsprokkelijke Sponingen van oa bovenraam
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk - bovenraam ,dorpel; onderraam als vlak nieuw raam geplaatst met niet passend zwaar raamhout staat - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf - afmetingen raamhout passen niet bij betreffende raam - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; vast geschroefd - aansluiting op onderdorpel /vensterbank niet ooorspronkelijk	- bestaand ramen verwijderen - 12 ruits raam plaatsen zie tek K6  - -
Luiken kenmerken - niet oorspronkelijk en passen niet - afmetingen kraaldelen ca 1914staat - houtsoort ,grenen/vuren? - beslag ; smeetwerk apelgeheng /sluithaakje - kraaldelen met klamp /omkanten aangetast - schilderwerk; slechte staat - kleuren: groen, onderzoek	- luiken aanpassen zie tek. K 6 - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk en aanvullen - kraaldelen/klampen demonteren,aanscherven en uitstukken. - Monteren en passend maken in de sponning -
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90 - raam eengeheel, zonder wisseldorpel belegstukken opgesloten geen neuten - houtsoort ,vuren - schilderwerk, in de grondverf. kleurenonderzoek - vensterbank niet oorspronkelijk - architraaf /onderaansluiting 70 jaren aftimmering / profilering	- Passende detailering zie tek. K 6 - Tochtwerende voorzieningen - Sluitwerk/beslag - tochtprofilering - omtimmering zie tek. K 6 - architraven, vensterbank, dagstukken - isoleren glas - schilderwerk overeenkomtig kleuren onderzoek

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 7, Raam Oostgevel















Bestaand – Kozijn 7, Raam Oostgevel	***Nieuw***
- oorspronkelijke slaapkamer	
Kozijn kenmerken - Is (ca 1760)mogelijk uit oorspronkelijke boerderij - In ca 1830 voorhuis gevel geplaatst - verbindingen met toognagels - omkanten cementvoeg ca 15 mm staat - dorpel in blik gezet /aangetast tot in de stijlen - houtsoort ;eiken - schilderwerk; grondverf - kleuren: wit ,kleuren onderzoek	Kozijn onderzoek reconstructie - vervangen kozijn dorpel in eiken - aanscherven/lassen en uitstukken kozijnstijlen, eiken - schilderwerk laagonderzoek - detailering reconstructie zie tek.K 7 - vullatten verwijderen tot oorsprokkelijke Sponingen van oa bovenraam 
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk zie historisch onderzoek blijkt 12 ruits schuifraam met wisseldorpel. - bovenraam / onderraam zonder wisseldorpel in dag van kozijn - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf slechte staat - afmetingen - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; vast geschroefd - aansluiting op onderdorpel /vensterbank niet ooorspronkelijk	 - Raam reconstructie - detailering tek. K 7 - demontage ramen - detail aanpassen raamverdeling niewe ramen plaatsen houtsoort ;marantie roede eiken
Luiken kenmerken - niet oorspronkelijk ca 1914 - houtsoort vuren? - beslag ; smeetwerk apelgeheng / sluithaakje mogelijk van oorspronkelijke luiken - kraaldelen (rond 1914) met klamp /omkanten aangetast - schilderwerk; slechte staat - kleuren: groen, onderzoek	- luiken aanpassen zie tek. K 7/20 - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk en aanvullen - kraaldelen/klampen demonteren,aanscherven en uitstukken. - Monteren en passend maken in de sponning
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90 - raam eengeheel wisseldorpel zonder belegstukken opgesloten - houtsoort ,vuren - schilderwerk, in de grondverf. - vensterbank niet oorspronkelijk - architraaf /onderaansluiting 70 jaren aftimmering / profilering niet oorspronkelijk	- Passende detailering zie tek. K 7 - Tochtwerende voorzieningen - Sluitwerk/beslag - tochtprofilering - omtimmering zie tek. K 7 - architraven, vensterbank, dagstukken - isoleren glas - schilderwerk overeenkomtig kleuren onderzoek

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 8, Raam Oostgevel












Bestaand – Kozijn 8, Raam Oostgevel	**Niew**
- kelderkast	
Kozijn kenmerken - In jaren 90 de dagkant van het metselwerk is met mortel afgewerkt - verbindingen zonder toognagels - omkanten cementvoeg 15 mm - in midden voorzien van een dievenijzer staat - dorpel goed - een stijl staat verdraaid los van de negge - houtsoort ;nader te bepalen - schilderwerk; grondverf ,kleuren: wit ,	- gangbaar maken en tbv. Tochtwering inpassen
Raam kenmerken - lijkt niet oorspronkelijk - schuifraam - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf - afmetingen - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; vast geschroefd - aansluiting op onderdorpel /vensterbank niet ooorspronkelijk	- raam gangbaar maken
- hor	
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90 - afmetingen ? - houtsoort ,vuren - schilderwerk, in de grondverf. kleurenonderzoek - aftimmering /ojief profilering	- Tochtwerende voorzieningen - Sluitwerk/beslag - tochtprofilering - omtimmering zie tek. K 7 - architraven, vensterbank, dagstukken - isoleren glas - schilderwerk overeenkomtig kleuren onderzoek

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 9, Raam/ Deur Oostgevel













Bestaand – Kozijn 9, Raam/ Deur Oostgevel	**Niew**
- spoelruimte	
Kozijn kenmerken - Is niet oorspronkelijk vervangen jaren 90 - omkanten cementvoeg 15 mm - is dmv losse staanders en latten samengesteld. - Dorpel raam bekleed met zink staat - dorpel gemetselde rollaag hoog geplaats tov oorspronkelijk peil - peil is niet oorspronkelijk, stoeptegels ipv potscherven welke in de jaren 90 verwijderd zijn - geen verbindingen - houtsoort ;vure uitvoering - schilderwerk grondverf kleuren: wit , onderzoek	- kozijn verwijderen - kozijnhout afmetingen / vorm overeenkomstig kozijn 12 en tek k9 -  - - Volledig nieuw
deur - niet oorspronkelijk - gestappelde borstwering met boven ruit kleuren - nader onderzoek	 Deur met dwarsklampen waartussen speigel klampen in twee delen
Raam kenmerken - lijkt niet oorspronkelijk vast glas - in foto staat raam naar binnen open - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf -	- oorspronkelijke foto - Tekening K9 - niewe ramen plaatsen - houtsoort ;marantie roede eiken
Luiken kenmerken - niet aanwezig - afmetingen nader onderzoek staat - niet aanwezig	- zie tek. K 9 - luiken van kraaldelen vuren - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk - kraaldelen/klampen - Monteren en passend maken in de sponning -
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90 - niet aan wezig	- zie tek. K 9 - Tochtwerende voorzieningen - Sluitwerk/beslag - omtimmering zie tek. K 9 - architraven, vensterbank, dagstukken - isoleren glas - schilderwerk overeenkomtig kleuren onderzoek

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 10, Raam 8 Oostgevel












Bestaand – Kozijn 10, Raam 8 Oostgevel	**Niew**
- Geute	
Kozijn kenmerken - Giet ijzeren stalraam type no - Geplaatst ca 1914 laatste grote verbouwing staat - Aantasting door roest	- Gietijzeren raam uitnemen - Behandelen tegen roestvorming - herplaatsen
Raam kenmerken - ca 1914 DRU stalraam	-isolerend voorzet glas
kenmerken - kleuren: wit, onderzoek	
Aftimmering kenmerken	-overeenkomstig bestaand

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 11, Raam 9 Oostgevel










Bestaand – Kozijn 11, Raam 9 Oostgevel	Niew
- deel	
Kozijn kenmerken - Giet ijzeren stalraam DRU - Geplaatst ca 1914 laatste grote verbouwing staat Aantasting door roest	- Gietijzeren raam uitnemen - Behandelen tegen roestvorming - herplaatsen
Raam kenmerken - ca 1914	- isolerend voorzetglas -
kenmerken -	
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 1914	-overeenkomstig bestaand

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 12, Staldeur Oostgevel












Bestaand – Kozijn 12, Staldeur Oostgevel	**Niew**
- deel	
Kozijn kenmerken - Oorspronkelijk ca 1800 - omkanten metselwerk deels 1800/1914 - met in de stijlen duivenjager staat - dorpel metselrollaag - bindingen/ deels onder muurplaat latwerk/rollaag - houtsoort ;eiken - stijlen gescheurd/ aantasting/ ingerot - schilderwerk grondverf kleuren: wit , onderzoek	 - aanscherven/lassen en uitstukken kozijnstijlen, eiken - schilderwerk laagonderzoek
deur kenmerken - niet oorspronkelijk - 1914 - houtsoort ,grenen/vuren - schilderwerk; groen in de grondverf - beslag ; vast geschroefd,deels appelgehang	- aanscherven/lassen en uitstukken deur - schilderwerk laagonderzoek - deur met dwarsklampen - beslag niet /onvolledig aanvullen
kenmerken -	
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 1914 -	-voorzet binnen kozijn zie tek.K 12

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 13, Raam 10 Zuidgevel








Bestaand – Kozijn 11, Raam 9 Zuidgevel	**Niew**
- deel	
Kozijn kenmerken - Is geplaatst in verbouwde gevel uit 1914 - Stalen raam met bovendeel naar binnen klapbaar - Vlootglas staat - Gietijzer /staal DRU Type no - Algeheel roest deels weggerot. - schilderwerk grondverf kleuren: wit , onderzoek	- stalen raam uitnemen - reparatie - behandelen roestwering
Raam kenmerken -	-
Luiken kenmerken -	
Aftimmering kenmerken -	- In voorzetwand zie tek. K 13 - Isolerend glas

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 14, Staldeur 2 Zuidgevel








Bestaand – Kozijn 14 Raam 9 Zuidgevel	**Niew**
- deel	
Kozijn - nvt	
Raam kenmerken - nvt	-
deur kenmerken Kozijn kenmerken - omkanten metselwerk 1914 staat - dorpel metselrollaag - latwerk/rollaag - houtsoort ; Vuren - schilderwerk grondverf - kleuren: wit , onderzoeknvt -	Deur met dwarsklampen waartussen speigelklampen . - Demonteren - aanscherven/lassen en uitstukken deur - schilderwerk laagonderzoek - beslag niet /onvolledig aanvullen - aanbrengen waterbord
Aftimmering kenmerken -	- Voorzet binnen kozijn met raam met isolerend glas

Kozijn 15, Raam 11 Zuidgevel








Bestaand – Kozijn 15 Raam 11 Zuidgevel	**Niew**
- deel	
Kozijn kenmerken - Is geplaatst in verbouwde gevel uit 1914 - Stalraam DRU - Vlootglas staat - Gietijzer /staal - Algeheel roestdeels weggerot. - schilderwerk grondverf kleuren: wit , onderzoek	- 2x uitnemen behandelen tegen roest - Herplaatsen glas
Raam kenmerken - nvt	-
Luiken kenmerken - nvt staat - nvt	
Aftimmering kenmerken - nvt	- voorzet kozijn binnen isolerend glas

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 16, Staldeur 3 Zuidgevel










Bestaand – Kozijn 16 Staldeur 9 Zuidgevel	**Niew**
- Oorspronkeleijke Varkensstal	
Kozijn kenmerken - klamp deur met V-delen /omkanten aangetast steensponning - ca 1980 geplaatst in verbouwde deel . Het stalenraam is vervangen door staldeur . in het metselwerk zijn de aanpassingen zichtbaar. staat - weldorpel verhult inrotten deurdelen - houtsoort ; grene /vure - schilderwerk grondverf kleuren: wit , onderzoek Dorpel stenen rollaag	- buitenmaat kozijn - kozijnhout afmetingen
Raam kenmerken - nvt	-
Deur met dwarsklampen waartussen speigelklampen staat	Deur met dwarsklampen waartussen speigelklampen . - Demonteren - aanscherven/lassen en uitstukken deur - schilderwerk laagonderzoek - beslag niet /onvolledig aanvullen - aanbrengen waterbord
Aftimmering kenmerken - nvt	Voorzet binnen kozijn met raam met isolerend glas

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 17, Staldeur 3 Zuidgevel











Bestaand – Kozijn 17 Staldeur 9 Zuidgevel	**Niew**
- deel	
Bint portaal	- Staanders van gevel bint aanscherven - Verankering demonteren en controleren en behandelen tegen roest
Raam kenmerken - nvt	-
- Deur met dwarsklampen waartussen speigelklampen bestaande uit 4 delen met de middler staander tussen de draaidelen Kozijn kenmerken - klamp deur met V- delen 1914 geplaatst in verbouwde gevel staat - weldorpel verhult inrotten deurdelen - slechte staat klampenverstevicht met multiplex vulstukken - houtsoort ; grene /vure uitgeloogd waaroverheen gescilderd. - schilderwerk grondverf kleuren: groen , onderzoek - Dorpel stenen rollaag - Slechte staat staat - nvt	Deur met dwarsklampen waartussen speigelklampen en schoorklampen.bestaande uit 4 delen met de ”middler “de staander tussen de draaidelen - Demonteren - aanscherven/lassen en uitstukken deur - monteren - schilderwerk laagonderzoek - beslag niet /onvolledig aanvullen - aanbrengen waterbord
Aftimmering kenmerken - bestaand	Plaatsen u vormige binenkozijn met raam met isolerend glas

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 18, Staldeur 3 Zuidgevel








Bestaand – Kozijn 18 Staldeur 9 Zuidgevel	**Niew**
- hooizolder	
	-
Luiken kenmerken - lijkt oorspronkelijk 1914 met windscheuren - afmetingen staat - houtsoort ,Vuren - beslag ; industreel beslag - V-delen met klamp /omkanten aangetast - schilderwerk; slechte staat - kleuren: groen, onderzoek	Deur met dwarsklampen waartussen speigelklampen .bestaande uit 4 delen met de ”middler “staander tussen de draaidelen - Demonteren - aanscherven/lassen en uitstukken deur - monteren - schilderwerk laagonderzoek - beslag niet /onvolledig aanvullen aanbrengen waterbord
Aftimmering kenmerken - n.v.t. -	Voorzet binnen kozijn met raam en isolerend glas

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 19, Raam 12 Zuidgevel








Bestaand – Kozijn 19 Raam Zuidgevel	**Niew**
- hooizolder	
Kozijn kenmerke - Giet ijzeren stalraam - Geplaatst ca 1914 laatste grote verbouwing staat Aantasting door roest staat	- 2x uitnemen behandelen tegen roest - Herplaatsen glas -
Raam kenmerken - Gietijzer /staal DRU	-
-	
Aftimmering kenmerken -	- voorzet kozijn binnen isolerend glas

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 19, Raam 12 Westgevel










Bestaand – Kozijn 19 Stalraam 12 Westgevel	**Niew**
- Oorspronkeleijke Varkensstal	
	- Gietijzeren raam uitnemen - Behandelen tegen roestvorming - herplaatsen
Raam kenmerken - ca 1914	-
- schilderwerk; slechte staat - kleuren: wit	
- aftimmering	- voorzet kozijn binnen isolerend glas

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 19/21, Staldeurtjes westgevel








Bestaand – Kozijn 19 staldeuren 12 Westgevel	**Niew**
- Oorspronkeleijke Varkensstal	
Kozijn kenmerken - staat thv trasraam in oorspronkelijk metselwerk - omkanten ; lijkt oorspronkelijk staat - dorpel , gemetselde rollaag, slechte staat - houtsoort ; eiken - schilderwerk grondverf - kleuren: groen, onderzoek	kozijnen - kozijn uit metselwerk nemen demonteren,aanlassen/ scherven en uitstukken. Uitgeruimde penengatverbindingen passend en opnieuw aanzetten.
Raam kenmerken - nvt	-
klampdeurtjes kenmerken - lijkt oorspronkelijk - afmetingen staat - houtsoort ,Vuren - beslag ; smeetwerk apelgeheng - V delen met klamp /omkanten aangetast - schilderwerk; slechte staat - kleuren: groen, onderzoek	- klampdeurtjes zie tek. K 7/20 - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk en aanvullen - klampdeurtjes demonteren,aanscherven en uitstukken. - Monteren en passend maken in de sponning - Loodslabe op bovenzijde kopsekanten vouwen.
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90	- Hang en sluitwerk schoon en ganbaar maken onvolledige reparatie aanvullen.

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 19/21, Staldeur westgevel








Bestaand – Kozijn 19 Raam 12 Westgevel	**Niew**
- Oorspronkeleijke Varkensstal	
Kozijn kenmerken - In de jaren 90 dicht gemetseld staat	Nieuw overeenkomstig 19/21
Raam kenmerken - nvt	-
Luiken kenmerken - nvt staat - nvt	Nieuw overeenkomstig 19/21
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90 -	Nieuw overeenkomstig 19/21 Inboetwerk metselwerk verwijderen . Nieuwkozijn plaatsen en in het betsaande werk

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne


Kozijn 20, raamkozijn westgevel












Bestaand – Kozijn 20, Raam Westgevel	**Niew**
- slaapkamer oorspronkelijke woning	
Kozijn kenmerken - Is vervangen jaren 1990 - Verbindingen zonder toognagels - omkanten cementvoeg ca 15 mm staat - verbindingen goed - houtsoort maranti - schilderwerk grondverf kleuren: wit ,	Kozijn onderzoek reconstructie - schilderwerk laagonderzoek - detailering reconstructie zie tek.K 7/20 - sponning aanpassen tot oorsprokkelijke maat van oa bovenraam  - buitenmaat kozijn - kozijnhout afmetingen - historisch onderzoek , 12 ruits schuifraam volgens foto materiaal - Westgevel gespiegeld aan de Oostgevel
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk , 1990, zie historisch onderzoek blijkt 12 ruits schuifraam met wisseldorpel. - boven / onderraam zonder wisseldorpel uitvoering in dag van kozijn, uitzetraam - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf slechte staat - afmetingen - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; vast geschroefd - aansluiting op onderdorpel /vensterbank niet ooorspronkelijk uitzetraam	 - Raam reconstructie - detailering tek. K 7/20 - demontage ramen - detail aanpassen raamverdeling niewe ramen plaatsen - houtsoort ;marantie, roede eiken
Luiken kenmerken - niet oorspronkelijk - houtsoort ; vuren, multiplex klampen - beslag ; Industriele geheng / sluithaakje ,kraaldelen (rond 1914) met klamp /omkanten aangetast - schilderwerk; slechte staat - kleuren: groen, onderzoek	- luiken aanpassen zie tek. K 7/20 - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk en aanvullen - kraaldelen/klampen demonteren,aanscherven en uitstukken. - Monteren en passend maken in de sponning
Aftimmering kenmerken - aangepast jaren 90 - raam eengeheel zonder wisseldorpel - houtsoort ,vure - schilderwerk, in de grondverf. kleurenonderzoek - vensterbank niet oorspronkelijk - architraaf /onderaansluiting 90 jaren aftimmering / profilering niet oorspronkelijk	- Passende detailering zie tek. K 7/20 - Tochtwerende voorzieningen - Sluitwerk/beslag - tochtprofilering - omtimmering zie tek. K 7/20 - architraven, vensterbank, dagstukken - isolerend glas - schilderwerk overeenkomtig kleuren onderzoek

Boerderij Den Esch a/d Teubenweg no. 1 te De Heurne

Kozijn 22, raamkozijn westgevel


Bestaand – Kozijn 20, Raam 13 Westgevel	**Niew**
- slaapkamer oorspronkelijke woning	
Kozijn kenmerken - Is vervangen jaren 1990 - Verbindingen zonder toognagels staat - verbindingen goed - houtsoort maranti - schilderwerk grondverf kleuren: wit ,	- Verwijderen bestaand kozijn - Plaatsen nieuwkozijn tek. K22
Raam kenmerken - niet oorspronkelijk , 1990, zie historisch onderzoek blijkt ruits uitzetraam met verdikte middenstijl geplaatst. - strak schuine profiel - enkel flootglas uitgevoerd - stopverf slechte staat - afmetingen - houtsoort ,marantie - schilderwerk; wit in de grondverf - beslag ; uitzet pompje -	 - Raam reconstructie - detailering tek. K 22 - houtsoort ;marantie, roede eiken
Luiken kenmerken - niet aanwezig	- luiken aanpassen zie tek. K 22 - appelgehang overeenkomstig oorspronkelijk en aanvullen - kraaldelen/klampen - Monteren en passend maken in de sponning
Aftimmering kenmerken - Niet aanwezig	- Passende detailering zie tek. K 7/20 - Tochtwerende voorzieningen - Sluitwerk/beslag - omtimmering zie tek. K 22 - architraven, vensterbank, dagstukken - isolerend glas - schilderwerk overeenkomtig kleuren onderzoek