INSPREEKREACTIE

ZIENSWIJZE 2 BP ARSENAAL-SEGAAR CIE WRG 30 MEI 2024

- 1 week gehad om te reageren
- Ook namens andere indieners van een zienswijze (3-4-5-6-8-9-11-12-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24) alleen m.b.t. **wateroverlast**





Figuur 1: Doorsnede bodemopbouw en grondwaterstand, en stromingsrichting grondwater

SCHEMATISATIE TJADEN KLOPT NIET


Noord
Hofland
Arsenaal-
Segaar
PB9
BH30H0063

KLACHTEN OVER GRONDWATER TAUW 2017

- Waar blijven de maatregelen?



Figuur 4.3 Gebieden met grondwateroverlast op basis van grondwatermonitoring (blauw) en op basis van de geregistreerde klachten (rood)



Berekening bemalingstijd bui 70 mm			
24.141	m2		
0,07	m		
1.690	m3		
2	m3/minuut		
845	minuten		
35	dagen		

HOE LANG STAAT HET WATER IN DE SLOOT HOOG
NA EEN BUI VAN 70 MM?

FORMULE VAN MARSILY VOOR TIJDELIJKE PEILSTIJGING NIET JUIST (RAPPORT TJADEN)

- Geen sprake van tijdelijke peilstijging in de sloot
- Maaiveld verloopt niet zoals Tjaden aangeeft
- Geen metingen uitgevoerd aan bestaande vloerpeilen, kelderpeilen, kruipruimtepeilen
- Bestaande grondwater meetnet is niet meegenomen
- Is memo gemaakt i.o.v. Niersman?