

Meerjarenonderhoudsplan

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem

Konijnenbergerweg 2-C

Hattem



105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Algemene Objectgegevens

Code

Code 105472

Object

Naam Voetbalvereniging VV Hattem

Adres Konijnenbergerweg 2-C

Postcode 8051 CC

Plaats Hattem

Inspecteur H. Jonker

Inspectiedatum 29-10-2024

Opdrachtgever

Naam Gemeente Hattem

Contactpersoon Wolter Bos

Technisch

Bouwjaar 1975

Financieel

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

Elementenoverzicht

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem

Konijnenbergerweg 2-C
8051 CC Hattem

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
Gevels			
Buitengevel metselwerk baksteen		148,50 m2	3
Buitengevel voegwerk platvol		148,50 m2	2
Raamdorpel natuursteen		41,80 m1	2
Hemelwaterafvoer zink		24,00 m1	2
Buitenkozijnen			
Kozijn buiten hout		29,00 m2	3
Buitendeur hout		3,00 st	3
Deurdranger buitenkozijn		3,00 st	3
Hang en sluitwerk buitendeuren		3,00 st	2
Beglazing			
Blankglas dubbel		19,30 m2	3
Daken			
Dakbedekking bitumen		325,00 m2	4
Lichtkoepel		2,00 st	4
Buitenschilderwerk			
Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend m2		29,00 m2	3
Buitenschilderwerk deur hout dekkend		3,00 st	3
Binnenwanden			
Wandafwerking tegels		525,20 m2	3
Vloeren			
Vloerafwerking tegels		233,00 m2	1
Plafonds			
Plafondafwerking spaanplaat		160,00 m2	1
Binnenkozijnen			
Kozijn binnen hout		44,10 m2	4
Hang en sluitwerk binnendeuren		21,00 st	3
Binnendeur hout stomp		21,00 st	3
Inrichting			
Keukenblok >2.0 m1		1,00 st	1

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
Binnenschilderwerk			
Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig)		3,00 st	2
Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)		21,00 st	3
Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend m2		73,10 m2	3
Klimaatinstallaties			
C.V.-ketel HR		1,00 st	2
CV-expansievat individueel		1,00 st	2
Dakventilator		1,00 st	2
MV rooster		17,00 st	2
Gas, water en sanitair			
Sanitair closetpot		13,00 st	3
Sanitair wastafel		7,00 st	3
Sanitair douche		25,00 st	3
Sanitair urinoir		7,00 st	3
Sanitair uitstortgootsteen		1,00 st	2
Sanitair wastafel MIVA		1,00 st	2
Sanitair closetpot MIVA		1,00 st	3
Elektrische-installaties			
Vluchtwegaanduiding verlichting		3,00 st	2
Elektra armaturen binnen PL		5,00 st	2
Elektra armaturen binnen TL		34,00 st	2
Groepenkast stoppen met aardlekschakelaar		1,00 st	3
Beveiligingsinstallaties			
Brandslang haspel		1,00 st	2
Defibrillator		1,00 st	2
Terreinafwerkingen e.d.			
CCTV-camera terrein video		1,00 st	2

Bevindingen

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem

Konijnenbergerweg 2-C
8051 CC Hattem

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 16-12-2024

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Exterieur

03 Buitenkozijnen

Kozijn buiten hout

Algemeen

Vuil, aanslag, verkleuring

3 Op lange termijn



Activiteit: 2025 Hvh
Reinigen kozijnen 1,00 pm

Constatering:
Het buitenschilderwerk is regelmatig vervuild en vertoont op diverse plekken beschadigingen.

Advisering:
Het buitenschilderwerk reinigen en bijwerken tijdens de volgende schilderbeurt.



05 Daken

Dakbedekking bitumen

Algemeen

Beschadiging

2 Op middellange termijn



Activiteit: 2025 Hvh
Vervangen dakbedekking 1,00 pm

Constatering:
De dakbedekking vertoont regelmatig craquele.

Advisering:
Een nieuwe laag dakbedekking aanbrengen om gevolgschade te voorkomen.



105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

05 Daken

Lichtkoepel

Beschadiging

2 Op middellange termijn



Activiteit:	2025	Hvh	
Vervangen lichtkoepel		1,00	pm

Constatering:
De lichtkoepel is sterk vervuild en de rubber afdichting vertoont diverse beschadigingen.

Advisering:
De lichtkoepels gelijktijdig vervangen met het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking.

Interieur

21 Binnenwanden

Wandafwerking tegels

Algemeen

Breuk


1 Op korte termijn



Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen wandafwerking tegels		1,00	pst € 500

Constatering:
Het wandtegelfwerk vertoont diverse breuken.

Advisering:
De gebroken tegels herstellen om gevolgschade te voorkomen.



105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

24 Binnenkozijnen

Kozijn binnen hout

Algemeen

Beschadiging kozijn

2 Op middellange termijn




Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen kozijnen		1,00 pst	€ 500

Constatering:

De binnenkozijnen vertonen regelmatig diverse beschadigingen.

Advisering:

De kozijnen herstellen tijdens het eerstvolgende natuurlijke vervangingsmoment.



Installaties

42 Gas, water en sanitair

Sanitair urinoir

Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit niet aantast

3 Op lange termijn



Activiteit:	2025	Hvh
Herstellen urinoir		1,00 pm

Constatering:

De kitnaden rondom diverse closetpotten is verouderd.

Advisering:

De kitranden vervangen om verdere gevolgschade en hygiëne te waarborgen.



105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
 Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

42 Gas, water en sanitair

Sanitair closetpot MIVA			
Algemeen			
Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit niet aantast			
3 Op lange termijn			
<hr/>			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen closetpot MIVA		1,00 pst	€ 250
Constatering: De kitnaden rondom diverse closetpotten is verouderd.			
Advisering: De kitranden vervangen om verdere gevolgschade en hygiëne te waarborgen.			



Totaal object	€ 1.250
BTW	€ 263
<hr/>	
Totaal inclusief BTW	€ 1.513

Jaarplan 2025

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem

Konijnenbergerweg 2-C
8051 CC Hattem

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 16-12-2024

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
03	Buitenkozijnen			
031	Kozijn buiten hout	Reinigen kozijnen Vuil, aanslag, verkleuring	1,00 pm	€ 0
05	Daken			
053	Dakbedekking bitumen	Vervangen dakbedekking Beschadiging	1,00 pm	€ 0
053	Dakbedekking bitumen	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen	325,00 m2	€ 15.883
056	Lichtkoepel	Vervangen lichtkoepel Beschadiging	1,00 pm	€ 0
056	Lichtkoepel	Vervangen lichtkoepel	2,00 st	€ 4.251
09	Buitenschilderwerk			
091	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend m2	Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend	29,00 m2	€ 1.134
091	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	3,00 st	€ 261
21	Binnenwanden			
214	Wandafwerking tegels	Herstellen wandafwerking tegels Breuk	1,00 pst	€ 500
24	Binnenkozijnen			
241	Kozijn binnen hout	Herstellen kozijnen Beschadiging kozijn	1,00 pst	€ 500
29	Binnenschilderwerk			
291	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig)	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig)	3,00 st	€ 228
291	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Groot schilderwerk deur hout dekkend	21,00 st	€ 2.892
291	Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend m2	Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend m2	73,10 m2	€ 3.311
42	Gas, water en sanitair			
425	Sanitair urinoir	Herstellen urinoir Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit niet aantast	1,00 pm	€ 0
425	Sanitair closetpot MIVA	Herstellen closetpot MIVA Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit niet aantast	1,00 pst	€ 250
Totaal object				€ 29.209
BTW				€ 6.134
Totaal inclusief BTW				€ 35.343

Overzicht 30 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem

Konijnenbergerweg 2-C
8051 CC Hattem

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 16-12-2024

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	Totaal
01	Gevels			€ 2.051											€ 6.454													€ 2.051				€ 10.555
03	Buitenkozijnen			€ 939						€ 83					€ 2.214							€ 83						€ 939				€ 4.258
04	Beglazing														€ 3.312																	€ 3.312
05	Daken	€ 20.133																				€ 15.883			€ 4.251		€ 25.792				€ 66.059	
09	Buitenschilderwerk	€ 1.395			€ 956			€ 1.395			€ 956			€ 1.395		€ 956				€ 1.395		€ 956			€ 1.395		€ 2.151	€ 956			€ 13.909	
21	Binnenwanden	€ 500																													€ 500	
22	Vloeren														€ 28.841																	€ 28.841
23	Plafonds																															€ 0
24	Binnenkozijnen	€ 500														€ 3.997																€ 4.497
26	Inrichting			€ 74												€ 8.915												€ 74				€ 9.063
29	Binnenschilderwerk	€ 6.431			€ 1.928						€ 1.928			€ 6.431		€ 1.928						€ 1.928			€ 6.431			€ 1.928				€ 28.932
41	Klimaatinstallaties			€ 213						€ 3.517		€ 172				€ 213	€ 372					€ 172						€ 3.730				€ 8.387
42	Gas, water en sanitair	€ 250					€ 14.983									€ 1.171															€ 14.983	€ 31.387
44	Elektrische-installaties		€ 8.424	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 948	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 8.424	€ 8.036	€ 518	€ 518	€ 518	€ 38.781
46	Beveiligingsinstallaties		€ 65	€ 1.392	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 1.947	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 1.392	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 1.392	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 1.947	€ 65	€ 65	€ 65	€ 9.633
51	Terreinafwerkingen e.d.										€ 945											€ 945										€ 1.890
Totaal object		€ 29.209	€ 8.489	€ 5.187	€ 3.467	€ 583	€ 15.566	€ 1.978	€ 583	€ 6.495	€ 3.467	€ 1.700	€ 583	€ 8.409	€ 583	€ 57.026	€ 3.839	€ 583	€ 583	€ 17.861	€ 583	€ 3.109	€ 3.467	€ 583	€ 583	€ 12.660	€ 8.489	€ 44.720	€ 3.467	€ 583	€ 15.566	€ 260.003
BTW		€ 6.134	€ 1.783	€ 1.089	€ 728	€ 122	€ 3.269	€ 415	€ 122	€ 1.364	€ 728	€ 357	€ 122	€ 1.766	€ 122	€ 11.976	€ 806	€ 122	€ 122	€ 3.751	€ 122	€ 653	€ 728	€ 122	€ 122	€ 2.659	€ 1.783	€ 9.391	€ 728	€ 122	€ 3.269	€ 54.601
Totaal inclusief BTW		€ 35.343	€ 10.272	€ 6.276	€ 4.195	€ 705	€ 18.835	€ 2.394	€ 705	€ 7.858	€ 4.195	€ 2.056	€ 705	€ 10.175	€ 705	€ 69.002	€ 4.645	€ 705	€ 705	€ 21.612	€ 705	€ 3.762	€ 4.195	€ 705	€ 705	€ 15.318	€ 10.272	€ 54.111	€ 4.195	€ 705	€ 18.835	€ 314.603

Overzicht 30 - Jarenplan (Gedetailleerd)

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem

Konijnenbergerweg 2-C
8051 CC Hattem

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 16-12-2024

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	Totaal
01 Gevels																																				
Buitengevel voegwerk platvol																																				
Vervangen gevelafwerking voegwerk platvol		148,50	m2	2063	48																														€ 0	
Reinigen gevel zandstralen dmv softnatstraalsysteem		148,50	m2	2027	12			€ 2.051												€ 2.051															€ 6.152	
Buitengevel metselwerk baksteen																																				
Vervangen buitengevel metselwerk baksteen		148,50	m2	2063	48																														€ 0	
Raamdorpel natuursteen																																				
Vervangen raamdorpel natuursteen		41,80	m1	2063	48																														€ 0	
Hemelwaterafvoer zink																																				
Vervangen hemelwaterafvoer zink		24,00	m1	2039	24																														€ 4.403	
						€ 0	€ 0	€ 2.051	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.454	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.051	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.555
03 Buitenkozijnen																																				
Kozijn buiten hout																																				
Reinigen kozijnen	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pm	2025																															€ 0	
Vervangen buitenkozijn hout		29,00	m2	2063	48																														€ 0	
Hang en sluitwerk buitendeuren																																				
Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		3,00	st	2039	24																														€ 1.275	
Vervangen tochtprofielen/rubbers		3,00	pst	2027	12			€ 169																											€ 507	
Deurdranger buitenkozijn																																				
Vervangen deurdranger buitenkozijn		3,00	st	2027	12			€ 688																											€ 2.063	
Bijstellen deurdranger buitenkozijn		3,00	st	2027	6			€ 83					€ 83													€ 83									€ 413	
Buitendeur hout																																				
Vervangen buitendeur hout		3,00	st	2063	48																														€ 0	
						€ 0	€ 0	€ 939	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 83	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.214	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 939	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.258
04 Beglazing																																				
Blankglas dubbel																																				
Vervangen blankglas dubbel Hr++		19,30	m2	2039	24																														€ 3.312	
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.312	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.312
05 Daken																																				
Lichtkoepel																																				
Vervangen lichtkoepel	Beschadiging	1,00	pm	2025																															€ 0	
Vervangen lichtkoepel		2,00	st	2025	24			€ 4.251																											€ 8.501	
Dakbedekking bitumen																																				
Vervangen dakbedekking	Beschadiging	1,00	pm	2025																															€ 0	
Vervangen dakbedekking bitumen incl. isolatie		325,00	m2	2051	36																														€ 25.792	
Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen		325,00	m2	2025	18			€ 15.883																											€ 31.766	
						€ 20.133	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 66.059	
09 Buitenschilderwerk																																				
Buitenschilderwerk deur hout dekkend																																				
Vervangen schilderwerk deur hout dekkend		3,00	st	2051	36																														€ 388	
Groot schilderwerk deur hout dekkend		3,00	st	2025	6			€ 261				€ 261																							€ 1.307	
Klein schilderwerk deur hout dekkend		3,00	st	2028	3				€ 169				€ 169														€ 169								€ 845	
Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend m2																																				
Vervangen schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		29,00	m2	2051	36																														€ 1.763	
Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		29,00	m2	2025	6			€ 1.134				€ 1.134																							€ 5.670	
Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend		29,00	m2	2028	3				€ 787				€ 787														€ 787								€ 3.937	
						€ 1.395	€ 0	€ 0	€ 956	€ 0	€ 0	€ 1.395	€ 0	€ 0	€ 956	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 956	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.395	€ 0	€ 0	€ 13.909	
21 Binnenwanden																																				
Wandafwerking tegels																																				
Herstellen wandafwerking tegels	Breuk	1,00	pst	2025				€ 500																											€ 500	
Vervangen wandafwerking tegels		525,20	m2	2063	48																															€ 0
						€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	
22 Vloeren																																				
Vloerafwerking tegels																																				
Vervangen vloerafwerking tegels		233,00	m2	2039	24																														€ 28.841	
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.841	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.841

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	Totaal	
Vervangen sanitair wastafelkraan		1,00	st		2039	24														€ 62															€ 62		
Sanitair uitstortgootsteen																																					
Vervangen uitstortgootsteen compleet		1,00	st		2039	48														€ 569															€ 569		
Vervangen mengkraan		1,00	st		2039	24														€ 109															€ 109		
							€ 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.983	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.171	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.983	€ 31.387		
44 Elektrische-installaties																																					
Groepenkast stoppen met aardlekschakelaar																																					
Vervangen groepenkast stoppen met aardlekschakelaar		1,00	st		2026	24																													€ 7.906	€ 15.812	
Elektra armaturen binnen TL																																					
Vervangen elektra armaturen binnen TL		34,00	st		2051	36																													€ 6.631	€ 6.631	
Vervangen TL-lamp binnen		34,00	st		2026	1	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 452	€ 12.643	
Vluchtwegaanduiding verlichting																																					
Vervangen vluchtwegaanduiding verlichting		3,00	st		2033	18								€ 430																					€ 430	€ 861	
Elektra armaturen binnen PL																																					
Vervangen elektra armaturen binnen PL		5,00	st		2051	36																													€ 975	€ 975	
Vervangen lampen binnen PL		5,00	st		2026	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 1.859	
							€ 0	€ 8.424	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 948	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 518	€ 38.781	
46 Beveiligingsinstallaties																																					
Defibrillator																																					
Vervangen defibrillator		1,00	st		2027	6				€ 1.327				€ 1.327						€ 1.327															€ 1.327	€ 6.636	
Brandslang haspel																																					
Vervangen brandslang haspel		1,00	st		2033	18								€ 620																					€ 620	€ 1.240	
Controle brandslang haspel		1,00	st		2026	1	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 1.757	
							€ 0	€ 65	€ 1.392	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 1.947	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 1.392	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 9.633	
51 Terreinafwerkingen e.d.																																					
CCTV-camera terrein video																																					
Vervangen terrein CCTV-camera video		1,00	st		2035	10										€ 945																			€ 945	€ 1.890	
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 945	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 945	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.890	
Totaal object							€ 29.209	€ 8.489	€ 5.187	€ 3.467	€ 583	€ 15.566	€ 1.978	€ 583	€ 6.495	€ 3.467	€ 1.700	€ 583	€ 8.409	€ 583	€ 57.026	€ 3.839	€ 583	€ 583	€ 17.861	€ 583	€ 3.109	€ 3.467	€ 583	€ 583	€ 12.660	€ 8.489	€ 44.720	€ 3.467	€ 583	€ 15.566	€ 260.003
BTW							€ 6.134	€ 1.783	€ 1.089	€ 728	€ 122	€ 3.269	€ 415	€ 122	€ 1.364	€ 728	€ 357	€ 122	€ 1.766	€ 122	€ 11.976	€ 806	€ 122	€ 122	€ 3.751	€ 122	€ 653	€ 728	€ 122	€ 122	€ 2.659	€ 1.783	€ 9.391	€ 728	€ 122	€ 3.269	€ 54.601
Totaal inclusief BTW							€ 35.343	€ 10.272	€ 6.276	€ 4.195	€ 705	€ 18.835	€ 2.394	€ 705	€ 7.858	€ 4.195	€ 2.056	€ 705	€ 10.175	€ 705	€ 69.002	€ 4.645	€ 705	€ 705	€ 21.612	€ 705	€ 3.762	€ 4.195	€ 705	€ 705	€ 15.318	€ 10.272	€ 54.111	€ 4.195	€ 705	€ 18.835	€ 314.603

Kapitalisatie 30 - Jaren

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem

Konijnenbergerweg 2-C
8051 CC Hattem

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 16-12-2024

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
2025	€ -29.209	€ 8.667	€ -20.543
2026	€ -8.489	€ 8.667	€ -20.365
2027	€ -5.187	€ 8.667	€ -16.885
2028	€ -3.467	€ 8.667	€ -11.686
2029	€ -583	€ 8.667	€ -3.602
2030	€ -15.566	€ 8.667	€ -10.501
2031	€ -1.978	€ 8.667	€ -3.813
2032	€ -583	€ 8.667	€ 4.271
2033	€ -6.495	€ 8.667	€ 6.443
2034	€ -3.467	€ 8.667	€ 11.643
2035	€ -1.700	€ 8.667	€ 18.610
2036	€ -583	€ 8.667	€ 26.693
2037	€ -8.409	€ 8.667	€ 26.951
2038	€ -583	€ 8.667	€ 35.035
2039	€ -57.026	€ 8.667	€ -13.325
2040	€ -3.839	€ 8.667	€ -8.497
2041	€ -583	€ 8.667	€ -413
2042	€ -583	€ 8.667	€ 7.671
2043	€ -17.861	€ 8.667	€ -1.524
2044	€ -583	€ 8.667	€ 6.560
2045	€ -3.109	€ 8.667	€ 12.117
2046	€ -3.467	€ 8.667	€ 17.317
2047	€ -583	€ 8.667	€ 25.401
2048	€ -583	€ 8.667	€ 33.484
2049	€ -12.660	€ 8.667	€ 29.491
2050	€ -8.489	€ 8.667	€ 29.669
2051	€ -44.720	€ 8.667	€ -6.384
2052	€ -3.467	€ 8.667	€ -1.184
2053	€ -583	€ 8.667	€ 6.899
2054	€ -15.566	€ 8.667	€ 0
	€ -260.003	€ 260.003	

105472 • Voetbalvereniging VV Hattem
 Konijnenbergerweg 2-C • Hattem

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
------	----------	-------------	-------

