

Raadsfractie GroenLinks
Lukas Koops

Onderwerp : schriftelijke vragen GroenLinks stankhinder mestbassin

Gieten, 9 januari 2023

No. : 344170
Bijlagen : -

Behandeld door : Mevr. J. van der Wal
Doorkiesnummer : (0592) 26 77 27

Uw brief van : 1 december 2022
Uw kenmerk : -

Geachte fractie,

Op 1 december 2022 heeft u ons een brief gestuurd waarin u onder de aandacht brengt dat uw fractie signalen krijgt van stankoverlast van mestbassins bij Marwijksoord 2 in Marwijksoord. Gebleken is dat er sprake is van hinderlijke overlast nu het tweede mestbassin is gerealiseerd.

U laat weten dat de GroenLinks-fractie van verschillende kanten is aangesproken over deze stankoverlast en u stelt vragen over deze overlast.

Uw vragen aan ons zijn:

1. Wat betekent de opmerking in de toelichting het ontwerpbestemmingsplan dat er 'geen belemmeringen zijn vanuit het aspect luchtkwaliteit'?

Reactie:

Luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer hebben betrekking op luchtverontreinigende stoffen als fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2). Bij mestbassins veroorzaken verkeerbewegingen deze stoffen. Omdat het aantal vrachtwagenbewegingen onder de 150 per etmaal blijft, draagt dit niet in betekenende mate (NIMB) bij aan de luchtverontreiniging en zijn er geen belemmeringen voor het plan vanuit het aspect luchtkwaliteit. Een mestbassin zelf stoot dergelijke stoffen niet uit.

2. Is het college op de hoogte van de veelvuldig voorkomende hinderlijke stank in de omgeving van bedoelde mestbassins?

Reactie:

Er zijn bij ons 3 klachten bekend over stankoverlast van het mestbassin.

3. Is duidelijk wat de oorzaak is van deze stank?

Reactie:

Eind 2022 is op de locatie een 2^e foliebassin aangelegd. Beide mestbassins zijn eind 2022 gevuld met drijfmest/rundveemest.

In het algemeen kan een mestgeur vrijkomen tijdens handelingen met mest bij een mestbassin. Handelingen die voorkomen zijn het laden en lossen van de drijfmest in de bassins en ook het mixen van de mest.

De toezichthouder van de RUD Drenthe heeft tijdens een locatiebezoek op 21 december 2022 de mestgeur geroken aan de noordoostzijde van het perceel, tussen de afrit N33 en de bassins. De oorzaak was toen het vullen van het bassin.

4. Wat is het college van plan te gaan doen om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze stankoverlast?

Reactie:


Voor de bedrijfssituatie (en onder meer de aanleg van een 2e mestbassin) is op 9 mei 2022 een omgevingsvergunning verleend. Voor de activiteit de opslag van drijfmest zijn de milieuvoorschriften uit hoofdstuk 2.4 van de vergunning van toepassing. Op 21 december 2022 is op die voorschriften gecontroleerd.

Beide bassins zijn afgedekt en voorzien van de juiste kwaliteitsverklaring.

Er zijn geen milieuovertredingen geconstateerd, de mestopslagen voldoen aan de geldende milieuvoorschriften.

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,



de heer R. Schoonderbeek
secretaris



de heer A.W. Hiemstra
burgemeester