

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon 14 0342
Internet www.barneveld.nl
Whatsapp +3161445927

**Fractie ChristenUnie
Gemeente Barneveld
t.a.v. mevrouw D. de Kwant**

Datum:

3 oktober 2023 Geachte mevrouw De Kwant,

Ons kenmerk:
1220755

Op 29 augustus 2023 heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over de over de riooloverstort situatie in de wadi aan de Gerard Doustraat te Voorthuizen. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:

Uw brief van:
29 augustus 2023

Organisatieonderdeel:
Team Civiel en Water

1. Is het college zich bewust van de overstort van afvalwater/riool aan de Gerard Doustraat in Voorthuizen?

Behandeld door:
L.G. Nugteren

Antwoord: Deze wadi aan de Gerard Doustraat 50t/m60C is geen overstortlocatie van het afvalwater, maar een locatie om hemelwater van de nieuwbouwlocatie te bergen en te infiltreren. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie is de overstort van de wadi op het vuilwaterriool foutief uitgevoerd, waardoor er ook afvalwater de wadi in kon stromen. Nadat dit enige tijd geleden aan het licht is gekomen, is er snel gehandeld om de gevolgen hiervan te herstellen. We betreuren dat deze fout is ontstaan en passen de overstort zo snel mogelijk aan om herhaling te voorkomen.

Doorkiesnummer
+31621871775

Onderwerp:
**Beantwoording vragen CU
overstort riolering in wadi
Voorthuizen**

2. Is het college het met ons eens dat dit een ongewenste en onveilige situatie is, aangezien er ook jonge kinderen spelen in de wadi waarin deze overstortlocatie zicht bevindt?

Antwoord: zie toelichting bij beantwoording vraag 1.

3. Waarom is er gekozen om een overstortlocatie van het riool op deze plek, in een wadi midden in een woonwijk, te realiseren?

Antwoord: zie toelichting bij beantwoording vraag 1.

4. Wat kan het college doen om op deze specifieke locatie herhaling te voorkomen?

Antwoord: zie toelichting bij beantwoording vraag 1.

5. Is het college bereid om op deze specifieke locatie te onderzoeken of een andere meer gewenste overstortlocatie mogelijk is?

Antwoord: zie toelichting bij beantwoording vraag 1.

6. Ligt er een gemengd of een gescheiden rioleringsstelsel in deze buurt van Voorthuizen?

Antwoord: In de betreffende nieuwbouwlocatie is een gescheiden rioleringsstelsel aangebracht. In de Gerard Doustraat en omliggende straten ligt een gemengd rioleringsstelsel.

7. Als er een gescheiden rioleringsstelsel ligt; Hoe is het mogelijk dat in een gescheiden rioleringsstelsel er een overstort van vuil rioolwater plaatsvindt na een grote bui?

Antwoord: Zoals onder beantwoording vraag 1 is toegelicht, was de overstort van de wadi foutief uitgevoerd, dit wordt zo snel mogelijk hersteld.

8. Op welke plekken is nog meer een overstortlocatie in een woonwijk gerealiseerd en heeft dit eerder tot klachten of onveilige situaties geleid?

Antwoord: Het gemengde rioleringsstelsel heeft in Voorthuizen op meerdere locaties een overstort op watergangen of (droogvallende) greppels. Deze overstortlocaties zijn noodzakelijk, omdat anders bij hevige buien de wegen sneller en vaker overstroomd en ook meer overlast ontstaat in woningen/panden. De overstortlocaties geven soms aanleiding tot klachten en die klachten worden dan zo spoedig mogelijk verholpen door de betreffende greppels/watergangen op te schonen.

9. Wat heeft het college gedaan om op die plekken de onveilige situatie te verhelpen?

Antwoord: zie toelichting bij beantwoording vraag 8.

10. Waarom wordt er gekozen om een overstortlocatie in een woonwijk te realiseren? Komt dit op meer plekken voor?

Antwoord: zie toelichting bij beantwoording vraag 8.

11. Is het college bereid om kritisch te kijken naar andere overstortlocaties die midden in woonwijken liggen om vergelijkbare ongewenste onveilige situaties als recent aan de Gerard Doustraat te voorkomen? En is het college dus bereid om maatregelen te treffen om ook bij andere vergelijkbare overstortlocaties vergelijkbare situaties te voorkomen of deze desnoods te verplaatsen?

Antwoord: Op dit moment wordt voor Voorthuizen het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) opgesteld. Hierin wordt het functioneren van het rioleringsstelsel (waaronder de overstortlocaties) zorgvuldig geanalyseerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. De uitvoering van verbeteringen gaat stapsgewijs doordat met name de gewenste omvorming van een gemengd naar een gescheiden rioleringsstelsel een langdurig en kostbaar proces is. Bij deze omvorming is vaak sprake van een complete herinrichting die met de andere disciplines als verkeer, wegen en groen integraal wordt uitgewerkt en een plek moet krijgen binnen de gemeentelijke begrotings- en uitvoeringsplanning.

12. Ziet het college mogelijkheden, indien de riolering niet op capaciteit is, deze op korte termijn wel op capaciteit te brengen?

Antwoord: zie toelichting bij beantwoording vraag 11.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa
Secretaris

J. van der Tak
Burgemeester