

Een Rondje ABC Delfland 10 jaar na dato

In de zomer van 2021 werden we opgeschrikt **door de enorme wateroverlast in Zuid-Limburg** Zware regenval zorgde voor gigantische problemen. Op donderdagavond 15 juli hielden de buien na drie dagen er eindelijk op.

Ingelanden van Delfland die de wateroverlast in 1998, 1999, 2001 en 2004 aan den lijve hebben ondervonden, maken zich ook zorgen over de waterveiligheid in ons gebied. Aanhoudende regenval kan immers onverwacht en in elke periode van het jaar hele gebieden onder water zetten en juist in ons sterk bebouwde gebied tot grote schade leiden.

Na de desastreuze wateroverlasten van '98 en '99 werd het plan 'ABC Delfland' voortvarend uitgevoerd. In de 10-15 jaren daarna werden vele gemalen vergroot, waterwegen verbreed en bergingen aangelegd. Hoe treffen we deze voorzieningen en kunstwerken in boezem en polders aan eind 2021 en hoe is het gesteld met de voorlichting over hun belangrijke functie naar de (waterbewuste) ingelanden?

Boezemerging Hoekpolder

hier komen dagelijks veel fietsers en wandelaars langs over de doorgaande paden



Voorlichtingsbord onleesbaar en beschadigd



foto's september en december 2021

Onder: Inlaat van de berging Hoekpolder: flink begroeid

foto's september en december 2021



Boezemerging Woudse polder

Een transparant staand bord geeft het unieke uitzicht op de polder aan, echter het statief is compleet verbogen en helemaal scheefgetrokken.

Hier komen dagelijks vele wandelaars, maar vooral veel fietsers langs

Ernaast staat een Voorlichtingsbord dat ook onleesbaar is, sterk verweerd en flink beschadigd



Polderberging Hooghe Beer, Kwintsheul

bijna onopgemerkt tussen de kassen in het Westland; berging aan weerszijden van de doorgaande weg.

Voorlichtingsbord ontbreekt, maar is zeer wenselijk vanwege grote belang berging bij wateroverlast



Boezemerging De Wollebrand (dit is *niet* recreatie-zwemplas De Wollebrand)

De vergroting ervan vormde een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van het ABC Delfland programma.

Hier komen dagelijks veel wandelaars en er is druk fietsverkeer over het doorgaande fietspad. Het voorlichtingsbord, dat er na de vergroting jarenlang gestaan heeft is helemaal verdwenen.

De inlaat vanuit de Strijp lekt water langs de inlaatschuiven <https://photos.app.goo.gl/PBrZ35bF7gMzWJWy7>
kopieer link in browser



Polderberging Lange Kruisweg, Maasdijk


Een verrassend natuurparkje midden tussen de kassen vlakbij het dorp. Is een geliefde hondenuitlaatplaats, er komen dus dagelijks flink wat mensen. Het infobord van deze belangrijke berging in de Oranjepolder is nauwelijks nog leesbaar en sterk verweerd.



Boezemgemaal JJJM van der Burg

voorheen Gemaal Vlotwatering is op afstand zichtbaar, echter de letters aan de duinzijde zijn sterk verweerd.

Het gemaal ligt naast een nieuwe woonwijk en grenst aan de duinen. Hier komen dagelijks veel wandelaars en fietsers over het doorgaande pad door de duinen.



Boezemgemaal Drs. PH Schoute Foto december 2021

voorheen Gemaal Scheveningen

Het gemaal ziet er netjes uit en de aanduiding is nieuw en goed onderhouden, prima, zo kan het ook!



Na recente schade t.g.v. vandalisme is direct een adequate noodreparatie uitgevoerd

Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland

ABCDelfland-Werken: actuele staat

Omschrijving problematiek

Na de desastreuze wateroverlasten van 1998 en 1999 werd het plan 'ABC Delfland' voortvarend opgesteld en uitgevoerd. In de 10-15 jaar daarna werden vele gemalen vergroot, waterwegen verbreed en bergingen aangelegd. In zowel boezem als polders nam de bescherming tegen wateroverlast door deze grote investeringen sterk toe. Veel nieuwe of aangepaste waterwerken, die naast technische aandacht echter ook communicatief voortdurend 'onderhoud' behoeven. Immers, informatie over het werk van het waterschap naar de burger in het algemeen is belangrijk, maar voorlichting over haar belangrijkste taak, de waterveiligheid is een must. Te midden van alle nieuwe ontwikkelingen in de dagelijkse drukke praktijk van het waterschap vraagt ook deze primaire taak voortdurend aandacht. Tijdens een recente rondgang door het gebied van Delfland bleek dat daaraan meer prioriteit moet worden gegeven.

Vragen:

Algemeen

Onderschrijft het College het grote belang van het technisch optimaal functioneren van de waterwerken in het gebied van Delfland en het grote belang van communicatie erover ter plaatse?

Boezembergingen Hoekpolder, Woudse Polder en Wollebrand

1. Met welke frequentie worden deze waterwerken geïnspecteerd?
2. Met welke frequentie worden deze waterwerken getest? Is het testen onderdeel van een vastgesteld protocol? Zo ja wat is daarvan de inhoud? Zo nee, wat is hiervan de reden?
3. Infoborden verkeren in slechte staat of zijn verdwenen. Wat is daarvan de reden en wat wordt ondernomen om z.s.m. in de aanpak hiervan te voorzien?

Polderbergingen Lange Kruisweg en Hooghe Beer en andere

1. Met welke frequentie worden deze waterwerken geïnspecteerd?
2. Met welke frequentie worden deze waterwerken getest? Is het testen onderdeel van een vastgesteld protocol? Zo ja wat is daarvan de inhoud? Zo nee, wat is hiervan de reden?
3. Bij de Berging Lange Kruisweg verkeert het bord in slechte staat.
Wat is daarvan de reden en wat wordt ondernomen om in de aanpak ervan z.s.m. te voorzien?
4. Bij andere belangrijke waterwerken in dichtbebouwd gebied is een informatiebord verdwenen of ontbreekt.
Is het college bereid te bezien welke aanpak hiervoor kan worden gevolgd?
Daarbij zou ook kunnen worden gedacht aan tenminste een aanduiding met QR code, die verwijst naar een actuele digitale uitleg over de werking en het grote belang voor het gebied.

2 februari 2022

Ria van der Burg van Leeuwen, Ongebouwd

Vragen en Antwoorden:

Algemeen

Onderschrijft het College het grote belang van het technisch optimaal functioneren van de waterwerken in het gebied van Delfland en het grote belang van communicatie erover ter plaatse?

Antwoord:

- Jazeker onderschrijven wij dat.

Boezemergingen Hoekpolder, Woudse Polder en Wollebrand

1. Met welke frequentie worden deze waterwerken geïnspecteerd?

Antwoord:

- Eens per half jaar worden de waterwerken geïnspecteerd.

2. Met welke frequentie worden deze waterwerken getest? Is het testen onderdeel van een vastgesteld protocol? Zo ja wat is daarvan de inhoud? Zo nee, wat is hiervan de reden?

Antwoord:

- Eens per maand worden de waterbergingen (boezem- en polderwaterbergingen) incl. de binnenstad van Delft getest.

3. Infoborden verkeren in slechte staat of zijn verdwenen. Wat is daarvan de reden en wat wordt ondernomen om z.s.m. in de aanpak hiervan te voorzien?

Antwoord:

- Het onderhouden, weghalen of eventueel actualiseren van oude borden heeft in de afgelopen periode te weinig aandacht gehad. We gaan op korte termijn de borden die in slechte staat zijn weghalen, onderhouden of vervangen.
- Er wordt momenteel een visie en uitvoeringsagenda opgesteld rondom recreatief medegebruik. Daarin is het opstellen van een bebordingsplan opgenomen. Dit gaat leiden tot het blijvend onderhouden en/of vervangen van informatieborden.

Polderbergingen Lange Kruisweg en Hooghe Beer en andere

1. Met welke frequentie worden deze waterwerken geïnspecteerd?

Antwoord:

- Deze polderbergingen worden eens in het jaar geïnspecteerd.

2. Met welke frequentie worden deze waterwerken getest? Is het testen onderdeel van een vastgesteld protocol? Zo ja wat is daarvan de inhoud? Zo nee, wat is hiervan de reden?

Antwoord:

- Net als de boezemergingen worden deze eens per maand getest.

3. Bij de Berging Lange Kruisweg verkeert het bord in slechte staat.

Wat is daarvan de reden en wat wordt ondernomen om in de aanpak ervan z.s.m. te voorzien?

Antwoord:

- De informatieborden worden niet onderhouden. Op dit moment wordt het groot onderhoud van de bergingen voorbereid en daarin nemen we, zoals eerder aangegeven, het vervangen van informatieborden als dat nodig is, mee.

4. Bij andere belangrijke waterwerken in dichtbebouwd gebied is een informatiebord verdwenen of ontbreekt.

Is het college bereid te bezien welke aanpak hiervoor kan worden gevolgd?

Daarbij zou ook kunnen worden gedacht aan tenminste een aanduiding met QR code, die verwijst naar een actuele digitale uitleg over de werking en het grote belang voor het gebied.

Antwoord:

- Zie deels het antwoord bij de derde vraag over Boezembergingen Hoekpolder, Woudse Polder en Wollebrand.
- Wat QR-code betreft: Het gebruik van de QR-code wordt een onderdeel van het plan dat op korte termijn wordt opgesteld.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

Werken aan waterbewustzijn en het laten zien waaraan publieke middelen worden besteed is onze opdracht. Ingelanden en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op het optimaal functioneren van waterwerken. Informatie over het werk van het waterschap in het algemeen naar de burger is belangrijk, maar voorlichting over haar belangrijkste taak, de waterveiligheid is een must. Te midden van alle nieuwe ontwikkelingen in de dagelijkse drukke praktijk van het waterschap vraagt ook deze primaire taak voortdurend aandacht. Tijdens een recente rondgang door het gebied van Delfland bleek dat daaraan meer prioriteit moet worden gegeven.

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland pdaverveldt@hhdelfland.nl met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl

DMS nummer: 1856464

Datum en tijdstip ontvangst: 2 februari 2022 16:54 uur

Datum beantwoording: 21 februari 2022