



Duinroosstraat Bakel

Problemen: Wortelopdruk, takbreuk, bomen minder vitaal. Vervanging nog niet uitgevoerd ivm gebrek aan budget.

Problemen: Vitaliteit van de Boomhazelaars gaat sterk achteruit



Koolhof De Mortel

Probleem: veel dood hout in de toppen bomen takelen af, nieuwe onderbegroeiing aanbrengen is niet mogelijk.



Den Elding

Probleem: Kastanjabloedingsziekte Bomen verkeren in zeer slechte conditie en moeten op korte termijn worden gekapt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Nog niet uitgevoerd i.v.m. gebrek aan budget.



Prelaat Penningsstraat (Gemert). Meelbessen verkeren in slechte conditie. Vervanging alleen mogelijk bij herinrichting.



Prelaat van Dinterstraat (Gemert): Meidoorns met afgestorven kronen. Hier is voldoende ruimte voor de aanleg van een duurzame groeiplaats voor een nieuwe boom en onderbegroeiing (verwijderen overbodige verharding) in deze verder stenige woonstraat. Vervanging niet uitgevoerd i.v.m. gebrek aan financiële middelen.



Paalakker (Milheeze)

De bolesdoorns op dit pleintje zijn afgestorven en gerooid. I.v.m. onvoldoende budget voor de inrichting van duurzame groeiplaatsen zijn de boomspiegels dichtgestraat. Aanwonenden vragen om herplant van groen/bomen.



Burgemeester Diepstratenlaan Bakel

Dubbele rij paardenkastanjes zijn aangetast door Kastanjabloedingsziekte. Verschillende bomen in deze rij zijn inmiddels gekapt maar niet vervangen.



De Kampen Gemert

Veel essen in de gemeente Gemert-Bakel zijn aangetast door essentaksterfte. In deze bomenrij aan de Kampen zijn al een aantal bomen gerooid en heeft geen herplant plaatsgevonden. De komende jaren zal een groot deel van deze bomen afsterven.



Vroonhof (Gemert)

De essen op deze parkeerplaats hebben onvoldoende ondergrondse groeiruimte waardoor de conditie sterk achteruit gaat en kronen afsterven.



Mgr. Hilhorststraat (Gemert): Esdoorns minder vitaal. Geen onderbegroeiing meer aanwezig. Bewoners verzoeken de gemeente om deze bomen te vervangen en nieuwe onderbeplanting aan te brengen.



Boskant (Handel): boom gekapt i.v.m. slechte vitaliteit. Geen groeiplaatsverbetering en herplant van een boom en/of heesterbeplanting.



Handelseweg (Handel): Bomen in hoofdgroenstructuur niet vervangen waardoor gaten in de bomenlaan ontstaan.



St.-Janstraat (Elsendorp): Van de drie paardenkastanjes met kastanjabloedingsziekte zijn in 2013 twee stuks gerooid. Herplant heeft niet plaatsgevonden.



Wetering (Gemert): 4 Goudessen geroid i.v.m. slechte vitaliteit. Geen herplant uitgevoerd.



Pastoor Boeijenstraat (Milheeze): Haagbeuken in verharding. Deze bomen verkeren nog in goede conditie. Bewoners ondervinden hinder door wortelgroei in tuinen en vragen om vervanging van alle bomen in deze straat. Vervanging alleen mogelijk/zinvol bij inrichting duurzame ondergrondse groeiplaatsen.



Schoor (Gemert): Twee bomen in deze straat zijn gekapt. Herplant heeft niet plaatsgevonden.

Bisonstraat (Gemert): In deze straat stond een bomenrij van Esdoorns in het trottoir. Wortelopdruk van de verharding, slechte vitaliteit en afstervende kronen. Slechte en dode bomen zijn in de loop der jaren gekapt en herplant heeft niet plaatsgevonden. Boomspiegels zijn dichtgestraat. Gevolg, straatbeeld met weinig groene belevingswaarde.

