

## Vragen van D66 aan wethouder Scheepers over paaltjes met ijzerdraad

In de wijk Trompenberg (Noordwesterlijk Villagebied) zijn in de zomer van dit jaar paaltjes met ijzerdraad ertussen geplaatst ter bescherming van groen tegen foutparkeerders (**Zie bijlage I en II**). Deze paaltjes kunnen erg gevaarlijk zijn. Wij hebben signalen ontvangen dat mensen zich verwond hebben (van matig tot heftig) omdat het daartussen gespannen ijzerdraad slecht zichtbaar is, met name in het donker.

- a. Is de Gemeente zich bewust van de gevaarlijke situatie en de gevolgen van dit soort afscheidingen?
- b. Zo ja, hoe denkt de Gemeente de risico's hiervan te reduceren en op welke termijn?
- c. Zo nee, is het mogelijk om te kijken naar minder gevaarlijke alternatieven?

Bonne van Hattum

D66 Hilversum

Bijlage; 2 foto's paaltjes met ijzerdraad



