

Beantwoording verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld:

Via commissie

d.d.: 17-1-2024

Vragensteller: T. van den Wijdeven

Partij: PNL

Portefeuillehouder: M. Slaets

Onderwerp: Waterbassin molen de Vogelenzang

Vraag:

De heer van de Wijdeven heeft gevraagd naar de reden waarom het waterbassin bij molen de Vogelenzang droog staat terwijl op de meeste plaatsen plassen water staan/stonden. Wethouder Slaets heeft toegezegd dat daar schriftelijk op wordt teruggekomen.

Antwoord:

Tijdens een regenbui vult het regenwaterstelsel in de Dorpsstraat Lieshout zich. Dit stelsel wordt leeggepompt in de nieuwe retentievoorziening nabij de molen Vogelenzang. Indien de regenbui zo hevig is dat de riolering deze niet direct kan verwerken, stroomt het overtollige water direct in diezelfde retentievoorziening.

Daarna zal het water in de retentievoorziening in relatief korte tijd in de grond trekken. Tijdens droge periodes levert dit een bijdrage aan het op peil houden van de grondwaterstand.

Maar als gevolg van de langdurige regenval was de grondwaterstand de afgelopen periode zodanig hoog dat dit door het hele land leidde tot grondwateroverlast. Zo ook in de Dorpsstraat in Lieshout.

Het waterpeil in de retentievoorziening nabij de molen Vogelenzang is één van de weinige sturingselementen om plaatselijk de grondwaterstand enigszins te beïnvloeden.

Daarom is er in de natte (winter)periode voor gekozen voor een laag waterpeil in deze retentievoorziening. Indien het de komende periode droog blijft, zal het grondwaterpeil langzamerhand weer gaan zakken en zal gezien worden wanneer het waterniveau in de berging weer verhoogd kan worden.

Datum beantwoording:

19 januari 2024