

Beantwoording vragen raadsleden

Nummer	DOC-23-666252
Zaaknummer	Z-22-434444
Datum waarop de vraag is gesteld:	22 maart 2023
Fractie:	CDA
Raadslid:	E. v.d. Bosch Mede namens de andere aanwezige politici bij het halfjaarlijks overleg met de Ondernemers Federatie Medemblik
Afdeling	
Onderwerp	Raadsvragen CDA Raadsvragen wateroverlast Industrieweg Andijk
Termijn beantwoording is	30 dagen

Aanleiding:

Bij enige regenval staat de Industrieweg in Andijk blank. Zowel aan de zuid-, west- als oostzijde. Afbeeldingen hiervan voeg ik als bijlage toe. In december 2022 hebben we in de raad het Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 vastgesteld. Daarbij hebben wij vragen gesteld over het oplossen van wateroverlast. Er is toen aangegeven dat overlast eerst wordt gedefinieerd (geen hinder/hinder/wateroverlast/schade/overstroming etc) en dat de definitie kan leiden tot andere klimaatbestendige inrichting. Kennelijk ligt dit aan de Industrieweg in Andijk wat gecompliceerder want het lijkt erop dat deze problemen er al zijn sinds 2018 en er zijn, bijv ook nog in 2020, diverse onderzoeken geweest.

1.	Bent u bekend met de wateroverlast aan de Industrieweg in Andijk?
antwoord	Ja. De problematiek gaat al terug tot de voormalige gemeente Andijk. Bedrijven aan de Industrieweg hebben bij hevige neerslag vaker wateroverlast gemeld. Medewerkers van onze gemeente hebben flinke water-op-straat waargenomen.
2.	Klopt het dat er al meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd?
Antwoord	Ja. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar: - de ligging van de riolering; - de technische staat van de riolering; - foutaansluitingen (hemelwater op vuilwater, of andersom); - plaatsen waar dakoppervlak al van het riool is afgekoppeld en rechtstreeks naar de sloot loost; - mogelijkheden om meer dakoppervlak af te koppelen; - specifieke situaties bij bedrijven, na wateroverlastmeldingen. Verder zijn er metingen in het riool gedaan. Tenslotte is eind 2022 een uitgebreide modelstudie afgerond naar het functioneren van de riolering en het optreden van

	wateroverlast in alle 17 gemeentelijke kernen, waaronder Andijk. (Over de resultaten van die modelstudie informeren wij u in Q2-2023.)
3.	Is de oorzaak bekend, en nog belangrijker, is een oplossing nabij?
Antwoord	De drie belangrijkste oorzaken zijn: - de boven- én ondergrondse inrichting van de Industrieweg zijn niet voldoende afgestemd op de (huidige) omvang van het op de riolering aangesloten oppervlak; - het veranderende klimaat met hevigere buien veroorzaakt vaker en meer wateroverlast; - problemen die in de gebruiksfase zijn ontstaan. Een aantal problemen is al opgelost: - in 2018 werden boomwortels in het hemelwaterriool geconstateerd, waardoor de afvoer sterk werd beperkt. Die zijn verwijderd; - bij sommige perceeleigenaren heeft de gemeente voorzieningen geplaatst. Die voorkomen dat rioolwater bij hevige neerslag in het pand terecht komt; - een aantal hemelwaterafvoeren van bedrijven loost nu rechtstreeks naar het oppervlaktewater; - enkele foutaansluitingen en illegale aansluitingen zijn hersteld. Om de kwetsbaarheid voor wateroverlast verder te verminderen is een mix van maatregelen nodig, waaronder zorgen dat meer hemelwater van dakoppervlakken direct naar de sloot gaat afstromen, uitbreiden van het aantal lozingspunten van het hemelwaterriool, vergroten van de riolering en het anders inrichten van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door verharding te vervangen door groen. We moeten echter ook prioriteiten stellen. Zo heeft o.a. het Gedempt Achterom in Medemblik nu prioriteit omdat de kwetsbaarheid voor wateroverlast daar groter is. Conform raadsbesluit combineren we maatregelen voor klimaatbestendigheid bij voorkeur met herinrichting van de openbare ruimte. In de komende eerste jaren is geen herinrichting van de Industrieweg voorzien. Het riool is technisch nog lang niet afgeschreven en de weg evenmin.