

Beantwoording technische vragen raadsleden

Nummer DOC-20-218655
 Zaaknummer Z-18-046218
 Naam raadslid D. Steltenpool
 Fractie VVD
 Onderwerp Raadsvragen VVD vaarduiker onder de Zwaagdijk ter hoogte van de sluis.
 Datum waarop de vraag is gesteld 10 januari 2020
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	De genoemde vaarduiker is de enige vaarverbinding tussen de polder Het Grootslag en De Vier Noorder Kogge. Enige maanden terug heb ik u gemeld dat de duiker aan een kant ernstig is verzakt en de minimum vaarhoogte niet meer aanwezig is. Nu u het onderhoud van de wegen gaat overnemen van het waterschap, kan de verzakte duiker voor een grote kostenpost zorgen. Her ver bent u met de herstelvooruitzichten omtrent deze brug c.q. duiker? En kunt u de kosten verhalen bij het waterschap na overname?
antwoord	De vaarduiker is in beheer en eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het desbetreffende weggedeelte is in 1997 overgedragen aan de gemeente in het kader van de Wet Herverdeling Wegen. De vaarduiker is niet overgedragen. Doorvaarthoogte van de duiker aan de noordkant is 1.50m. Aan de zuidkant van de duiker is deze ongeveer 1.30m. Dit betekent dat de duiker 20 cm lager ligt aan de zuidkant. De duiker ligt dus schuin en is aan een kant verzakt. De situatie is bekend bij HHNK. Als eigenaar en beheerder van de duiker zijn zij verantwoordelijk voor herstel van de duiker. Indien HHNK besluit tot reconstructie van de duiker, dan neemt hoogstwaarschijnlijk de voorbereiding en uitvoering 2 tot 3 jaar in beslag. Reconstructie van de duiker is een omvangrijk civiel technische project wat de nodige voorbereiding vergt (onderzoek, berekeningen, bestek maken). Een nieuwe duiker moet op palen worden gefundeerd, dit is nu niet het geval. Daarnaast is de weg over de duiker een belangrijke verkeersverbinding voor Wervershoof. Ook ligt er een PWN waterleiding langs de duiker. Dit zijn allemaal factoren die meegenomen worden bij reconstructie van de vaarduiker. Boten hoger dan 1.30m kunnen op dit moment niet door de duiker varen. Voor de meeste boten levert de (beperkte) doorvaarthoogte geen probleem op. Er zijn geen verdere klachten binnen gekomen bij de gemeente, ook zijn er bij het Recreatieschap

	West Friesland geen klachten binnengekomen.
--	--

	Wij dringen bij HHNK aan op een spoedig herstel van deze belangrijke schakel in de recreatieve vaarroutes. Daarnaast maken wij bekend via verschillende kanalen dat er een hoogtebeperking geldt voor deze vaarduiker.
--	---