



Beantwoording bestuursvraag art. 45 RvO

Registratienummer:

20.067665

Onderwerp	Waterbalans i.c.m. energieverbruik	
Indiener	W. de Vries	Partij A&B
Datum vraag	22 juni 2020	
Datum antwoord	14 juli 2020	
Bron	E-mail	
Portefeuillehouder	Dhr. J.J.J. Langeslag	

Achtergrond

De heer W. de Vries van de fractie A & B stelt drie vragen. Door meerdere ondernemers is vastgesteld dat bij een aantal polders er continu tegelijk gebiedsvreemd water vanuit de boezem het polderwater ingelaten wordt om het vervolgens er weer uit te malen om zodoende weer op het peilniveau te komen. Bij navraag heeft de indiener aangegeven dat het de Rodepolder en de Blauwepolder betreft in het gebied Kaag en Braassem.

Vraag

- 1- Is D&H op de hoogte van deze situatie?
- 2- Is D&H dezelfde mening toegedaan als A&B dat dit betreffende energieverbruik niet wenselijk is?
- 3- Zijn metingen van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater door inlaat boezemwater op deze manier betrouwbaar en objectief?

Context

In algemene zin wordt, indien het niet nodig is om het waterpeil te verhogen dan wel te verlagen, een gemaal ook niet gebruikt. Dit omwille van het energieverbruik. Maar, indien de weersomstandigheden en/of de waterkwaliteit erom vragen, wordt het waterpeil aangepast en zal het gemaal in werking worden gezet.

De gehanteerde principes van peilbeheer zijn:

- Er wordt water uit polders gemalen indien het te hanteren waterpeil (conform peilbesluit) wordt overschreden of dreigt te overschrijden;
- Er wordt water in polders ingelaten (over het algemeen in droge perioden) voor peilhandhaving;
- V.w.b. de waterkwaliteit/verziltingsbestrijding kan het nodig zijn om door te spoelen waarbij gelijktijdig wordt ingelaten en wordt uitgemaal.

Antwoord vraag 1

In de periode van 16 maart tot 5 juni is het erg droog geweest. Vanuit Rijnland wordt boezemwater ingelaten om de polders voldoende water te geven. Dit conform de behoefte van de omgeving en gestuurd vanuit het afgesproken peilbesluit. We hebben in de maand juni (5-6 t/m 30-6) echter ook te maken gehad met regenbuien variërend van lichte buien tot stevige piekbuien. Omdat vooral de piekbuien voor overlast kunnen zorgen, is hierop geanticipeerd. Dat heeft er in geresulteerd dat we de afgelopen weken

extra water hebben laten weglopen om de regen op te vangen en te kunnen bergen. Voor de Blauwepolder (Zuidweg) en Blauwepolder (Achterwetering) wordt continu via een handmatige inlaat water ingelaten om het peil te handhaven (rekening houdend met de droogte en de verdamping). De onderliggende cijfers laten zien dat er de afgelopen weken niet extra is ingelaten t.o.v. vorig jaar. Het gemaal aan de Zuidweg draait minder vaak t.o.v. vorig jaar en het gemaal aan de Achterwetering draait ongeveer gelijk. Voor de Rodepolder wordt eveneens d.m.v. een handmatige inlaat continu water ingelaten om het peil te handhaven. De inlaat heeft hier meer open gestaan dan gewenst waardoor ten opzichte van vorig jaar het gemaal vaker heeft gedraaid. Sinds begin juni zijn de instellingen een aantal keer aangepast en is de capaciteit van de inlaat zo ingesteld, dat er niet te veel water wordt ingelaten. Na de aanpassingen is er een positief effect zichtbaar dat het gemaal ook minder vaak hoeft te draaien.

Antwoord vraag 2

D&H deelt de mening dat sturing op (onnodig) energieverbruik essentieel is en dat er continu wordt gekeken waar verdere optimalisatie nodig is.

Antwoord vraag 3

De waterkwaliteitsmetingen die plaatsvinden in betreffende polders geven de kwaliteit van het dan aanwezige water aan. Indien boezemwater wordt ingelaten, dan zal dit ook zichtbaar worden in de meting. We monitoren de waterkwaliteit regelmatig waardoor een goed beeld ontstaat van de waterkwaliteit in betreffende polders. Bij de analyse van de waterkwaliteitsgegevens wordt rekening gehouden met alle verschillende factoren, zoals: wordt er water ingelaten, hoeveel heeft het geregend, invloed overstorten, type gebied/functies en invloed andere omgevingsfactoren.